



جامعة الزاوية
إدارة الدراسات العليا والتدريب
كلية الآداب / قسم الجغرافيا

المخاطر الطبيعية على مورفولوجية المواقع الأثرية
(لبدة وصبراتة) باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدة
من 1980-2020م.
دراسة جغرافية تطبيقية

إعداد الطالبة: أمينة صالح عبد الله أبوبكر الدباشي

إشراف الدكتور: نوري أبوفريد العيساوي

الدرجة العلمية: أستاذ

قدمت الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) في قسم الجغرافيا

بتاريخ 23/ ربيع الأول/1447هـ الموافق 2025/09/15م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ﴾

مُذَكِّرًا

الآية (31) من سورة البقرة

الإهداء

إلى نبعي الحنان وشمعنا الدرب أمي وأبي، برّاً ووفاءً

إلى من شاطرنى العناء والجهد زوجي العزيز، مودةً وعرفاناً

إلى من تقاسمت معهم حلاوة الأيام ومرارها إخوتي وأخواتي، حباً وإعترافاً

أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا.

الشكر والتقدير

أحمده الله وأشكره على ما أكرمني به من إنجاز هذا العمل، وتحقيق رغبة أبي العزيز في طلب العلم للحصول على أعلى المراتب العلمية.

وأقدم خالص شكري وتقديري إلى أستاذي الفاضل د: **نوري أبوفايد العيساوي**، لتفضله بالإشراف على هذه الأطروحة بكل رحابة صدر، وإضافة ملاحظات القيمة لإخراج الأطروحة بالشكل العلمي الدقيق. كما اشكر الأساتذة: د- **عبد الباسط المشاط**، د- **انتصار الزنان**، د- **علي جراد**، د- **مصطفى الشيباني**، لتفضلهم بمناقشة الأطروحة.

والشكر موصول إلى أساتذتي في مرحلة الدراسة التمهيدية بمركز البحوث والدراسات العليا، وكلية الآداب، قسم الجغرافيا بجامعة الزاوية. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ: **خالد شوية** بقسم الجيولوجيا بجامعة صبراتة، على ما زودني به من مراجع وتوضيحات عن منطقتي الدراسة، وأشكر: د. **ابوالقاسم أبوصبيح** بقسم الهندسة المعمارية بجامعة صبراتة، على تقديمه للمعلومات التي احتاجتها الدراسة. وأشكر د: **خالد الوحيشي** على ما قدمه من توضيحات في رسم بعض الخرائط وإظهارها بالشكل المطلوب.

كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى أ: **محمد رحومة** مدير مراقبة آثار صبراتة على إعارتي لبعض المراجع القيمة، وتسهيل الزيارات الميدانية لمدينة صبراتة الأثرية وذلك بالتعاون مع المرمم الأثري: **عادل المنوبي**، والمرشد السياحي: **أبو القاسم الزواغي**. والشكر موصول لمراقبة آثار مدينة لبد (رحمه الله)، على حفاوة الاستقبال والترحاب وتقديم الشرح الوافي أثناء زيارتنا الميدانية لمدينة لبد الأثرية، وأشكر المهندسة: **لمياء بحيج** بقسم التخطيط، والأخوات العاملات بمكتبة السرايا الحمراء طرابلس على تقديمهن للمعلومات والمراجع لموضوع الدراسة، وأشكر المدقق اللغوي د: **رمضان سعد**. على مراجعة الإطروحة لغوياً.

كما أخص بالشكر زوجي: **محمد عمر الذواذي**، وابن أختي: **أيوب فتحي الفلاح** على مرافقتي في الزيارات الميدانية لمدينتي لبد وصبراتة الأثريتان؛ وتذليل كافة الصعاب في سبيل تحقيق الهدف من الدراسة، كما لا أنسى بالشكر والامتنان عائلتي الكريمة، وزملاء وزميلات الدراسة.

فلهم جميعاً خالص الشكر والتقدير

فهرس الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
د-خ		الفهارس
20-1	الإطار النظري	
1		المقدمة
4		أهمية الدراسة.
4		اهداف الدراسة.
5		مشكلة الدراسة.
6		فروض الدراسة
6		مبررات اختيار الموضوع.
7		حدود الدراسة.
8		منهجية الدراسة وأدواتها.
9		مراحل اعداد الدراسة
10		الوسائل المستخدمة في الدراسة
12		المصطلحات والمفاهيم.
13		الدراسات السابقة
18		هيكلية الدراسة
80-22	الفصل الأول: نشأة مدينتي لبدة وصبراتة والخصائص الطبيعية لموقعهما	
22	لمحة تاريخية عن نشأة مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.	أولاً
51	الخصائص الطبيعية لموقع المدينتين الأثريتين.	ثانياً
51	البنية الجيولوجية	1
55	التركيب الصخري	2
59	المظهر الطبوغرافي .	3
64	المناخ.	4
79	الغطاء النباتي .	5

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
124-81	الفصل الثاني: خطر التجوية على مورفولوجية الموقعين الأثريين لبدة وصبراتة.	
82	العوامل المؤثرة على نشاط التجوية بمنطقة الدراسة.	أولاً
86	أنواع وأشكال التجوية المؤثرة على مورفولوجية المدينتين الأثريتين.	ثانياً
86	التجوية الميكانيكية (الفيزيائية).	1
93	التجوية الكيميائية.	2
101	التجوية الفيزيوكيميائية.	3
115	التجوية بفعل الإنسان.	4
118	عمليات التجوية الأكثر بروزاً في معالم مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.	ثالثاً
121	قياس حجم خطر الزلازل على الموقعين الأثريين باستخدام مقياس ABC.	رابعاً
122	قياس حجم خطر التجوية الحالي باستخدام مقياس ABC.	خامساً
124	الحلول المقترحة للحد من خطر التجوية.	سادساً
166-126	الفصل الثالث: خطر التعرية المطرية والريحية على المدينتين الأثريتين.	
126	أثر التعرية المطرية على المعالم الأثرية بمدينتي لبدة وصبراتة.	أولاً
127	أشكال التعرية المطرية.	1
128	تجمع مياه الأمطار.	أ
131	التعرية الصفائحية (الغطائية).	ب
132	تعرية المسيلات المائية.	ج
132	التعرية الإخودية.	د
134	أثر موقع وادي لبدة على المدينة الأثرية لبدة.	2
134	فيضانات الوادي عامي (1987-1988) على معالم مدينة لبدة الأثرية	3

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
137	الخصائص المورفومترية لحوض تصريف وادي لبدة وأثرها على الجريان السيلي للوادي.	4
148	درجات الخطورة على معالم مدينة لبدة الأثرية.	5
150	تحليل حجم مخاطر السيول على مدينة لبدة الأثرية باستخدام مقياس (ABC)	6
150	الحلول القديمة والحديثة للحد من خطر السيول.	7
153	المقارنة بين مدينتي لبدة وصبراتة من حيث تأثير التعرية المطرية بأنواعها.	8
153	الحلول المقترحة لحماية المعالم الأثرية بالمدينتين من أثر التعرية المطرية.	9
154	أثر التعرية الريحية على المعالم الأثرية في مدينتي لبدة وصبراتة.	ثانياً
154	أثر عملية التفريغ الهوائي أو الريحي على المعالم الأثرية بالمدينتين.	1
157	أثر عملية النحت(الصقل) على معالم المدينتين الأثريتين.	2
159	أثر الترسيب الريحي على معالم المدينتين الأثريتين.	3
163	الحلول المقترحة للحد من أثر التعرية الريحية على المعالم الأثرية.	4
164	قياس حجم خطر التعرية المطرية على الموقعين الأثريين باستخدام مقياس ABC.	ثالثاً
165	قياس حجم خطر التعرية الريحية بالمدينتين الأثريتين باستخدام مقياس ABC.	رابعاً
204-168	الفصل الرابع: خطر تآكل خط الساحل على مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.	
168	نبذة عن جيومورفولوجية الساحل المطل على مدينتي الأثريتين.	أولاً
170	التعرية البحرية والمظاهر الجيومورفولوجية الناتجة عنها بساحل مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.	ثانياً
170	المظاهر الناتجة عن النحت بساحل مدينة لبدة الأثرية وأثرها على معالمها.	1
179	أثر مظاهر الإرساب البحري على معالم مدينة لبدة الأثرية.	2
181	الأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن التعرية الريحية البحرية بساحل لبدة الأثرية.	3

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
182	المظاهر الناتجة عن النحت بساحل مدينة صبراتة الأثرية وأثرها على معالمها.	4
190	أثر مظاهر الإرساب البحري على معالم مدينة صبراتة الأثرية.	5
191	الأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن التعرية الريحية بساحل مدينة صبراتة الأثرية.	6
193	مخاطر تآكل ساحل مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.	ثالثاً
193	تآكل موضع خط الساحل وأثره على مدينة لبدة الكبرى.	1
197	تآكل موضع خط الساحل وأثره على مدينة صبراتة الأثرية.	2
203	مقارنة جيومورفولوجية الساحل وأثره تغير موضعه على المدينتين الأثريتين.	3
203	قياس حجم خطر تآكل خط الساحل على مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين باستخدام مقياس ABC.	رابعاً
206-237	الفصل الخامس: خطر التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينتي لبدة وصبراتة.	
206	أنواع التلوث البيئي بمنطقة الدراسة.	أولاً
206	التلوث الهوائي بمدينة لبدة الأثرية.	1
207	مصادر التلوث الهوائي بمدينة لبدة الأثرية.	أ
213	مصادر التلوث الهوائي بمدينة صبراتة الأثرية.	ب
217	التلوث البحري وأثره على منطقتي الدراسة.	ثانياً
221	التلوث البصري وأثره على جمالية معالم المدينتين الأثريتين.	ثالثاً
221	ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات.	1
224	استخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية في أعمال الترميم.	2
227	ترك الأجزاء المنهارة لبعض المعالم بالمدينتين الأثريتين دون ترميم.	3
230	التلوث بالنفايات وأثره على معالم المدينتين الأثريتين.	رابعاً
231	التلوث بالنفايات بمدينة لبدة الأثرية.	1
232	التلوث بالنفايات بمدينة صبراتة الأثرية.	2

رقم الصفحة	الموضوع	الرقم
233	مظاهر التلوث الموجود بكل معلم من معالم المدينتين الأثريتين.	خامساً
236	قياس حجم خطر التلوث على المدينتين الأثريتين باستخدام مقياس ABC.	سادساً
238	الخاتمة.	
238	النتائج.	أولاً
240	التوصيات.	ثانياً
242	المصادر والمراجع	

فهرس الجدول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
57	مصادر الكتل المستخدمة في مدينة لبد	1
64	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للعناصر المناخية لمدينة الخمس للمدة من (1981-2020)	2
73	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للعناصر المناخية لمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020)	3
95	قياس حفر الإذابة بعينات معالم مدينة صبراتة الأثرية	4
96	قياس حفر الإذابة بعينات معالم مدينة لبد الأثرية	5
119	عمليات التجوية الأكثر بروزاً في معالم مدينة صبراتة الأثرية	6
120	عمليات التجوية الأكثر بروزاً في معالم مدينة لبد الأثرية	7
127	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للأمطار بلملم لمدينة الخمس للمدة من (1981-2020)	8
127	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للأمطار بلملم لمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020)	9
139	قيم المتغيرات المورفومترية المساحية لحوض وادي لبد كم	10
141	قيم المعاملات المورفومترية لخصائص الحوض الشكلية	11
142	قيم المعاملات المورفومترية للخصائص التضاريسية لسطح حوض الوادي	12
143	أعداد ونسب المجاري المائية لكل مرتبة بحوض الوادي	13
145	أطوال ونسب المجاري المائية لكل مرتبة بحوض وادي لبد	14
148	الخصائص الهيدرولوجية لحوض وادي لبد	15
155	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح كم/س، لمدينة الخمس للمدة من (1981-2020)	16
155	المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح كم/س، لمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020)	17
234	مظاهر التلوث بمعالم مدينة لبد الأثرية	18
235	مظاهر التلوث بمعالم مدينة صبراتة الأثرية	19

فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
23	كثبان الرمال التي غطت لبدة الكبرى حتى عام 1922م.	1
27	المسرح.	2
27	الملعب المدرج أو المسرح المستدير.	3
27	حلبة السباق.	4
29	حمامات هادريان	5
29	شارع الأعمدة.	6
30	قوس سبتموس سيفيروس	7
30	قوس تيروس.	8
30	قوس تيراجان.	9
32	الميدان القديم.	10
32	الميدان السيفيري.	11
32	البازيليكا.	12
35	الميناء.	13
35	السوق البونيقي.	14
35	معبد روما وأغسطس.	15
35	حمامات الصيد.	16
35	لوحة جدارية بحمامات الصيد.	17
37	أعمال الحفر والتنقيب لإعادة بناء مدينة صبراتة الأثرية لأول مره (1920م)	18
40	المسرح.	19
40	المسرح الدائري.	20
40	الضريح البونيقي.	21

فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	
43	المعد الأنطوني.	22
43	معد هرقل.	23
43	معد ليبرباتر.	24
43	معد إيزيس.	25
46	حمامات المكتب.	26
46	حمامات البحر.	27
46	حمامات المسرح.	28
46	رمز حمامات اقيانوس.	29
46	المجلس البلدي (الكوريا).	30
50	كنيسة المسرح.	31
50	السور البيزنطي.	32
50	البوابة البيزنطية.	33
50	شارع الكارديو.	34
50	الديكامانوس.	35
53	معالم لبدة الأثرية تحت غطاءات الكثبان الرملية .	36
56	السمات الصخرية للكالكارنيتات الحيوية تهيمن عليها الطحالب الحمراء المرجانية.	37
56	كتل صخرية من الرمل الجيري مهينة للاستخدام من المحجر الواقع عند مدخل المدينة.	38
59	كتل صخرية من الرمل الجيري مهينة للاستخدام ولم تُنقل بعد بمقلع النفازة.	39
80	الغطاء النباتي بمدينة لبدة الأثرية.	40
80	الغطاء النباتي بمدينة صبراتة الأثرية.	41
87	تقشر أعمد حمامات هادريان بمدينة لبدة وانفصال أجزائها الخارجية على شكل قشور.	42

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
87	تقشر قوس سبتموس سيفيروس.	43
87	التقشرفي أعمدة معبد ليبرباتر.	44
88	تقشر أعمدة المسرح بمدينة صبراتة الأثرية.	45
89	تقشر عمود بحمامات البحر.	46
89	تقشر قوس قاعة الكوريا.	47
90	التفكك الحبيبي للجدار الجنوبي لمسرح لبددة.	48
90	التفكك الحبيبي للبوابة الغربية (بوابة الموت) بحلبة المصارعة.	59
90	التفكك الحبيبي بالصور المؤدي لمعاصر الزيتون.	50
91	التفكك الحبيبي بالقرب من حمامات البحر.	51
92	التفكك الحبيبي بساحة البازيليكا .	52
92	التفكك الحبيبي بالميدان السيفيري.	53
92	التفكك الحبيبي بجدار كنيسة المسرح بصبراتة.	54
92	التفكك الحبيبي بمعاصر الزيت.	55
94	حُفر الإذابة على جدران السور البيزنطي .	56
95	حُفر الإذابة على جانبي حلبة المصارعة.	57
98	حفر إذابة نوع خلايا النحل بحمامات البحر.	58
98	معبد إيزيس.	59
98	حُفر الإذابة المسرح.	60
98	حُفر الضريح البونيقي.	61
99	حُفر الإذابة نوع خلايا النحل بحلبة المصارعة.	62
99	حُفر الإذابة بقاعدة السوق البونيقي.	63
99	حُفر الإذابة نوع خلايا النحل بالسور البيزنطي.	64
99	حُفر الإذابة بقوس سبتموس سيفيروس.	65

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
99	حُفر الإذابة بالجدار الأمامي لحمامات هادريان.	66
100	حُفر الإذابة بمسرح لبدية.	67
100	حُفر الإذابة بمعبد سيرابيس	68
101	تميو بقاعدة حمامات الصيد بلبدة	69
101	تميو بجدار حمامات المكتب بصبراتة	70
103	ترسب الأملاح داخل الشقوق والفواصل بجدار أحد المعابد بلبدة	71
103	تراكم الأملاح وتزهرها داخل الشقوق بحوض ميناء صبراتة الأثرية	72
106	نمو الشجيرات على سقف بوابة الموت بحلبة المصارعة	73
106	نمو شجيرة السدر بجوار الشارع العرضي	74
106	نمو كثيف لأشجار السرو بالشارع الطولي وقوس سبتموس بلبدة	75
106	نمو أشجار السرو على جانبي شارع الأعمدة بلبدة	76
107	توغل جذور شجرة السرول بالسور البيزنطي للبدية	77
107	نمو شجرة النخيل بالجزء الغربي لحلبة المصارعة.	78
108	نمو نباتات السويدا حول المسرح	79
108	نمو شجيرات السويدا بحمامات المكتب	80
108	نمو شجيرات السويدا بالضريح البونيقي والسور البيزنطي	81
109	توغل أشجار النخيل في أرضية البوابة الغربية لحلبة المصارعة	82
109	نمو شجرة الصنوبر في الجزء الشرقي لحلبة المصارعة	83
109	نمو أشجار الكنيا (السرول) بمحجر المدينة	84
110	فطريات وأسنة بالجدار الشرقي لحمامات المكتب بصبراتة	85
110	طحالب بالسور المحيط بالضريح البونيقي	86

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
111	تكون الطحالب والأشنيات بحمامات هادريان.	87
111	فطريات وأشنه بأرضية الميدان السيفيري.	88
112	مجموعة من الحلزون بالضريح البونيقي.	89
112	وجود الحلزون بأسفل الجدار الأيسر للطريق المؤدي إلى الضريح البونيقي	90
112	مجموعة من الحلزون بشجيرات السويدا أمام المسرح الدائري بصبراتة	91
112	تسلق الحلزون للجدار الشرقي بالمسرح الدائري بلبدة	92
113	عش للطيور في الجدار الشمالي لكوريا بصبراتة	93
113	أعشاش للخفافيش بمخازن ميناء لبدة	94
114	حُفر للحيوانات البرية داخل الجدار الأيسر لبوابة المصارعة بصبراتة	95
114	حُفر الأرناب والثعالب البرية بالمدينة الأثرية لبدة.	96
115	رعي الماعز داخل المدينة الأثرية لبدة.	97
115	مخلفات الماعز والأغنام التي ترعى بالمدينة الأثرية صبراتة.	98
115	عرانش للماعز والأغنام بالجهة الشرقية لمدينة لبدة.	99
116	كتابة على واجهة السوق البونيقي بلبدة.	100
116	كتابة على أحد جدران حمامات البحر.	101
117	كتابة على الضريح البونيقي بصبراتة.	102
117	كتابة على جدران حمامات إقيانوس.	103
118	تآكل الجدار الشمالي بحمامات البحر بسبب ترميمه بالإسمنت العادي.	104
118	تآكل الصخور بسبب صدأ الحديد بالضريح البونيقي بصبراتة.	105
118	تشقق وتآكل للبوابة الشمالية للمسرح الدائري بلبدة.	106
129	تجمع مياه الأمطار في حمامات هادريان بلبدة.	107

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
129	تجمع مياه الأمطار بالطريق الطولي الكارديو ببلدة.	108
129	تجمع مياه الأمطار بالمدخل الغربي لمسرح صبراتة.	109
130	تجمع مياه الأمطار بفناء الضريح البونيقي بصبراتة.	110
130	تجمع مياه الأمطار بالمعبد الأنطوني بصبراتة من الناحية الغربية.	111
130	التعرية الغطانية بالمدخل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية.	112
131	تعرية غطانية أمام قوس سبتموس سيفيروس.	113
131	تعرية المسيلات المائية بالجزء الشرقي ببلدة.	114
133	تعرية المسيلات المائية خلف المسرح لمدينة صبراتة الأثرية.	115
136	مياه الفيضان بقوس سبتموس والشارع الطولي.	116
136	إمتلاء حمامات هادريان بمياه الفيضان.	117
136	وصول مياه الفيضان للكنيسة البيزنطية والقبرة المحيطة بها.	118
136	تدفق مياه الفيضان داخل الميدان السيفيري.	119
151	بقايا السد التعويقي لوادي لبدة.	120
152	موقع سد وادي لبدة.	121
156	أثر التفريغ الهوائي في الأجزاء الشرقية بصبراتة.	122
156	أثر التفريغ الهوائي بحلبة سباق الخيول ببلدة.	123
158	النحت الريحي بالسور البيزنطي ببلدة.	124
158	نحت الجدار الخارجي للمسرح من الجهة الجنوبية.	125
159	نحت ريحي بالجدران الخلفية للمعابد المحاذية لساحل البحر.	126
159	تساقط أحجار البناء بفعل الرياح بالجهة الشمالية للمسرح الدائري ببلدة.	127
159	نحت ريحي على الجدار الشمالي حمامات البحر بصبراتة.	128

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
159	أثر النحت الريحي بالمسرح الدائري.	129
161	معالم مدينة لبدة تحت أكوام الرمال.	130
161	معالم مدينة صبراتة تحت أكوام الرمال 1920م.	131
162	زحف الرمال على حمامات الصيد من الجهة الشمالية.	132
163	ترسب الرمال والطمي برصيف الميناء.	133
163	ترسب الرمال والطمي على جانبي شارع الأعمدة.	134
163	الرمال تغطي أجزاء من الطريق المؤدي لحلبة المصارعة بصبراتة.	135
163	طبقات رقيقة من الرمال تغطي جزء من السور البيزنطي بصبراتة.	136
172	فجوات متعددة الأحجام بالجروف البحرية لمدينة لبدة.	137
173	كتل وفتحات صخرية منعزلة بالجروف الواقعة بالساحل الغربي للمدينة.	138
173	الرصيف البحري أمام الجروف الواقعة بالساحل الشرقي لمدينة لبدة.	139
174	حلبة المصارعة.	140
174	انهيار المدرج الشمالي من ميدان السباق بلبدة.	141
174	الجزء المتبقي من السور المقام أمام ميدان السباق بلبدة.	142
175	الجرفان المقام عليهما المنارتان الشرقية والغربية بلبدة.	143
176	انهيار وتقويض الجزء الأمامي للمنارة الشرقية بلبدة.	144
176	تقويض قاعدة المنارة الغربية مع انهيار الجدار الأمامي.	145
177	انهيار الجدار الشمالي لمعبد سيرابيس.	146
177	انهيار الجدار المقابل للبحر بالميدان القديم بسبب تآكل الجروف.	147
179	بداية تفكك أحجار البناء بالمعالم الشمالية للبدة.	148
179	أحجار بناء مفككة.	149

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
179	تكور أحجار البناء بفعل النحت المتواصل للأمواج .	150
180	رمال الشاطئ أمام ميدان السباق بلبدة.	151
180	تغطيت الرمال لحمامات الصيد.	152
182	الفجوات والثقوب الريحية في جرف يقع نهاية الجزء الأوسط من ساحل لبدة.	153
184	انهيار الجلاميد الصخرية بقدم جروف الكتبان المتحجرة أمام ساحل مدينة صبراتة الأثرية.	154
184	ظاهرة التوافق الطبقي بجرف بالجزء الشرقي لساحل المدينة الأثرية.	155
185	انهيار الأجزاء الأمامية لمعبد إيزيس بمدينة صبراتة الأثرية.	156
185	انهيار الجدار الخلفي لكنيسة المسرح بمدينة صبراتة الأثرية.	157
186	انهيار الجدار الشمالي لحمامات البحر.	158
186	تآكل الفسيفساء بأرضية حمامات البحر.	159
187	سقوط جدار معاصر الزيت وغرق قاعدته.	160
187	غرق الميناء وتآكل الساحل بسبب تقدم البحر نحو الساحل .	161
188	جروف الجزء الغربي لساحل المدينة الأثرية.	162
188	جروف الأجزاء الشمالية للميدان القديم والمعابد.	163
189	تكور أحجار البناء بقاعدة معبد إيزيس.	164
189	تكور أحجار البناء بركام جدار معصرة الزيت.	165
190	الشواطئ الرملية تمتد بموازاة نهاية الشرقي وبداية الجزء الأوسط لساحل مدينة صبراتة الأثرية	166
191	الشواطئ الضيقة عند أقدام الجروف نهاية الساحل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية	167
191	الفجوات والثقوب بالجرف شرق معبد إيزيس بمدينة صبراتة الأثرية.	168
192	تحزوزات وكهوف ريحيه بالجروف الواقعة شمال الميناء بمدينة صبراتة الأثرية.	169
194	انهيار الجزء الشمالي لميدان السباق نتيجة تآكل خط الساحل بالجزء الشرقي لساحل لبدة	170
195	تراجع موضع خط الساحل الميناء.	171

تابع فهرس الصور

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
195	انجراف أجزاء كبيرة من الميدان القديم بسبب تآكل موضع خط الساحل.	172
197	جرف وتآكل جدران المعابد.	173
197	طمر حمامات الصيد بالرمال الشاطئية .	174
199	انهيار الجزء الشمالي لمعبد إيزيس.	175
199	انهيار الجدار الشمالي لكنيسة المسرح.	176
200	بقايا حاجز الميناء الغارق.	177
200	تآكل وانهيار خزانات الزيت.	178
201	انهيار الجدار الشمالي لحمامات البحر وتآكل الفسيفساء الموجودة بأرضيتها.	179
202	الحاجز الخرساني للحد من فعل التعرية البحرية .	180
202	تآكل وانهيار أجزاء كبيرة من جدران المعابد والميدان القديم بفعل التعرية البحرية.	181
211	محطة توليد الكهرباء بالجزء الشرقي لمدينة الأثرية.	182
211	انبعاث الغازات والأدخنة من المحطة .	183
213	اسوداد جدران وقاعدة حمامات هادريان بسبب المرض الأسود.	184
213	ترسب الغبار واسوداد مدرج المسرح الدائري .	185
213	اسوداد جدران شارع الأعمدة.	186
213	اسوداد جانبي السور البيزنطي .	187
214	مجمع مليته للنفط والغاز.	188
215	محطة كهرباء الزاوية المزدوجة	189
216	ظهور المرض الأسود وترسب الغبار على بوابة حلبة المصارعة	190
216	المرض الأسود وترسبات الغبار بمدرجات الحلبة	191
217	اسوداد الفناء المحيط بالضريح البونيقي	192
217	ظهور المرض الأسود على الأجزاء العليا لحمامات المكتب	193

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
218	تلوث شاطئ مدينة لبدة بوقود ناقلات النفط .	194
218	اسوداد قاعدة المنارة الغربية للميناء.	195
219	اسوداد الجزء الشمالي للميدان القديم بسبب المخلفات النفطية .	196
220	تآكل وتهالك واسوداد حواف الميناء والجزء الشمالي لمعهد إيزيس.	197
220	تآكل واسوداد للجدران الشمالية للميدان القديم وكنيسة جوستيان.	198
222	ضيق دائرة رؤية قوس سبتموس بسبب نمو الأشجار.	199
222	نمو الأشجار ضيق من دائرة رؤية المعابد.	200
222	نمو الشجيرات والأعشاب بجانب حمامات الصيد.	201
222	ضيق دائرة رؤية السوق البونيقي لنمو الأعشاب.	202
222	نمو الأشجار على جانبي البوابة الغربية (بوابة أويا).	203
223	ضيق دائرة رؤية المسرح بسبب شجيرات السويدا.	204
224	نمو الأشجار بحلبة المصارعة.	205
224	نمو شجيرات السويدا بالضريح البونيقي.	206
224	نمو شجيرات السويدا على جانبي الطريق الطولي .	207
225	تآكل أحجار البناء نتيجة استخدام الإسمنت والحديد في ترميم البوابة الشمالية للمسرح.	208
225	استخدام الإسمنت في ترميم قوس تيراجان.	209
225	استخدام الإسمنت في ترميم حمامات الصيد.	210
226	تآكل قواعد معهد إيزيس بسبب الترميم بالإسمنت البورتلاندي.	211
226	تآكل جدران حمامات ايقانوس نتيجة الترميم بالإسمنت.	212
227	يظهر استخدام الإسمنت في ترميم الكوريا.	213
227	يظهر ترميم منزل ليده باستخدام الإسمنت البورتلاندي.	214
227	تآكل الجدار الأيمن لشارع معاصر الزيت بسبب الترميم بالإسمنت البورتلاندي.	215
228	تراكم أعمدة وأحجار البناء بساحة البازيليكا.	216

رقم الصفحة	عنوان الصورة	الرقم
228	بقايا أحجار البناء بساحة الميدان السيفيري.	217
228	انهيار الأعمدة بمعبد روما وأغسطس.	218
228	وجود أحجار مكومة بحلبة المسرح الدائري.	219
229	انهيار الأجزاء الشمالية للمعابد والميدان القديم.	220
229	انهيار مدرجات ميدان السباق.	221
230	انهيار مدرجات المسرح الدائري.	222
230	انهيار أحجار البناء بمعبد إيزيس.	223
230	انهيار الأجزاء الشمالية لمعالم المدينة الأثرية .	224
230	انهيار جدران كنيسة المسرح.	225
231	اللقاء القمامة أمام ميدان السباق.	226
231	تراكم أخشاب القوارب المحطمة بجانب المعالم الشمالية للمدينة .	227
231	غلب بلاستيكية مُلقاة بالجانب بالجزء الجنوبي الشرقي للمدينة .	228
232	أخشاب القوارب المحطمة بجانب المعالم الشمالية للمدينة.	229
232	اللقاء القمامة من قبل الزوار بجانب المعالم المحاذية لشاطئ البحر .	230
233	نفايات مُلقاة بالساحة القريبة من المسرح.	231

فهرس الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
8	موقع منطقتي الدراسة.	1
24	المعالم الظاهرة والمساحات المطمورة بمدينة لبة الكبرى.	2
25	مخطط مدينة لبة الأثرية .	3
27	مخطط مدينة لبة الأثرية .	4
29	مخطط مدينة لبة الأثرية.	5
30	مخطط مدينة لبة الأثرية	6
32	مخطط مدينة لبة الأثرية	7
33	التطوير المتواصل للمرفأ حتى أصبح ميناء في عهد سبتموس سيفيروس.	8
35	مخطط مدينة لبة الأثرية.	9
37	المعالم الظاهرة والمساحات المطمورة بمدينة صبراتة الأثرية.	10
38	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	11
40	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	12
43	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	13
46	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	14
47	مخطط البازيليكا والميدان العام والمبنى المصلب.	15
50	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	16
52	توزيع التكوينات الجيولوجية لموضع مدينة لبة الأثرية.	17
54	الخريطة الجيولوجية لموضع مدينة صبراتة الأثرية.	18
60	موقع الجزر المقام عليها ميناء لبة الأثري.	19
61	طبوغرافية موضع المدينة الأثرية لبة الكبرى.	20
63	طبوغرافية موضع مدينة صبراتة الأثرية.	21
66	المعدلات الشهرية والفصلية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمدينة الخمس للمدة من (1981-2020).	22

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
23	المعدلات الشهرية لسرعة الرياح بمدينة الخمس للمدة من (1981-2020).	67
24	معدل الرطوبة النسبية بمدينة الخمس للمدة من (1981-2020).	68
25	المعدلات الشهرية للتبخر بمدينة الخمس للمدة من (1981-2020).	70
26	المعدلات الشهرية للأمطار بمدينة الخمس للمدة من (1981-2020).	71
27	المعدلات الشهرية والفصلية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020).	72
28	المعدلات الشهرية لسرعة الرياح بمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020).	74
29	معدل الرطوبة النسبية بمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020).	76
30	المعدلات الشهرية للتبخر بمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020).	77
31	المعدلات الشهرية للأمطار بمدينة صبراتة للمدة من (1981-2020).	78
32	توزيع بؤر الزلازل على الساحل الليبي.	83
33	خطر التجوية البيولوجية بواسطة الأحياء النباتية والحيوانية.	104
34	جذور النباتات توسع الشروخ والفواصل في الصخور.	105
35	مخطط مدينة لبدة الأثرية.	129
36	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	130
37	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	131
38	مخطط مدينة لبدة الأثرية.	131
39	مخطط مدينة صبراتة الأثرية.	131
40	مخطط مدينة لبدة الأثرية.	131
41	مخطط موقع مدينة لبدة الأثرية على مصب وادي لبدة.	135
42	موقع سد وقناة تحويل مجرى وادي لبدة.	135
43	مخطط موقع مدينة لبدة الأثرية على مصب وادي لبدة.	136
44	حوض وادي لبدة.	138
45	أعداد ونسب المجاري المائية بحوض وادي لبدة.	144

تابع فهرس الأشكال

الرقم	الشكل.	رقم الصفحة
46	مراتب المجاري المائية بحوض وادي لبدة.	144
47	أطوال ونسب المجاري المائية بحوض وادي لبدة.	145
48	درجات الخطورة بالأماكن القريبة من الوادي.	149
49	السدود التعويقية قديماً.	150
50	موقع السد التحويلي القديم.	151
51	موقع سد وادي لبدة.	152
52	الجروف البحرية بساحل مدينة لبدة الأثرية.	171
53	موقع جروف الجزء الشرقي لساحل مدينة لبدة الأثرية.	174
54	موقع جروف الجزء الأوسط لساحل مدينة لبدة الأثرية.	176
55	موقع الجروف بالجزء الغربي لساحل مدينة لبدة الأثرية.	177
56	موقع مظاهر الإرساب البحري بساحل مدينة لبدة الأثرية.	180
57	الجروف البحرية بساحل مدينة لبدة الأثرية.	184
58	موقع الجروف بالجزء الشرقي لساحل مدينة صبراتة الأثرية.	185
59	موقع جروف الجزء الأوسط لساحل مدينة صبراتة الأثرية.	186
60	موقع الجروف بالجزء الغربي لساحل مدينة لبدة الأثرية	188
61	تغير موضع خط الساحل لمدينة لبدة الكبرى من سنة (1960-2022)	193
62	تغير موضع الجزء الشرقي لخط الساحل بمدينة لبدة الكبرى من سنة (1960-2022).	194
63	تغير موضع خط الساحل بالجزء الأوسط لمدينة لبدة الكبرى من سنة (1960-2022)	195
64	تغير موضع خط الساحل بالجزء الغربي لمدينة لبدة الكبرى من سنة (1960-2022)	197
65	تغير موضع خط الساحل لمدينة صبراتة الأثرية من سنة (1960-2022)	198
66	تغير موضع خط الساحل بالجزء الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية من سنة (1960-2022)	198
67	تغير موضع خط الساحل بالجزء الأوسط لمدينة صبراتة الأثرية من سنة (1960-2022)	200

تابع فهرس الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
202	تغير موضع خط الساحل بالجزء الغربي لمدينة صبراتة الأثرية من سنة (1960-2022).	68
207	مصانع ومحطات الطاقة الكهربائية ومصانع تكرير النفط وإنتاج الغاز في محيط منطقة الدراسة.	69
208	موقع مصانع الإسمنت القريبة من مدينة لبدة الأثرية.	70
209	موقع مصنع إسمنت لبدة.	71
210	موقع مصنع إسمنت زليتن.	72

المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة المخاطر الطبيعية على مورفولوجية الموقعين الأثريين (لبدة وصبراتة) خلال المدة من 1980-2020م. وتقع مدينة لبدة الأثرية في الجزء الشرقي من إقليم طرابلس، على ساحل البحر المتوسط، عند مصب وادي لبدة والذي يبعد (3 كم) شرقي مدينة الخمس، وتبعد عن العاصمة طرابلس (120 كم) في اتجاه الشرق، ومدينة صبراتة تقع في الجزء الغربي من إقليم طرابلس على ساحل البحر المتوسط، وتبعد عن العاصمة طرابلس مسافة (70 كم).

هذا وقد تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وذلك لاعداد قاعدة بيانات عن المخاطر الطبيعية التي تعرضت لها المدينتين الأثريتين، باستخدام برنامج Arc map 10.5 لرسم الخرائط، كما تم الاستعانة بمقياس ABC لتحليل المخاطر على المعالم الأثرية، كذلك العمل والمسح الميداني المتكرر لمشاهدة ورصد أثر المخاطر على مورفولوجية أو شكل المعالم، وتوثيقها بالصور الفوتوغرافية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها:

تعد مدينتي (لبدة وصبراتة) من المواقع الأثرية التي تصدرت مركزاً مرموقاً في التاريخ الحضاري، فقد أنشأها الفينيقيون في القرن الأول والقرن الثاني ق.م، كمحطات تجارية وقد تناوبت على المدينتين بعد الحضارة الفينيقية العديد من الحضارات، وهي الرومانية والتي جسدت وأضفت صبغة المدينة المتكاملة عليهما، ثم الحضارة البيزنطية التي ركزت على بناء الكنائس والأسوار لتحصين المدينتين وماتزال بعض أجزائها باقية، وقد كان للخصائص الطبيعية للموقع الجغرافي لمدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين دور إيجابي في بداية نشأتها وتنوع الحضارات بها، أما بعد تركها وهجر سكانها لها بسبب الصراعات التي دمرت أسوارها وحصونها، تناولتها المخاطر الطبيعية والتي تمثلت في التجوية بأنواعها الكيميائية، والميكانيكية والحيوية، وقد تم معرفة حجم التجوية باستخدام مقياس ABC : حيث تبين أن حجم التجوية الميكانيكية هو الأعلى من بين أنواع التجوية التي تعرضت لها مدينة لبدة الأثرية، فقد بلغ 10 درجات من مجموع 15 درجة من المؤشر بين (1-15)، وهي درجة قصوى، وذلك راجع لطبيعة الصخور القابلة للتقشر والتفكك كالصخور الكلسية والجيرية، أما عن مدينة صبراتة: فقد تبين أن حجم التجوية الحيوية وصل إلى 13 درجة من 15 درجة، وهي درجة كارثية: بسبب النمو الكثيف لشجيرة السويّدا بجذور امتدت في التربة الحاملة للأثر لأكثر من متر تقريبا، والذي أدى لحدوث تشققات في أحجار البناء وضعف في مقاومتها لخطر الانهيار، وبذلك تعد من أخطر أنواع التجوية التي تعانيها المدينة، كما أثرت التعرية المطرية بشكل سلبي على

مورفولوجية مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين، إذ تبين عند المقارنة بين المدينتين من حيث تأثير التعرية المطرية بأنواعها، وجود الأنواع الثلاث للتعرية المطرية في مدينة لبدّة (الغطائية، وتعرية المسيلات، والتعرية الإخدودية) وتعد الأخيرة من أخطر أنواع التعرية وهذا ما أكده مقياس ABC إذ بلغ حجم الخطر 12 من 15 درجة، وهو مستوى كارثي، رغم أنها لا تحدد بصفة دائمة كل (5 أو 10 سنوات) أو يزيد، ولكنها فجائية ما يجعل أثرها مدمراً كما حدث في فيضانات وادي لبدّة عامي 1987-1988م، حيث دمر أجزاء من المعالم الشرقية، والمعالم الوسطى للمدينة الأثرية، أما عن أخطر أنواع التعرية المطرية على مدينة صبراتة فتتعد التعرية الغطائية هي الأكثر خطراً على معالم المدينة، حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، ولا ننسى أن المدينة مبنية من الحجر الرملي الجيري القابل للتفتت والذوبان بالمياه وبأي مصدر للرطوبة، كما تبين أن: المدينتين تعرضتا لخطر التعرية الريحية إذ تمثلت فيها كل عمليات التعرية الريحية من (تفريغ، ونحت، وترسيب...) وكانت أخطرها بالنسبة لمدينة لبدّة هي عملية الترسيب الريحي، إذ وصل حجم الخطر إلى 10 درجات بنفس المقياس، وذلك لوجود الرمال البحرية من الناحية الشمالية، والرمال المترسبة من وادي الرصف من الناحية الجنوبية الغربية، كذلك في الجهة الشرقية للمدينة تتعرض المعالم القريبة من مصب وادي لبدّة لطمر الرمال المترسبة من مصبه، أما عن مدينة صبراتة: فقد شكّلت عملية التفريغ الرياحية الدرجة الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، وذلك بسبب طبيعة أحجارها المتكونة من الحجر الرملي الجيري ضعيف المقاومة لعملية التفريغ الريحي.

كما شكّل تآكل ساحل المدينتين الأثريتين خطراً على المعالم المطلّة على البحر، وذلك لتراجع موضع خط الساحل إذ بلغ أقصى تراجع لموضع الساحل 37 متراً في مدينة صبراتة خلال الفترة من 1966-2022م، بمعدل سنوي وصل إلى 0.5 متر تقريباً، و بمدينة لبدّة وصل إلى 26 متراً، أي بمعدل سنوي بلغ 0.46 متراً تقريباً، حيث أدى التآكل إلى جرف أجزاء كبيرة من المعالم الشمالية للمدينتين المطلّة مباشرة على البحر، كالموانئ والمعابد والميادين والحمامات، كما تعرضت المدينتين الأثريتين حديثاً لخطر التلوث بالغازات والنفايات وبالتلوث البصري: إذ أثر التلوث وخاصة الهوائي على معالمهما وذلك لوجود مصادره حولها، المتمثلة في مصانع تكرير النفط والغاز، ومحطات الكهرباء، كذلك مصانع الإسمنت، وقد تم استخدام مقياس ABC لتحليل حجم الخطر الناجم عن التلوث، وبتطبيقه على معالم مدينة لبدّة الأثرية وصل إلى 10.5 من 15 درجة، وهذا يجعله الأكثر خطراً على معالم المدينة، أما عن حجم الخطر على معالم مدينة صبراتة، فقد اتضح أن التلوث

البصري قد وصل إلى درجة قصوى وهي 12.5 من 15 درجة، إذ يجعله الأكثر خطراً على معالم المدينة، والسبب هو ضيق مجال الرؤية لأجزاء كبيرة من المعالم بسبب النمو الكثيف لشجيرات السويدا.

وأهم ما أوصت به الدراسة هو العمل المشترك بين الجغرافيين والجيولوجيين والأثريين والمهندسين المعماريين، لوضع الحلول لتلك الأخطار بدعم من صناعات القرار والمسؤولين في مجال حماية التراث المادي والمعنوي ببلادنا وذلك لتحقيق الحماية القصوى لتراثنا من المخاطر الطبيعية التي تهدد بزواله.

الكلمات المفتاحية: المخاطر الطبيعية، مورفولوجية، معالم المدينة الأثرية، نظم المعلومات الجغرافية GIS ، مقياس ABC لتحليل المخاطر.

Abstract

This study aims to examine the impact of natural hazards on morphology of two Archaeological sites of Leptis Magna and Sabratha during period from 1980 to 2020 Leptis Magna located in the eastern part of the Tripolitania region, on the Mediterranean coast at the mouth of Wadi Lebda, approximately 3 km east of the city of Al-Khums and about 120 km east of the capital Tripoli. Meanwhile, Sabratha is situated in the western part of the Tripolitania region on the Mediterranean coast, about 70 km from Tripoli.

Geographic Information Systems (GIS) were utilized to develop a database of the natural hazards affecting both archaeological cities, using Arc Map 10.5 for mapping purposes. The ABC risk analysis scale was employed to assess the severity of these hazards on archaeological features, along with repeated field surveys to observe and document their morphological impact, supported by photographic evidence. Study yielded several important findings. Leptis Magna and Sabratha are prominent archaeological sites with significant historical value, having been established by the Phoenicians in the 1st and 2nd centuries BCE as trading posts. These cities later came under the influence of various civilizations, most notably the Romans—who transformed them into comprehensive urban centers—and the Byzantines, who fortified them with churches and defensive walls, remnants of which still exist today. The natural geographical characteristics of these sites initially contributed positively to their development and the succession of civilizations. However, following their abandonment due to conflicts that destroyed their defenses, both cities became increasingly vulnerable to natural hazards.

Study revealed that weathering—chemical, mechanical, and biological—has significantly impacted the morphology of these sites. Using the ABC scale, mechanical weathering in Leptis Magna was found to be the most severe, scoring 10 out of 15, primarily due to susceptibility of limestone and calcareous rocks to flaking and disintegration. In Sabratha, biological weathering was found to be the most severe, scoring 13 out of 15—a catastrophic level—due to extensive growth of the Suaeda shrub, whose roots have penetrated archaeological soils to depths exceeding one meter, causing structural cracks and weakening the stones' resistance to collapse.

Rain erosion also had a negative impact on the morphology of both cities. Leptis Magna was affected by all three types of rain erosion: sheet erosion, rill erosion, and gully erosion—the latter being the most dangerous. This was confirmed by the ABC scale, which scored gully erosion at 12 out of 15, indicating a catastrophic level, particularly during rare but destructive events such as the 1987–1988 floods of Wadi Lebda, which damaged eastern and central monuments of city. In Sabratha, sheet erosion was identified as the most hazardous, with a risk score of 10, largely due to city's composition of friable, water-soluble calcareous sandstone.

Wind erosion also posed a significant threat to both cities. All wind erosion processes—deflation, abrasion, and deposition—were present. In Leptis Magna, aeolian deposition posed the highest risk (10 out of 15), due to sand accumulation from the northern coast and Wadi Rasf in the southwest, as well as from the east at the mouth of Wadi Lebda. In

Sabratha, deflation was the most critical wind erosion process, also scoring 10, owing to the vulnerability of city's calcareous sandstone to wind-induced particle removal.

Coastal erosion has also endangered monuments adjacent to sea. The shoreline has retreated by up to 37 meters in Sabratha from 1966 to 2022, with an annual average retreat of approximately 0.5 meters. In Leptis Magna, the shoreline has receded by 26 meters, or about 0.46 meters annually. This has resulted in the erosion of significant portions of northern coastal monuments, including harbors, temples, squares, and baths.

Furthermore, both sites have suffered from pollution—including gaseous, solid waste, and visual pollution. Air pollution, particularly from nearby oil and gas refineries, power plants, and cement factories, has negatively affected the monuments. According to the ABC scale, the pollution risk level in Leptis Magna reached 10.5 out of 15, categorizing it as the most serious threat. In Sabratha, visual pollution was found to be the most significant, scoring 12.5 out of 15, due to dense growth of Suaeda shrubs obstructing visibility and distorting the historical landscape.

study recommends collaborative efforts between geographers, geologists, archaeologists, and architectural engineers to develop effective strategies for mitigating these risks. Such efforts should be supported by policymakers and heritage conservation authorities to ensure the highest level of protection for Libya's tangible and intangible cultural heritage.

Keywords: Natural Hazards, Morphology, Archaeological Monuments, Geographic Information Systems (GIS), ABC Risk Analysis Scale.

المقدمة:

تُعد دراسة المخاطر الطبيعية بصفة عامة وأثرها على مورفولوجية المواقع الأثرية بصفة خاصة، من الموضوعات ذات الأهمية في علم الجغرافية التطبيقية، ويُقصد بمفهوم "المخاطر تلك التي تهدد المظاهر الطبيعية والمعالم البشرية، كما تسبب تهديداً وضراً للنشاط البشرى واستقرار السكان" (مندل، 2020م، ص3) والتي تتمثل في العوامل الميكانيكية، كالرياح والعواصف والأمطار، والسيول، والزلازل والصواعق، أو بفعل العوامل الفيزيوكيميائية، كالتفاوت في درجات الحرارة والتذبذب في مياه الرشح، والتغيرات الكبيرة في معدلات الرطوبة، فضلاً عن أثر العوامل الحيوية المتمثلة في (النباتات والحيوانات، والكائنات الحية الدقيقة)، وهي أحد الأسباب التي دفعت الدول المهتمة بالتراث إلى إنشاء منظمات لإنقاذ الآثار المهددة بالاندثار كمنظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو).

وتُعتبر منطقتي الدراسة مدينتي (لبدة وصبراتة) من المواقع الأثرية التي تصدرت مركزاً مرموقاً في التاريخ الحضاري، فقد أنشأهما الفنيقيون في القرنين الأول والثاني ق.م، كمحطات تجارية عندما جذبهم الساحل الليبي، وذلك لبساطته وخلوه من الخجان الكبيرة وسهولة الاتصال بينه وبين ظهيره، كما ازدهرت حرفة التجارة بسبب الارتباط بأواسط أفريقيا مع القوافل العابرة للصحراء الكبرى والمتجهة نحوها، وأصبحت مدناً مكتملة في القرنين السادس والسابع ق.م، وأطلق عليها تريبوليس (لبدة ماقنا، وأويا، وصبره) أي المدن الثلاث فقد شكلتا مع أويا طرابلس مدنناً تناوبت عليهن العديد من الحضارات وهي الفينيقية والرومانية والبيزنطية (عيسى 1978م، ص9)

وقد شهدت المدينتان قديماً مخاطر طبيعية كارثية، كان أهمها ما أشار إليه عالم الآثار الإيطالي (أنطونيو دي فيتا)، من حصول "أربع هزات أرضية تأثرت بها مدينتي لبدة الكبرى وصبراتة، ففي النصف الأول من القرن الأول ق.م، كانت الهزة الزلزالية الأولى الأضعف بين الهزات الأرضية الأربعة، وتلك الهزات دلائل أشارت إلى حدوث دمار عظيم في المدينتين الأثريتين، حوالي عام 365م". (كنريك، 2014 م، ص12).

وتوقف دورهما كمدينتين بعد العهد البيزنطي نتيجة للحروب فهجرهما سكانهما وبقت شواهد أثرية عملت الرمال على طمرها، إلى أن جاءت البعثات الإيطالية في عشرينيات القرن الماضي والتي كان التنقيب فيها على فترات، وذلك بالتعاون مع العناصر الوطنية في أعمال الصيانة والترميم إلى أن تم إعادة أكثر من نصف المدينتين إلى حيز الوجود من جديد، حيث تم الإشراف على كل ما

يتعلق بهاتين المدينتين الأثريتين من خلال مراقبة الأثار داخل المدينتين، وقد اعتمدت منظمة اليونسكو هاتين المدينتين وغيرهما من المدن الأثرية في بلادنا خلال عام 1982م ضمن التراث العالمي، لذلك وجب البحث في المخاطر التي هددت ولازالت تهدد وجودهما، وهذا ما تمّ البحث فيه من خلال هذه الدراسة لتوضح المخاطر الطبيعية على مورفولوجية مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين، والتي تمثلت في التجوية الميكانيكية والكيميائية والحيوية والتعرية الريحية والمطرية، كذلك تآكل ساحل المدينتين الأثريتين، حيث جُرفت أجزاء كبيرة من معالمها الشمالية المطلة مباشرة على البحر، كالموانئ والمعابد والميادين والحمامات، كما تتعرض المدينتين لخطر التلوث بالغازات والنفايات والتلوث البصري.

كل ذلك تمّت ملاحظته بالمعاينات الميدانية و من ثمّ دراسته وتوثيقه بالصور الفوتوغرافية، ولتسهيل ذلك تمّ استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتمثلة في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية **Geographical Information System (GIS)**، والتي جعلت الدراسة أكثر دقة في نتائجها، ولتحليل حجم المخاطر بشكل رقمي تمّ استخدام "مقياس (ABC) الذي يعبر عن تواتر الحدوث، ومعدله، والقيمة المفقودة المتوقعة" (خوسيه، 2016م، ص53) التي تتسبب بها الأخطار المختلفة على المعالم بمدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين والتي تهدد بزوالهما، وحرمان الأجيال القادمة من استثمارهما كوجهة سياحية، تمثل ثراء بلادنا بالتراث المادي.

الإطار النظري

أهمية الدراسة:

تهتم الدراسة بشكل أساسي في التقليل من المخاطر على قيم التراث المادية والمعنوية، وعلى أصالته واستدامته، حيث تُعد المدينتين الأثريتين لبدة وصبراتة من المدن التاريخية القديمة، الزاخرة بحضارات عريقة موغلة في القدم، إذ يرجع عمرها إلى حوالي 2000 سنة، وتكمن أهمية الدراسة في الآتي:

- 1- قلّة الأبحاث الجغرافية التي تناولت المخاطر الطبيعية على المواقع الأثرية في بلادنا، بالرغم من الأهمية التي يكتسبها موضوع المخاطر الطبيعية على حياة الإنسان وممتلكاته إذ أصبح اليوم محط اهتمام مراكز أبحاث العديد من الدول في العالم.
- 2- ظهور تأثير المخاطر الطبيعية بشكل واضح للعيان، وإنّ دراسة تلك المخاطر وبيان أثرها يأتي من أهمية مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين، كونهما منطقتي جذب سياحي ومدينتين عريقتين.
- 3- التعرّف بمسببات المخاطر واقتراح الحلول للحد من أثرها على الموقعين الأثريين.
- 4- إحياء التراث وتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتقليل المخاطر على قيم التراث، لدعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد بدائل عن النفط، داعمة للدخل القومي والنتاج المحلي.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرّف بالآثار السلبية للمخاطر الطبيعية على معالم المدينتين الأثريتين، وتوضيح مواضع الضرر التي لحقت بالمعالم، والتي تفيد الأثريين في ترميمها، وينبثق من الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية وهي كالآتي:

- 1- التعرّف بتاريخ نشوء المدينتين الأثريتين وإعطاء نبذة عن معالمها، وبيان العوامل الطبيعية ومدى تأثيرها على معالم منطقة الدراسة، من خلال الإعتدال على التكوينات الجيولوجية وطبوغرافية موضعي المدينتين، والعناصر المناخية ونوع الغطاء النباتي بالمدينتين.
- 2- معرفة مواطن الضرر والهدم في معالم المدينتين الناتج عن التجوية بأنواعها، الميكانيكية والكيميائية والحيوية، وإقتراح الحلول للتقليل من خطرهما على المعالم بالمدينتين.
- 3- رصد تأثير خطر التعرية الريحية والمطرية على المدينتين الأثريتين.
- 4- تحليل مخاطر تآكل ساحل مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين، مع رسم خرائط لمستويات التآكل وإبراز المعالم الأكثر تضرراً بفعل التعرية البحرية.

5- توضيح خطر التلوث البيئي الذي لحق بمعالم المدينتين وإقترح الحلول للحد من مصادر التلوث القريبة منهما.

6- إبراز دور الجغرافي في رصد ومعالجة المشكلات التي تتعرض لها المواقع الأثرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، باعتبارها من التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد وتعطي نتائج دقيقة، يتم بواسطتها بناء قاعدة بيانات رقمية عن المخاطر الطبيعية وأسبابها يمكن الرجوع إليها عند إجراء التخطيط لأعمال الترميم بالمدينتين الأثريتين.

7- تسعى الدراسة لتحليل المخاطر بشكل رقمي باستخدام مقياس (ABC) الذي يعبر عن تواتر الحدوث، أو معدّله، أو القيمة المفقودة المتوقعة لمعالم مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين.

مشكلة الدراسة:

تُعدّ المخاطر الطبيعية، ذات تأثير كبير على مورفولوجية المواقع الأثرية وهي من الموضوعات الحيوية، التي يهتم بها الجغرافي الذي يعمل على تحليل الظواهر، وبيان أثرها على الأنشطة البشرية، وعليه تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤلات الآتية:

1- كيف نشأة مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين؟ وماهي العوامل الطبيعية المؤثرة على مورفولوجية منطقة الدراسة؟

2- هل تشكل عمليات التجوية خطراً على مورفولوجية المدينتين؟

3- ما هو أثر التعرية (المطرية والريحية) على مورفولوجية مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين؟

4- هل يشكل تآكل خط الساحل خطراً على المعالم الأثرية بالموقعين الأثريين؟

5- ما مدى تأثير التلوث على معالم مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين؟

6- هل بالإمكان معرفة درجة الخطر على الموقعين الأثريين حسب مقياس (ABC) لتحليل المخاطر؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية هي إجابة مبدئية عن تساؤلات يضعها الباحث لمعرفة الصلة بين أسباب الظاهرة ومسبباتها (صفوح، 1990، ص137)، وعليه تكمن فرضيات الدراسة في الآتي:

- 1-نشأة مدينتا لبدة وصبراتة الأثريتين بداية كمحطات تجارية على يد الفنيقيين، وهناك عوامل طبيعية متنوعة تؤثر على مورفولوجية المدينتين كالعناصر المناخية والغطاء النباتي.
- 2-تشكل عمليات التجوية خطراً على مورفولوجية المدينتين الأثريتين.
- 3-أثرت التعرية (المطرية والريحية) بشكل سلبي على مورفولوجية مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.
- 4-يشكل تآكل خط الساحل خطراً على المعالم الأثرية بالموقعين الأثريين.
- 5-يؤثر التلوث على معالم مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.
- 6-يمكن معرفة درجة الخطر على الموقعين الأثريين حسب مقياس (ABC) لتحليل المخاطر وبشكل رقمي لتحديد درجة الخطورة.

مبررات اختيار الموضوع:

توجد مبررات عدة لاختيار الموضوع تكمن في النقاط الآتية:

- 1-حادثة موضوع المخاطر الطبيعية على المواقع الأثرية في الدراسات الجغرافية الليبية، وهذا يُعد بمثابة دافعا قويا للخوض فيه بعيداً عن الموضوعات التقليدية، إضافة لأهميته في التنمية السياحية باستخدام طرق البحث والتحليل الحديثة.
- 2-إعداد دراسة تهتم بالمخاطر الطبيعية المؤثرة على مورفولوجية المدن الأثرية، وذلك لانتمائي إلى مدينة صبراتة إحدى مدن منطقتي الدراسة التي تعاني من شدة تلك المخاطر.
- 3-تعرض المعالم الأثرية بمدينتي لبدة وصبراتة خاصة الفينيقية منها لأخطار طبيعية مختلفة، وعدم الاهتمام بها وصيانتها بصورة دورية.
- 4-إبراز مواطن الضرر للمختصين بصيانة المواقع التراثية للحفاظ عليها، كوجهة سياحية تدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
- 5-تحذيرات منظمة الثقافة والعلوم اليونسكو، ودقها ناقوس الخطر لحماية مواقع تراثنا الخمسة (لبدة الكبرى، صبراتة الأثرية، وجبال أكاكوس الصخرية، مدينة شحات الأثرية، ومدينة غدامس القديمة) من المخاطر الطبيعية والبشرية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبين المخاطر الطبيعية على الموقعين الأثريين لبدة وصبراتة، حتى نثبت للعالم اهتمامنا بتراثنا المادي وبأننا نعمل في دائرة واحدة

(جغرافيين، وأثريين ومهندسين)، واقتراح الحلول الناجحة من أجل المحافظة على تراثنا الضارب في عمق التاريخ.

حدود الدراسة:

تتمثل حدود منطقة الدراسة في الآتي:

أولاً - الحدود المكانية:

أ- الموقع الجغرافي لمدينة لبدّة: تقع ما بين بين خطي طول (0" 17' 14°) و (4" 20' 14°) شرقاً ودائرتي عرض (24" 36' 32°) و (48" 38' 32°) شمالاً، في الجزء الشرقي من إقليم طرابلس على ساحل البحر المتوسط، عند مصب وادي لبدّة والذي يبعد (3كم)، شرقي مدينة الخمس، وتبعد عن العاصمة طرابلس (120كم) في اتجاه الشرق ويحدّها من ناحية الشمال البحر المتوسط ومن الشرق محلتي الحمام وسيدي خليفة، أما غرباً محلة الحمام ، والطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي الخمس وزليتين جنوباً الشكل (1)، وتقدر مساحتها (بنحو 6.608 كم²) ما يعادل (660 هكتاراً)

ب- الموقع الجغرافي لمدينة صبراتة: تمتد مدينة صبراتة الأثرية بين خطي طول (28" 28' 12°) و (48" 29' 12°) شرقاً، ودائرتي عرض (5" 48' 32°) و (45" 48' 32°) شمالاً، في الجزء الغربي من إقليم طرابلس على ساحل البحر المتوسط، وتبعد عن العاصمة طرابلس مسافة (70كم)، ويحدّها من الشرق والشمال الشرقي محلة الوادي، ومن الجنوب والغرب مخطط مدينة صبراتة، في حين يحدّها البحر المتوسط شمالاً الشكل (1)، وتبلغ مساحتها (1.512 كم²) أي ما يعادل (151 هكتاراً).

ثانياً: الحدود الزمانية: تمّ دراسة تأثير المخاطر الطبيعية على مدينتي لبدّة وصبراتة خلال المدة الزمنية الممتدة من 1980-2020م.

الشكل (1) موقع منطقتي الدراسة



المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى الخرائط الطبوغرافية لصبراتة لوحة (11790) والخمس لوحة (2190) بمقياس 1:50000 مصلحة المساحة،

مخطط بلديتي صبراتة والخمس، باستخدام برنامج Arc Map 10.5.

منهجية الدراسة وأدواتها:

اعتمدت الدراسة على مناهج متعددة من أجل الوصول إلى دراسة متكاملة بما يخدم منطقتي الدراسة وهي:

المنهج التاريخي: من خلال سرد الأحداث التاريخية التي مرّت بها المنطقة وبيان التغيرات التي طرأت على مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين خلال العصور التاريخية.

المنهج الوصفي التحليلي: لوصف معالم المدينتين، وتحليل المظاهر التي خلفتها المخاطر الطبيعية على مورفولوجيتها.

المنهج الكمي أو الرياضي (المورفومتري): تم استخدام القياسات المتعلقة بأبعاد وأحجام الأشكال المورفولوجية في الموقعين الأثريين (لبدّة وصبراتة)، كالشقوق، والخُفر، والفواصل، الموجودة في الشواهد، والأعمدة والجران والتماثيل، وتحويل البيانات إلى نماذج، وأشكال، وخرائط لإبراز مواطن التأثير والتنبؤ بالمواضع المتصدعة والآيلة للسقوط وترميمها، كذلك لدراسة مورفومترية حوض وادي لبدّة وتأثير فيضاناته على معالم المدينة.

المنهج التحليلي الإحصائي: لإستخراج المتوسطات و المعدلات الشهرية، والفصلية، والسنوية، للعناصر المناخية لمحطتي الخمس وصبراتة للفترة الزمنية الممتدة من 1980-2020م، ليسهل تحليلها وعرضها في شكل جداول وأشكال بيانية.

مراحل إعداد الدراسة:

1-مرحلة جمع المعلومات:

تمّ في هذه المرحلة جمع المعلومات من الكتب، والرسائل والأطاريح والتقارير والمجلات، والبحوث المنشورة التي تهتم بالمخاطر الطبيعية، كما تمّ جمع تقارير وصور البعثات المنقبة والمرممة لكلتا المدينتين الأثريتين لبدّة وصبراتة، وذلك بالتعاون مع مراقبة أثار المدينتين، ومصلحة الآثار بالسرايا الحمراء طرابلس، تحديداً قسم المسح الأثري وقسم أرشيف الخرائط وإجراء المقابلات معهم، كما تمّ الحصول على الصور الجوية لسنة 1966 من مصلحة المساحة الليبية، وصور (Google Earth)

حديثاً لسنة 2022 للمدينتين الأثريتين، والخرائط الطبوغرافية مقياس 1:50000 والجيولوجية مقياس 1:25000 كما تمّ الاطلاع على التقارير والدراسات المتعلقة بوادي لبدة من الهيئة العامة للمياه. كذلك تمّ جمع المعلومات من خلال الزيارات الميدانية باعتبارها مصدراً مهماً لاستقاء المعلومات وأساس الدراسات الجغرافية عامة والمورفولوجية خاصة، سواء بالملاحظة البصرية أو القياس أو جمع الأدلة، حيث تتضح الصورة الكاملة عن منطقتي الدراسة، وتمت الزيارات الميدانية خلال السنوات من (2022، 2024) وفي مختلف فصول السنة، وذلك لأخذ الصور التي تبين على سبيل المثال أشكال تجمع مياه الأمطار داخل المعالم كنوع من التوثيق العملي، كما أفادت معاينة الشواهد الأثرية في التّعرف على مواضع الهدم والتآكل، وأخذ القياسات للتشققات والحُفر الناتجة عن التجوية والتعرية بالمدينتين، كما تمّ ملاحظة التآكل الشديد وجرف أجزاء كبيرة من المعالم بواسطة التعرية البحرية، كذلك تم ملاحظة مظاهر التلوث بالغازات وبالنفائيات، كل ذلك لم يتسنّ معرفته لولا المعاينة البصرية من خلال الزيارات الميدانية، التي توضح حقيقة ما تعرضت له المدينتان الأثريتان جراء المخاطر الطبيعية.

2-مرحلة الكتابة:

تُعد هذه المرحلة آخر مراحل في الدراسة، إذ تمّ فيها تحليل البيانات والمعلومات، وتبويبها وترتيب الجداول والخرائط، وإجراء عمليات الربط والمقارنة في فصول الأطروحة، وعرض النتائج والتوصيات وإخراجها في قالب منسق ومتكامل.

الوسائل المستخدمة في الدراسة:

1-الخرائط الطبوغرافية لمدينة صبراتة لوحة (11790) مقياس 1:50000، والخمس لوحة (II 2190) مقياس 1:50000مصلحة المساحة.

2-الخريطة الجيولوجية الخمس مقياس 1:25000م الصادرة عن مركز البحوث الصناعية طرابلس، ليبيا الإصدار الثاني، وذلك لاستخراج الخريطة الجيولوجية لمدينة لبدة الأثرية، والخريطة الجيولوجية طرابلس مقياس 1:25000م الصادرة عن مركز البحوث الصناعية، لاستخراج الخريطة الجيولوجية لمدينة صبراتة الأثرية، باستخدام Arc map 10.5.

3- الصور الجوية لمدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين، لسنة 1966-والفضائية، وصور Google Earth حديثة لسنة 2022، وذلك لمقارنة مدى تغير خط الساحل، ورسم الخريطة الجيومورفولوجية الديناميكية التي توضح مواضع التآكل، وتحديد مسافاتهما بدقة وفق برمجية (Arc map 10.5) في نظم المعلومات الجغرافية وبرمجية Adobe Illustrator.

4- الصور الفوتوغرافية: استخدمت لتوضيح معالم المدينتين، وكدليل بصري للمظاهر التي خلفتها المخاطر الطبيعية من تفكك وتآكل وهدم لمعالم المدينتين.

5- البيانات المناخية لمنطقة الخمس وصبراتة، الصادرة عن وكالة ناسا للمدة الزمنية (1980-2020م).

[HttS: // power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/? Fbclid =IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5- vXoUdFpvYFUCD4lj43XLOyrdz8H V54-8bWCpNVK.](https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?Fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5-vXoUdFpvYFUCD4lj43XLOyrdz8HV54-8bWCpNVK)
NASA POWER |Data Access Viewer للمدة الزمنية (1981م -2020م)

6- برنامج (Excel)، لاستخراج المعدلات الشهرية والسنوية للعناصر المناخية وعرضها في جداول وأشكال بيانية.

7- نظم المعلومات الجغرافية (GIS) Geographical Information System هي مجموعة متكاملة من برمجيات نظم المعلومات الجغرافية توفر التحليل المكاني، وبناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للمواقع الأثرية بكل معلوماتها المكانية وغير المكانية في شكل نموذج خرائطي (Cartographic Model) يوضح درجات وأماكن الخطورة وأسبابها وأنسب الطرق لتفادي أضرارها على المدينة الأثرية، وذلك باستخدام برنامج (Arc GIS10.5). كما تمّ الاعتماد على هذا البرنامج في الدراسة المورفومترية لتوضيح خطر سيول وادي لبدّة على المدينة الأثرية، من خلال معالجة وتحليل المرئيات الفضائية لاستخراج نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) من المرئية الفضائية للقمر الصناعي (Land sat(8)، والملتقطة 13-10-2020م بدقة تمييزية 30x30متر تغطي وادي لبدّة.

8- اعتمدت الدراسة في تصنيف المخاطر إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وفقاً لمنظمة التراث العالمي وهي:

أ-الأحداث النادرة: يكون وقوعها أقل من مرة كل مائة عام تقريباً (من وجهة نظر منظمة التراث)، مثل الزلازل المدمرة، والحرائق الكبيرة.

ب-الأحداث الشائعة: تحدث مرات عديدة في القرن الواحد مثل (تسرب المياه، الحرائق الصغيرة، الطرق الخاطئة في التعامل مع القطع الأثرية).

ج-العمليات التراكمية: تحدث باستمرار أو بشكل متقطع مثل (تآكل الحجر بهوت بعض الألوان) (خوسيه وكاثرين، 2016م، ص53).

9-مقياس (ABC) لتحليل المخاطر: يستخدم للتعبير بشكل رقمي عن تواتر الحدوث، أو معدله، أو القيمة المفقودة المتوقعة، التي تتسبب بها الأخطار المختلفة. حيث أن A: لقياس تواتر وتكرار الخطر، أما (B&C) فتستخدم للتعبير عن القيمة في الأصل التراثي وقيمة الخسائر الناجمة عن الخطر (خوسيه وكاثرين، 2016م، ص51).

المصطلحات والمفاهيم:

1-المدن الأثرية: هي المدن التي مضى على تأسيسها أكثر من 100سنة، حسب تحديد منظمة اليونسكو. (مندل، 2020، ص4)

2-الموقع الأثري: وهو المكان الذي شهد نشاطاً إنسانياً قديماً وأحتفظ بآثار ذلك النشاط سواء على سطحه أم في باطن أرضه. (مندل، 2020، ص110)

3-المورفولوجية: دراسة الشكل الخارجي للسطوح وبنيتها.

4-الخطر على الآثار: هو ضرر بدرجة غير محددة قد يؤثر على الممتلك أو الأثر ومثاله تهديد محدد من الطبيعة يتعلق بظروف فيزيائية خاصة في وقت محدد (ستوفل، 2007، ص1).

5-التراث الثقافي: مجموعة الأبنية والمواقع الأثرية، والفنون والصناعات التقليدية. (ستوفل، 2007، ص1)

6-منظمة اليونسكو: هي منظمة دولية تُعنى بحماية المعالم الأثرية (مندل، 2020، ص4).

7-البازيليكا: وهي دار المحاكم، وتقوم أيضاً بوظيفة التبادل والتعامل التجاري، كما كانت تقام فيها المحاضرات العامة في بعض الأحيان، (الناضوري، 1967م، ص38-39).

9-الكوريا: تعني المجلس البلدي (كنريك، 2015، ص48).

9-التجوية: عمليات تفكك أو تحلل للصخور في مواضعها دون تحركها، (صبري محسوب، 1998، ص49).

10-التعرية: نحت الصخور ونقلها من أماكنها الأصلية ثم إرسابها في أماكن جديدة. (الركابي وكهار، 2019م ص3)

11-التلوث: التلوث كل ما يؤثر في جميع العناصر البيئية بما فيها من نبات، وحيوان، وإنسان، وفي تركيب العناصر الطبيعية غير الحية، مثل الهواء، والتربة، وغيرها فيؤدي إلى اختلال توازن العناصر البيئية. (بوجلابة، 2015م، ص17)

الدراسات السابقة:

لم يُدرس موضوع المخاطر الطبيعية على المواقع الأثرية لمدينتي لبدّة وصبراتة دراسة جغرافية تطبيقية مثلما جاء في هذه الدراسة، وكل الدراسات التي وجدت عن المدينتين هي دراسات أثرية تنقيبية أو ترميم وصيانة، أو دراسات تعريفية بمعالم المدينتين، من قِبَل كُتّاب أثريين ومؤرخين، وكتابات بعض البحاث الجيولوجيين، وهي:

أولاً-الدراسات التاريخية والأثرية:

1-دراسة الناضوري 1967م بعنوان: "لبده الكبرى" هو أحد الكتب من سلسلة النشرات المبسطة والسهلة التي أصدرتها مصلحة الآثار الليبية، لتعريف السياح بآثار بلادنا الزاخر بتراث الحضارات المتعاقبة منذ عصور ما قبل التاريخ وبعده، ويعد هذا الكتاب أول الكتب في تلك السلسلة والذي يحمل عنوان: **(المرشد إلى آثار لبدّة الكبرى)**، إذ ضم فصلين تحدث الفصل الأول عن "إمامة تاريخية" تضمن كيفية الوصول لموقع المدينة وزمن تأسيسها وتسميتها، والعهد التي مرّت بها ، العهد الفنيقي القرطاجي، والعهد النوميدي الروماني، عهد سبتموس سويروس، غزو الوندال والعهد البيزنطي، أما الفصل الثاني فقد تناول "زيارة لبدّة ووصف بقاياها"، حيث تحدث الكاتب عن كل معلّم وكيفية الوصول إليه وموقعة وزمن تأسيسه والحال التي كان عليها في العهود السابقة ووضع الحال. (الناضوري، 1967م)

2-دراسة عيسى (1978م): عن مدينة صبراتة منذ الاستيطان الفنيقي حتى الوقت الحاضر: يحتوي الكتاب ستة فصول، تناول الفصل الأول الفنيقيين، والفصل الثاني تحدث عن تطور مدينة صبراتة عبر العصور حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تناول المبحث الأول صبراتة في العهد الفنيقي القرطاجي، وتناول المبحث الثاني صبراتة بين التبعية لمملكة نموديا والحكم الذاتي، أما

الفصل الثالث فقد تحدث فيه الكاتب عن مدينة صبراتة وبداية التدخل الروماني، والفصل الرابع عن عصر الانهيار، وجاء الفصل الخامس عن الفتح الإسلامي لمدينة صبراتة، أما الفصل الأخير فقد تحدث عن الكشف عن مدينة صبراتة القديمة، ويُعد هذا الكتاب دليلاً أثرياً حسب ما أشار الكاتب. (عيسى، 1978م)

3-دراسة كنريك 2015: "دليل المواقع الأثرية في ليبيا، إقليم المدن الثلاث" حيث تناول كنريك في هذا الدليل من جملة ما تناول مدينة صبراتة، ومدينة لبدّة ومابهما من معالم وتحدث عن موقعهما، وزمن تأسيسهما وتسميتهما، ووصف بشكل دقيق كل معلم بحيث يستطيع القارئ تخيل المعلم، مع إضافة الصور التي تدعم الشرح وتساعد السائح في الوصول للمعلم بكل سهولة ويسر. وهذا الدليل هو النسخة العربية التي أهدتها جمعية الدراسات الليبية في لندن إلى الشعب الليبي بهدف نشر الوعي بالآثار وأهميتها بين كافة أوساط المجتمع في ليبيا للمحافظة عليه كموروث حضاري. (كنريك 2015)

4-دراسة عيسى(2024 م): مدينة صبراتة منذ الإستيطان الفنيقي حتى الوقت الحاضر: يتكون الكتاب في طبعته الجديدة من ثلاثة فصول، تحدث فيها الكاتب باختصار من خلال فصوله الثلاثة عن المعالم المهمة بمدينة صبراتة منذ العصر الكنعاني (الفينيقي)، مروراً بالعصر الروماني، فالبيزنطي، وصولاً إلى العصر الإسلامي، فالفترة الحديثة والمعاصرة، خصص الفصل الأول للحديث عن مدينة صبراتة خلال العصور التاريخية القديمة، والفصل الثاني تحدث عن الحياة العامة لمدينة صبراتة خلال العصرين الكنعاني (الفينيقي) والروماني، أما الفصل الثالث والأخير فقد تحدث فيه الكاتب عن مدينة صبراتة منذ العصر البيزنطي حتى الوقت الحاضر. عيسى، 2024م)

ثانياً -الدراسات الجيولوجية:

1-دراسة الخالصي(2012): "علاقة صخور مكاشف تكاوين فترة السنوماتيان - البلايستوسينية المحيطة بمدينة لبدّة الأثرية مع الكتل الصخرية المستخدمة في بناءها الواقعة شمال غرب ليبيا"، من خلال الدراسة الطبقيّة والبتروغرافية لتتابعات المكاشف الكربوناتيّة المحيطة بمدينة لبدّة الأثرية، ولكتل 25 موقعاً أثرياً داخل المدينة، تبين أنّ معظم جدرانها وارضياتها سُيّدت من صخور كربوناتيّة، جُلبت من ثلاث وحدات طبقيّة صخرية وهي تكوين الخمس مصدرها محجر رأس الحمام والآخر في وادي غنيمّة، وتكوين سيدي الصيد (عضو عين طبي)، ومصدرها المحاجر الواقعة قرب

ميناء الخمس، وفي وديان هجم الحقل والصياح وقوقاس، والتكوين الثالث تكوين قرقارش الفتاتي الجيري، وتحديدًا عضو كروط، الذي يمثل المكون الأساسي لجدران المدينة، جَلِبَت صخوره من محاجر النقازة وكروط ومن مكاشفه الواقعة قرب ميناء الخمس، أظهر التحليل العاملي سيطرت ثلاثة عوامل محتملة على توزيع الكتل الصخرية في المدينة وهي الليثولوجي والزمن وطبوغرافية المدينة، وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها تنوع تركيبها الصخري ما بين الرسوبي الكيمائي والرسوبي غير الكيمائي والناري والمتحول، وقد اقتصر استخدام الأخيرتين على الأعمدة فقط. (الخالصي، 2012م، ص43، العدد3)

2-دراسة الشوشان وآخرين (2019): عن "تقييم أضرار التجوية الفيزيائية على صخور مواد بناء مدينة صبراتة الأثرية"، هدفت الدراسة إلى تقييم أضرار التجوية الفيزيائية على صخور البناء، وصنفت أضرارها وحددت أمكنة انتشارها داخل المدينة، كما بينت شدة ضرر كل صنف منها على كتل ومواد البناء، وتوصل الباحثون إلى أنّ التجوية بأنواعها تؤثر على صخور البناء، وإنّ جميع مباني المدينة متضررة بشكل كبير، وبخاصة في مناطق الشمال والوسط وغرب المدينة، حيث تراوحت شدة الضرر من (أربع إلى خمس درجات). (الشوشان وآخرون، 2019، ص345، العدد13)،

ثالثاً -الدراسات الجيومورفولوجية المحلية:

1-دراسة أمينة أبوبكر 2024 "خطر تآكل خط الساحل على مدينة لبدّة الكبرى باستخدام تقنيات (GIS)" هدفت الدراسة إلى قياس معدّل تآكل خط الساحل وأثره على معالم مدينة لبدّة الكبرى، ولتحقيق هذا الهدف تمّ القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمعاينة المعالم فضلاً عن التّعرف على جيومورفولوجية ساحل المدينة الأثرية ، بالإضافة إلى تحديد العوامل المؤثرة في التآكل من خلال ما توفر من صور جوية صادرة عن مصلحة المساحة الليبية لسنة 1966 وصور (Google Earth) حديثة لسنة 2022 في تواريخ متفاوتة ، وذلك لمقارنة ورسم خط الساحل وإنتاج خرائط تحدد وضعيته من حيث الاستقرار أو التغير باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لعلّ أهمها تآكل المعالم الشمالية للمدينة الأثرية كالميناء، والميدان القديم والمعابد. بشكل كبير حيث بلغ متوسط المعدل العام لتآكل خط الساحل لمدينة لبدّة 0.27 متر سنوياً، ممّا شكّل خطراً على المعالم يُنذر بزوالها، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل الفوري على تشكيل

فرق الصيانة والترميم المختصة في مجال صيانة الآثار الساحلية المتضررة من خطر التعرية البحرية. (أوبكر، ص 1، مؤتمر 5-6 مايو 2024)

2-دراسة أمينة أبوبكر 2024 "مخاطر سيول وادي لبدة على مدينة لبدة الأثرية سيول (1987-1988م) نموذجاً": هدفت الدراسة إلى معرفة مخاطر سيول وادي لبدة على المدينة الأثرية لبدة، الواقعة شرق مدينة الخمس بحوالي 3كم، باعتبارها إحدى المدن الأثرية الثلاث (لبدة، أويا، صبراتة)، التي شكّلت إرثاً حضارياً ومورداً اقتصادياً مهماً، وذلك بإعداد قاعدة بيانات عن الخصائص المورفومترية لحوض وادي لبدة باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لفهم أسباب السيول وتقديمها لمتخذي القرار لوضع الاستراتيجيات المناسبة لتفادي أخطارها على معالم المدينة الأثرية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها: تنوع الخصائص المورفومترية لوادي لبدة، واقترب شكل حوضه من الشكل المثلث والذي زاد من تكرار الفيضانات، التي شكلت خطراً على معالم المدينة الأثرية الواقعة على جانبي الوادي وعند مصبه، بالإضافة إلى أنّ المعالم الأكثر تضرراً من السيول هي الواقعة في الجزء الشرقي والأوسط، والجزء الشمالي الشرقي للمدينة، وبدرجات خطر وصلت إلى 12 من 15 درجة وهذا ما أثبتته مقياس (ABC) لتحليل المخاطر. (أوبكر، مجلة الدراسات الجغرافية، المجلد 4، العدد 2، 2024، ص61)

3-دراسة محمد عبد الرسول (2013م)، عن التجوية وأثرها على المناطق الأثرية بمنطقة سرت، هدفت الدراسة للتعرف على مظاهر التجوية المؤثرة على المواقع الأثرية بالمدينة، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها، التأثير الكيميائي والميكانيكي لدرجات الحرارة، وسرعة الرياح، والقرب من البحر على اللوحات الجدارية، في منطقتي قصور حسان والسلطان. (عبد الرسول، 2013م ص269.284)

رابعاً -الدراسات الجيومورفولوجية العربية:

1-دراسة عبد الرسول (2011م) عن الأخطار الجيومورفولوجية على المناطق الأثرية بمحافظة سوهاج- باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث أوضح تأثير أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتجوية الريحية والمائية، والسيول وحركة المواد على السطح والإنسان على المواقع الأثرية. وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج أبرزها أنّ المنطقة حسب الخطر

الجيومورفولوجي. تقع تحت درجات خطورة متباينة منها شديدة الخطورة، وخطرة، ومتوسطة الخطورة، وقليلة الخطورة (عبد الرسول، 2011م، ص 322..325)

2-دراسة نجلاء سيد محمد عبد الحليم (2019م) عن الأخطار الجيومورفولوجية على المناطق الأثرية بمحافظة المنيا- باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث أوضح تأثير أخطار التجوية، والسيول وحركة المواد على المناطق الأثرية، وأخطار منسوب المياه الجوفية، وكذلك حركة الرمال. وتوصلت الباحثة لمجموعة من النتائج أبرزها أن المنطقة حسب الخطر الجيومورفولوجي. تقع تحت درجات خطورة متباينة منها شديدة الخطورة، وخطرة، ومتوسطة الخطورة، وقليلة الخطورة. (نجلاء، 2019م، ص 335..338)

3-دراسة ناصر الركابي، وعبد الكريم كهار (2019) بعنوان: أثر عمليات التعرية على المواقع الأثرية في محافظة واسط، هدفت الدراسة إلى بيان الأثر الذي تتركه عمليات التعرية في المواقع الأثرية، من خلال التأثير الذي تمارسه الظروف الطبيعية والبشرية، والتعرف على العمليات الأكثر بروزاً في تلك المواقع، وبيان ذلك من خلال المعادلات الرياضية، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج لعل أهمها مساهمة الرياح في تنشيط الدور التعريوي من خلال قدرتها على نقل المواد المفتتة ورواسب المدن الأثرية، كما تلعب الأمطار دوراً مهماً في تأثيرها على الموروث الرافديني ولاسيما المباني القائمة أو بقايا المدن القديمة المطمورة. (الركابي، وكهار 2019م، ص أ، العدد 148)

خامساً -دراسات عن أثر التلوث البيئي على المدن الأثرية

1-دراسة محمد الخازمي (2014م): ومعمّر عباد، التلوث البيئي وأثره على الآثار الكلاسيكية والإسلامية في مدينة الخمس الليبية، تناول الباحثان التلوث البيئي وأثره على الآثار الفينيقية والرومانية والبيزنطية وأهمها مدينة لبدة الكبرى، وفيلا سيلين، والآثار الإسلامية كالمساجد، وهدفت الدراسة إلى توضيح ماهية التلوث البيئي وأسبابه بمنطقة الدراسة وأضراره على تلك الآثار الكلاسيكية والإسلامية، وتوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن مصنعي الأسمنت ومصنع الرب والمحطة البخارية تُعد من أهم مصادر التلوث البيئي في مدينة الخمس. (الخازمي وعباد، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 28، 2014م، ص أ).

2-دراسة فوزية سعاد بوجلابة (2014): أثر التلوث البصري على المباني التاريخية (مدينة تلمسان بالجزائر نموذجاً)، هدفت الباحثة إلى التعريف بمشكلة التلوث البصري الذي تعاني منه مدينة تلمسان من خلال رصد مظاهر ميدانياً لمعرفة أسبابه، وخلصت إلى عدة نتائج أهمها ظاهرة التلوث حديثة النشأة ولكنها أثرت بشكل كبير في المدن التاريخية كمدينة تلمسان. (بوجلابة، 2014، ص 35..49)

3-دراسة فوزية سعاد بوجلابة (2015): أخطار التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينة وهران وتلمسان هدفت الدراسة لزيادة التوعية بمخاطر التلوث البيئي على المعالم الأثرية، والسعي لمعرفة حجم تأثير التلوث باختلاف أنواعه على المعالم الأثرية، حيث تناولت الدراسة مصادر وأسباب التلوث البيئي، ونشاط وأثار التلوث البيئي على المعلم الأثري والمحيط، أيضاً المعطيات التاريخية والجغرافية لمدينتي تلمسان وهران، وأثر التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينة تلمسان، كذلك أثر التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينة وهران، وشمل الفصل الأخير على الدراسة التحليلية لأثر التلوث البيئي على العينات المدروسة، ومعالجة أخطار التلوث البيئي، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج لعل أهمها، أن التلوث البيئي يتخذ عدة صور أهمها التلوث الكيميائي، والتلوث البيولوجي والتي تم التعرف عليها ميدانياً. (بوجلابة، 2015، ص 278..282)

هيكلية الدراسة:

تضمنت الدراسة خمسة فصول بدأت بالإطار النظري للدراسة، المستخلص، والمقدمة ثم مشكلة الدراسة تساؤلاتها وفرضياتها، وأهدافها، وأهميتها، ومبررات اختيار موضوعها، وحدودها المكانية والزمانية، ومناهج الدراسة، وأدواتها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة:

تناول الفصل الأول دراسة نشأة مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين والخصائص الطبيعية لموقعيهما، حيث تمّ إعطاء لمحة تاريخية عن نشأة المدينتين، وأصل التسمية وزمن التأسيس، وأعمال التنقيب عن المدينتين، ومعالم المدينتين ومورفولوجيتهما، كما تمّ تناول الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة، من حيث البنية الجيولوجية، والتركيب الصخري توزيع التكوينات الجيولوجية لموضع المدينتين، والتركيب الصخري لكتل بناء المدينتين، والمظهر الطبوغرافي، والمناخ، والغطاء النباتي بمنطقتي الدراسة.

وخصص الفصل الثاني لدراسة خطر التجوية على المدينتين الأثريتين، من حيث العوامل المؤثرة على نشاط التجوية بمنطقة الدراسة، وأنواعها وأشكالها والمتمثلة في التجوية الميكانيكية، والكيميائية والحيوية، والتجوية بفعل الإنسان، كما تم دراسة خطورة ذلك على المعالم الأثرية بالمدينتين الأثريتين، وحجم خطر التجوية الحالي وتوقع أضرارها مستقبلاً، وحجم خطر الزلازل وتوقع حدوثها مستقبلاً، ومقياس (ABC) لتحليل حجم الخطر على منطقتي الدراسة، ثم الحلول المقترحة للحد من خطر التجوية

أما الفصل الثالث ركز على دراسة خطر التعرية (المطرية والريحية) على المدينتين الأثريتين

من حيث توضيح أشكال التعرية المطرية بالمدينتين الأثريتين والمتمثلة في تجمع مياه الأمطار، والتعرية الصفائحية (الغطائية)، وتعرية المسيلات المائية، والتعرية الإخدودية، متناولاً دراسة الخصائص المورفومترية لوادي لبدة من حيث الخصائص المساحية والشكلية لحوض تصريفه، وخصائص التضرس والانحدار لسطح حوضه، والخصائص المورفومترية لشبكة تصريفه، والخصائص الهيدرولوجية لحوض التصريف، ثم درجات الخطورة بالأماكن القريبة من الوادي، وصيانة المعالم من أثر الأمطار، والتعرية الريحية، كذلك عمليات التعرية الريحية ومظاهرها التفرغ الهوائي، والنحت (الصقل)، والترسيب الريحي، وصيانة المعالم من أثر التعرية الريحية. ومقياس (ABC) لتحليل حجم التعرية المطرية والريحية على المدينتين الأثريتين.

وتطرق الفصل الرابع لخطر تآكل خط الساحل على المعالم الأثرية بالموقعين الأثريين.

من حيث دراسة جيومورفولوجية الساحل المطل على المدينتين الأثريتين، والتعرية البحرية على معالم المدينتين الأثريتين، والمظاهر الجيومورفولوجية بساحل مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين، والمظاهر الناتجة عن النحت والتعرية البحرية، والمظاهر الناتجة عن النحت والتعرية بساحل مدينة لبدة، وأثر الجروف على المعالم الأثرية بلبدة، ومظاهر الإرساب البحري، والأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن التعرية البحرية والمتمثلة في الفجوات والتقوَب الريحية، والحزوز الريحية، والمظاهر الناتجة عن النحت والتعرية البحرية بساحل مدينة صبراتة الأثرية متمثلة في أثر الجروف على المعالم الأثرية بالمدينة، ومظاهر الإرساب البحري بساحل مدينة صبراتة الأثرية، و الأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن التعرية الريحية بساحل مدينة صبراتة الأثرية متمثلة في الكهوف

والفجوات والثقوب الحزوز الريحية، ومخاطر تآكل سواحل لبدّة وصبراتة الأثريتين، ومقارنة تغير خط الساحل بالمدينتين، وانتهى الفصل باستخدام مقياس (ABC) لتحليل حجم خطر التآكل، والحلول المقترحة للحد من التآكل بساحل المدينتين الأثريتين.

واهتم الفصل الخامس بدراسة خطر التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينتي لبدّة وصبراتة، متناولاً مقدمة عن التلوث، وأنواعه الموجودة بالمدينتين الأثريتين، وهي التلوث الهوائي، ومصادر التلوث الهوائي بمدينة لبدّة، ونماذج لمظاهر التلوث الهوائي لمعالم مدينة لبدّة، ومصادر التلوث الهوائي في مدينة صبراتة الأثرية، و نماذج لمظاهر التلوث الهوائي لمعالم مدينة صبراتة، والتلوث البصري، ومصادر التلوث البصري بالمدينتين، و مظاهر التلوث البصري بالمدينتين، والتلوث بالنفايات، و نماذج لمظاهر التلوث البصري الموجودة بكل معلم من معالم المدينتين الأثريتين، وانتهى الفصل باستخدام مقياس (ABC) لتحليل حجم التلوث على منطقة الدراسة، والحلول المقترحة للحد من خطر التلوث بالمدينتين الأثريتين.

وتضمنت خاتمة الدراسة: النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع وضع التوصيات للحد من الأخطار الطبيعية التي تهدد مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين.

الفصل الأول

نشأة مدينتي لبدة وصبراتة والخصائص الطبيعية لموقعهما

أولاً-لمحة تاريخية عن نشأة المدينتين

ثانياً- الخصائص الطبيعية لموقع المدينتين الأثريتين.

1-البنية الجيولوجية

2-التركيب الصخري.

3 -المظهر الطبوغرافي.

4 -المناخ.

5- الغطاء النباتي.

لمحة تاريخية عن نشأة مدينتي لبدة وصبراتة:

تمهيد تشغل مدينتي لبدة وصبراتة مركزاً مرموقاً في تاريخ الحضارة الإنسانية، فقد تأسستا كمحطات على يد البحارة الفينيقيين أثناء رحلاتهم التجارية عبر المتوسط، حيث جذبهم الموقع الاستراتيجي للساحل الليبي فأسسوا مجموعة من المحطات التجارية، ما لبثت أن ازدهرت وأصبحت مدناً كبيرةً، وهي تريبوليس (لبدة الكبرى وأويا وصبراتة)، وقد ساعدهم في ذلك بساطة الساحل وخلوه من الخلجان الكبيرة، وسهولة الاتصال بين الساحل والمناطق الداخلية للتبادل التجاري (عيسى، 1978م، ص10)، كما ازدهرت بها التجارة، نتيجة لسهولة اتصالها بأواسط أفريقيا عن طريق القوافل التي كانت تعبر الصحراء الكبرى، وقد تناوبت على المدينتين بعد الحضارة الفينيقية العديد من الحضارات، وهي الرومانية والبيزنطية ثم الفتوحات الإسلامية، وأصبحت هذه المواقع إرثاً حضارياً ورافداً من روافد التنمية المستدامة للبلاد.

أولاً: مدينة لبدة الكبرى: (Leptis Magna)

أ- أصل التسمية وزمن التأسيس:

ورد اسم لبدة في المصادر التاريخية الكلاسيكية أي (اليونانية - الرومانية) بهيئة "لبتس مغنا" (Leptis Magna)، وبصيغة (لبكس مغنا) أو "لبسيس مغنا" (Leptcs Magna) أي الكبرى أو العظمى، وكانت الصيغة الأولى هي الغالبة، أما الصيغة الثانية فيبدو أنها مأخوذة من الاسم الفينيقي للمدينة أي لبقّي أو لفقّي في القرن الأول قبل الميلاد، وسميت بلبدة الكبرى تمييزاً لها عن لبده الصغرى التي أسسها الفينيقيون بالقرب من سوسة في تونس. هذا ولا يعلم بوجه التأكيد معنى اسم المدينة واشتقاقه وهل هو من أصل فنيقي أو ليبي فمن بين ذلك أنها مشتقة من اسم القبيلة الليبية الشهيرة (اللواته) المحرفة إلى لبّاتة، أو هي من العبارة الصيداوية الفينيقية لبياده، ومعناها مدينة البادية أو طرف البادية ذهب البعض إلى أنّ اسم لبدة مشتق من اسم القبيلة الليبية القديمة (ليبو) في أواخر الألف الثاني ق.م. (الناضوري، 1967م ص11)

وقد تأسست لبدة في بادئ الأمر كمحطة تجارية وميناء مؤقت لإرساء السفن وتبادل البضائع في مطلع الألف الأول ق.م. على يد البحارة الفينيقيين الذين اشتهروا بنشاطهم البحري وعلمهم بمسالك البحار وبالسواحل الغنية بتجارها، ومن بين ذلك سواحل أفريقيا الشمالية التي انجذبت إليها للتجارة

الرابحة بينها وبين قلب القارة الأفريقية، ثم تطورت كمدينة متكاملة على يد الرومان حيث نالت صفة المستعمرة والرعية الرومانية في عهد الإمبراطور تراجان 981-117م، وازدهرت على يد الإمبراطور الليبي سبتموس سيفروس 193-211م، وخصها بالرعاية وأنشأ فيها المباني الضخمة فامتدت في عهده اتساعاً لم تشهده في عهودها إلى أن جاء الوندال (439م) فالحقوا بها الدمار والخراب، ثم أعاد بناءها البيزنطيون 534م، (الناصري، 1967م ص 12-13)

ب: أعمال التنقيب في لبة: بدأت التحريات الإيطالية في لبة عام 1920م، حيث أزيلت كتبان الرمال التي غطت المدينة (عيسى، 1978م، ص 28-29)، الصورة (1).

الصورة (1) كتبان الرمال التي غطت لبة حتى عام 1922



المصدر: Libya-Italy نيكول باترون، الفلوس محمد-33، 34، 2021م

ثم توقف النشاط الأثري في الحرب العالمية الثانية واستؤنفت فيما بعد على يد (آنا ماريا) باسم (معبد فلافيو لبة) وهي أقدم بعثة إيطالية عاملة بعد استقلال ليبيا (لويزا، ص 136، جامعة روما 1995)، كما كانت تحريات من قبل علماء آثار ومرممين من بريطانيا في منتصف ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الأعمال المشتركة بين المنقبين والمرممين الليبيين بإشراف مصلحة الآثار الليبية عام 1954م، وعلى رأسهم ابن مدينة الخمس (عمر سالم المحجوب) الذي كانت له بدايات مع المرمم والمنقب الإيطالي (أنطونيو دي فيتا)، كما شارك في أعمال الترميم في ثمانينيات القرن الماضي مع منظمة اليونسكو؛ عامي 1987-1988م. (Libya-Italy نيكول باترون، الفلوس محمد- 2021م

33،34) ولكن أعمال التنقيب بشكلها السابق توقفت منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، ولا زالت باقي المعالم مطمورة لم يتم التنقيب عنها كما هو موضح بالشكل (2) ممّا يتحتم الكشف عنها واستثمارها كمورد سياحي.

الشكل (2) المعالم الظاهرة والمساحات المطمورة بمدينة لبداء الكبرى



المصدر: الأطلس الوطني، خرائط أثرية مقياس الرسم، 1:6000، 1978، ص 23.


ج-المعالم والشواهد بمدينة لبداء:

بالنظر إلى مخطط مدينة لبداء الأثرية الشكل(3) تتضح مواقع معالمها كالاتي:

1-المسرح:

يقع في الجزء الغربي للمدينة، بُني في العهد الأول والثاني للميلاد من قبل (حنو بعل روفس)، وقُدّم كهدية للإمبراطور أغسطس ويتألف من مدرج نصف دائري كما هم موضح بالصورة (2)، رغم شبهه بمسرح صبراتة إلا أنّه أقدم منه ب200عام، ويعني ذلك أنّه أقدم مسرح من نوعه لا يزال موجوداً في شمال أفريقيا، وهو نوع يربط ما بين المسرح اليوناني المثالي الذي يستخدم انحدار الأرض الطبيعي لإسناد مدرجات الجلوس، وبين المسرح الروماني الذي يستخدم هياكل تحتية من جسور

الشكل (3) مخطط مدينة لبده الأثرية



المصدر: إعداد الباحثة استناداً لمخطط المدينة الأثرية (الناضوري، ص8) باستخدام برنامج Arc GIS-Arc Map 10.5

مقنطرة لإسناد مدرجات الجلوس، ويلاحظ أنّ الجدار الأمامي لسطح المسرح له سطح مستوٍ لا تتخلله سوى القليل من الزخرفة، بعكس مثيله مسرح صبراتة. والهيكل الأصلي لمنصة المسرح أعيد تشييده بالرخام بنفس أسلوب مسرح صبراتة في عام 157-158م، (كنريك، 2015، ص121)

2- المسرح الدائري (حلبة المصارعة) :

يقع المسرح الدائري في نهاية طرف المدينة الشرقي، تحديداً لصيق الضلع الجنوبي من حلبة السباق، ويبعد نحو 1كم من الرصيف الشرقي للميناء، وقد شُيد في حدود عام 65م، وبنِي في حفرة على هيئة قمع في تل طبيعي من الحجر الرملي الهش، كما هو موضح بالصورة (3)، والجزء الأوسط فيه دائري محاط بمقاعد الجلوس التي تتخللها السلالم الحجرية المؤدية إلى الممرات الدائرية التي يرقى منها إلى المقاعد العليا، وكان مُعدّ لعرض صراع ومطاردة الحيوانات الوحشية، وللمبارزة والمصارعة بين المصارعين، حيث كان يُؤتى بسجناء الحرب والمجرمين في هذا الملعب مع الحيوانات المقترسة التي تُجهز عليهم، ثم يتم إخراجهم من البوابة الغربية لحلبة المصارعة والتي أُطلق عليها اسم بوابة الموت. (الناضوري، 1967، ص8)

3- حلبة السباق :

تقع شرق الميناء بنحو 800م، قريبة من الساحل وتُعد حلبة السباق في لبدية من حلبات السباق الكبرى في العالم الروماني، حيث تبلغ مساحتها 450x100متر²، ومن المحتمل أنها أنشئت في عام 162م، في عهد مرقس أوريليوس الصورة(4)، وقد خُصت حلبات السباق التي شاعت في العالم الروماني آنذاك لسباق العربات. (الناضوري، 1967، ص 48-49)

4-الملعب الرياضي وحمامات هادريان:

أ-الملعب الرياضي(بليسترا):

محاذاً لحمامات هادريان من جانبها الشمالي، وهو ميدان الرياضة والألعاب، قوامه ساحة مستطيلة كبيرة تنتهي في كل من ضلعها القصيرين بنصف دائرة اوحنية، ويحيط بها رواق مسقوف من الاعمدة الكورنثية ذات الأبدان من الحجر المعروف بإسم (سيبولينو)، ويخرج من ضلعها الشمالي حجرتان مستطيلتان كل منهما ذات اروقة داخلية وجانبية في جدارها الشمالي. (الناضوري، 1967، ص 33)

ب-حمامات هادريان:


تقع شرق قوس سبتموس سيفيروس ، كانت الحمامات في العصور الرومانية من مستلزمات الحياة الاجتماعية لدى عامة الناس، حيث بُنيت في 126-127م، وأُجريت عليها بعض التعديلات في عهد الإمبراطور كومودوس 180-193م، كما تمّ تشييدها في عهد الإمبراطور هادريان 137م، الصورة(5) وهي أول مجمع كبير يتم فيه استخدام الرخام الملون المستورد من أجزاء أخرى من شرق البحر المتوسط، ليس للأعمدة فقط بل كل تغليف المتعدد للأرضيات والجدران ، بُنيت هذه الحمامات الفخمة على غرار الحمامات الكبرى في روما، بتصميم يتميز بالتناظر، حيث المحور المركزي تشغله الأجزاء الرئيسية والحجرات، أما الأجزاء الثانوية فقد جمعت بهيئة متقابلة في كلا الجانبين بها أجزاء مكشوفة وأخرى مغطاة، وتتألف من ثلاثة أجزاء أهمها حجرة الحمام البارد قوامها صالة فخمة مبلطة بالمرمر، كذلك جدرانها وسقفها متكون من الكونكريت في طبقات صلبة وهي تقوم فوق أعمدة فخمة من حجر السيلينوم وبالطراز الكورنثي، كذلك توجد حجرة للحمام الفاتر وأخرى للحمام الحار، وتمّ

الصورة (2) المسرح



المصدر: تصوير أسامة بوجناح، ليدة 2024م.

الشكل (4) مخطط مدينة ليدة الأثرية



المصدر: إعداد الباحثة استناداً لمخطط المدينة الأثرية (الناصوري، ص8) باستخدام برنامج Arc GIs-Arc Map 10.5

الصورة (4) حلبة السباق



الصورة (3) الملعب المدرج أوالمسرح المستدير



تصوير الباحثة 1-أكتوبر - 2022م.

إضافة حجرات للتعريق والتي تعرف بالأتينية (لا كونيا) والتي يستخدم بها البخار بواسطة تمرير الهواء الساخن عبر أنابيب من القرميد مثبتة في الجدران. (الناضوري، 1967م، ص 33-34)

5- شارع الأعمدة:

هو من بين الآثار المهمة من عهد الإمبراطور سيوروس ومن فرائد المآثر التذكارية في العالم، وهو يصل بين الحمامات الهادريانية وبين ميناء المدينة، وكان الشارع الرئيسي للبلدة في العهد السويري، وهو يحاذي ميدان سويرس وبسليقتة، طوله زهاء (500م) وعرضة نحو (35م)، ولعل ما زاده مهابة وروعة أنّ جانبيه يكتنيفهما رواقان ممتدان على طوله، يقومان على أعمدة فخمة، وهو كان السبب في تسميته بشارع الأعمدة، (colonnaded Street)، وهو بحالته هذه يعد مثالا رائعا للشوارع الفخمة التذكارية، وتقوم هذه الأعمدة وعددها في كل صف 150 عموداً، على قواعد مربعة وأبدانها من حجر (السييلنو) وتيجانها مزينة بزخارف جميلة من نبات اللوتس، ومن الجدير بالذكر أنّ الأعمدة تحمل الأقواس المعقودة فوق تيجانها مباشرة، وهو من أقدم الأمثلة المعروفة حتى الآن لمثل هذا النوع من العمارة، (الناضوري، 1967م، ص 36-37). الصورة (6) والذي صار من العناصر المعمارية الأساسية في فن العمارة الإسلامية والأوربية، (لم يعد موجود إلا القليل منها نتيجة زلزال عام 356م، وفيضانات وادي لبدة المتوالية خاصة عامي 1987-1988).

6- قوس سبتموس سيفيروس :

يعد قوس سبتموس من أولى المعالم الأثرية المهمة في المدينة، يقع في تقاطع شارعي (كاردو الشارع الطولي الشمالي الشرقي الجنوبي الغربي، وشارع ديكومانوس الشارع العرضي)، وهو نصب روماني أقيم للإمبراطور سبتموس سيفيروس، بمناسبة قدومه إلى مسقط رأسه مدينة لبده في عام 203م، والقوس في أصله الكامل كان ذا منظر مهيب ومن نوع أقواس النصر المشهورة، والجزاء الداخلية من القوس مبنية من حجر الكلس ولكنة كان مكسواً في الأصل بحجر المرمر، أما هيكل القوس فهو مبني من الحجر الجيري، وتتكون ركائزه من كتل منحوتة من الحجر الجيري الرمادي اللون تم استخراجها من محجر رأس الحمام بمدينة لبدة (الناضوري 1967م، ص 30-31)، وما نراه اليوم هو قوس مرمر من قبل الأثريين الإيطاليين (ساندرو ستوكي - أنطونيو دي فيتا وأخرين) دام ترميمه حوالي 20 عاماً. (باتروني والترجمان، 2023م، ص 159)، الصورة (7).


الصورة (5) حمامات هادريان

الصورة (6) شارع الأعمدة



الشكل (5) مخطط مدينة لبيده الأثرية

المصدر: تصوير الباحثة 26-مايو- 2022م.



المصدر: إعداد الباحثة استنادا لمخطط المدينة الأثرية (الناضوري، ص8) باستخدام برنامج Arc GIs-Arc Map 10.5

7- قوس تيبيروس:


يقع في الزاوية الجنوبية لمبنى السوق شُيد في عام 35/36م، يمتدُّ عبر الشارع الرئيسي وهو قوس بسيط مشيد من الحجر الجيري (كنريك، 2015، ص 117)، وخالٍ من الزخرفة باستثناء الكرنيش وقد شُيد القوس بمناسبة تعبيد شوارع المدينة في عهد الحاكم روبل يوس بلاندوس (الناضوري، 1967، ص43)، الصورة (8).

الصورة (7) قوس سبتيموس سيفيروس. الصورة (8) قوس تيبيريوس. الصورة (9) قوس تراجان.



المصدر: تصوير الباحث 26-مايو- 2022. المصدر: تصوير الباحث 26-مايو- 2022. المصدر: تصوير الباحث 26-مايو- 2022.

الشكل (6) مخطط مدينة لبدة الأثرية



المصدر: إعداد الباحث استناداً لمخطط المدينة الأثرية (الناصري، ص8) باستخدام برنامج Arc Map 10.5

8- قوس تراجان:

يقع عند ملتقى طريقين من طرق المدينة، أحدهما الشارع العمودي الرئيسي والثاني أحد الشوارع العريضة، وقد بُني كله بأحجار الكلس الحجر الجيري الرمادي اللون، وهو مثل قوس تيبيريوس ذو أربعة مداخل ويرجع زمن القوس إلى 109-110م، ولعلّه يخلد منح الإمبراطور تراجان مدينة لبدة مركز المستعمرة، كما أنه أقدم الأقواس المشيدة بهذا الطراز، (عيسى، أقواس النصر، 2010م، ص43). الصورة (9).

9-الميدان القديم :

يقع عند بروز طبيعي شمال مدخل الميناء، الذي تأسس عند مصب وادي لبدة، كما يقع هذا الميدان على أنقاض المحطة التجارية الفينيقية التي تطورت إلى مدينة (باتروني والترجمان وآخرون، 2022م، ص159، وهو عبارة عن ساحة مربعة تأسست في 5ق.م - 2ق.م، في عهد الحاكم الروماني (كالبيرونيس بيسو)، إن الميادين هي مركز حياة المدينة الاجتماعية، ويحيط به معابد المدينة الرئيسية، وبعض المباني العامة الأخرى، من ضمنها البسيلايقة ، (كنريك، 2015ص109)، الصورة (10).

10-الميدان السيفيري:

يُعرف بالميدان الجديد تمييزاً له عن الميدان القديم، وهو من أعظم الأثار الرومانية القديمة، يقع على الضفة الغربية لوادي لبدة، يمكن الدخول إليه من أحد مداخل شارع الأعمدة، وهو ميدان مهيب يضاهي في روعته وفخامته الميادين الإمبراطورية الكبرى في روما، وقوامه ساحة كبرى مستطيلة الشكل مكشوفة أبعادها 100x 60 متر، ويحيط بها أروقة من أعمدة وهي شبيهة بشارع الأعمدة مؤلفة من حجر السبيلينو وتيجانها مزينة باللوتس والأكنتوس وتحمل فوقها أقواس من الحجر الجيري (كنريك 2015م، ص103)، الصورة (11).



11-البازيليكا:

تُعتبر من أفخم الأثار الباقية في لبدة وقوامها ساحة مستطيلة 80X 40 متر مقسمة طولياً إلى صحن ورواقين طوليين بواسطة صقّين من الأعمدة، وارضيتها مبلطة من المرمر كما أنّ جدرانها كانت مغطاة بصفائح من المرمر، وتوجد كتابة لاتينية على إحدى دعائها، إنّ هذا البناء بدأه سبتموس سويروس وأكملة ابنة(كاراكلا) في 216م. وأهم وظائفها أنّها كانت دار للمحاكم، وتقوم أيضاً بوظيفة التبادل والتعامل التجاري، كما كانت تقام فيها المحاضرات العامة في بعض الأحيان، (الناضوري، 2015م، ص38-39)، الصورة (12).

الصورة (12) البازيليكا.


الصورة (11) الميدان السيفيري.

الصورة (10) الميدان القديم.



المصدر: باتروني والترجمان ص 159. المصدر: تصوير الباحثة 26-مايو- 2022. المصدر: تصوير الباحثة 26-مايو- 2022.

الشكل (7) مخطط مدينة لبدة الأثرية



المصدر: إعداد الباحثة استنادا لمخطط المدينة الأثرية (الناضوري. ص 8) باستخدام برنامج GIs-Arc Map 10.5

12-المرفأ:

كان الاستيطان الأول في لبدة بسبب وجود مرفأ طبيعي عند مصب وادي لبدة، محمي بسلسلة من الجزر قريبة من الساحل، وبذلك أسست منشآت الميناء كما موضح بالشكل (8) بالقرب من

المستوطنة القريبة من الميدان القديم، مع أرصفة معمدة ومبلطة تعود إلى الإمبراطور نيرون على الضفة الغربية من وادي لبدة، الذي تم توسيع قعره وتبطينه بالخرسانة لتكوين قناة الميناء أو المرفأ، الشكل (8) التطوير المتواصل للمرفأ حتى أصبح ميناء في عهد سبتيموس سيفيروس.



المصدر: الأطلس الوطني، خرائط أثرية مقياس الرسم، 1:6000، ص 23.

ولقد تمّ إعادة تصميم الميناء بصورة شاملة في عهد سبتيموس سيفيروس وتوسيعه لدرجة أنّه بلغ 13 هكتار، وتمّ إحاطته بأرصفة بلغ طولها 1300م، وبذلك أصبح ثالث أكبر ميناء في غرب البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت، بعد (أوسيتا وسينتومتشيليا) في إيطاليا وتطلب هذا المشروع السيفيري توصيل الجزر الأنفة الذكر ببعضها لتصبح حاجزين كبيرين للأمواج يحيطان بالمرفأ وتأسيس مرفأ خارجي بإنشاء حاجز ثالث على الجهة الشرقية من المدخل وإنشاء أرصفة ومخازن مناسبة (كنريك 2015، ص126-127)، والصورة (13) توضح الميناء .

13-السوق :

يقع في نهاية الشارع العمودي للمدينة ، ويعود زمن تأسيسه إلى القرن 9- ق.م، مجمل وصف هذا السوق أنّه يتألف من باحة مستطيلة ومكشوفة تحيط بها أروقة من جهاتها الأربع وتمّ بناؤه كهدية للمدينة من حنو بعل روفس (الناضوري، 2015م، ص45)، الصورة (14).

14-معبد روما أغسطس:


يعد المعبد من الطراز المعروف بالإيطالي، تمّ بناؤه بين 14 - 19م، تحيط به صفوف من الأعمدة في الواجهة الأمامية ومن الجانبين، وكانت الأعمدة الأصلية من حجر الكلس، ثم بُدلت في

القرن الثاني الميلادي بأعمدة من المرمر كان ذلك في عهد بعل باثون وتيريوس (الناضوري، 2015م، ص43) كما بالصورة (15).

15- حمامات الصيد :


تقع في نهاية الجزء الشمالي الغربي من المدينة، بين السور الروماني ووادي الرصف على بُعد حوالي 92م من البحر، وقد سُميت بهذا الاسم، لأنه الجزء المخصص للحمام البارد فيها وقد زُينت بمشاهد صيد الحيوانات كما بالصورة (16) ولها ثلاثة أدوار، ويرجع عهد تأسيسها إلى ق2م، ومطلع ق3م، وهي أفضل مثال متكامل عن الحمامات الرومانية بسقوفها المعقودة بالقباب ومادة بنائها من الحجارة والكونكريت، ومن ناحية إستعمال هذه المادة تُعد الحمامات أحسن الأمثلة الباقية على طريقة البناء بلكونكريت الروماني التي تكامل استعمالها وتطورها في روما خلال القرن الأول ومطلع القرن الثاني الميلادي (الناضوري، 2015م، ص47)، الصورة (17).

الصورة (13) الميناء الصورة (14) السوق البونيقي. الصورة (15) معبد رومه اغسطس




تصوير الباحث 9-أكتوبر-2022م. تصوير الباحث 9-أكتوبر-2022 م. تصوير الباحث 9-أكتوبر-2022م.

الشكل (9) مخطط مدينة ليدو الأثرية



المصدر: إعداد الباحث استناداً لمخطط المدينة الأثرية د * الناضوري. ص 8 باستخدام برنامج Arc Gis-Arc Map 10.5

الصورة (17) لوحة جدارية بحمامات الصيد



المصدر: كنزيك ص 127.

الصورة (16) حمامات الصيد



تصوير الباحث 9-أكتوبر-2022م.

ثانياً: مدينة صبراتة: SABRAT

أ- أصل التسمية وزمن التأسيس:

ظهر اسم صبراتة على العملة البونيقية الحديثة، مكتوباً على هيئة صبرات SABRAT وصبراتن SABRATAN، وكان اليونان يسمون صبراتة اسم مدينة أو ميناء ابروتونوس ABROTONOs وقد اشتق بليني الأكبر من هذه التسمية اسم هابروتونوم HABROTONOM إنَّ التسمية اليونانية كانت تعني سوق الحبوب، وعلى العموم فإنَّ اسم مدينة صبراتة يرى البعض أنَّه يرجع إلى اصطلاح ليبي قديم أو فينيقي معناه سوق الحبوب، ثمَّ حوَّره اليونانيون إلى اسم (هابروتونوس) ثمَّ تحولت هذه التسمية إلى هابروتونوم باللغة اللاتينية (عيسى، 1978، ص 12).

ومازال تأسيس مدينة صبراتة محل جدال، وذلك لنقص الدلائل ولعدم وجود أي تسجيل كتابي عن وجود هذه المدينة قبل القرن الرابع قبل الميلاد، ولكن الاعتقاد السائد أنَّ مدينة صبراتة قد تأسست كمحطة تجارية من قبل التجار الصيداويين أو السوريين منذ القرن السادس قبل الميلاد، ويؤيد هذا الكلام الحفريات التي أجريت حديثاً بمدينة صبراتة في المنطقة ما بين الفورم والبحر حيث وجد بها آثار فينيقية تتمثل في مصاطب رملية (عيسى، 2024م، ص 40)

ب- أعمال التنقيب في صبراتة:

لم يكن هناك أي مبانٍ أثريه ظاهرة بمدينة صبراتة ماعدا بعض الجدران القصيرة والأثر الوحيد فوق سطح الأرض المسرح الدائري، وكانت المنطقة الأثرية عبارة عن قطع يستغلها الأهالي لزراعة الحبوب وعلى هذا الأساس كانت المنطقة عرضة للنهب والعبث بها، فضلا عن أثر العوامل الطبيعية من تغيرات الطقس، والسيول وزحف الرمال، والزلازل والامواج في تآكل واهتراء وتدمير معالمها عبر العصور، ولضعف مقاومة المواد التي استعملت في بناء مدينة صبراتة السبب المباشر في تآكل وانهيار المدينة، حيث إن مواد البناء كانت معظمها من الحجر الجيري الذي يغطى بطبقة من الجبس ونتيجة لتآكلها انهارت المباني وأصبحت كومة من الأحجار (عيسى، 1978، ص 19-20).

وقد شُرع في أعمال الحفائر لأول مرة بمدينة صبراتة في مطلع عشرينيات القرن الماضي الصورة (18)، وقد قام بها بشكل خاص الايطاليون بمشاركة قصيرة من البريطانيين تحت إشراف (جون وورد-بيركنز وكاثلين كينيون). وقد استمرت عمليات التنقيب عن الآثار حتَّى سنة 1936م، وفي هذه


الفترة تم اكتشاف ما يقرب من نصف مساحة المدينة، بما في ذلك الأماكن العامة كالكنائس، والمعابد والمسارح والميادين، وقد استأنفت مصلحة الآثار أعمال التنقيب سنة 1952م، فشملت القسم الغربي

الصورة (18) أعمال الحفر والتنقيب لإعادة بناء مدينة صبراتة الأثرية لأول مره (1920م)



المصدر: Libya-Italy نيكول باترون، الفلوس محمد. 2021.

الشكل (10) المعالم الظاهرة والمساحات المظموه بمدينة صبراتة الأثرية




المصدر: عمل الباحثة استناداً إلى الأطلس الوطني ص 24.

من المدينة كما توالى أعمال التنقيب والترميم بالمدينة. (كنزيك-2015، ص38) حيث قام المرمم والمنقب الإيطالي أنطونيو دي فيتا، من خلال أعماله البحثية بإعادة بناء مراحل المعالم الأثرية للمدينة، بعد أن ضربتها زلازل في القرنين الأول و الرابع الميلادي، ثم شيدت مبانٍ على أنقاض المباني السابقة كما في الضريح البونيقي حيث أعاد عالم الآثار أنطونيو دي فيتا تركيبه من جديد على مرحلٍ آخرها في منتصف ستينيات القرن الماضي (ريتيزو، 2023م ص102-108)، ومازالت أجزاء كبيرة من معالم المدينة مغمورة تحت الأرض الشكل (10)، لذا يتحتم التنقيب واستخراجها قبل أن تُجهز عليها رطوبة التربة، وإظهار المدينة الأثرية بشكل متكامل المعالم.

ج-المعالم والشواهد الأثرية بمدينة صبراتة:

بالنظر لمخطط مدينة صبراتة الأثرية الشكل(11) تتضح مواقع معالمها كالآتي:

الشكل(11) مخطط مدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: إعداد الباحثة بتحديث لمخطط مدينة صبراتة الأثرية باستخدام برنامج Arc GIs-Arc Map 10.5.

1 - المسرح :

يُعد الشاهد للمدينة ومن أبرز معالمها، حيث يراه الزائر على بعد كيلومترات في الركن الشمالي الشرقي للمدينة، فهو مركز الحي الجديد الذي أنشأ في أواخر القرن الثاني الميلادي وقد تعرض المسرح للدمار إثر زلزال عام 305م، وقد أُعيد بناؤه في العشرينيات من القرن الماضي، (عيسى، 1978ص.44-46)، ويتكون من مدرجات المشاهدين على شكل نصف دائرة قسمت إلى ثلاثة أجزاء، يمكن الوصول إلى مدرجات المشاهدين عن طريق 15مدخلاً مقوساً تفتح إلى الخارج، مهمتها تسهيل عمليات وصول وإنصراف المتفرجين من وإلى أماكنهم دون الإقتراب من (الأوكسترا) أو خشبة المسرح وقد شُيد هذا المسرح بأحجار رملية جيرية كُسيت بالجبس، وهذا النوع من الحجارة كان أحد أسباب تعرضه لعوامل النحت والتعرية بمرور الزمن، وتيجان أعمدة المسرح مبنية من الرخام المعرَّق أو الجرانيت الأسود (عيسى، 2024م، ص،113)، الصورة (19).

2 -المسرح الدائري (امفتير):

شُيد المسرح الدائري في منخفض أرضي حيث يعتقد أنّ هذا المنخفض هو المحجر الذي أُستغل في تموين المدينة من الأحجار، يقع هذا المسرح على بعد كيلومتر واحد إلى الشرق من مدخل المدينة الأثرية، يرجع تاريخه إلى حوالي نهاية القرن الثاني الميلادي ويتكون المسرح من مدرجات للمتفرجين في شكل دائري وساحة، ومن المعتقد أنّ هذه الساحة كانت مفروشة بالخشب و يوجد بها خندق على شكل صليب وهو محفور في الأرض، وكانت تقام في مثل تلك المسارح المبارزات المروعة بين الأسرى لتسلية المتفرجين، وبين الأسرى و الوحوش الضارية كالسباع والنمور التي كانت تُجلب من أدغال أفريقيا، والتي يمكن مشاهدة عرائنها في حجرات في نفس المسرح حتّى اليوم. (عيسى، 2024، ص119)، الصورة (20).

3- الضريح البونيقي:

يقع في الركن الشمالي الغربي للمدينة، بدأت الحفريات للتنقيب عنه عام 1962 حيث أزيحت طبقات الرمال وشرع في ترميمه في المدة من 1968-1975م، وهو الآن في وضعه الطبيعي الذي كان عليه منذ 2000عام، ويرجح أنّ تاريخ بنائه ما بين القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد(عيسى، 1978م ص 26-27)، يبلغ ارتفاعه نحو 23.70متراً تقريباً، وأستخدم في بنائه

الصورة (21). الضريح البونيقي.


الصورة (20) المسرح الدائري

الصورة (19) المسرح.



المصدر: تصوير الباحثة مارس-2020 م. المصدر: تصوير الباحثة مارس-2020 . المصدر: تصوير الباحثة مارس-2020.

الشكل (12) مخطط مدينة صبراتة الأثرية



المصدر: إعداد الباحثة بتحديث لمخطط مدينة صبراتة الأثرية باستخدام برنامج Arc Gis-Arc Map 10.5

الحجر الرملي المغطى بالجص المخلوط بغبار الرخام من النوع الصلب الجيد الملون، ويقوم على قاعدة مثلثة الشكل بدرجات عليها طابق بإرتفاع 6 قوالب حجرية أي نحو 3.20مترًا، ويُعد من الأمثلة الفريدة للادوار الفينيقية الأخيرة ليس في ليبيا فحسب بل في معظم شمال أفريقيا، ويُعد من

الآثار الهامة في مدينة صبراتة، فإذا كان المسرح شاهداً للمدينة فإنّ الضريح لا يقلُّ أهمية عن المسرح (ريتيرو والترجمان، جامعة ماتشيرتا، 2023م، ص 82)، الصورة (21).

4 - المقبرة البونيقية:

توجد ناحية الشمال الغربي حوالي 300 متر من حمامات المكتب، وتوجد بجانبها المقبرة الرومانية، وهاتان المقبرتان متداخلتان مع بعضهما البعض أقدمهما المقبرة البونيقية وقد كانت مقبرة لدفن الجرار الصغيرة التي تحتوي على رماد القرابين المحروقة، وتعرف هذه المقابر باسم "توفيت"، بالإضافة للمقابر البونيقية فالموقع مليئ بالقبور الرومانية والتي تعود للقرنين الرابع والخامس الميلاديين. (عيسى 1978، ص 27).

5 معبد الكابتيوم:

يقع بالجانب الغربي من الفورم، ويرجع تاريخ تأسيسه للنصف الأول من القرن الأول الميلادي، وتمّ بناؤه في بداية الأمر من الحجر الرملي الجيري ومطلياً بالجبس، وفي النصف الثاني من ذلك القرن غُلفت واجهة المعبد بألواح من الرخام، وكان المعبد مخصصاً لآلهة الكابتيوم الثلاثة (جوبيتر، جونو، مينيرفا)، أقيم فوق مصطبة عالية يصعد إليها من الفورم وتشير بقايا المعبد أنّه كان مقسماً إلى ثلاث حجرات ومحاط بالأعمدة من الطراز الكورنثي بدليل وجود تاج عمود موجود فوق منصة الخطابة، وانظمت آثار مبنى الكابتيوم بتراكمات من هياكل لاحقة والتي أزالها المنقبون الإيطاليون (كنريك، 2015، ص 54)

6 - معبد سيرابيس :

يقع إلى الشمال مباشرة من مبنى الكابتيوم أنشأ في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وهو فناء به أعمدة من الحجر الرملي والتي استبدلت فيما بعد بأعمدة من صخر البيريشيا الرمادي بتيجان وقواعد من الرخام الأبيض، كما كان الحال بالنسبة للمعابد الأخرى بصبراتة، تمّ تغيير هذا المعبد وزُين بالرخام في القرن الثاني الميلادي، ويلاحظ وجود بناء بيزنطي متداخل مع المعبد ولعلّه منزلاً شُيد بعد زلزال القرن الرابع. (كنريك، 2015، ص 54)

7 - معبد الفورم الجنوبي:

يقع جنوب البازيليكا، يرجع تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، ونلاحظ اتجاهه ناحية الشرق خلف فناء مستطيل الشكل وكانت جوانبه محاطة بأروقة قليلة الإرتفاع وبهو محاط بأعمدة من الطراز الكورنثي، أما أرضيتها فقد أستعمل الرخام في تبليطها. (عيسى، 1978، ص 73)

8 - المعبد الأنطوني :

يقع بجانب معبد الفورم الجنوبي الصورة (22) أنشئ في 166-169 ق.م، وهو مستطيل الشكل، كان مُقام على منصة عالية تحتوي على سراديب أو دهليز عرضه 16م مبلط بتريعات من الرخام، دُمر المعبد بزلزال عام 365م، كما هو الحال في معبد الفورم الجنوبي، وأُستخدمت الكثير من موادها المعمارية لاحقاً في ترميم بازيليك الفورم . (كنريك، 2015 ، ص 53)


9- معبد الإله هرقل:

يقع في أول مبنى على يمين شارع الديكومانوس في منتصف الحي الجديد بمدينة صبراتة، ولم يُعرف بدقة تاريخ تشييد المعبد، لكن تمّ ترميمه خلال العامين 186 و193م، وذلك حسب النقش الموجود في إحدى واجهات المعبد، وهو محاط بفناء مستطيل الشكل تمتد على جوانبه أروقة مرتفعة ذات أعمدة كورنثية، مقام على مسطبة مرتفعة، وفي الوقت الحاضر لم يبقَ من المعبد إلا أساسه. (عيسى، 1978، ص 78)، الصورة(23).

10- معبد ليبرباتر:

يحتل مكانة مميزة في أحد أطراف الميدان مواجهاً مبنى المجلس الكابليوم في الطرف الآخر شُيد في منتصف القرن الأول الميلادي، ويُعد أهم مبنى في وسط المدينة؛ بسبب صفوف أعمدته التي أُعيد تشييدها جزئياً، والمبنية من الحجر الرملي المطلي بالجص وليس من الرخام. وقد توقف دور المعبد إثر زلزال النصف الأخير من القرن الرابع الميلادي، وتُشير سجلات فريق التنقيب الإيطالي عن الآثار إلى وجود عناصر بناء المعبد في الرواق المعمد الجنوبي، وهي إشارة إلى الترميم إثر الكارثة (كارثة الزلزال). (كنريك، 2015، ص48)، الصورة (24).

الصورة (23) المعبد هرقل




المصدر: تصوير الباحثة مارس-2020 م.

الصورة (22) معبد الأنطوني



المصدر: ريتزو، والترجمان ص67.

الشكل (13) مخطط مدينة صبراتة الأثرية



إعداد الباحثة: تحديث لمخطط المدينة الأثرية باستخدام برنامج Arc Gis-Arc Map 10.5

الصورة (25) معبد إيزيس



المصدر: تصوير الباحثة مايو-2022م.

الصورة (24) معبد ليبرياتر



المصدر: تصوير الباحثة: مايو-2022م.

11- معبد الألهة إيزيس:

يرجع تاريخ إنشائه إلى فترة حكم الإمبراطور "فاسيسان" 69-79م، حيث يقع في الركن الشمالي الشرقي للمدينة يقع بالقرب من الشاطئ، وهو موجود وسط فناء ذي أعمدة وله بوابة بالطرف الشرقي، أما بموازة الطرف الغربي منه فيوجد صف من الحجرات، وتجدر الإشارة بأن هذا المعبد في حالة سيئة فقد أصابه التلف وذلك بسبب التآكل الذي أصاب الحجر الجيري وهي مادة بناء هذا المعبد بسبب التعرية البحرية ، بالإضافة إلى هبوط الأرض الذي تسبب في إهيار بعض جهاته إهياراً كلياً. (عيسى، 2024، ص151،152)، صورة (25).

12- الحمامات العامة :

من المعروف أنّ الحمامات العامة كانت تلعب دوراً في حياة الرومان وحياة الشعوب المتأثرة بهم، وكانت المدن حتّى الصغيرة منها حريصة على أن يكون لها حمام عام أو أكثر، وقد تمّ إكتشاف عدة حمامات بالمدينة وهي صغيرة الحجم بالمقارنة بالحمامات الكبرى في روما ولبدة الكبرى (عيسى، 2024، ص128).

13 - حمامات المكتب :

تقع بالجنوب الغربي من المسرح الدائري، وسميت بحمامات المكتب تمييزاً لها عن الحمامات الأخرى بالمدينة ، ويوجد بها ساحة مغطاة بالفسيفساء، ويلاحظ أنّها تتكون من حجرات للماء البارد وللماء الساخن وأفران لتسخين الماء، وبعض المرافق التي تشتمل عليها الحمامات عادة . (عيسى، 1978، ص59)، الصورة(26).

14- حمامات البحر :

تُعد هذه الحمامات من أكبر الحمامات بالمدينة وإن كانت لاتقارن بشئ من حمامات هادريان في لبدة، يعود فترة إستخدامها بداية من القرن الأول الميلادي وحتّى القرن الرابع الميلادي ، ونظراً لقرب هذه الحمامات من البحر وبنائها من الأحجار الجيرية فقد تلاشت معظم جدرانها بفعل التعرية البحرية، حتّى أنّه لم يعد بالمستطاع إعادة تخطيطها من جديد. ويلاحظ أنّ المدخل الرئيسي للحمامات يفتح على بهو مستطيل ينتهي بمنحنى نصف دائري، وعلى يساره توجد مراحيض عامة في

حجرة سداسية الجوانب مبلطة وجدرانها مكسوة بالرخام، وهو أكثر صلابة من الحجر الجيري ممّا قلل من أثر التعرية البحرية وهذا جعلها تبدو بحالة جيدة. (عيسى، ص.132، 2024) الصورة (27).

15- حمامات المسرح:

يمكن الوصول إليها من شارع (الديكومانوس) إلى الشرق من معبد هرقل، ويمكن الدخول للحمام السابق عن طريق ممر ضيق ناحية اليمين، وقد كانت معظم حجراته مغطاة بالفسيفساء وجدرانها مغطاة بالرخام (عيسى، 1978، ص59)، الصورة(28).

16 -حمامات أوقيانوس:

تقع على بعد 91 متراً إلى الشرق بموازية شاطئ البحر، وهي بقايا حمامات صغيرة تعرف باسم إقيانوس وهو أول إله للماء ابن السماء والأرض، بنيت المرحلة الأولى عام 123م، وبها حجرة مزينة بالفسيفساء تعود للربع الثالث من القرن الثاني الميلادي، نقلت للمتحف وهي أعظم فسيفساء والتي تمثل الآله نبتون و نفسه الآله بوزايدون عند اليونان أي إله البحر (عيسى، 2024م، ص133)، الصورة(29).

والحمامات العامة الكبيرة لم تكن تشتمل على الأجزاء السالفة الذكر فحسب، بل كانت تشتمل على المطاعم وحوانيت الحلاقة وبيع العطور والعقاقير. (كنريك، 2015 ، ص 55)

17 -المجلس البلدي (الكوريا):

يقع خلف الرواق الشمالي لمعبد سيرا بيس في وسط المدينة الأثرية، جرى بناؤه في آخر القرن الرابع الميلادي، وقد أقيم البناء على أنقاض مبنى سابق، ويتكون المجلس البلدي من قاعة مستطيلة الشكل معمدة ومن الواضح أنه استعيد بناؤها من أماكن أخرى لأن بعضها من رخام الشيبولينو وأخرى من الجرانيت الرمادي، وتشير الآثار الباقية إلى أنها تعود إلى ما بعد زلزال عام 365، وقد أعاد بنائه الإمبراطور أغسطس 367م. (كنريك، 2015 م، ص 48)، الصورة (30).


18 -الميدان (الفورم):

هو قلب المركز التجاري الفينيقي كما يعتبر مكاناً عاماً للخطب العامة ولعمليات الاقتراع لاختيار المجلس البلدي، إلى جانب أنه مركز تجاري وسياسي، و على الجانبين الشمالي والجنوبي تصطف أعمدة من الرخام الرمادي في أعلاه تيجان كورنثية، أما الطرفان الشرقي والغربي فيحدهما كل من معبد ليبر باتر والمنصة الهائلة لمبنى (الكابيتوليوم) على التوالي الشكل (15)، وفي أعقاب الزلزال الذي وقع في النصف الأخير من القرن الرابع الميلادي جرت ترميمات واسعة على المنطقة حيث تمّ تشييد المجلس البلدي إلى الشمال وديوان القضاء البازيليكاً إلى الجنوب، وفي منتصف القرن السابع الميلادي أصبح الميدان مقبرة شاسعة مرتبطة بالكنيسة. (كنريك، 2015، ص 47)

19 -البازيليك:

توجد البازيليكاً في الجانب الجنوبي من الفورم، وهي تمثل داراً للعدالة كما تُعد سوقاً للمزايدات التجارية ومكاناً للمحاضرات العامة، وتدل بقايا البازيليكاً على أنها مرت بثلاث مراحل الأول كانت حوالي منتصف القرن الأول الميلادي، وكانت عبارة عن بهو طويل عندما وُسعت وبقيت كذلك، الى أن دُمرت في أواخر القرن الرابع الميلادي، كما أُعيد بناؤها في أواخر القرن الرابع أيضاً على هيئة بهو مستطيل يقسمه صفان من الأعمدة إلى بهو وجناحين الشكل (15)، ولم تعمر طويلاً إذ حولت إلى كنيسة في 450 م. (عيسى، 1978، ص94)

الشكل (15) مخطط بازيليكاً الميدان العام والمبنى المصلب



المصدر: كنريك، ص 50.

المنشآت البيزنطية بمدينة صبراتة:

يذكر أنّ المدينة البيزنطية في صبراتة لم يتجاوز حجمها 16-18 هكتاراً داخل الإسوار الضخمة، التي شيدت بسمك تجاوز الثلاثة أمتار عند القاعدة مع وجود حصنين ركنيين، وقد حصنت تلك الأسوار الميناء والمباني المهمة، إضافة إلى بعض المباني الأخرى المجاورة (باتروني والترجمان وآخرون، 2022، ص159)، وتم اكتشاف القليل من آثار المنشآت البيزنطية والكثير منها مازال مدفوناً تحت سطح الأرض، وتعود لبداية الفترة البيزنطية الأولى منذ نهاية القرن الثالث للميلاد، في حين أنّ بعضها يعود للفترة البيزنطية الثانية أيام حكم جوستينيان، وسنتحدث عن هذه الآثار حسب تسلسلها التاريخي (عيسى، 2024، ص166). ومن هذه الآثار مايلي :

20 - ديماس الدفن المسيحي:

هو نوع من المقابر يرتبط بالديانة المسيحية، وتُعرف مثل هذه المقابر باسم كاتاكومبس (Catacombs)، إنتشر أيام كان الرومان يهاجمون دعاة المسيحية في ذلك الوقت، فما كان من معتقلي تلك الديانة إلا اتخاذ هذه الطريقة وهي حفر ممر تحت الأرض ثم شوارع تمتد لعدة كيلومترات، وقد تم اكتشاف المدخل الأصلي سنة 1974م، حيث كان في غار بعيد عند المحجر الذي أُستخرجت منه الأحجار التي بني بها مسرح المدينة، ويرجع تاريخ إنشائه إلى القرن الثالث الميلادي حيث إستعمل ديماس للدفن حتى نهاية القرن الخامس الميلادي. (عيسى، 2024، ص165).

21- كنيسة المسرح :

تقع هاتان الكنيستاتان بالقرب من حمامات المسرح، يرجع تاريخ تشييدهما إلى بداية أواخر القرن الرابع الميلادي، ويلاحظ أنّ الجزء الرئيسي من الكنيسة الكبرى كان قائماً على جدران مدينة سابقة، ولكن البيزنطيون أقاموا جدراناً جديدة داخل الجدران القديمة ليضيقوا مساحة السقف، وكانت أعمدة الكنيسة من الطراز الكورنثي، أما الجدران فمن الحجر الجرانيت الرمادي. وقد شيد البيزنطيون هيكل الكنيسة من الرخام التي مازالت بقاياها قائمة حتى الآن. أما الكنيسة الصغرى فتقع على بعد أمتار من الكنيسة الكبرى ويصل إليها من شارع ضيق، وكشفت الحفريات على أساسها وقد كان الدخول إليها من بابين على الجناح الجنوبي (عيسى، 2024، ص165)، صورة(31).

22- كنيسة البازيليكا:

توجد كنيسة البازيليكا في الجانب الجنوبي من الفورم، وفي سنة 450م حلت محل (بازيليكا جوستينيان) الرومانية، وكالعادة فقد قسمت إلى صحن وجناحين ومنحنى. ولقد أقيم مذبح بالجانب الغربي من الكنيسة حيث كان في البداية من الخشب ولكن بقاياها حالياً تدل على أنه أستبدل بالرخام في فترة لاحقة، (عيسى، 1978، ص 85).

22- السور البيزنطي والبوابة البيزنطية:

أعاد الإمبراطور جستينيان بناء أسوار مدينة صبراتة، لحمياتها ولم يتم التعرف على آثار ذلك السور إلا من خلال البوابة التي ترجع إلى العصر البيزنطي، والمقامة على الشارع الطولي (الكاردو)، كانت هذه البوابة عبارة عن مدخل ضيق يقوم على جانبيه برجان مربعان، ويلاحظ أنها بنيت من بقايا مبانٍ سابقة، إضافة إلى درج حديث البناء يمكن النزول منه إلى المنطقة الأثرية التي ترجع للعهد الروماني، حيث تبدو المباني البيزنطية مرتفعة عن المباني الرومانية، ويرجع السبب أن البوابة بنيت على المنطقة التي إرتفعت بمرور الزمن نتيجة تراكم طبقات عديدة للتربة، ويلاحظ عند إمتداد البرجين يوجد سور كان يحيط بالمدينة، (عيسى، 2024، ص 169)، الصورة (32) صورة (33).

23- طُرق المدينة:

يقطع المدينة الأثرية من الداخل طريقتان رئيسيان: الأول يعرف بشارع (الكار ديو) ويقطع المدينة طولاً وهو محفوف بأشجار النخيل من أحد جانبيه ويمتد من داخل المدينة إلى الميناء، والطريق الثاني يعرف بشارع (الديكومانوس) وهو يقطع المدينة عرضاً من الشرق إلى الغرب ويتقاطع مع شارع الكاردو، ويتفرع من الشارعين شوارع فرعية لتسهيل الوصول لمعالم المدينة، (عيسى، 1978، ص 68) صورة (34) صورة (35).

الصورة (33) البوابة البيزنطية


الصورة (32) السور البيزنطي

الصورة (31) كنيسة المسرح



المصدر: تصوير الباحثة مارس-2022م. المصدر: تصوير الباحثة مارس-2022م. المصدر: تصوير الباحثة مارس-2022م.

الشكل (16) مخطط مدينة صبراتة الأثرية



إعداد الباحثة: تحديث لمخطط المدينة الأثرية باستخدام برنامج Arc Gis-Arc Map 10.5

الصورة (35) شارع الديكومانوس

الصورة (34) شارع الكار ديو



المصدر: تصوير الباحثة: أبريل-2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة: أبريل-2022 م.

ثالثاً: الخصائص الطبيعية لموقع المدينتين الأثريتين:

ساعدت العوامل الطبيعية بمنطقة الدراسة على خلق بيئة مناسبة لقيام نوع من الاستقرار البشري، فقد أدت هذه العوامل قديماً إلى نشأة مدنٍ عريقة شهدت حضارات متنوعة بمرور الزمن ، والدليل على ذلك آثارهم الباقية، وتشتمل العوامل الطبيعية على (البنية الجيولوجية، خصائص السطح أو الطبوغرافية، والمناخ ، الغطاء النباتي والتربة)..

1-البنية الجيولوجية والتركيب الصخري للمدينتين الأثريتين:

أ-البنية الجيولوجية:

تُعد دراسة التكوينات الجيولوجية ذات أهمية كبيرة في فهم القاعدة الأساسية التي بُنيت عليها المدينتين الأثريتين، فهي تهدف لدراسة التكوينات الصخرية السطحية، وتتبعها الرأسي الذي يمكن من خلاله توضيح طبيعة التكوينات السائدة ومدى التوافق أو عدم الانتظام بين هذه التكوينات، كذلك لمعرفة أنواع الصخور المستخدمة في بناء المدينتين ومدى تأثرها بعمليات التجوية والتعرية، أو الانهيارات الصخرية وغيرها من الأخطار الطبيعية التي تهدد معالم المدينتين، وذلك من خلال دراسة وتحليل الخريطة الجيولوجية لمنطقة الدراسة، والتي تم إعدادها من الخريطة الجيولوجية لوحة طرابلس(ش ذ33-13)، فيما يخص موضع مدينة صبراتة الأثرية، ولوحة الخمس (ش ذ33-14)، بمقياس رسم 1:250000 بالنسبة لمدينة لبدّة الكبرى.

ب-التوزيع الطبقي للتكوينات الجيولوجية لموضع مدينة لبدّة:

نلاحظ من خلال الشكل (17) الذي يوضح توزيع التكوينات الجيولوجية لموضع مدينة لبدّة الأثرية والتي إمتدت من الزمن الثالث إلى الزمن الرابع، وهي من الأحدث إلى الأقدم كما يلي:


• تكوينات الزمن الرابع (البليستوسيني):

• تكوين قرقارش:

يتكون من حجر جيرى من نوع الكالكارنيت وفتات القواقع وحببيبات من الكوارتز تعود لإرسابات العصر الرابع، حببيباته ذات حجم متوسط يحتوي أحياناً على عدسات من الغرين وطفل رملي ذات الأصل المائي الريحي التي تقلل من تماسكه، كما تنتشر بهذا التكوين ظاهرة التقاطع الطبقي وتعود

رواسب تكوين قرقارش إلى الطغيان البحري الذي حدث خلال الفترة التيرينية الدفيئة، (أبو لقمة - القزيري، 1997م، ص92)، وبالنظر للشكل (17) نلاحظ أنّ تكوين قرقارش يتمثل في شريط ضيق من القسم الشمالي للمدينة، وقد أثرت هشاشة هذا التكوين في تعرض ساحلها لخطر التآكل بفعل التعرية البحرية.

الشكل (17) توزيع التكوينات الجيولوجية لموضع مدينة لبدّة الأثرية



المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى الخرائط الجيولوجية الخمس مقياس 1:25000م مركز البحوث الصناعية طرابلس، ليبيا الإصدار الثاني ط 95، باستخدام برنامج Arc Map 10.5.

• رواسب شاطئية:

تحتوي فتات القواقع وحبيبات من الجير والسليكا. (أبو لقمة - القزيري، 1997م، ص92) توجد هذه الرواسب بالجزء الشمالي الغربي لمدينة لبدّة الأثرية، وقد أثرت سماكة هذه الرواسب على حمامات

الصيد الواقعة شمال غرب المدينة، وذلك بالزحف والطمر على هذا المعلم ما أستوجب إزالتها دورياً من قبل فرق الصيانة والترميم بمراقبة أثار لبدة.

- **رواسب العصر الهولوسيني:** وتتمثل في التكوينات الآتية:
- **الرواسب المائية الرياحية:**

تتشكل من الغرين والرمال الناعمة مع بعض تداخلات الكاليش (أبو لقمة -القريري، 1997م، ص93) وتشغل هذه الرواسب المساحة الأكبر من بين التكوينات إذ تقدر بحوالي 5 هكتارات تقريباً حيث تتوزع من وسط المدينة إلى أقصى جنوبها، وتنتشر في شكل غطاءات وأحزمة رملية في وسط وجنوب المدينة، وقد تأثرت المدينة بخطر زحف هذه التكوينات على معالمها لفترات طويلة قبل التنقيب عنها في عشرينيات القرن الماضي عندما غطت المدينة كثبان رملية وصل ارتفاعها إلى أكثر من 6 أمتار، وهذا كلف فرق الصيانة المحلية والعالمية متمثلة في البعثات الإيطالية، والمانية وقتاً وجهداً لإزالة طبقات الرمال من المدينة الأثرية كما هو موضح بالصورة (36).

الصورة (36) معالم لبدة الأثرية تحت غطاءات الكثبان الرملية.



المصدر: أرشف الصور بالسرايا الحمراء طرابلس 1922م.

- **رواسب الوديان الحديثة:** تتألف هذه الرواسب من جلاميد وحصى ورمال وطفل رملي، وتمتاز هذه الرواسب بسمكها الكبير أحياناً وخاصة عند مصبات الأودية الموسمية مكونة دلتاوات جافة


وسهول فيضية (أبو لقمة -القريري،1997م، ص93) وتوجد هذه الرواسب في الجزء الشرق لمدينة لبدة الأثرية، متمثلة في إرسابات وادي لبده عند الميناء التي غطت أجزاء كبيرة منه.

ج-التوزيع الطبقي للتكوينات الجيولوجية لموضع مدينة صبراتة:

نلاحظ من خلال الشكل (18) الذي يوضح توزيع التكوينات الجيولوجية لموضع مدينة صبراتة الأثرية، وهي من الأحدث إلى الأقدم كما يلي:

- تكوينات الزمن الرابع (البليستوسيني): تتمثل تكوينات هذا الزمن في عصري الهولوسين والبليستوسين وهي:

الشكل (18) جيولوجية موضع مدينة صبراتة الأثرية



المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى خرائط الجيولوجية طرابلس مقياس 1:25000م مركز البحوث الصناعية طرابلس، ليبيا الإصدار الثاني ط 95، باستخدام برنامج Arc Map 10.5.

• رمال الشاطئ:

تتبع عصر الهولوسين، وتوجد هذه الرواسب بالجزء الشمالي للمدينة الأثرية في شكل شريط ضيق، تحوي فتات القواقع وحببيبات من الجير والسيليكا، تطل المعالم الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على هذه الرمال التي حمّتها من خطر التجوية والتعرية البحرية.

• تكوين قرقارش:

يتكون من حجر جيرى من نوع الكالكارنيت وفتات من القواقع وحببيبات الكوارتز تعود لإرسابات العصر الرابع، حببيباته ذات حجم متوسط يحتوي أحيانا على عدسات من الغرين وطفل رملي ذات الأصل المائي الريحي التي تقلل من تماسكه، تنتشر بهذا التكوين ظاهرة التقاطع الطبقي وتعود رواسب تكوين قرقارش إلى الطغيان البحري الذي حدث خلال الفترة التيرينية الدفيئة (أبو لقامة - القزيري، 1997، ص 93) ويلاحظ من دراسة الشكل (18) أنّ تكوين قرقارش هو الأكثر انتشارا، وكما أسلفنا يعد هذا التكوين من أشد التكوينات القابلة للتجوية، مما شكل خطراً على معالم المدينة التي يتركز معظمها على هذا التكوين.

• تكوين الجفارة:

يمتد في الجزء الجنوبي للمدينة، ويتكون من رواسب من الغرين والرمال وكونجولوميرات مع قشور من الجبس والجير، يتميز بخاصية الرواسب الفيضية، والقليل من معالم المدينة مقامة على هذا التكوين.

2- التركيب الصخري لكتل بناء المدينتين:


تهدف دراسة التركيب الصخري لكتل بناء المدينتين الأثريتين إلى التعرف على مواطن ضعف وقوة الصخر ومدى مقاومته للعوامل الطبيعية، وهذا يساعد في عمليات صيانة وترميم الفاقد والتالف منها:

أ- نوع الصخور المستخدمة في تشيد مدينة صبراتة:

تمثل الأحجار الجيرية الرباعية (الكالكارنيتات الحيوية) المستخرجة من تكوين قرقارش الحجر الرئيسي المستخدم في بناء معالم المدينة الأثرية، "حيث يغلب على الكالكارنيتات المساميه المتوسطة إلى العالية، والتركيب الكيميائي يهيمن عليه كربونات الكالسيوم الصورة (37)، إنّ إستجابة

الكالكارنيتات الحيوية للتجوية بكافة أشكالها واضحة جداً، بسبب قوتها الإنضاعوية المنخفضة ومساميتها المتوسطة إلى العالية، ومحتواها العالي من الكربونات" (El-Shatat, Minas, Khiara, 2014, ص 47-48). تمّ الحصول على هذه الصخور في البداية من المحاجر الساحلية المحلية إلى الجنوب الشرقي من صبراتة، والمحاجر الموجودة بالمدخل الشرقي للمدينة الأثرية الصورة (38)، ولأغراض الحماية والجمالية تمّ تغطية معظم العناصر المعمارية في البداية بالجص الجيري، والذي يمكن تشكيله وطلائه بسهولة، ما جعل المدينة قديماً تبدو بيضاء بشكل يبهز الأبصار، أما لون معالمها اليوم فهو اللون البني الباهت وذلك بسبب تآكل طبقة الجبس الناتج عن التجوية والتعرية مع عامل الزمن الذي فاق 2000 عام، كما تشمل الأنواع الأخرى من الأثار الحجرية

الصورة (37) السمات الصخرية للكالكارنيتات الحيوية، حيث تهيمن الطحالب الحمراء المرجانية في شكل كتل داخلية وشظايا من ثنائيات الصدفة .



المصدر : El-Shatat, Minas, Khiara، ص 49.

الصورة (38) كتل صخرية من الرمل الجيري مهيئة للاستخدام من المحجر الواقع عند مدخل المدينة ناحية اليمين.



المصدر: تصوير الباحثة، مارس، 2022 م.

الجيرية الحجر الجيري الروديسي وهومن تكوين سيدي الصيد الطباشيري من جبل نفوسة، ولم يتم تحديد مصدر الجرانيت والترافرتين في آثار صبراتة ولكن من المحتمل أنه تم إستيراده من اليونان. (عيسى 1978م، ص9).

ب - نوع الصخور المستخدمة في تشيد مدينة لبة الأثرية:

تتميز مباني لبة بالمقارنة مع صبراتة، بأنها مشيدة من الأحجار القوية نسبياً، وبالإمكان تصنيف نوع الأحجار المستعملة في أبنيتها إلى صنفين رئيسيين : أولهما نوع من الحجر الجيري القوي يتميز بلونه المائل إلى الصفرة أو الحمرة الفاتحة، وقد استعمل هذا النوع من الحجاره في الأبنية المهمة لما يمتاز به من الصلابة والمقاومة، ولأسيما تلك المزينة بالمنحوتات والنقوش، التي تميز أبنية المدينة من القرن الأول الميلادي، حيث تشاهد ذلك جلياً في وجوه الجدران المتينة وفي المواضع المعرضة للضغط والثقل أو إلى عوامل التجوية والتعرية الطبيعية، كقوس النصر لسبتوموس سيفيروس، ثانيهما الحجر الرملي الجيري (sandstone) الهش الضعيف وقد استعمل في الأماكن الأقل بروزاً والأقل تعرضاً للتآكل والتعرية كما هو الحال في السور البيزنطي، وكلا الصنفين من الحجر كان ميسوراً في منطقة لبة ، فالمرجح أنهما كانا يجلبان من الموضع المعروف باسم (رأس الحمام) الواقع بنحو 5كم جنوبي لبة، كما يحتمل أن يكون قطع الصفائح الكبيرة من حجر الكلس المستعملة في بناء الميناء من موضع قريب من وادي لبه، (الناضوري، 1967، ص 27-28) الجدول (1).

الجدول (1) مصادر الكتل المستخدمة في معالم مدينة لبة الأثرية

شيوخ امتداد المكاشف الصخرية	المتحجرات Fossils	التركيب الصخري	التركيبات الرسوبية المميزة	الأصل Origin	العمر	الوحدة الصخرية Formation
شاطئية الانتشار ولاتكشف جنوب مدينة لبة	Gastropods Pelecypods	رمل جيري (كالكارينيت)	تصفح متقاطع High angle cross laminations تطبق متقاطع حافتي Wedge planar cross laminations	فتاتي Detrital	الرباعي (البلايستوسين المتأخر - الهولوسين)	Gargaresh Fm.
جنوب وشرق مدينة لبة	Coral reef Algae Echinod	حجر جيري	Hummocky تطبق متقاطع قروي Algae طحالب تطبق متقاطع شبيه Herring السمك bone	Chemical كيميائي	مايوسين أوسط	Al Khums Fm.
جنوب وغرب مدينة لبة	Rudist Oyster	حجر جيري دولومائتي	محلل الضغط Stylolite Tufa or Stramtolite like structures		سينوماني	Sidi As Said Fm.

المصدر: الخالصي، ص46، 2012م.

يستدل على ذلك في دراسة حديثة " (للخالصي ص46، 2012). عن تكوينات المكاشف المحيطة بمدينة لبدّة الصخرية الأثرية وكتل 25 موقعاً أثرياً داخل المدينة، استنتج أنّ معظم جدرانها وأرضياتها شُيّدت من صخور جُلبت من ثلاثة تكوينات صخرية" الجدول (1)، وهي

• تكوين الخمس:

مصدرها مقلعي (محجر) رأس الحمام عضو (رأس المنوبية) والآخر في وادي غنيمة (عضو النقازة)، وتركيبه الصخري من الحجر الجيري الأكثر صلابة من تكوين قرقارش، لأنّه تركيبه الصخري من الحجر الرملي الفتاتي (الكارنيت).

• تكوين سيدي الصيد:

(عضو عين طبي) مصدرها المقالع الواقعة قرب ميناء الخمس وفي وديان هجم الحقن والصبح وقوقاس، تركيبه الصخري من الحجر الجيري الدولوماتي وهو أكثر صلابة من صخر الحجر الجيري لتكوين الخمس.

• تكوين قرقارش:

تكوين قرقارش الفتاتي الجيري وتحديدًا عضو كروط الذي يمثل المكون الأساسي لجدران المدينة، (أقلّ صلابة من الحجر الجيري والحجر الجيري الدولوماتي) جلبت صخوره من مقالع منطقة النقازة وكروط ومن مكاشفة الواقعة قرب ميناء الخمس الصورة (39)، (الخالصي، 2012م، ص46).

كما أشار الخالصي إلى أنّ أغلب الأرضيات تعود إلى صخور ذات تركيب صخري رسوبي جيري كيميائي غير فتاتي وذلك لمقاومتها وتوفرها في مكاشف الصخور المحيطة بالمدينة، بخلاف صخور الكالكارينيت الجيرية الرسوبية الكيميائية الفتاتية، والتي يسهل نقتتها فيما لو استخدمت في الأرضيات، ولهذا السبب فقد تحدد استخدامه في الجدران تجنباً للاحتكاك الناتج من السير عليه، أما في الأعمدة فقد تمّ الاعتماد على الصخور المتحولة أكثر من الرسوبية والنارية. (الخالصي، ص53، 2012)

الصورة (39) كتل صخرية من الرمل الجيري في مكشف تكوين قرقارش، تبرز خلالها نسيج الصخر الفتاتي بمقلع النقازة، هيئة للاستخدام بناء معالم مدينة لبدّة.



المصدر: الخالسي، ص46، 2012م.

3- المظهر الطبوغرافي لموقع المدينتين الأثريتين:-

تهدف دراسة المظهر الطبوغرافي لموقع المدينتين، إلى توضيح خصائص سطحها ومدى تأثيرها في معالم المدينتين.

أ- المظهر الطبوغرافي لموضع مدينة لبدّة الأثرية:-


يُعدّ موضع مدينة لبدّة ضمن القطاع الممتد من ميناء الخمس شرقاً إلى ميناء الزروق غرباً، "حيث يمتد خط الساحل على شكل قوس محدّب باتجاه الجنوب الشرقي، وتتخلله بعض الظواهر الإرسابية التي إرتبط وجودها بالظروف الطبيعية والجغرافية بهذا النطاق، مثل ظاهرة الجزيرات كتلك الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة الخمس" (أبو لقمة - القزيري، 1997م، ص126)، كما هو الحال بالجزر المقام عليها ميناء لبدّة الأثري حيث تمّ الربط بينها لتكون الحاجز الغربي للميناء الشكل (19).

كما نلاحظ التكوينات الصخرية البارزة كالجروف والرؤوس البحرية، كرأس لبدّة بالجزء الغربي للمدينة الأثرية حيث المعابد والكنائس، كذلك يتميز السهل الساحلي بأنه شاطئ رملي ومنخفض في معظم أجزائه وتشرف عليه الكتبان الرملية بإرتفاع تراوح بين 5-7 أمتار، وقد تراكمت بكميات

ضخمة، كما هو الحال بالجزء الغربي للبدية حيث زحفت الكثبان الشاطئية على حمامات الصيد ولم يبقَ ظاهر منها إلا قبابها.


كما "تقطع هذا السهل مجموعة من الأودية القصيرة التي نحتت فجوات صغيرة في خط الساحل ممّا ساعد على تراجع وزيادة عمق المياه، وتقارب خطوط الأعماق" (أبو لقمة -القزيري، 1997، ص126-127) كما هو الحال في وادي لبدة، الذي أُقيم ميناء المدينة على مصبة، حيث شكّلت فيضاناته خطراً على المعالم الشرقية بالمدينة كحمامات هادريان والميناء التي طمرت رواسبه أجزاء كبيرة من الميناء، ونلاحظ بالنظر للشكل (20) أنّ ارتفاع موضع المدينة بلغ 90 متراً عن مستوى سطح البحر، ويتدرج بانحدار عام من الجنوب نحو الشمال بدرجات تراوحت ما بين 0.5° - 4° وحسب التصنيف "فالانحدار يُعد بسيطاً أو خفيفاً إذا تراوحت درجاته ما بين $(1^{\circ}-15^{\circ})$ " (الدليمي، 2000، ص103).

الشكل (19) موقع الجزر المقام عليها ميناء لبدة الأثري



المصدر: كنريك ص127، 2015

الشكل (20) طبوغرافية موضع مدينة لبده الأثرية




المصدر: نموذج الارتفاع الرقمي DEM باستخدام برنامج Arc Gis-Arc Map 10.5

ب- المظهر الطبوغرافي لموقع مدينة صبراتة الأثرية :

يُعد المظهر الطبوغرافي لموقع مدينة صبراتة ضمن خط الساحل الممتد ما بين رأس إجدير غرباً ورأس الزور بميناء طرابلس شرقاً ، والذي يشكل قوساً محدباً نحو الجنوب مع ظهور الكثبان الرملية الطولية ، وتقل فيه ظواهر التضرس ذوات الإنحدارات الشديدة (أبو لقمة - القزيري، 1997م، ص125) وبنظرة تفصيلية لطبيعة ساحل المدينة الأثرية نلاحظ التكوينات الصخرية البارزة كالجروف والتي ترجع في تكونها لفعول التجوية والتعرية البحرية، مما عرّض المعالم الواقعة بالقرب منها لإنهيار أجزاء كبيرة كحمامات البحر بالجزء الأوسط لساحل المدينة، ومعبد إيزيس الواقع في الجزء الشمالي الشرقي لساحل المدينة الأثرية، كما توجد الرمال الشاطئية في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الشمالي الغربي والتي ساعدت على التقليل من فعول التجوية والتعرية البحرية للمعالم الواقعة خلفها كالمعابد ، وبالنظر للشكل (21) نلاحظ أنّ ارتفاع موضع المدينة لم يتجاوز 40 متراً فوق مستوى سطح البحر، ودرجات انحدارها تراوحت ما بين 2° - 4° وتغطي السطح تكوينات جييرية مغطاة بترسبات رملية ناعمة.

الشكل (21) طبوغرافية موضع المدينة الأثرية صبراتة.



المصدر: نموذج الارتفاع الرقمي DEM باستخدام برنامج Arc GIs-Arc Map 10.5

4-المناخ:

تعد دراسة الظروف المناخية لمنطقتي الدراسة أحد العوامل الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد نوع ودرجة الأخطار المؤثرة على المناطق الأثرية، حيث تؤثر عناصر المناخ المختلفة من (حرارة، رياح مطر، رطوبة نسبية وتبخّر) في حدوث المخاطر الطبيعية من تجوية وتعرية، وسيول، وحركة الرمال التي بدورها تؤثر على المعالم الأثرية بالمدينتين، (والتي يأتي شرحها بالتفصيل في الفصول التالية)

وقد تمّ دراسة الظروف المناخية من خلال الاعتماد على معدلات المناخ لمنطقتي الدراسة للمدة الزمنية (1981م -2020م) وبما أنّ موضع المدينتين الأثريتين على الشريط الساحلي لليبيا لذلك تتميزان بمناخ البحر المتوسط الحار جاف صيفا والدافئ ممطر شتاء، وفيما يلي توضيح لأهم عناصر المناخ وتأثيرها على زيادة فاعلية الأخطار على المعالم بالمدينتين الأثريتين.

أولاً: مناخ مدينة لبدّة:

1- الحرارة:

ترجع أهمية دراستها إلى تأثيرها على عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية للصخور المشكلة لآثار لبدّة، كما أنّها تؤثر على بقية عناصر المناخ مثل الضغط الجوي الرياح الرطوبة النسبية والتبخّر وبالنظر للجدول (2) والشكل (22) يتضح الآتي:

أنّ أكثر شهور السنة ارتفاعاً في درجات الحرارة هو شهر يوليو، حيث بلغ المتوسط الشهري لدرجة الحرارة العظمى في محطة الخمس 39.67 م°، أما عن أقلّها في درجات الحرارة فكان شهر يناير حيث بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى للخمس 7.40 م°، كما بلغ المعدل السنوي للحرارة العظمى 29.36 م°، كما يتباين المعدل الفصلي لدرجة الحرارة العظمى، حيث بلغ ذروته في فصل الصيف (39.29 م°)، وأقل معدل كان لفصل الشتاء (22.72 م°).

أما عن المدى الحراري فقد سجل فصل الربيع أعلى معدل 20.56 م°، وفصل الشتاء أقل معدل (14.84 م°)، إنّ هذا التباين في معدلات الحرارة الفعلية والمدى الحراري بين الليل والنهار

والصيف والشتاء عبر عقود من الزمن، أدى إلى إجهاد الصخور المتجانسة وغير المتجانسة المكونة للمعالم الأثرية بالمدينة، حيث كان أثرها واضحاً على الصخور غير المتجانسة إذ عرّضها للتفتت

الجدول (2) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للعناصر المناخية لمدينة الخمس للمدة (1981-2020 م)


المتغيرات الشهرية	درجة الحرارة العظمى م°	درجة الحرارة الصغرى م°	المدى الحراري م°	سرعة الرياح/كم س	المطر ملم ³	الرطوبة النسبية %	التبخر ملم
	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري
ديسمبر	23	8.73	14.27	5.51	43.66	66.23	14.45
يناير	21.30	7.40	13.8	5.57	46.63	69.24	9.12
فبراير	23.87	7.50	16.47	5.42	30.19	67.36	13.18
معدل فصل الشتاء	22.72	7.87	14.84	5.5	40.16	67.61	13.27
مارس	27.38	8.60	18.78	5.25	23.73	66.96	19.11
أبريل	32.11	10.77	21.34	5.14	11	64.74	30.52
مايو	35.21	13.63	21.58	4.96	8.31	62.71	29.66
معدل فصل الربيع	31.56	11	20.56	5.11	14.34	64.80	26.43
يونيو	39	17.16	21.84	4.42	2.26	60.77	34.23
يوليو	39.67	20.71	19.5	4	0.34	80.78	28.51
أغسطس	39.20	22.12	17	3.96	1.95	61	21.60
معدل فصل الصيف	39.29	19.99	19.44	4.14	1.51	67.51	28.11
سبتمبر	37.97	20.86	17.11	4.46	19.96	63	10.97
أكتوبر	33.70	17.27	16.43	4.94	30.81	64.35	17.41
نوفمبر	28.37	12.42	15.95	5.51	32.74	63.11	16.26
معدل فصل الخريف	23.89	16.58	16.46	4.97	27.83	63.48	14.88
المعدل السنوي العام	29.36	13.86	17.82	4.93	20.96	65.85	20.67

المصدر عمل الباحثة استناداً إلى:

<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5-vXoUdFpvYFUCD4Ij43XLOyrdz8H V54a-8bWCpNVK>. NASA POWER |Data Access Viewer
للمدة الزمنية (1981م-2020م)*

بأكملها نتيجة للتمدد والانكماش وصولاً إلى الأجزاء الداخلية وهذا واضح جداً في المعالم المبنية من الحجر الجيري والجرانيت، فيما اقتصر الأثر على الطبقة الخارجية في الصخور المتجانسة كالأعمدة المصنوعة من الرخام.

الشكل البياني (22) المعدلات الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى لمحطة الخمس للفترة من (1981-2020 م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (2)

2-الرياح:


للرياح أثر بالغ في تغيير مورفولوجية المعالم الأثرية من خلال التعرية الريحية أو الهوائية، فالرياح شديدة السرعة تؤثر سلباً على المباني الأثرية، حيث تنقل معها المفاتتات الصخرية الناعمة والأتربة إلى جدران المباني الأثرية الواقعة في اتجاه الرياح مما يؤدي إلى سقوط طبقة الملاط الخارجي للمبنى الأثري، وتعمل على توسيع الشقوق والفواصل مما يؤدي إلى تآكل النقوش، على المدى البعيد تتهدم المباني الأثرية كما تلعب الرياح دوراً في حركة الكثبان الرملية نحو هذه المباني. وفيما يلي دراسة لخصائص الرياح بالمدينة من خلال دراسة إتجاه هبوبها و سرعتها:

وبما أن مناخ منطقتي الدراسة يتأثر بالدرجة الأولى بالمنخفضات التي تمر على البحر المتوسط، من الغرب إلى الشرق، والمرتفعات الجوية على الصحراء الكبرى، فإن ذلك أدى إلى اختلاف في نوع وسرعة وإتجاه الرياح حسب فصول السنة فهي في الشتاء شمالية وشمالية غربية، وفي أواخر الربيع وأوائل الصيف هي رياح جنوبية شرقية حارة وجافة وتسمى محليا برياح (القبلي) وهي رياح محملة بالغبار والأتربة وذات درجة حرارة عالية ورطوبة نسبية منخفضة جداً، أما خلال فصل الصيف فتهدم

رياح تجارية شمالية شرقية، وفي الخريف فالرياح شمالية شرقية، وبالنظر للجدول (2) والشكل (23) يتضح بعض السمات المميزة لسرعة الرياح بالخمس الواقعة مدينة لبددة في نطاقها وهي كالآتي:

يبلغ المعدل السنوي لسرعة الرياح 4.85 كم/س، حيث تتباين هذه السرعة من شهر لآخر على مدار العام، حيث تبلغ أقصاها في شهري ديسمبر ويناير 5.5-5.75 كم/س على التوالي، أما عن أقل شهور السنة في سرعة الرياح فهما شهري يوليو 3.96 كم/س، وأغسطس 4 كم/س، كما تتباين سرعة الرياح من فصل لآخر حيث تبلغ سرعة الرياح أقصاها في فصلي الشتاء والربيع (5.5-5.11 عقدة على التوالي)، وهذا يؤدي إلى زيادة حدة التعرية الريحية على المعالم بالمدينة الأثرية، ويقل معدل سرعة الرياح في فصل الصيف إلى 4.14 عقده، (العقدة تعادل 1.852 كم/ساعة) ما يقلل من فعل التعرية الريحية على المعالم.

الشكل البياني (23) المعدلات الشهرية لسرعة الرياح بمحطة الخمس للفترة من (1981-2020 م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (2)


3 - الرطوبة النسبية والتبخر:

يرتبط التبخر بكل من درجة الحرارة والرطوبة النسبية، وترجع أهمية دراسة التبخر والرطوبة النسبية إلى دورها في تسريع عمليات التجوية للصخور المشكّلة للمعالم الأثرية بالمدينتين، وفيما يلي دراسة لكل منهما: -

أ- الرطوبة النسبية:

تُعد الرطوبة النسبية من العناصر المناخية ذات الفاعلية الكبيرة في زيادة نشاط عمليات التجوية الكيميائية إذا كان الجو رطباً، أما إذا كان الجو جافاً فإنّه يسهم ذلك في تقوية وتفعيل عمليات التجوية (الميكانيكية) إذ أنّها من أبرز العوامل الطبيعية التي تأثرت بها معالم المدينة، كما أنّها من المسببات الرئيسية لمعظم الأضرار التي تصيبتها، حيث عملت على إتلاف معظم المواد البنائية لأحجار بناء المعالم ما أدّى إلى تآكلها، ومن خلال الجدول (2) والشكل (24) نلاحظ ارتفاع معدل الرطوبة

الشكل البياني (24) معدل الرطوبة النسبية لمحطة الخمس للفترة من (1981-2020م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (2)

النسبية بصفة عامة حيث بلغ المعدل السنوي للرطوبة 65.86%، تقل هذه النسبة عن المعدل السنوي في فصلي الخريف 63.48%، والربيع 64.80%، ويبلغ أدنى معدل لها خلال شهري يونيو 60.77%، وأغسطس 61%، ويرجع ذلك لارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح المحلية القبلي. كما تزداد الرطوبة النسبية عن المعدل السنوي لتصل إلى 67.61%، 67.51% في فصلي الشتاء والصيف لتصل أعلى نسبة لها في شهر يوليو 80.78%، وهذه النسب المرتفعة من الرطوبة أثرت على احجار بناء مدينة لبدّة الأثرية، تحديداً الأحجار التي ترتفع فيها نسبة كربونات الكالسيوم كالحجر الجيري والطفل والذي بنيت منه معظم معالم المدينة.

ب-التبخّر:


يرتبط التبخّر مع درجة الحرارة بعلاقة طردية، فزيادة درجة الحرارة تعمل على زيادة معدلات التبخّر إذ نلاحظ تبخّر المحاليل الملحية، وذلك لقرب مدينة لبدّة من البحر فكلاً ما ارتفعت الحرارة زادت سرعة التبخّر وبالتالي تزداد نسبة الأملاح المتبلورة على سطوح وشقوق المعالم بالمدينة، ما يؤدي إلى حدوث التجوية الملحية لأحجار بنائها وهي أحد أخطر أنواع التجوية التي تعاني منها مدينة لبدّة، ومن الجدول (2) والشكل (25) نستنتج الآتي:

- بلغ المعدل السنوي للتبخّر 20.67 ملم/السنة ويزداد هذا المعدّل في فصلي الصيف. 28.11 ملم حيث بلغ أقصى معدّل له في شهر يونيو 34.23 ملم، وفصل والربيع 26.43 ملم/السنة وذلك لارتفاع درجات الحرارة.

- تقل معدّلات التبخّر في فصلي الشتاء والخريف، حيث بلغت معدّلات التبخّر في هذين الفصلين على التوالي 13.27 ملم، 14.88 ملم، وتصل إلى أدنى معدّلات لها في شهر يناير 9.12 ملم، ويرجع ذلك لانخفاض درجات الحرارة.

- تساعد هذه القيم لمعدّلات التبخّر خاصة في فصلي الصيف لارتفاع الحرارة، والربيع لهبوب الرياح المحلية(القبلي)، على نشاط عمليات التجوية خاصة الملحية، وبالتالي حدوث التفتت والتفكك، للصخور المشكلة للمباني الأثرية بمنطقة الدراسة. كما تساعد المعدّلات المرتفعة للتبخّر على حدوث جفاف للرمال، وبالتالي تحركها وترسيبها من مكان إلى آخر، حيث تعاني من زحف الرمال وتحركها من الناحية الجنوبية والشرقية.

الشكل البياني (25) المعدلات الشهرية للتبخر بالخمس للفترة من (1981-2020 م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (2).


4-الأمطار:

يبرز تأثير الأمطار بكونها من أهم العناصر المناخية التي تمارس دوراً في زيادة وضعف نشاط عمليات التجوية والتعرية بالمواقع الأثرية، وذلك من خلال تعاقب فترات الجفاف والرطوبة في منطقة الدراسة ومن أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحاً يتطلب ذلك أن ننظر للأمطار وتبايناتها في منطقة الدراسة بصورة أكثر تفصيلاً:

وباستقراء الجدول (2) والشكل البياني (26) يتضح أن موسم سقوط الأمطار يبدأ مع بداية فصل الخريف بشكل تدريجي حيث تصل معدلات هذا الفصل إلى 27.83 ملم، و تحظى منطقة الخمس بمجموع أمطار جيد يصل إلى 251.58 ملم سنوياً، وتزداد كميات الأمطار إلى أن تصل ذروتها في فصل الشتاء، وقمة تساقطها خلال شهر يناير حيث بلغ متوسط سقوط المطر فيه 46.63 ملم والمعدل الفصلي للشتاء 40.16 ملم، ثم تبدأ معدلات الأمطار بالتناقص التدريجي مع بداية فصل الربيع والذي يُعد موسم نهاية الفصل المطير من السنة، حيث تكون المعدلات منخفضة 14.34 ملم، ومع حلول فصل الصيف يندر سقوط المطر خاصة خلال شهر يوليو 0.34 ملم، وشكلت الأمطار خطراً على معالم المدينة خاصة في السنوات الغزيرة الأمطار حيث زادت حدة التعرية المطرية، كما حدث في سيول وادي لبدة 1987-1989، الذي أدى إلى جرف وطمر شارع الأعمدة، وحمامات

هادريان، والميناء كذلك تُسهم الأمطار بطريقة غير مباشرة في حدوث التجوية الحيوية، من خلال نمو النباتات التي تؤثر جذورها في حدوث تشققات في جدران المعالم بالمدينة.

الشكل البياني (26) المعدلات الشهرية للأمطار بالخمس للمدة من (1981-2020 م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (2).

ثانياً- مناخ مدينة صبراتة:


1- الحرارة:

وهي في مجملها شبيهة بخصائص محطة الخمس السابقة وذلك لوقوعهما على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، وبالنظر للجدول (3) والرسم البياني (27) يتضح أن أكثر شهور السنة ارتفاعاً في درجات الحرارة هو شهر يوليو، حيث بلغ المتوسط الشهري لدرجة الحرارة العظمى 36.2 م°، أما عن أقلها فتمثلت في شهر يناير حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى 10.33 م°، أما عن المعدل الفصلي لدرجة الحرارة العظمى فيعد فصل الشتاء أقل الفصول 22.31 م°، يليه فصل الربيع 27.52 م°، ثم فصل الخريف بمعدل 30.38 م°، وفصل الصيف الذي سجل أعلى درجة حرارة إذ بلغت 35.1 م°، أما عن المعدل السنوي للحرارة العظمى فقد بلغ 28.87 م°.

كما بلغ المعدل السنوي للمدى الحراري 11.89 م° ويقل هذا المدى الحراري في شهور (ديسمبر، يناير، فبراير) أي فصل الشتاء بمعدل 11.47 م° ويزداد عن ذلك في فصل الربيع عن أشهر (مارس، أبريل، مايو) بمعدل 12.3 م° والصيف في (يونيو، يوليو، أغسطس) بمعدل 13 م°، وتزداد خطورة تأثير التغيرات المستمرة في درجات الحرارة عند وجود مادتين مختلفتين في الخواص بالقرب

من بعضها في المعالم الأثرية، كما هو الحال في مدينة صبراتة حيث تمّ وضع طبقة من الملاط الجبسية على جدران مبنية من الحجر الجيري، والحجر الجيري الرملي (لحمايتها من العوامل الطبيعية وإضفاء اللون الأبيض لزيادة جمالية معالمها وذلك خلال القرن السادس ق.م، إلا أنه وبمرور الزمن عندما تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة تمددت الطبقة الجبسية بشكل أكبر وأسرع من الحجر الجيري والحجر الجيري الرملي؛ نتيجة لأنّ الطبقة الجبسية كانت أولاً على اتصال مباشر مع مصدر الحرارة، وثانياً أنّ معامل التمدد الحراري للجبس أكثر بخمسة أضعاف من معامل التمدد الحراري للحجر الجيري، وبالتالي فإنّ التغيرات المستمرة في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض والتي يتبعها تمدد وانكماش مواد البناء المختلفة في الخواص أدّى إلى انفصال طبقات الجبس بسهولة عن الحجر، ممّا أدّى إلى تغير لون المعالم إلى اللون الأصفر الباهت ، كما زاد من حدة فعل التجوية والتعرية التي نخرت في صخورها (وهو ماتم توضيحه في الفصل الثالث والرابع من هذه الدراسة)

الشكل البياني (27) المعدلات الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى لمحطة صبراتة للفترة من (1981-2020 م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (3).

جدول (3) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للعناصر المناخية لمدينة صبراتة للمدة (1981-2020م)

المتغيرات	درجة الحرارة العظمى م°	درجة الحرارة الصغرى م°	المدى الحراري م°	سرعة الرياح/كم س	المطر ملم ³	الرطوبة النسبية %	التبخّر ملم
الشهر	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري	المتوسط الشهري
ديسمبر	21.41	11.68	9.73	6.07	42	67.55	0.28
يناير	24.13	10.33	13.7	6.04	33.42	69.16	0.40
فبراير	21.41	10.43	11	5.68	22.90	68.82	0.59
فصل الشتاء	22.31	10.81	11.47	5.93	32.77	68.51	0.42
مارس	24.13	11.61	12.52	5.40	18	70.55	9.13
أبريل	27.43	13.51	14,28	5.24	11.42	71.44	21.60
مايو	31	20.68	10.32	5.16	8.79	72	32.71
فصل الربيع	27.52	15.26	12.3	5.26	12.73	71.33	21.14
يونيو	34.0	22.0	12	4.98	2.7	72	40.45
يوليو	36.2	22.5	13.7	4.6	0.22	72.84	35.77
أغسطس	35.1	23.6	11.5	4.6	1.35	86.46	20.44
فصل الصيف	35.1	22.7	13	4.72	1.42	77	32.22
سبتمبر	34.1	23.42	10.58	4.9	15.16	89.88	13.11
أكتوبر	30.89	20.17	10.72	4.8	20.17	69.28	7.47
نوفمبر	26.26	15.12	11,14	5.4	33.25	65	3.03
فصل الخريف	30.38	19.57	10.81	5	22.86	74.72	7.87
المعدل السنوي	28.82	17.08	11.89	5.22	17.44	72.89	15.41


المصدر عمل الباحثة استنادا إلى:

<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5-vXoUdFpvYFUCD4Ij43XLOyrdz8H V54a-8bWCpNVK>. NASA POWER |Data Access Viewer
للمدة الزمنية (1981م-2020م)*

2- الرياح:

تهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية على مدينة صبراتة خلال فصل الصيف التي تمرّ على البحر المتوسط وتحمل معها الرذاذ المحمل بالأملاح والتي تترسب على المعالم الأثرية بالمدينة، وتعمل على زيادة سرعة تبخر الرطوبة من الحوائط ما يؤدي إلى تبلور الأملاح في المسام وتحطيم بنية مادة الأثر. وفي فصل الشتاء تهب الرياح الغربية العكسية والتي تحمل معها الغيوم الماطرة التي تتسبب في تعرض المعالم للتعرية المطرية، وفي نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريف تهب الرياح الجنوبية بشكل متكرر، المعروفة محلياً باسم (القبلي) وهي رياح حارة ومحملة بالغبار والأتربة، والتي تعمل على بري سطوح أحجار المعالم وصقلها، كما تحمل الرياح الملوثات والتي يترسب بعضها على المعالم فتشوه منظرها العام. وبالنظر للجدول (3) والشكل (28) تتضح بعض السمات المميزة لسرعة الرياح وهي كالآتي:

الشكل البياني (28) المعدلات الشهرية لسرعة الرياح بصبراتة للفترة من (1981-2020م).



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (3).

يبلغ المعدل السنوي لسرعة الرياح 5.22 كم/س، وتتباين هذه السرعة من شهر لآخر على مدار العام، حيث تبلغ أقصى متوسطاتها الشهرية في شهري ديسمبر ويناير (6.07 كم/س، 6.04 كم/س) على التوالي، أما عن أقلّ شهور السنة في سرعة الرياح فهما شهري يوليو 4.6 كم/س، وأغسطس 4.6 كم/س، كما أنّ سرعة الرياح تتباين من فصل لآخر حيث تبلغ أقصاها في فصلي الشتاء والربيع (5.93، 5، 26، 5 كم/س على التوالي)، وتصل سرعة الرياح أدناها في فصل الصيف حيث بلغت 4.72 كم/س عقده. (العقدة تعادل 1.852 كم/ساعة).

ويمكن أن نلخص مظاهر التلف الناتجة عن الرياح على معالم مدينة صبراتة في (التشققات والفجوات والانهيال الكلي أو الجزئي للمعلم، تراكم الأتربة تبلور الأملاح على الأسطح) وقد ساعدها على ذلك هشاشة أحجار بناء المدينة الكالكارنيت في تكوين قرقارش، وتمّ توضيح أثر الرياح على معالم المدينة بشكل مفصل في الفصل الثالث من الدراسة.


3- الرطوبة النسبية والتبخر:

أ- الرطوبة النسبية:

من الجدول (3) والشكل (29) اللذين يوضحان معدل الرطوبة النسبية لمحطة صبراتة يتضح ارتفاع معدل الرطوبة النسبية بصفة عامة حيث بلغ المعدل السنوي للرطوبة 72.89%، وتقلّ هذه النسبة عن المعدل السنوي في فصلي الشتاء 68.51%، والربيع 71.33%، ويبلغ أدنى معدل لها خلال شهري نوفمبر 65%، وديسمبر 67.55%، وذلك لإنخفاض قيم التبخر في هذه الشهور، كما تزداد الرطوبة النسبية عن المعدل السنوي لتصل إلى 77%، 74.72% في فصلي الصيف والخريف لتصل أعلى نسبة لها في شهر سبتمبر 89.88%، لزيادة معدّل التبخر في هذه الشهور، وكما أسلفنا الذكر فإنّ هذه النسب المرتفعة من الرطوبة لها تأثير على أحجار بناء المدينتين الأثريتين وخاصة التي ترتفع فيها نسبة كربونات الكالسيوم القابلة للذوبان كالحجر الجيري والحجر الرملي الجيري، كما هو الحال بمدينة صبراتة فالرطوبة المرتفعة عملت على إذابة ونقل الأملاح ووفرت الظروف الملائمة لنمو الكائنات الحية الدقيقة، كما عملت على إحداث إذابة جزئية للجبس والجير في ربط كتل حجارة المعالم، وبالرغم من بطئها الشديد إلا أنّها في النهاية أدت إلى تفتتها، كما أدت إلى حدوث تميؤ ونرى ذلك بشكل واضح في زيادة حجم صخور بعض المعالم كحمامات البحر ومعبد

إيزيس، ما أدى لحدوث تشققات في مونة وطبقات الملاط الجبسية بين أحجارها، كما شكّلت الرطوبة المنخفضة خطراً على المعالم وذلك لجفاف الصخور وتشققها.

الشكل البياني (29) معدل الرطوبة النسبية بصيرارة للفترة من (1981-2020م)



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (3).


ب- التبخر:

يحدث التبخر من المسطحات المائية كالبهار والمحيطات والأنهار ومن التربة الرطبة، إذ يتصف بكونه عملية معقدة نوعاً ما، فمعدّل التبخر يتغير زمانياً ومكانياً، ومسئول عنه الحرارة والإشعاع الشمسي والرياح فبزيادتها يزداد التبخر وهو ما ينطبق على مدينة صيرارة المطلة على البحر وترتفع فيها الحرارة صيفاً لذلك تنشط عمليات التجوية الملحية والسبب هو تبخر مياه البحر والتي تزيد من حدة التجوية الملحية التي تتضح أثارها من خلال ترسب الأملاح داخل الشقوق في المعالم كالمعابد والحمامات والميدان القديم بمدينة صيرارة الأثرية.

وبالنظر للجدول (3) والشكل (30) اللذين يوضحان المعدلات الشهرية والفصلية للتبخر نستنتج الآتي:

بلغ المعدل السنوي للتبخر 15.41 ملليمتر ويزداد هذا المعدل في فصلي الصيف. 32.22 ملم، حيث بلغ ذروته في شهر يونيو 40.45 ملم، وفي فصل الربيع بلغ 21.14 ملم وذلك لارتفاع درجات الحرارة، وتقل معدلات التبخر في فصلي الشتاء والخريف ويرجع ذلك لانخفاض درجات الحرارة، حيث بلغت معدلات التبخر في هذين الفصلين على التوالي 0.42 ملم، 7.87 ملم وتصل إلى أدنى معدلات لها في شهر يناير 0.28 ملم، إذاً يعد التبخر من العناصر المناخية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على مجمل العمليات المورفومناخية إذ يُعد بمثابة عامل مساعد لكل من الحرارة وقلة التساقط المطري، فضلاً عن الرياح السريعة الجافة، في تهيئتها للظروف المناسبة للقيام بعمليات التجوية والتعرية في المواقع الأثرية.

الشكل البياني (30) المعدلات الشهرية للتبخر بصيراته للفترة من (1981-2020م).




المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (3).

4- الأمطار:

تُعد الأمطار من أهم العناصر المناخية التي تمارس دوراً في زيادة وضعف نشاط العمليات المورفومناخية للمواقع الأثرية، وذلك من خلال تعاقب فترات الجفاف والرطوبة في المدينة، ومن أجل أن تكون الصورة أكثر وضوحاً، يتطلب ذلك أن ننظر للأمطار وتبايناتها في منطقة الدراسة بصورة أكثر تفصيلاً:

فمن استقراء بيانات الجدول (3) والشكل البياني (31) يتضح أنّ موسم سقوط الأمطار يبدأ مع بداية فصل الخريف بشكل تدريجي حيث يصل مجموع معدّلات هذا الفصل إلى 22.86 ملم، وتزداد كميات الأمطار إلى أن تصل ذروتها في فصل الشتاء وقمة تساقطه خلال شهر يناير حيث بلغ المتوسط الشهري لسقوط المطر 33.42 ملم والمعدل الفصلي 32.77 ملم، ثمّ تبدأ معدلات الأمطار بالتناقص التدريجي مع بداية فصل الربيع والذي يُعد موسم نهاية الفصل المطير من السنة حيث تكون المعدلات منخفضة 12.73 ملم، ومع حلول فصل الصيف يندر سقوط المطر خاصة خلال شهر يوليو 0.22 ملم، وفيما يتعلق بالمعدل السنوي فقد بلغ 17.44 ملم. وقد شكّلت الأمطار خطراً على معالم المدينة إذ أدت إلى تفكك مونة البناء وضياح النقوش في معظم المعالم وتساقط ملاط الجدران، فضلاً عن إذابة الأملاح ونقلها إلى أماكن مختلفة بالمدينة، كل ذلك من خلال التعرية المطرية (والتي تمّ توضيحها في الفصل الثالث من الأطروحة)

الشكل البياني (31) المعدلات الشهرية للأمطار بصبراته للفترة من (1981-2020م).



المصدر: إعداد الباحثة بناءً على تحليل بيانات الجدول (3).

5- الغطاء النباتي داخل المدينتين الأثريتين :

يتنوع الغطاء النباتي داخل المدينتين الأثريتين، حيث يوجد في داخل مدينة لبدة الأثرية أنواع عديدة ترجع إلى عدة فصائل نباتية، وذلك لملائمة الظروف المناخية والتربة لنموها. بعضها موسمي والآخر دائم، متمثلة في الأعشاب كنبات الشيح والحرملة وشقائق النعمان والأقحوان و القزاح، والشجيرات والتي لا ترتفع إلى مستوى الأشجار، ولكنها تقترب من النباتات السابقة كالسدر والسبب والقندول والحلفاء وهي من النباتات المعمرة، والتي تعمق جذورها في التربة لمسافة تتراوح بين (1-4) أمتار، وتتواجد هذه الشجيرات بشكل كثيف، كما بالصورة (39).

كما توجد العديد من الأشجار كأشجار الكينا (السرول)، وأشجار الصنوبر وهي أشجار ضخمة دائمة الخضرة، وذات أوراق تتغير في شكلها من المستديرة إلى المستطيلة، تنمو في جميع التربة وبدرجة أفضل في التربة الطينية الطميية العميقة، وجذورها تمتد لمسافات عميقة تصل إلى (3 أمتار).

أما عن نوع الغطاء النباتي السائد في مدينة صبراته الأثرية، فهي شجيرات السويداء، التي تنتشر بكثافة عالية بالمدينة الأثرية، الصورة (40) وذلك بسبب تحملها للجفاف والملوحة العالية للتربة ويتراوح طولها بين (1.5-3م)، وتمتد جذورها لأكثر من مترين ما شكّل خطراً واضحاً على معالم المدينة، وذلك لقدرة جذورها في إحداث تشققات بشكل واضح في أساسات وجدران المعالم، هذا فضلاً عن وجود أشجار النخيل وأشجار السرول بشكل قليل ومتناثر في أفنية بعض المعالم كحلبة المصارعة على سبيل المثال، كما تنمو بعض النباتات في موسم سقوط الأمطار.

وللنباتات تأثيراً ميكانيكياً على معالم المدينتين الأثريتين إذ تمد جذورها فتعمل على انفصال الكتل الصخرية، وتحطم المعالم إلى أجزاء، كما أنّ لها تأثيراً كيميائياً من خلال الإفرازات الحمضية للجذور والتي تتسبب في ذوبان وتفتت أحجار بناء المدينتين الأثريتين.

الصورة (39) الغطاء النباتي بمدينة لبدة الأثرية.



المصدر تصوير الباحثة: مارس 2022م.

الصورة (40) الغطاء النباتي بمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر تصوير الباحثة: مارس 2022 م.

الفصل الثاني

أولاً -العوامل المؤثرة على نشاط التجوية بمنطقة الدراسة.

ثانياً -أنواع وأشكال التجوية المؤثرة على مورفولوجية المدينتين.

ثالثاً-عمليات التجوية الأكثر بروزاً في معالم مدينتي لبدة وصبراتة

الأثريتين.

رابعاً-قياس حجم خطر الزلازل على الموقعين الأثريين باستخدام

مقياس ABC.

خامساً-قياس حجم خطر التجوية الحالي باستخدام مقياس ABC.

سادساً -الحلول المقترحة للحد من خطر التجوية على مورفولوجية

مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين.

تمهيد:

تُعد التجوية واحدة من أهم الأخطار التي تهدد المعالم الأثرية في منطقة الدراسة، فهي عبارة عن "عمليات تفكك Disintegration أو تحلل Decay للصخور في مواضعها دون تحركها". (صبري محسوب 2001م، ص 49)، وقد تعرضت المدينتان الأثريتان للعديد من الأخطار الناجمة عن عمليات التجوية بأنواعها المختلفة، الميكانيكية والكيميائية والحيوية، والتي عملت على تدهور مادة الأثر ممّا أدى لتغيير مورفولوجيتها، لذلك تمّ وضع إطار تحليلي لرصد وتحليل أخطار التجوية المؤثرة على المعالم الأثرية وتصنيف درجات الخطورة، وحجم التجوية، ولتحقيق كل ذلك تكون البداية بمعرفة العوامل المؤدية للتجوية.

أولاً: العوامل المؤثرة على نشاط التجوية بمنطقة الدراسة.

1-العوامل الطبيعية:

يتباين تأثير العوامل الطبيعية المناخية والجيولوجية، والطبوغرافية في تأثيرها على فعل التجوية بمنطقة الدراسة، وقد سبق توضيحها في الفصل الأول، وتُعد العناصر المناخية المسيطر الأكبر من بين هذه العوامل والتي تحدد نوع التجوية، كالمدى الحراري والرياح والذي ينتج عنه التجوية الميكانيكية، أما الأمطار والرطوبة فينتج عنها التجوية الكيميائية، وبوجود المطر ينمو الغطاء النباتي والذي يؤثر نموه على المعالم الأثرية من خلال التجوية الحيوية، بالإضافة إلى عاملين لم يتمّ التطرق لهما وهما عمر المبنى، والزلازل القديمة التي دمّرت وغيرت مورفولوجية معالم المدينتين، باعتبارها من أخطر عوامل التلف الميكانيكي، لذلك سنتحدث عنهما كالتالي:

2-عمر المبنى:


يلعب عمر المبنى دوراً مؤثراً في تفعيل عمليات التجوية التي تهدد بالتلف والانهيال وذلك، لأنّه كلما زاد عمر المبنى زادت المدة التي يتعرض فيها الأثر لخطر التجوية، لذلك نجد أنّ المباني القديمة هي الأكثر تعرضاً لعمليات التجوية (نجلاء سيد، 2019، ص 111)، وهذا ما تمّ ملاحظته بالفعل فالمعالم التي بنيت في العهد الفينيقي أكثر المعالم تعرضاً لخطر التجوية، مقارنة بالمعالم التي بنيت في العهد الروماني هي أقلّها تعرضاً لخطر التجوية بالمدينتين، كما أنّ زمن إنشاء مدينة لبدّة، كان في النصف الأخير من القرن السابع قبل الميلاد، وصبراتة في نهاية القرن السادس قبل الميلاد، إذ

نلاحظ مُضَي ما يقارب 2000 عام على إنشاء المدينتين، وبذلك نلاحظ أثر التجوية في أحجار بناء مدينتي لبدّة وصبراتة.

3-الزلازل:

تُعدّ الزلازل من أسرع وأخطر عوامل التلف الميكانيكي على المعالم الأثرية، إذ تصيب المباني بأضرار بالغة المدى، وبفعلها تحول كثير من المدن والمباني إلى أطلال وخرائب، فقد تكون الزلازل من الشدة بحيث تؤدي إلى هدم البناء كلياً، وإن كانت في بعض الأحيان تؤدي فقط إلى تساقط أجزائه العليا كالقباب والمآذن والشرفات، وتتأثر منطقة الدراسة بالزلازل التي يتعرض لها حوض البحر المتوسط، وذلك لوجود "بؤر زلزالية على الساحل الليبي، الشكل (33) تقسّمه إلى ثلاث مناطق (III) ويمثّل الساحل الغربي من طرابلس شرقاً حتّى الحدود التونسية غرباً. والمنطقة (I) يتمثّل في ساحل خليج سرت والممتدة من بنغازي شرقاً حتّى الخمس غرباً. والمنطقة (II) ساحل الجبل الأخضر" (القريو، المجلة الليبية للدراسات، العدد5، ص166)، وعلى الرغم من أنها ضعيفة القوى وتحدث في القاع ولا يشعر إلا أن ذلك لا يكون بصفة دائمة، حيث حدثت زلازل قوية كانت عواقبها وخيمة، كما حدث قديماً في زلزال (21-يوليو365م).

الشكل (33) توزيع بؤر الزلازل على الساحل الليبي



المصدر: القريو، المجلة الليبية للدراسات، العدد5، ص166.

الذي ورد ذكره في تقارير العديد من الكُتاب القدامى، حدد الجيولوجيون مركز الزلزال بأنه كان تحت البحر المتوسط بالجنوب الغربي من جزيرة كريت؛ وتسبب بدمار عظيم واسع النطاق في كريت، حيث دمر أكثر من مائة مدينة في تلك الفترة كما تسبب الزلزال بحصول موجة التسونامي البحرية العظيمة التي كان لها تأثير مدمر على الإسكندرية (كان يحتفل بذكره سنوياً في القرن السادس بأنه يوم الرعب) وفي الساحل الغربي من منطقة البيلويونيز الإغريقية (حيث رأى المؤرخ أميانوس مارسالينوس بعد عدة سنوات من التسونامي سفينة رفعها الموج ودفع بها أرضاً نحو الداخل إلى مسافة بعيدة) وفي الساحل الشرقي لصقلية، وجاء ذكر مدن أخرى في منطقة البحر المتوسط من قبل كتّاب آخرين حيث كان زلزال شامل، هذا وساهمت حفريات كثيرة في تقديم أدلة أثرية محتملة العلاقة بين هذا الزلزال ووجود هياكل عظمية بشرية تحت الركام ومجموعة من النقود تشير إلى تاريخ يلي عام 364م، بفترة قليلة في جزيرة كريت وقبرص وقورينا شحات وبطليموس ظميثة ولبده الكبرى وصبراتة.

الأدلة الأثرية على الهزات الأرضية قديماً في مدينتي لبدة وصبراتة:

ذكر البرفسور في علم الآثار (أنطونيو دي فيتا): احتمالية حدوث أربع هزات أرضية تأثرت بها مدينتي لبدة الكبرى وصبراتة، ففي النصف الأول من القرن الأول ق.م كانت الهزة الزلزالية الأولى الأضعف بين الهزات الأرضية الأربع، ولتلك الهزات دلائل أشارت لحدوثها في كلتا المدينتين كالتالي:

أ-دلائل وأثر الهزات الأرضية على مدينة لبدة الكبرى:

تَبين من النقوش الكتابية حدوث زلزال عام 310م. حيث تمّ ترميم وتجديد عدد كبير من الأبنية في لبدة الكبرى من حالة الدمار التي كانت فيها من قبل الحاكم (ليناتوس رومولوس) الذي كان هو الوالي خلال الفترة 324م-326م. شملت الأبنية والأروقة والإيوان الإداري (البازيليكا) في الميدان القديم والأروقة في السوق، كما تُوجد أدلة واضحة في موقع المعبد الفلافي تشير إلى تدمير عنيف حصل قبل عام 365م غير مؤرخة بشكل دقيق ولكن قد تكون ذات علاقة، كما ينطبق الأمر على ترميم المسرح المدرج المفتوح، أيضاً انهيار معبد سيرابيس انهياراً عنيفاً ومن ثمّ تمّ ترميمه وتجديده في أوائل القرن الرابع، ويعتقد (دي فيتا Di Vita) بأن جدران مدينة لبدة الكبرى استخدمت مواد البناء المستخلصة من ركام الزلزال الأرضي في القرن الرابع. (كنريك، 2014م، ص 10)

ب-دلائل الهزات الأرضية في مدينة صبراتة الأثرية:

تعرضت مدينة صبراتة الأثرية لهزتين أرضيتين عنيفتين الأولى عام 306م، والثانية عام 365م، أدتا إلى إحداث نتائج وخيمة على الحياة في المدينة، وكانت الهزة الأرضية الأولى إضافة إلى إلحاقها الدمار بعدد كبير من البيوت الخاصة، فإنها قد أصابت عددًا كبيرًا من المباني العامة، كما تؤكد لنا الشواهد الأثرية على هجر مجموعة من المتاجر التي كانت بجوار جدار الحرم الجنوبي لمعبد ليبرياتر. إنَّ الفترة الطويلة الكائنة بين زمن وقوع الهزتين الأرضيتين الأولى والثانية في القرن الرابع الميلادي، وزمن ترميم المعبد المكرس لعظمة (شادرابا-ليبرياتر) تعتبر دلالة على الدمار الشديد الذي حلَّ بالمدينة وشل الحياة فيها خلال تلك الفترة، (جامعة مانشيرتا، 2023م، ص 66-67)

ويفترض عالم الآثار (دي فتا) أنَّ النصب التذكاري (الضريح البونيقي) كان مصمماً تصميماً جيد ولم يكن سينهار بسبب سوء إنشائه أصلاً، وبأنَّ المنطقة المحيطة التي كانت مقبرة سابقاً ما كانت ليبنى فوقها مالم تكن متضررة تضرراً كارثياً بالزلازل، علماً بأنَّ الهزة الزلزالية التي تسببت في انهيار برج نصب مرتفع قد تكون على نطاق 65-70م، كان هناك في صبراتة فاعليات إنشائية أخرى حول الضريح في الفترة الفلافية المبكرة، والأهم من ذلك أنَّ منطقة الميدان العام برمتها أُعيد إنشاؤها في ذلك الوقت، وأول ما تمَّ إنشاؤه هو الإيوان الإداري (بازيليكا) والمحكمة خلف واجهة مصفوفة بالمتاجر، ومعبد ليبرياتر الذي يواجه الطرف الشرقي للميدان، بُنيت على أسس معرزة تعزيزاً كبيراً وشملت كتلاً حجرية مزينة استعيرت من سطح سابق كان قائماً على أعمدة ولا تزال الكتل بحالة جيدة نسبياً، كما أنشئ معبد إيزيس وتم توسيعه توسيعاً كبيراً في عام 78-77 وتم تقوية الجدران والأسس في نفس الفترة تقريباً. (كنريك، 2014، ص 10).

وفي 306-310م. انهارت مبانٍ حول الضريح البونيقي في صبراتة التي شيدت خلال الفترة الفلافية المبكرة وتمَّ إكمال تجديد معبد ليبرياتر في عام 340م وبعدها 350م بعد أن كان من الآثار القديمة وقد كان ذلك نتيجة الحدث الزلزالي.

عليه فإنَّ الأدلة تُشير إلى حدوث دمار عظيم في مدينتي صبراتة ولبدة حوالي عام 365م. وهي أدلة لا يمكن الطعن فيها والزلازل الأرضية قد تحصل في تعاقب سريع على طول أجزاء مختلفة من خط

الصدع (بين الطبقتين الإفريقية والأوراسيوية)، كما يضيف (دي فيتا) إلى قائمة أدماره العديده من القصور الغنية الواقعة على ساحل إقليم طرابلس. (كنريك، 2014 م، ص 12).

ثانياً - أنواع وأشكال التجوية المؤثرة على مورفولوجية المدينتين:

اختلف تأثير عمليات التجوية على المعالم الأثرية، والأشكال الناتجة عنها حسب كل نوع من أنواع التجوية وهي:

1- التجوية الميكانيكية أو الفيزيائية Physical Weathering

تعني حدوث تفكك للصخور في مواضعها دون حدوث تغيرات في خصائصها الكيميائية (صبري محسوب 2001م، ص 51)، وتتعدد مظاهرها في منطقة الدراسة من خلال العمليات التالية:

أ- التقشر:

ويقصد به انفصال الأجزاء الخارجية من الصخر بشكل قشور تبقى على سطحه إلى أن تسقط وتزيلها عوامل التعرية، وعندئذ يتكشف سطح جديد من الصخر يتعرض للتقشير بنفس الصورة، (شرف، 1993، ص 265)، والسبب الرئيسي للتقشر هو تأثير تتابع الحرارة والبرودة والتي يختلف أثرها حسب المسامية حيث نجد أن الحجر الرملي الجيري والحجر الجيري أقل تأثراً بدرجة الحرارة وتبايناتها اليومية والفصلية والسنوية، مقارنة بالصخور المتحولة والنارية قليلة المسامية، ويحدث التقشير بصورة خاصة في الصخور النارية، (الخالصي 2012، ص 58) مثل (الجرانيت) والمتحولة التي توجد بها خطوط ضعف موازية للسطح، وبما أن بعض أعمدة معالم مدينة لبداء هي من الجرانيت، والرخام والشست، نلاحظ أنها تعاني من خطر التقشر وبدرجات متفاوتة كما نلاحظ أنها تنتشر في المعالم الشرقية للمدينة كحمامات هادريان الصورة (42)، وقوس سبتموس سيفيروس الصورة (43)، وأعمدة معبد ليبرياتر الصورة (44). أما في معالم مدينة صبراتة فالأعمدة أقل عدداً من لبداء حيث نجدها تقتصر على الأعمدة الرخامية كأعمدة المسرح الصورة (45)، وحمامات البحر الصورة (46) وأعمدة قاعة الكوريا الصورة (47)، لذلك نلاحظ خطر التقشر في أعمدة لبداء أكثر منه في صبراتة. ويكمن خطر عملية التقشر في تعرض تلك القشور للسقوط نتيجة تعاقب الحرارة والرطوبة، مؤدية في النهاية إلى اختفاء النقوش الموجودة على أسطح الكتل الحجرية للمعالم الأثرية، بالإضافة إلى إضعاف هذه الكتل وربما فقدانها نهائياً بسبب الطبيعة غير المسامية لحجر الجرانيت.

الصورة (42) تقشر أعمد حمامات هادريان بمدينة لبة وانفصال أجزائها الخارجية على شكل قشور



المصدر: تصوير الباحثة: مايو 2022 م.

الصورة (43) تقشر قوس سبتموس سيفيروس بمدينة لبة، بسبب تغليفة بطبقة من الرخام والشست ذات الإستجابة لفعل التمدد والإنكماش



المصدر: تصوير الباحثة: مايو 2022 م.

الصورة (44) التقشر في أعمدة معبد ليبرياتر بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة: أكتوبر 2022 م.

الصورة (45) تقشر أعمدة المسرح بمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022م.

الصورة (46) تقشر عمود بحمامات البحر بصبراتة. الصورة (47) تقشر قوس قاعة الكوريا بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022م.

ب-التفكك الحبيبي:

هي عملية تفكك أو تفتت الصخور إلى حبيبات متفاوتة الأحجام، تنشأ من تباين ألوان المعادن المكونة للصخر وبالتالي اختلاف قدرات المعادن على امتصاص الحرارة، والتباين في معامل التمدد الخاص بمختلف المعادن المكونة للصخر، (أبو العينين، 1995م، 295ص)، ويظهر تأثير التفكك الحبيبي من خلال تخلف أسطح خشنة على جدران المباني الأثرية، كما هو الحال بالجدار الجنوبي لمسرح لبددة الصورة (48)، والبوابة الشمالية لحلبة المصارعة بلبدة الصورة (49) وبالسور المؤدي لمعاصر الزيتون الصورة (50) وبالقرب من حمامات البحر بصبراتة الصورة (51) ويلاحظ تأثر معظم المعالم الأثرية بهذه الظاهرة، ويتضح ذلك من خلال تساقط بعض المفنتات والبعض الآخر نقلته عوامل التعرية المائية والريحية.

الصورة (48) التفكك الحبيبي بالجدار الجنوبي لمسرح لبداء الأثري



المصدر: تصوير الباحثة 9 -أكتوبر 2022 م

الصورة (49) التفكك الحبيبي بالبواباء الغربية (بواباء الموت) بحلباء المصارعاء بللباء.



المصدر: تصوير الباحثة 9 -أكتوبر 2022 م

الصورة (50) التفكك الحبيبي بالسور المؤءى لمعاصر الزىءون بمءىنة صبراءة الأءرىة.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م

الصورة (51) التفكك الحبيبي بالقرب من حمامات البحر بمدينة صبراتة الأثرية.




المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م

ج-التفكك الكُتلي:

يتم بتفكك الصخر إلى كتل على طول خطوط الشقوق والفواصل الموجودة بأحجار البناء، وذلك بسبب اختلاف المدى الحراري اليومي والفصلي والسنوي، وتفكك المادة اللاصقة الرابطة بين أحجار البناء كذلك بسبب الزلازل القديمة التي تعرضت لها المدينتان، فكان أثرها واضحاً من خلال الفواصل والشقوق في معظم أحجار البناء بالمعالم الأثرية، حيث نجد هذا النوع من التجوية بشكل واضح في ساحة البازيليكا والميدان السيفيرية بمدينة لبة الصور (52) والصورة (53)، والجدار الشمالي لكنيسة المسرح بصبراتة الصور (54) ومعاصر الزيت الصورة (55)، ومن خلال العمل الميداني تم قياس الشقوق والفواصل الرأسية والأفقية لبعض المعالم بالمدينتين الأثريتين حيث تراوحت متوسطات أطوالها ما بين (8 - 65 سم)، واتساعها ما بين (0,5 - 7 سم)، وتعمل الفواصل على تقطع الصخور لكي تنتشط بعد ذلك التجوية الميكانيكية في تفكيكها وتعرض أجزاء كبيرة من المعالم للتساقط، ، والجدار الشمالي لكنيسته المسرح بصبراتة خير مثال على ذلك.

الصورة (52) التفكك الكتلي بساحة البازيليكا بلبدة. الصورة (53) التفكك الكتلي بالميدان السيفيري بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م

الصورة (54) التفكك الكتلي بجدران كنيسة المسرح بصبراتة. الصورة (55) التفكك الكتلي بمعاصر الزيت بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022.

وتكمن خطورة هذه الكتل في حالة ارتباطها مع التفكك الحبيبي، حيث تسقط الحبيبات على الأرض بفعل الجاذبية وتظهر الكتل مُعراة بعد سقوط طبقة الملاط بما تحمل من رسوم ونقوش، ما زاد من طمسها وصعوبة عملية ترميم المعالم المتضررة بالمدينتين.

وبصورة عامة: يتضح أنّ أثر التجوية الميكانيكية بأشكالها المختلفة (التقشر، والتفكك الحبيبي، والتفكك الكتلي) ظهرت بشكل واضح في معالم المدينتين الأثريتين وبدرجات خطر متفاوتة حيث ظهر التقشر في معالم لبدة بشكل أكثر من معالم صبراتة وذلك لطبيعة صخور بناء مدينة لبدة، القابل لتقشر كالصخور المتحولة مثل الشست والرخام، وبشكل أقلّ في معالم مدينة صبراتة وذلك لأنّه معظم صخور البناء هي صخور حجر رملي جيرى باستثناء بعض الأعمدة وبعض واجهات المعالم المتكونة من الرخام أو من الشست، أما التفكك الحبيبي فقد أثر بشكل كبير وبشكل يكاد يكون في كل المعالم بالنسبة لمدينة صبراتة مقارنة بمدينة لبدة الأثرية، وذلك لطبيعة صخور المدينة والتمثلة الحجر الرملي الجيري، وظهر التفكك الكتلي بشكل متساوٍ في المدينتين، هذا يعني وجود مظاهر التجوية الميكانيكية على معالم المدينتين، والذي شكّل خطراً تمثل في تغيير مورفولوجية معالمهما بشكل يهدد بزوالها إذا لم يتم صيانتها دورياً، وترميم ما تفكك من أجزائها.


2-التجوية الكيميائية: Chemical weathering

تحدث التجوية الكيميائية من تفاعل غازات الجو كالأكسجين وثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء مع عناصر ومعادن الصخور. حيث تمثلت أشكال التجوية الكيميائية بمنطقتي الدراسة في الإذابة، والتميؤ وفيما يلي عرض لهذه العمليات:

أ-الإذابة Solution:

تُعد الإذابة واحدة من عمليات التجوية الكيميائية التي تؤثر على الصخور الرسوبية، خاصة صخور الحجر الجيري، ويزداد نشاطها على طول خطوط الفواصل والشقوق، ممّا ينتج عنه ضعف للصخر بصورة عامة، وقد استخدمت صخور الحجر الجيري، والجيري الرملي في بناء معظم معالم المدينتين، وإنّ هذا النوع من الصخور يتكون أساساً من كربونات الكالسيوم التي تتفاعل مع الرطوبة الموجودة في الجو وكذلك رذاذ البحر فيتحوّل إلى بيكربونات الكالسيوم.

وإذا ما أتحدت مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي فينتج عنه محلول كربوني مخفف له قدرة على إذابة الحجر الجيري وتكوين فجوات تتسع وتتصل ببعضها مع مرور الوقت لتكون فجوات وحفر أكبر تسمى حفر الإذابة كما تشير المعادلة:



ولتوضيحها أكثر تم دراستها بشكل مفصل كالتالي:

1- حُفر الإذابة:

هي عبارة عن حُفر تكونت بسبب عمليات الإذابة على أسطح الصخور، وترجع في نشأتها إلى وجود قطرات المطر والندى ورذاذ البحر، والتي تعمل على إذابة بعض الصخور والمعادن وتتخذ هذه الحفر أشكالاً متعددة منها البيضاوي والدائري، وهي غالباً ما تتكون في صخور الحجر الجيري، ويُعد معدن الكالسيت من أكثر المعادن المكونة للصخور الجيرية داخل المدينين، وخاصة مدينة صبراتة وبالتالي تنتشر حفر الإذابة بصورة أقل في معالم لبدة الصورة (56)، بينما تسيطر حُفر الإذابة على

الصورة (56) حفر الإذابة على جدران السور البيزنطي للبدّه



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م

على معظم المعالم الأثرية بمدينة صبراتة، وذلك بسبب طبيعة أحجار البناء فهي مبنية من الحجر الرملي الجيري المتلاحم بكربونات الكالسيوم الأقل مقاومة لعملية الإذابة المائية فيتحول من حجر

رملية جيري صلب متماسك إلى حجر هش مكون من حبيبات رملية غير متماسكة، وكمثال على ذلك حُفر الإذابة في جدران جانبي بوابة حلبة المصارعة الصورة (57). ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الحُفر قد تتقارب وتشكل ظاهرة خلايا النحل، كما أنّ الجدران بين هذه الحفر قد تتهاك أو قد تتعرض للإذابة وتتصل الحفر ببعضها لتشكل تكهفات التجوية (التافوني).

الصورة (57) حفر الإذابة على جدران جانبي بوابة حلبة المصارعة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

2- أبعاد حُفر الإذابة: اعتمدت دراسة حفر الإذابة على القياسات الميدانية لستة معالم من كل مدينة كعينة، وذلك لظهور حُفر الإذابة فيها بشكل كبير كما هو موضح بالجدول (4) التالي:

جدول (4) قياس حُفر الإذابة لستة عينات بمعالم مدينة صبراتة الأثرية

م	موقع العينة	أقصى طول سم	أقصى عرض سم	أقصى عمق سم	الشكل العام
1	الصور البيزنطي	10	9	8	خلايا النحل
2	المسرح	5,3	4,6	6	خلايا النحل
3	الحلبة	8.2	15	6.3	(خلايا النحل)
4	الضريح	5,2	7	5,6	دائري
5	حمامات البحر	4	3,5	3,8	دائري، وبيضاوي
6	معبد إيزيس	3,6	5	4,2	دائري
	المتوسط	6	7,35	5,65	

إعداد الباحثة بالاعتماد على القياسات الميدانية 19-ابريل-2022 م.

نلاحظ من الجدول(4):

1-تراوحت أطوال حفر الإذابة ما بين 4 -10سم، وقد بلغ المتوسط العام لطول الحفر 6 سم وتمثل الحفر التي يقل طولها عن المتوسط العام 66,6% من إجمالي اعداد الحفر المقاسة.

2-تراوح عرض الحفر المقاسة ما بين 3.5 -15سم، وقد بلغ متوسط عرض الحفر 7,35سم، وتمثل الحفر التي يقل عرضها عن المتوسط العام 66,6% من اجمالي الحفر.

3-تراوحت أعماق حفر الإذابة بين 3,8 و 8 سم، وقد بلغ المتوسط العام لأعماق الحفر 5,65سم وتمثل الحفر التي يقل عمقها عن المتوسط العام 50 % من اجمالي اعداد الحفر المقاسة.

كما تمّ قياس حُفر الإذابة لستة عينات في معالم مدينة لبدة الكبرى، كما هو موضح بالجدول(5) حيث نلاحظ الآتي:

1-تراوحت أطوال حفر الإذابة ما بين 2,4 -6 م وقد بلغ المتوسط العام لطول الحفر 3.75 وتمثل الحفر التي يقل طولها عن المتوسط العام 50% من إجمالي اعداد الحفر المقاسة.

2-تراوح عرض الحفر المقاسة ما بين 3,2 -10سم، وقد بلغ متوسط عرض الحفر 5,23 سم، وتمثل الحفر التي يقل عرضها عن المتوسط العام 66,6% من اجمالي الحفر.

جدول (5) قياس حفر الإذابة لستة عينات بمعالم مدينة لبدة الكبرى

م	موقع العينة	أقصى طول سم	أقصى عرض سم	أقصى عمق سم	الشكل العام
1	قوس سبتموس	4,3	3,2	6	دائري
2	المسرح	6	5	4,3	دائري وبيضاوي
3	السور البيزنطي	4	10	5	(خلايا النحل)
4	حمامات هادريان	3	6,5	5,2	دائري
5	معبد سيرابيس	2,4	3,5	4	دائري
6	السوق البونيفي	2,8	3,2	4	دائري
١	المتوسط	3,75	5,23	4,75	

إعداد الباحثة بالاعتماد على القياسات الميدانية.

3-تراوحت أعماق حفر الاذابة بين 4-6 سم وقد بلغ المتوسط العام لأعماق الحفر 4,75 سم وتمثل الحفر التي يقل عمقها عن المتوسط العام 50 % من اجمالي اعداد الحفر المقاسة.

وعند مقارنة متوسطات الطول والعرض والعمق للمدينتين سنلاحظ: أنّ مدينة صبراتة هي الأعلى في المتوسطات، وذلك لأن أحجار بناء مدينة صبراتة هي من الحجر الرملي الجيري، والذي يُعد أسرع استجابة وأقل مقاومة لعوامل التجوية مما نتج عنها تكون حفر إذابة أكبر حجماً واتساعاً، فتكونت تجوية نوع خلايا النحل بدرجات خطيرة جداً، بينما صخور بناء مدينة لبدّة هي من الحجر الجيري الدولوميتي وبعض المعالم من الرخام، أي أنّها أكثر صلابة ما يجعلها أقلّ استجابة للإذابة، وبدرجات ضعيفة، لم تصل فيها للتجوية نوع خلايا النحل كما هو الحال بمدينة صبراتة، ولتوضيح أكثر تناولنا هذا النوع من التجوية وأثره على المعالم كالاتي:

3-التجوية نوع خلايا النحل (honeycomb weathering) بالمدينتين الأثريتين:

تُشكل تقارب حفر الإذابة ظاهرة خلايا النحل، كما أنّ الجدران بين هذه الحفر قد تتهاك أو قد تتصل الحفر ببعضها لتشكل كهف التجوية (التافوني)، وقد وضع (Fitzner) دليل لتقدير التجوية ضمن خمسة أطوار، تبدأ بالطور الأول وتنتهي بالطور الخامس (الشوشان وآخرون، 2019، ص 353)، ومن خلال الزيارات الميدانية تم ملاحظ جميع الأطوار بعينة الدراسة بالنسبة لمعالم مدينة صبراتة، وقد تراوحت شدتها بين الشديدة جداً (5درجات very severe damage) والمعتدلة moderate damage 3درجات، كما هو موضح بالصور من (57-61) كل رقم يمثل شدة الضرر بالمعلم، يمكن القول إجمالاً أنّ 95% من معالم مدينة صبراتة قد تأثرت بالضرر الشديد جداً إلى الشديد مما أضر بشكل واضح في مورفولوجية المعالم، وذلك بسبب ضعف أحجار البناء والمتمثل في الحجر الرملي الجيري المتلاحم بكاربونات الكالسيوم الأقل مقاومة لعملية الإذابة، فتحول من حجر رملي جيري صلب متماسك إلى حجر هش تشكلت فيه كل أنواع حفر الإذابة، أما عن معالم مدينة لبدّة فقد تراوحت شدة الضرر بين ضعيفة جداً والمعتدلة (Very Slight damage) الصور من (63-68) كل رقم يمثل شدة الضرر بالمعلم وتمثلت نسبة الضرر بحوالي 35 %، وذلك لأنه صخورها من الحجر الجيري المتماسك بالدولومايت، وهذا ما جعل استجابتها أقلّ لهذا النوع من التجوية.


ولخطورة هذا النوع من التجوية، يستوجب على المرممين سداً وتعبئة تلك الحفر بمادة مناسبة لطبيعة صخور البناء بالمدينتين، حتى يتم حماية المعالم من خطر الانهيار في حال تطورها إلى حفر كبيرة الحجم تسمى بالتافوني.

الصورة (58) حفر إذابة نوع خلايا النحل بحمامات البحر بصبراتة. الصورة (59) حفر إذابة بمعد ايزيس بصبراتة.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

الصورة (60) حفر إذابة نوع خلايا النحل بمسرح صبراتة الصورة. (61) حفر إذابة الضريح البونيفي بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

الصورة (62) حفر إذابة نوع خلايا النحل بحلبة المصارعة بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

صوره (63) حفر الإذابة بقاعدة السوق البونيقي بلبدة | صورة (64) حفر إذابة نوع خلايا النحل بالسور البيزنطي بلبدة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

الصورة (65) حفر الإذابة بقوس سبتيموس بلبدة | الصورة (66) حفر الإذابة بالجدار الأمامي لحمامات هادريان بلبدة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م




المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م

الصورة (68) حفر الإذابة بمعبد سيرابيس بلبدة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م


الصورة (67) حفر الإذابة بمسرح لبدة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.

ب- التميؤ:

التميؤ هو قدرة بعض معادن الصخور على الانتفاخ، إثر امتصاصها للماء كمعدن الانهيدريت (كبريتات الكالسيوم اللامائية) التي تتحول بعد اتحادها بالماء إلى جبس (جودة، بدون سنه، ص288) وفق المعادلة الأتية:



وتظهر عملية التميؤ دائماً مع تفاعلات أخرى مثل عملية التحلل بالمياه والكرينة والأكسدة فباستمرار عملية التميؤ يزداد حجم الصخور، وبالتالي يكون من السهل تفتيتها بسبب الإجهادات الداخلية التي تتكرر أكثر من مرة في الفصل الواحد وربما في اليوم الواحد، (محسوب، راضي1985، 27 ص) وبالتالي ضعف المباني الأثرية نتيجة تغير محتواها الكيميائي لتصبح سهلة التفتت بالطريقة الميكانيكية، حيث تعمل مياه الأمطار عقب سقوطها على تبلل السطح الخارجي للمعالم الأثرية فيؤدّي إلى انتفاخ هذه الأسطح لتشبعها بالرطوبة، ممّا يؤدّي إلى زيادة حجم القشرة الخارجية مع ثبات حجم الأجزاء الداخلية للمباني الأثرية، ومع تعرضها لأشعة الشمس فإنّها تجف وتنفصل على شكل قشور، ومن خلال الزيارات الميدانية اتضح أنّ هذا النوع من التجوية يوجد في بعض معالم المدينتين، وذلك راجع لطبيعة صخورهما المكونة من الحجر الجيري، والتي تمتص مياه الأمطار عقب سقوطها

مما يجعلها تحتفظ بالرطوبة فتكون مهيأة للانتفاخ الذي يصل إلى "0.028% - 0.083%"
Kessler and Hockman, 1950"، وتُبين الصور (69-70) انتفاخ القشرة الخارجية للصخر
بسبب التميؤ في كلٍ من حمامات الصيد بلبدة وحمامات المكتب بصبراتة .

الصورة (69) تميؤ بقاعدة حمامات الصيد بلبدة. الصورة (70) تميؤ بجدار حمامات المكتب بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

3- التجوية الفيزيوكيميائية:

تعني التجوية التي لها تأثير ميكانيكي وكيميائي على الصخور المشكلة للمباني الأثرية وتنقسم إلى:

أ-التجوية الملحية: Salt Weathering

يُقصد بها الفعل الطبيعي الناتج عن تكوين بلورات الملح داخل الشقوق الصخرية أو بالقرب من سطح الصخر (أبو العينين، 1995، ص300)، تُعتبر الأملاح واحدة من أهم عوامل تلف مواد البناء المسامية المستخدمة في المباني الأثرية والمتمثلة في الحجارة والمونة وطبقات الملاط؛ وذلك لما تتميز به هذه المواد من مسامية، وما يحدث لهذه الأملاح من عمليات إذابة وتبلور بداخلها، وتأثير الأملاح المدمر على الأثار دائماً ما يكون مع الرطوبة أو الماء .

تتنوع مصادر الأملاح المتبلورة في مواد بناء المباني الأثرية، فقد تكون من المياه الأرضية والزراعية

أو الصرف الصحي مثل أملاح النترات، أو من التربة الموجودة أسفل المباني الأثرية وبالخصوص القريبة من أساساته، وفي بعض الحالات قد تكون موجودة ضمن مواد البناء مثل كربونات وكبريتات الكالسيوم، (المحاري، 2017، ص126) كما هو الحال بالمدينتين الأثريتين لبدة وصبراتة مع كلوريد الصوديوم Halite NaCl مصدرها رذاذ البحر الذي تطل عليه المدينتان الأثريتان، وهذا النوع من الأملاح ذو درجة ذوبان عالية في الماء كما أن له خاصية امتصاص الماء، والترسبات السطحية لهذه الأملاح مسامية تمكنها من امتصاص الماء والرطوبة الجوية مرة أخرى وتهاجر بها في صورة محاليل ملحية داخل نسيج المادة، وبتكرار هذه الظاهرة فإن التركيب البلوري والمعدني لمادة الأثر والمواد اللاصقة تتحطم وتتفكك.

وبهذا نلاحظ أن أخطر أنواع الأملاح على مواد البناء القديمة في المدينتين الأثريتين هو ملح كلوريد الصوديوم، "الهاليت" حيث أنه الأكثر تواجداً بسبب وجود المصدر وهو مياه ورذاذ البحر، ونظراً لقابليته للذوبان عند نسبة رطوبة 75%، وهي تقريباً متوسط نسبة الرطوبة بالمدينتين الأثريتين، حيث يتحول خلاله ملح الهاليت إلى الحالة السائلة وينتقل خلالها في مواد البناء.

ويكمن "تأثير الزيادة والتضخم في بلورة الملح على مادة الأثر، في أن حجم جُزئ واحد مثلاً من كبريتات الصوديوم وهو جاف يكون أصغر من حجم جُزئ واحد من نفس الملح المشبع بالماء، لذلك فإن كمية معينة من الملح المشبع بالماء تملأ حجم نفس الملح الفاقد للماء، والاختلاف بين الحجمين يكون أكبر من 300% نتيجة لزيادة حجم الملح، فإذا ما تبلور هذا الملح في مكان ضيق فإنه يؤدي إلى توليد ضغط على جدران المسام، وتؤدي الضغوط الموضعية المصاحبة لعملية التبلور إلى تفتت السطح وسقوط طبقاته الخارجية إما على هيئة حبيبات في حال الحجارة الرملية"، (المحاري، 2017، ص126) كما هو الحال بمعالم مدينة صبراتة التي بُنيت معالمها بالحجر الرملي الجيري (الكالكارنيت) وهو من الأحجار الكلسية ذات المسامية من المتوسطة إلى العالية مما عرضها للتجوية الملحية بشكل كبير، أو على هيئة قشور أو شطف في حال الحجارة الجيرية متعددة الطبقات كما هو الحال بمعالم مدينة لبدة الأثرية.

وتظهر أثار التجوية الملحية في المعالم الواقعة في الجهة الشمالية للمدينتين لقربها من البحر، كما نلاحظ من خلال الصور (71-72) بجدار أحد المعابد بلبدة وحوض الميناء بصبراتة مثال واضح

لهذا النوع من التجوية في تراكم الأملاح في الشقوق والفواصل وكذلك تَزهرُ أسطح الأملاح، ممَّا شكَّل خطراً واضحاً يهدد بتآكل المعالم وانهارها التدريجي إذا لم يتم ترميم وصيانة الأجزاء التالفة منها.

الصورة (71) ترسب الأملاح داخل الشقوق والفواصل بجدار أحد المعابد ببلدة.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

الصورة (72) تراكم الأملاح وتزهرا داخل الشقوق في حوض الميناء بصبراتة




المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.

ب-التجوية الحيوية Biotic Weathering :

تمثل الأحياء النباتية والحيوانية عناصر أساسية في العديد من جوانب التجوية الكيميائية، وذلك لكونها تلعب دوراً رئيسياً في تحديد كمية المواد القابلة للإذابة من خلال عملية التحلل العضوي، والتي بدورها تزيد من إمكانية إذابة بعض العناصر المعدنية، أما عن الدور الميكانيكي للأحياء النباتية والحيوانية فهو دور كبير أيضاً لا يُقلُّ أهمية عن الدور الكيميائي في تفكك الصخر وتفتته، الشكل (33). (محسوب، 2001، ص66)، وفيما يلي عرض لأهم صور وأشكال التجوية البيولوجية

بالمدينيتين الأثريتين:

الشكل (33) خطر التجوية البيولوجية بواسطة الأحياء النباتية والحيوانية



المصدر: ليفيا ألبيرتي، 2013، ص61

أولاً-تأثير النباتات:


تُوجد العديد من الأنواع النباتية التي نمت على الجدران والحوائط الأثرية أو أسفلها بالمدينتين معتمدة في ذلك على الظروف البيئية المختلفة مثل عناصر المناخ وطبيعة الأرض، ومن المؤكد أنّ النمو النباتي يكون لديه القوة والقدرة الكامنتان على إحداث التلف طبقاً لأنواع هذه النباتات وتبعاً لميكانيكية معقدة، فمن الثابت علمياً أنّ بعض الرتب النباتية سريعة النمو يمكن أن تخفض تدريجياً المحتوى الرطوبي للتربة أسفل الحجر ممّا يؤدي إلى بعض الأخطار التي تنذر بتهدم المبنى، كما يمكن أن تتسبب بعض النباتات ذات الغطاء الورقي الكثيف في زيادة المحتوى الرطوبي للحجر الذي تنمو عليه ممّا يؤدي على تحريك ما به من أملاح وما ينتج عنها من دورات تلف أخرى.

بالإضافة الى ذلك تؤدي الفصائل النباتية الأخرى كالأشجار إلى زيادة نسبة الشروخ التي تنمو بداخلها لما لها من قدرة هيدروليكية ضخمة من خلال مد جذورها داخل الأثر الشكل (34)، كما يمكن أن تؤدي الى انتاج بعض البقع اللونية الناتجة عن مواد العصارة الداخلية لهذه النباتات وكل ذلك ظهر جلياً بالمدينتين كالاتي:

أ-مظاهر التلف الناتجة عن نمو النباتات بلبدة:

تتميز مدينة لبدة بتنوع غطائها النباتي المتمثل في الأعشاب كنبات الشيح والحرمل وشقائق النعمان

شكل (34) جذور النباتات تنمو وتوسع الشروخ والفواصل في الصخور



المصدر: جودة ، الجيومورفولوجيا، ص166.

والأقحوان و القزاح ، وهذه الأعشاب أقلّ تأثيراً على المعالم بإعتبارها موسمية وجذورها لا تتعدى بضعة سنتيمترات، أما الشجيرات كالسدر والسبط والقندول والحلفاء فجزورها تمتد من بضعة سنتيمترات إلى المتر تقريباً حيث لوحظ نموها على سقف بوابة الموت ببلدية المصارعة الصورة (73)، و جدار الشارع العرضي الصورة (74)، كذلك الأشجار كأشجار الكينا (السرول) وأشجار الصنوبر فهي أشجار دائمة الخضرة وتمتد جذورها لمسافة تتراوح من 0.5 - 1.5 متراً، وتنتشر في معظم جوانب المعالم وفي الأرضيات والجدران وهنا يكمن خطر وجودها وتأثيرها الميكانيكي من خلال امتداد الجذور في الشقوق والمواد اللاصقة بين صخور البناء ، وكمثال على ذلك نلاحظ نمو كثيف لأشجار (السرول) بالشارع الطولي وقوس سبتموس الصورة (75)، وعلى جانبي شارع الأعمدة ببلدية الصورة (76).

كذلك توغل جذور شجرة السرول بالسور البيزنطي للبلدية الصورة (77)، وجذور شجرة النخيل بالجزء الغربي لبلدية المصارعة الصورة (78)، ممّا أدّى إلى انفصال الكتل الحجرية وتحطم أجزاء عديدة من أسطحها، كما أنّ لها تأثير كيميائي من خلال الإفرازات الحمضية التي تفرزها الجذور مما تسبب في ذوبان وتفتت مكونات الصخو، وكل ذلك شكّل خطراً على مورفولوجية المعالم بالمدينتين لذا وجب إزالة تلك النباتات وترميم الشقوق للحفاظ على المعالم.

الصورة (73) نمو الشجيرات على سقف بوابة الموت بحلبة المصارعة في لبدة.



المصدر : تصوير الباحثة أكتوبر 2022م.

الصورة (74) نمو شجيرة السدر بجدار الشارع العرضي بلبدة



المصدر : تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة (75) نمو كثيف لأشجار (السرو) بالشارع الطولي || الصورة (76) نمو أشجار السرو على جانبي شارع

الأعمدة بلبدة.

وقوس سبتيموس بلبدة.



المصدر : تصوير الباحثة فبراير 2022م.



المصدر : تصوير الباحثة فبراير 2022م.

الصورة (77) توغل جذور شجرة السرول بالسور البيزنطي للبلدة. || الصورة (78) توغل جذور شجرة النخيل بالجزء الغربي لحلبة المصارعة ببلدة.



المصدر : تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المصدر : تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

ب-مظاهر التلف الناتجة عن نمو النباتات بمدينة صبراتة الأثرية:

تبين من خلال الزيارات الميدانية للمدينة الأثرية أنّ النباتات بها أقلّ تنوعاً مقارنة بمدينة لبة ولكنها تعاني من الانتشار الكثيف لنبات السويدا، وهي شجيرات لها جذور تمتد في التربة الحاملة للأثر لأكثر من متر تقريبا، وتمثل ما نسبته 80% من أنواع النباتات الموجودة بحيز المدينة والسبب في انتشارها الكثيف هو ملائمة الظروف لنموها والمتمثلة بالتربة الملحية والقرب من البحر الذي يوفر لها الرطوبة اللازمة لنموها ، ولإيكاد يخلو معلم من معالم المدينة من وجود نبات السويدا في أرضيته أو داخل شقوق جدرانه أو في محيطه، حيث نجدها قد نمت حول المسرح الصورة (79) وحمامات المكتب الصورة (80) وحلبة المصارعة الصورة (81)، ممّا أدى لحدوث تشققات في جدران وأرضيات المعالم بالمدينة كما عملت على حجب مشاهدة بعض المعالم، وقد قامت مراقبة آثار صبراتة بحملة لإزالة هذه النبتة في عام 2016م، ولكنها نمت من جديد بسبب وجود بذورها، وتشكل هذه الشجيرات خطراً يستوجب إيجاد حلول جذرية لمكافحتها والحد من إنتشارها، نظراً لهشاشة أحجار المدينة وعدم قدرتها على تحمل هذا النوع من النباتات.

كما توجد بعض الأشجار الأخرى أقل انتشاراً ولكنها تشكل خطراً بسبب امتداد جذورها الذي يتجاوز 1.5، في على سبيل المثال أشجار النخيل التي توجد بالبوابة الغربية لحلبة المصارعة الصورة (82) وكذلك أشجار الصنوبر الصورة (83) في الجزء الشرقي لحلبة المصارعة، ونمو أشجار الكينا (السرول) بالمحجر الموجود عند مدخل المدينة من الناحية الشرقية الصورة (84) وعلى جانبي الطريق الطولي عند بدايته، كلها أثرت في إحداث تشققات وتصدعات بأرضية المعالم وجدرانها.

الصورة (79) نمو نبات السويدا حول المسرح بصبراتة.



المصدر : تصوير الباحثة مارس 2021م

الصورة (80) نمو شجيرات السويدا بحمامات المكتب بصبراتة. || الصورة (81) نمو شجيرات السويدا بمدرج حلبة المصارعة بصبراتة.



المصدر: الزيارة الميدانية مارس 2021م

الصورة (82) توغل جذور النخيل في أرضية البوابة الغربية لحلبة المصارعة بصبراتة



المصدر : تصوير الباحثة مارس 2021م

الصورة (83) نمو شجرة الصنوبر في الجزء الشرقي لحلبة المصارعة. الصورة (84) نمو أشجار الكينا (السرول) بمحجر مدينة صبراتة الأثرية.



المصدر : تصوير الباحثة مايو 2021م

المصدر : تصوير الباحثة مايو 2021م

ثانياً-تأثير كلٍّ من (الكائنات الدقيقة، الحشرات، الطيور، الحيوانات) على معالم المدينتين

1- تأثير الكائنات الدقيقة:

تُعتبر الكائنات الدقيقة مؤثرات ميكروبيولوجية تنشأ أساساً عن الطحالب والفطريات والبكتيريا والأشنة، والتي ينتج عنها أحماض عضوية تؤدي إلى تحطيم وإذابة العديد من المكونات المعدنية لأحجار البناء الأثري، كما تشوه مورفولوجيتها بالطبقات اللونية الناتجة عن الفطريات والبكتيريا، وتنشط غالباً مع وجود الرطوبة خاصة بالقرب من البحر وعقب سقوط الأمطار، كما هو الحال بالمدينتين الأثريتين، وقد تمّ ملاحظة ذلك بمعالمهما، حيث نجد أثر الكائنات الدقيقة بالنسبة لمدينة صبراتة في أغلب المعالم، وكمثال ماتمّ ملاحظته بالجدار الشرقي لحمامات المكتب كما توضحه الصورة (85) والسور المحيط بالضريح البونيقى الصورة (86) وتظهر الطحالب

والإشينات باللونين الرمادي والأصفر ممَّا شوَّه المنظر العام للمعلمين وزاد من عمليات التلف الكيميائي بسبب إفرازاتهم التي تتفاعل مع مكونات أحجار البناء بالمدينة والتي تعمل على هشاشتها ومن ثمَّ سهولة تفتتها.

الصورة (85) فطريات وأشينات بالجدار الشرقي لحمامات المكتب بصبراتة.



المصدر : تصوير الباحثة يناير 2022م

الصورة (86) طحالب بالسور المحيط بالضريح البونيقي بصبراتة.



المصدر : تصوير الباحثة يناير 2022م

كما أنّ مدينة لبدّة لا تخلو من أثر الكائنات الدقيقة في أغلب معالمها، وعلى سبيل المثال تمّ ملاحظة تكون الطحالب الخضراء في قاع الحوض، والأشنيات على الحواف في حمامات هادريان الصورة (87)، كذلك في الميدان السيفيري الصورة (88).

الصورة (87) تكون الطحالب والأشنيات بحمامات هادريان بلبدة. || الصورة (88) طحالب بأرضية الميدان السيفيري بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة فيراير 2022م.

2- تأثير الحشرات على المعالم الأثرية:

تمثل الحشرات خطراً حيوياً على المباني الأثرية بمنطقة الدراسة، وأكثرها انتشاراً هي الخنافس والحلزونات، فالخنافس تحفر حفراً كمخابئ لها، وهذا بدوره يضعف التربة الحاملة للأثر بسبب زيادة الضغط الواقع عليها من الجدران، وبالتالي يحدث تصدع للجدران نتيجة هبوط التربة أسفل منها، أمّا الحلزونات فتفرز إفرازات لعابية أثناء تنقلها على أحجار المعالم الأثرية ممّا يؤثر على المعلم فعند جفافها تصبح شديدة الصلابة لدرجة يصعب إزالتها، وحتّى عند إزالتها بالقوة فإنّها تترك السطح الأثري للمعلم مشوهاً، ويكثر وجوده على جدران وأرضيات المعالم خاصة في فصل الشتاء وفي الجدران الواقعة في منطقة الظل والجهات الرطبة بالمدينتين حيث البيئة المناسبة لحياتها، وكأمثلة على ذلك بالنسبة لمدينة صبراتة الصورة (89) والتي توضح وجود مجموعة من الحلزونات بأرضية الضريح البونيفي، وبشجيرات السويدا المحيطة بالمرح الأثري الصورة (90)، كذلك بمدينة لبدّة حيث تم مشاهدة الحلزونات في معظم المعالم، وكمثال وجوده أسفل الجدار الأيسر للطريق المؤدي إلى السوق البونيفي الصورة (91) وجدران المسرح الدائري للبدّة الصورة (92).

الصورة (89) مجموعة من الحلزون بأرضية الضريح البونيقى بصبراتة.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

الصورة (90) وجود الحلزون بشجيرات السويدا أمام المسرح الأثري بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022

الصورة (91) وجود الحلزون بأسفل جدار السوق البونيقى. || الصورة (92) تسلق الحلزون لجدران المسرح الدائري للبدية.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

3-تأثير الطيور على المعالم الأثرية:

ساعد وجود الأشجار والحفر والشقوق بمعالم المدينتين، على وجود بيئة ملائمة لبعض الأنواع من الطيور كالحمام والعصافير والحجل بالإضافة إلى الخفافيش لبناء أعشاشها، مما شكّل خطراً على مظهرهما وعلى تغير لونها، نتيجة لما تتركه من فضلات على تلك المعالم، والتي بدورها تخلق بيئة لتحلل المواد العضوية، مما ينشط من عملية التجوية الكيميائية من خلال البكتريا التي تتغذى على تلك الفضلات، أي أنّها سلسلة من التفاعلات الدقيقة والخطيرة، والتي تترك أثرها مع الوقت على المعالم الأثرية بالمدينتين، وقد انتشرت في كلتا المدينتين ولكن بدرجة أكبر في مدينة لبدة وذلك لوجود الأشجار الكبيرة كالسرو والصنوبر واتساع مساحة مدينة لبدة التي وفرت تنوعاً ساعد في وجود الطيور والآحياء الأخرى، وكمثال لوجود أعشاش الطيور الصورة (93) عش للطيور في الجدار الشمالي للكوريا بصبراتة، والصورة (94) تبين أعشاش للخفافيش بمخازن ميناء لبدة.

4 - أثر التجوية بفعل الحيوانات

تُشكل الحيوانات البرية المتواجدة في المناطق الأثرية خطورة على المعالم الأثرية من خلال الجحور التي تصنعها حول المعلم، أو عند قاعدته والتي تهدد بانهايار أجزاء كبيرة منه إن لم يكن المعلم بالكامل، ومن خلال الزيارة الميدانية للمدينتين تبين وجود جحور للثعالب والأرانب البرية الصورة (93) أعشاش الطيور بالجدار الشمالي للكوريا بصبراتة. || الصورة (94) أعشاش للخفافيش بمخازن ميناء لبدة.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م.



المصدر: تصوير الباحثة فبراير 2022م.

عند قاعدة بعض المعالم خاصة المتواجدة عند أطراف المدينتين، وهي قليلة في مدينة صبراتة الصورة (95) مقارنة بمدينة لبدّة وذلك لكبر مساحتها وتنوع غطاءها النباتي الصورة (96)، وقد تم قياس متوسط عمقها حيث وصل إلى 3م، ومتوسط عرضها 0.5م، وتشكل هذه المتوسطات الكبيرة خطراً على المعالم مما يستوجب سدّ تلك الجحور حتّى لا تنهار المعالم الأثرية وذلك من خلال العمل الميداني بشكل دوري داخل المدينتين لسد تلك الجحور.

الصورة (95) حفرة للحيوانات البرية داخل الجدار الأيسر || الصورة (96) حفر الأرناب والثعالب بالمدينة الأثرية لبدّة. لبوابة حلبة المصارعة بصبراتة.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022

كما تتواجد بالقرب من المدينتين حيوانات الرعي كالماعز والأغنام الصورة (97)، والتي تشكل أعدادها الكبيرة خطراً عند الرعي داخل المدينتين، يهدد بانهايار المعالم عند الصعود فوق جدرانها خاصة الماعز، بسبب قدرتها على الصعود للأماكن العالية بالمعالم، بالإضافة لمخلفاتها التي يُسهم تحللها في زيادة فرص التجوية الكيميائية للمعلم الصورة (98)، هذا عدا نصب عرائشها عند أطراف المدينتين كما هو موضح بالصورة (99) والتي تشبه المنظر العام أمام السواح، وكلتا المدينتين تعاني من الرعي داخلها وذلك لوجود الغطاء النباتي الذي تتغذى منه تلك الحيوانات، مع عدم وجود سياج على كامل مساحة المدينتين، وعدم وعي الرعاة بمدى خطورة الرعي على معالم المدينتين الأثريتين.

الصورة (97) رعي الماعز والأغنام داخل مدينة لبدة



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة (98) مخلفات الماعز والأغنام التي ترعي بمدينة صبراتة. || الصورة (99) عرائش للماعز والأغنام بالجهة الشرقية لمدينة لبدة.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.

4-التجوية بفعل الإنسان:


يعد النشاط البشري أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على تدهور المعالم الأثرية الأمر الذي يسرع من عمليات التجوية الطبيعية ويسبب تلفاً لمعالم المدينة وتعد الأنشطة التالية أبرزها وهي:

أ-الكتابة على أسطح الجدران الأثرية:

توجد العديد من الكتابات على جدران المعالم الأثرية وهو سلوك غير متحضر من بعض الزائرين للمدينتين، حيث يقومون باستخدام وسائل مختلفة كالطلاء والأقلام، وقد ينحتونها بأدوات حادة، وقد تم

مشاهدة كتابات على بعض المعالم بمدينة لبدة الصورة(100) والتي تمثل الكتابة على واجهة السوق البونيقي، كما أنّ باقي المعالم لم تسلم من هذا العبث ولكنّها بصورة أقلّ مقارنة بمدينة صبراتة، فهي لم تكن استثناءً فقد طالها العبث والكتابة على جدران معالمها بشكل كبير وعلى سبيل المثال توجد كتابة على أحد جدران حمامات البحر الصورة(101) وعلى الضريح البونيقي الصورة(102)

الصورة (100) كتابة على واجهة السوق البونيقي بلبدة



المصدر: تصوير الباحثة يوليو 2022

الصورة (101) كتابة على أحد جدران حمامات البحر بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

وحمامات إيقيانوس الصورة (103)، ما شوه منظرها وأثر على قيمتها الجمالية، والتاريخية حتىّ بعد إزالتها من المعالم، وهنا وجب توعية الزوار بأهمية هذه المعالم كمورث حضاري ومورد اقتصادي وجب المحافظة عليه من العبث.

الصورة (102) كتابة على الضريح البونيقي بصبراتة. || الصورة (103) كتابة على حمامات ايقيانوس بصبراتة.




المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م.

ب- أعمال الترميم الخاطيء:

أدى عدم الدراية بعمليات التجوية التي تتعرض لها المعالم الأثرية من قبل مرممي الآثار في السابق إلى أخطاء عديدة زادت من مظاهر التلف بعد عمليات الترميم، منها على سبيل المثال استخدام الإسمنت العادي نوع (البورتلاندي) في ترميم بعض جدران المعالم بالمدينتين، ممّا أدى إلى تأكلها من الداخل لاحتوائه على الكبريت الذي زاد من عملية تآكل أحجار البناء، وبقيت الجدران جوفاء أو فارغة من الداخل فزاد من خطر سقوطها، والأمثلة كثيرة بالمدينتين ففي مدينة صبراتة نشاهد تآكل للجدار الشمالي بحمامات البحر بسبب ترميمه بالإسمنت العادي الصورة (104) وتآكل الصخور بسبب صدأ الحديد بالضريح البونيقي الصورة (105)، كما أدى استخدام الحديد في أعمال إعادة بعض المعالم إلى صدأ الحديد وانتفاخ الحجر بفعل الرطوبة، أما عن مدينة لبدة فيمكن مشاهدة ذلك في أغلب المعالم وعلى سبيل المثال يمكن رؤية ذلك في البوابة الشمالية للمسرح الدائري (حلبة المصارعة) حيث أدى الترميم بالإسمنت العادي والحديد إلى تشقق وتآكل سقف البوابة الصورة (106)، ولتفادي ذلك يجب على المرممين استبدال الحديد بمعدن آخر لا يصدأ حتى لا يؤثر على أحجار البناء.

الصورة (104) تآكل للجدار الشمالي بحمامات البحر || الصورة(105) تآكل الصخور بسبب صدأ الحديد بالضريح البونيقي بسبب ترميمه بالإسمنت العادي.



المصدر: تصوير الباحثة يوليو 2022 م.

الصورة(106) تشقق وتآكل للبوابة الشمالية للمسرح الدائري بلبدة بسبب الترميم بالإسمنت العادي والحديد.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022

ثالثاً-عمليات التجوية الأكثر بروزاً بمعالم مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين:

تمّ خلال الزيارات الميدانية للمدينتين الأثريتين ملاحظة كافة عمليات التجوية، ووضعت بشكل مختصر في جدول (6) لمدينة صبراتة الأثرية، و جدول(7) لمدينة لبدة الأثرية، يمثلان قاعدة بيانات يمكن أن يستفيد منها المرممين، وصناع القرار لحماية المدينتين من خطر التجوية وذلك بمعرفة أسبابها وأماكن وجودها بالمعالم.

الجدول (6) عمليات التجوية الأكثر بروزاً على معالم مدينة صبراتة الأثرية

ت	اسم الموقع	حالة المعلم	نوع التجوية	
			فيزيائية	كيميائية
1	المسرح	كامل البناء	شقوق، تقشر تفتت حفر 30%	إذابة نوع خلايا النحل، تاكسد
2	الضريح البونيفي	كامل البناء	تشقق، تقشر تفتت، حفر 40%	إذابة 20%
3	المقبرة اليونيقية	نصف المبنى	شقوق، تفكك حبيبي تفكك كتلي تقشر تفتت حفر 60% فقدان المادة اللاحمة	40%
4	معبد الكابيتيوم	نصف المبنى		نبات السويدا
5	معبد سيرابيس	نصف المبنى		نبات السويدا
6	معبد الفورم الجنوبي	ربع المبنى	شقوق، تفكك حبيبي تفكك كتلي تقشر تفتت حفر 60% فقدان المادة اللاحمة،	تميو، إذابة
7	المعبد الأتونيوني	ربع المبنى		نبات السويدا
8	معبد الآله هرقل	ربع المبنى	عدم وجود مبنى ماعدا صور منخفض غير متكامل متناثر ومتفكك	نبات السويدا 80%
9	معبد ليبرباتر	ربع المبنى	شقوق، تقشر تفتت حفر 60% فقدان المادة اللاحمة تفكك حبيبي تفكك كتلي	إذابة تاكسد 20% تميؤ
10	معبد الآلهة إيزيس	ربع المبنى		نبات السويدا
11	ديماس الدفن المسيحي	ربع المبنى	شقوق، تفكك حبيبي تفكك كتلي تقشر تفتت 50%	تميو، إذابة
12	كنيسة المسرح	ربع المبنى	انهيارات 90% شقوق، تقشر تفتت حفر 70% فقدان المادة اللاحمة تفكك حبيبي تفكك كتلي	نبات السويدا وأعشاب فصلية
13	كنيسة البازيليكا	ربع المبنى	شقوق، تقشر تفتت حفر إذابة 35% انهيارات 50%	نبات السويدا
14	كنيسة جوستيان	ربع المبنى		نبات السويدا
15	البوابة البيزنطية (السور)	بقايا من البوابة والسور	تفكك كتلي، انهيار جزء كبير من السور	تميو، إذابة
16	المسرح الدائري	الثالث	شقوق، تقشر تفتت حفر 30% انهيارات تفكك حبيبي تفكك كتلي	إذابة نوع خلايا النحل، 90%
17	البهو المعمد	النصف	شقوق، تقشر تفتت تفكك كتلي 40%.	تميو 40%
18	حمامات المكتب	أقل من الربع	تشققات، ارضيته فسيفساء مفككة 40%	تميو 85%
19	حمامات البحر	نصف المبنى	شقوق، تقشر تفكك كتلي، 90% تفكك تجوية خلايا النحل 20%، أرضية الفسيفساء بنسبة 85%	تميو 20%
20	حمامات المسرح	أقل من الربع	تجوية خلايا النحل، ثقب 14% انهيارات 80%، شقوق فقدان المادة اللاحمة	تميو 20%
21	حمامات أوقيانوس	أقل من الربع	انهيارات، شقوق، تقشر تفتت حفر 70% فقدان المادة اللاحمة	تميو 40%
22	المجلس البلدي (الكوريا Curia)	الربع	شقوق، تقشر تفتت	كربنه 20% واكسده 5%
23	الميدان (الفورم)	أقل من الربع		نبات السويدا
24	البازيليكا	النصف	أعمده متناثرة بها تشققات وأرضية مزال تبليطها 95%	نبات السويدا 25%
25	(الكار ديو) الشارع الطولي	النصف	انفصال وتشقق أحجار التبليط	نبات السويدا
26	(الديكومانوس) الشارع العرضي	النصف	انفصال وتشقق أحجار التبليط في وسطها وينعدم وجودها كلما اتجهنا شرقاً،	نبات السويدا على جانبي الطريق 80%
27	شارع معاصر الزيت	الربع	تجوية خلايا النحل، ثقب 70% انهيارات 80%، شقوق فقدان المادة اللاحمة	حفر إذابة 60%

المصدر: الزيارات الميدانية (2022م)

جدول (7) عمليات التجوية الأكثر بروزاً على معالم مدينة لدة الأثرية.

ت	اسم الموقع	وضع المعلم الحالي	نوع التجوية	
			فيزيائية	كيميائية
1	المسرح	كامل البناء	شقوق، تقشر تفتت حفر 30%، حفر في شكل خلايا النحل وبشكل أكبر في بوابة الدخول لمسرح، تشققات كثيرة في أعمدة الموجودة في واجهة العرض فوق خشبة المسرح، مع وجود أعمدة مكسورة على خشبة المسرح	تميز وإذابة خاصة على مدرج او مكان المتفرجين، مباشرة.
2	الملعب المدرج أو المسرح المستدير	كامل البناء	تفكك كتلي وحببي، نحر بواسطة الرياح خاصة في الأبواب المطلة على البحر، تشققات في مدرجات المسرح	حفر إذابة تصل إلى مستويات خلايا النحل في بعض أحجار البناء عند أقواس الأبواب،
3	حلبة السباق	بقايا حلبة	تفكك كتلي وانهيارات كاملة لمدرجات الحلبة.	وجود نباتات فصلية.
4	وحمامات هادريان	كامل البناء	تشقق أرضية حجرات الحمام الساخنة والباردة وهي من الرخام.	تميز وإذابة على جميع جدران الحمام.
5	شارع الأعمدة	50%	تشققات في حواف الشارع مع انهيار بعض أجزاء من جدران الشارع، عدم وجود الأعمدة على طول الشارع كما كانت بل أعمدة قليلة لا تتعدى العمود بعد 4متر، بداية فقدان المادة اللاصقة بين أحجار حواف الشارع.	تميز وإذابة.
6	قوس سبتموس سيفروس	كامل البناء	شقوق، تفكك حببي تفكك كتلي (تفكك 90% للمادة الرخامية المغلفة للقوس) تقشر تفتت حفر 60% فقدان المادة اللاصقة بين أحجار بناء القوس، وجود حفر غائرة في جدران القوس تصل إلى 7سم في عمقها وقطر 2سم كمتوسط	وجود حفر إذابة غائرة في جدران القوس تصل إلى 7سم في عمقها، وقطر 2سم كمتوسط عام.
7	قوس تيبيروس	كامل البناء	تقشر وتشققات.	وجود حفر صغيرة في جدران القوس.
8	قوس تراجان	كامل البناء	بعض الحفر الصغيرة متوسطة قطرها 3سم الموزعة على كامل المعلم بشكل متناثر، بداية فقدان المادة اللاصقة بين أحجار بناء	حفر إذابة، بداية تكون كرينة أسفل العمود الأيسر للمعلم.
9	ميدان سويرس وبسليقتة	موجود السور والفناء اما المحتوى منهار بالزلزال	حفر مختلفة الحجم موزعة على كامل جدران المعلم تتراوح أقطارها بين 1(-) 5سم، بداية فقدان المادة اللاصقة بين أحجار بناء.	حفر إذابة منتشرة في جدران الميدان.
10	الميدان فورم	50%	شقوق، تقشر تفتت.	حفر إذابة في أحجار البناء بالميدان.
11	الميدان القديم	50%	شقوق، تفكك حببي تفكك كتلي تقشر تفتت 50%	حفر إذابة تصل إلى مستويات خلايا النحل في بعض أحجار البناء
12	السوق	80%	تقشر تفتت 50%	شجيرات، اعشاب فصلية
13	المرقا	40%	شقوق، تقشر تفتت انهيارات 50%	حفر إذابة 35%.
14	معبد رومه أغسطس	40%	شقوق، تقشر تفتت، تفكك كتلي.	حفر إذابة
15	حمامات الصيد	80%	شقوق، تقشر تفتت حفر 30% انهيارات تفكك حببي تفكك كتلي	إذابة نوع خلايا النحل، تاكسد تكريين 90%

المصدر: الزيارة الميدانية (2022م)

رابعاً-قياس حجم خطر الزلازل وتوقع حدوثها مستقبلاً باستخدام مقياس ABC :

يستخدم مقياس "ABC" لتحليل حجم الخطر، للتعبير بشكل رقمي عن تواتر الحدوث، أو معدله، أو القيمة المفقودة المتوقعة، التي تتسبب بها الأخطار المختلفة ويمكن معرفة حجم الخطر بالمعادلة التالية:

$$MR=A+ B+ C \text{ حيث أن:}$$

(A) لقياس تواتر وتكرار الخطر، أما (B&C) فتستخدم للتعبير عن القيمة في الأصل التراشي وقيمة الخسائر الناجمة عن الخطر، ويتراوح حجم الخطر ما بين (5-15) وله مستويات أولوية (كارثية، قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة) تبين فقدان الأثر أو التراث من سنة إلى أكثر من ألف سنة" (خوسيه 2016م، ص63).

أ-حجم خطر الزلازل:

تُعد الزلازل المدمرة من الأحداث النادرة والتي يكون وقوعها مرة كل مائة عام تقريباً من وجهة نظر منظمة التراث العالمي اليونسكو (دليل المخاطر)، أي أن الضرر على المعالم يحدث كل مائة سنة فما فوق وبشكل فجائي وذو أثر تدميري، وبتطبيق مقياس "ABC" لتحليل حجم خطر زلزال عام 365م على المدينتين الأثريتين تبين الآتي:

(A=3) أي بمعنى يمكن أن يحدث زلزال كل مائة سنة أو أكثر ونسبة ضرره 30%، حيث أثر الزلزال على معظم المعالم. و(C=4.5) وتسبب خسارة تامة أو شبه تامة في قيمة كل معلم تأثر بالزلزال، (B=5).

$12.5 = 3+5+4.5$ وهنا وصل حجم الخطر 12.5 درجة بشكل سريع وفجائي أي أن أثره تدميري، وكانت أثاره وخيمة حيث دمر أجزاء كبيرة من معالم المدينتين الأثريتين، وأعيد بناؤها من جديد بعد تلك الفترة، مع بقاء بعض الأجزاء من المعالم لم يتمكنوا من ترميمها بسبب القوة التدميرية للزلزال الذي حطم المعالم إلى أجزاء لا يمكن إعادة ترميمها.

ب-توقع حدوث خطر الزلازل مستقبلاً:

يكمن خطر الزلازل في عدم القدرة على التنبؤ بحدوثها، لفعالها السريع والتدميري على الرغم من ندرتها، وإلى هذا الوقت ومع تطور العلم يبقى التنبؤ بوقت وقوع زلزال من الأمور الصعبة والغير مضمونة العواقب، و في حالة حدث زلزال قريب من مكان حدوثه السابق في البحر المتوسط، هنا يمكن أن يتوقع حدوث هزات ارتدادية مع صعوبة تحديد الوقت، لذلك يجب عدم الاستهانة بندرة

حدوث الزلازل القوية في البحر المتوسط لأنها حدثت قديماً، إذاً تبقى احتمالية تكرارها واردة جداً، وهذا ما لاحظناه في السنوات الأخيرة كثرة الزلازل والهزات الارتدادية في فائق البحر الميت والكتلتين الأورو أفريقية، والأورو آسيوية، مع وجود بؤر زلزالية على طول سواحلنا تبقى احتمالية تكرار حدوث الزلازل واردة.

خامساً-قياس حجم خطر التجوية الحالي وتوقع أضرارها مستقبلاً باستخدام مقياس ABC:

أ-حجم خطر التجوية:

يختلف حجم التجوية عن الزلازل لكونها عملية تدريجية وتراكمية حيث تمّ إتباع مقياس (ABC) لتحليل خطر التجوية، على مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين وذلك كمايلي:

أولاً-قياس خطر التجوية على مدينة لبدّة:

$$MR=A+ B+ C \quad 3.5 +2+1=6.5 \quad \text{1-التجوية الكيميائية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 4 +3+3 =10 \quad \text{2-التجوية الميكانيكية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 5+1+2=8 \quad \text{3-التجوية الحيوية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 3.5 +2.5+2=8 \quad \text{4-التجوية الملحية}$$

تبين باستخدام مقياس (ABC) : أنّ حجم التجوية الميكانيكية هو الأعلى من بين أنواع التجوية فقد وصل إلى 10 درجات من 15 وهي درجة قصوى؛ وذلك راجع لطبيعة الصخور القابلة للتقشر والتفكك ، يليها التجوية الحيوية والملحية حيث بلغت 8 من 15 لكلتيهما، وذلك لقربها من البحر بالنسبة للتجوية الملحية ونمو الأشجار والأعشاب، خاصة أن وادي لبدّة الذي يمرّ بالجزء الشرقي للمدينة قد وفرّ تربة خصبة، مع وجود موسم أمطار جيد يسمح بنمو النباتات التي أثّر وجودها على حدة التجوية الحيوية، وتأتي التجوية الكيميائية بدرجة خطر متوسطة وهي 6.5 من 15، ولأنّغفل أنّ التجوية بأنواعها لا تعمل منفردة، فكل نوع هو مندمج في فعله التدميري لصخور بناء المعالم وبشكل تدريجي تراكمي له عواقب وخيمة إذا لم يتم ترميم المعالم بشكل دوري

ثانياً -قياس خطر التجوية على مدينة صبراتة:

$$MR=A+ B+ C \quad 5 +2+2=9 \quad \text{1-التجوية الكيميائية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 5 +1+1 =7 \quad \text{2-التجوية الميكانيكية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 5+3+5=13 \quad \text{3-التجوية الحيوية}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 3.5+2+3=8.5 \quad \text{4-التجوية الملحية}$$

تبين باستخدام مقياس (ABC): أنَّ حجم التجوية الحيوية وصل إلى 13 درجة من 15، وهي درجة كارثية؛ بسبب النمو الكثيف لشجيرة السويداء، بجذور امتدت في التربة الحاملة للأثر لأكثر من متر تقريبا، والذي أدى لحدوث تشققات في أحجار البناء وضعف من مقاومتها لخطر الانهيار، وبذلك تعد من أخطر أنواع التجوية التي تعانيها المدينة، تليها التجوية الكيميائية (9) درجات، تعد درجة عالية وذلك راجع لسهولة استجابة أحجار بناء المدينة المتكونة من الحجر الرملي الجيري سريع التأثير لفعل الإذابة، ثم التجوية الملحية والتي بلغت 8.5 من 15، وذلك لوقوع المدينة على ساحل البحر الذي عرضها لفعل التجوية الملحية التي أثرت على معالم المدينة، خاصة الشمالية الواقعة على الساحل مباشرة، أما التجوية الميكانيكية فقد وصلت 7 درجات من 15 درجة وهي بذلك تعد من الدرجات العالية أيضا والسبب هو الفعل التدميري للتجوية الميكانيكية والمتمثل في التقشر والتفكك الكتلي للمعالم.

ب-توقع أضرار التجوية مستقبلاً:

يستمر فعل التجوية على مدار السنة وفي كل فصولها، أي أنَّ الضرر على المعالم يحدث باستمرار وبشكل تراكمي $A=5$ بمعنى يمكن أن تحدث تجوية كل سنة ونسبة ضررها 1% على المعالم، حيث ستأتي التجوية على أجزاء صغيرة من المعالم $C=3$ وتسبب خسارة في قيمة كل معلم تأثر بالتجوية 1% $B=3$ ، لذلك فحجم التجوية يكون كالتالي:

$$MR= 5+3+3 =11$$

وهنا وصل حجم الخطر 11 درجة بشكل تدريجي ودائم أي أنَّ أثره تراكمي، وعلى الرغم من درجة التجوية 11 تعد من الدرجات القصوى، إلا أنه يمكن تفادي أضرارها؛ بسبب فعلها التدريجي والبطيء الذي يعطي الوقت الكافي لإجراء الصيانة والترميمات اللازمة على المعالم المتضررة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة عمر المعالم والمحافظة عليها من خطر الزوال، على عكس الأخطار السريعة والفجائية كالفيضانات والحرائق والزلازل التي تدمر أجزاء كبيرة من المعالم في وقت قصير.

سادساً -الحلول المقترحة للحدّ من خطر التجوية:

- 1-لتفادي مخاطر الزلازل ينبغي على مدراء التراث التصدي لها والعمل على مواجهتها، وذلك بربط مراكز الزلازل التي تقع في حوض البحر المتوسط والمناطق المحيطة مع بعضها لتبادل المعلومات عن إمكانية حدوث زلازل أو هزات ارتدادية.
- 2-معالجة مظاهر التجوية في مراحلها الأولى لمنع التآكل والانهيال مما يساهم في إطالة العمر الافتراضي للمباني الأثرية.
- 3-تنظيف الشقوق وإزالة الأجزاء المفككة بالهواء المضغوط، ثم ملء الشقوق بالمواد بنفس مادة بناء المعلم الأثري وذلك للمحافظة على جماليته من ناحية وضمان عدم تشققه.
- 4-إزالة الترسبات الملحية قبل البدء في عمليات الترميم لأي.
- 5- لتفادي خطر التجوية الحيوية يجب اقتلاع النباتات بشكل دوري؛ لمنع جذورها من التوغل داخل الصخر، وردم جحور القوارض، مع وضع أسوار حول المعالم الأثرية للمدينتين لمنع رعي الحيوانات.

الفصل الثالث

خطر التعرية المطرية والريحية على المدينتين الأثريتين.

أولاً-أثر التعرية المطرية على المعالم الأثرية في مدينتي لبدة

وصبراتة

ثانياً-أثر التعرية الريحية على المعالم الأثرية في مدينتي لبدة

وصبراتة

ثالثاً-قياس حجم خطر التعرية المطرية بالمدينتين الأثريتين

باستخدام مقياس ABC.

رابعاً-قياس حجم خطر التعرية الريحية بالمدينتين الأثريتين باستخدام

مقياس ABC.

تمهيد تعد التعرية إحدى المخاطر التي مارست تأثيرها بشكل واضح على معالم مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين، حيث تتعرض لفعال التعرية المطرية والريحية، والتي تركت أثراً واضحاً على أحجار بناء المعالم، وذلك بسبب عمرها الذي فاق 2000 عام، وطبيعة أحجارها الهشة في كثير من أجزائها، الشيء الذي قلل من قدرتها على مقاومة الجرف بمياه السيول والنحت والتذرية بالرياح، والتي كونت أشكالاً مختلفة وبشكل مستمر دون توقف، وفيما يلي توضيح لأثر التعرية المطرية والريحية على المدينتين الأثريتين:

أولاً- أثر التعرية المطرية على المعالم الأثرية بمدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين:

"يقصد بها التعرية التي تسببها الأمطار، تتم هذه العملية بدءاً من سقوط الأمطار وحتى أماكن تصريفها" (الركابي وكهار، 2019م، ص16)، تؤثر بشكل مباشر على المعالم الأثرية من خلال عملية التساقط أو الهطول، الذي تؤدي إلى تفكك لحام مواد البناء وتساقط ملاط الحوائط وضياح النقوش وتردي ألوانها، وتزداد خطورة التعرية المطرية على المعالم الأثرية عند تدفق السيول التي تؤدي إلى تحريك الأساسات ودفع المواد المفككة ونقلها إلى أماكن مختلفة، كما تعمل على جرف ماتصادفة أمامها من حطام أبنية وأطلال قليلة المقاومة لتكون بدورها معاول هدم للمعالم في طريقها. وتتصف الأمطار في منطقتي الدراسة بالتذبذب في سقوطها والتفاوت على المستويين الشهري والسنوي، لأنها أمطارٌ إعصارية، ومن استقراء الجدول (8) نجد أنّ المعدل السنوي بالنسبة لمدينة لبدّة 20.96 ملم والمجموع السنوي 251.5 ملم / السنة. أما بالنسبة لمدينة صبراتة ومن خلال الجدول (9) يتبين أنّ المعدل السنوي 17.44 ملم³ والمجموع السنوي 209.38 ملم / السنة.

وتبدأ الأمطار في الهطول مع بداية فصل الخريف وبشكل تدريجي، حيث يصل مجموع معدلات هذا الفصل إلى 27.83 ملم بالنسبة لمدينة الخمس حيث تقع مدينة لبدّة وذلك لأنّها مدينة ساحلية وتنتهي عند ظهورها سلسلة جبال نفوسة أما صبراتة فهي ذات معدل أقلّ 22.86 ملم مقارنة بمعدلات الخمس باعتبارها منطقة ساحلية فقط، وتزداد كميات الأمطار إلى أن تصل ذروتها في فصل الشتاء، وقمة تساقطها خلال شهر يناير، حيث بلغ متوسط سقوط المطر 46.63 ملم والمعدل الفصلي 40.16 ملم بالنسبة للبدّة، أما صبراتة فقمة التساقط في ديسمبر حيث بلغ متوسطة 42 ملم والمعدل الفصلي 32.17 ملم، ثم تبدأ معدلات الأمطار بالتناقص التدريجي مع فصل الربيع والذي يعد موسم نهاية الفصل المطير من السنة حيث سجلت معدلات منخفضة 14.34 ملم بلبدّة

جدول (8) المعدلات الشهرية والسنوية للأمطار بملليمترات مدينة الخمس للمدة من (1981-2020)

المعدل السنوي العام	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	الشهر
20.96	1.95	0.34	2.26	8.31	11	23.73	30.19	46.63	43.66	32.74	30.81	19.96	الأمطار ملم ³
المجموع السنوي 251.5	الصيف 1.51		الربيع 14.34			الشتاء 40.16			الخريف 27.83			الفصول ل المعدل الفصلي ي	

المصدر عمل الباحثة بالاعتماد على: - <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5>

NASA POWER |Data Access Viewer vXoUdFpvYFUCD4Ij43XLOyrdz8H V54a-8bWCpNVK. للمدة الزمنية (1981م-2020م)*

جدول (9) المعدلات الشهرية والسنوية للأمطار بملليمترات في مدينة صبراتة للمدة من (1981-2020)

المعدل السنوي العام	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	الشهر
17.44	1.35	0.22	2.7	8.79	11.42	18	22.90	33.42	42	33.25	20.17	15.16	الأمطار ملم ³
المجموع السنوي 209.38	الصيف 1.42		الربيع 12.73			الشتاء 32.77			الخريف 22.86			الفصول المعدل الفصلي	

المصدر عمل الباحثة بالاعتماد على: - <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5>

NASA POWER |Data Access Viewer vXoUdFpvYFUCD4Ij43XLOyrdz8H V54a-8bWCpNVK. للمدة الزمنية (1981م-2020م)*

و12.73 ملم بصبراتة، ومع حلول فصل الصيف ينذر سقوط المطر خاصة خلال شهر يوليو. وبما أن نوع الأمطار بمنطقتي الدراسة هو من النوع الإعصاري لذلك يؤثر سلباً على تعرية المعالم الأثرية التي تأثرت مسبقاً بعمليات التجوية، وكما أسلفنا القول إنَّ الغالبية العظمى من معالم المدينتين بُنيت بالحجر الجيري والحجر الرملي الجيري، وبالتالي فهي سريعة التأثر بالتعرية المطرية ما يعرضها للجرف والانهييار.

1- أشكال التعرية المطرية وأثرها على معالم المدينتين الأثريتين:

تعتمد الأمطار في نشاطها النحتي على طاقتها الحركية، وعلى نوع ومدته سقوطها، وعلى نوعية

أحجار البناء والغطاء النباتي وتماسك حبيبات التربة، وبما أنّ نوع الأمطار بمنطقتي الدراسة هي من النوع الإعصاري فقد ترتب على تساقطها عدة أشكال وفق العمليات الآتية:

أ-تجمع مياه الامطار:

ومن خلال الدراسة الميدانية للمدينتين الأثريتين لبدة وصبراتة خلال موسم سقوط الأمطار، تبين أنّ أغلب معالمهما تعاني من ظاهرة تجمع مياه الأمطار في أفنيتهما وأرضيتها، وذلك لانخفاضها في بعض المعالم، ممّا سهل تجمعها وتعرض أساساتها وجدرانها للرطوبة، وهذا يزيد من خطر انهيار بعضها على المدى القصير.

ومن الملاحظ أنّ تجمع مياه الأمطار في معالم مدينة لبدة كان بشكل أكبر مقارنة بتجمعها في معالم مدينة صبراتة، مع بقاءه لمدة أطول، ويرجع السبب لطبيعة أرضية معظم معالم مدينة لبدة فهي مبلطة بصخور الحجر الجيري وبعضها من الرخام الذي يمنع تسربها فتبقى في أرضية المعالم كأرضية حمامات هادريان الصورة (107) والشكل (35)، والطريق الطولي (الكارديو) أمام قوس سبتموس على سبيل المثال الصورة (108)، لفترة طويلة قبل تبخرها أو تسربها، أما أرضيات معالم مدينة صبراتة فمعظمها متهاك ومغطى بطبقات من التربة، حيث تمتص مياه المطر وتؤثر على أساسات جدرانها المبنية من الحجر الرملي الجيري عالي النفاذية، مما يؤدي لانهارها مع تكرار تجمع مياه الأمطار على المدى البعيد، باستثناء بعض المعالم كالمسرح حيث تتجمع مياه الأمطار بمدخله الغربي الصورة (109) والشكل (36)، كذلك تتجمع مياه الأمطار بفناء الضريح البونيقي الذي تأثر بالرطوبة الناتجة عن امتصاص أرضية الضريح لمياه المطر الصورة (110) تجمع وبالمعبد الأنطونيقي الصورة (111)، ولتفادي ذلك يجب على فرق الحماية والترميم سحب المياه من أرضية المعالم بعد سقوط الأمطار مباشرة.

الصورة (107) تجمع مياه الأمطار في أرضية حمامات هادريان بلبدة. || الصورة (108) تجمع مياه الأمطار في الطريق الطولي الكارديو بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة -يناير 2023 م.



المصدر: تصوير الباحثة -يناير 2023 م.

الشكل (35) مخطط مدينة لبدة الأثرية



المصدر: جامعة ماتشيراتا، ريتزو والترجمان، 2023م، ص 128

الصورة (109) تجمع مياه الأمطار بالمدخل الغربي لمسرح صبراتة. || الصورة (110) تجمع مياه الأمطار بفناء الضريح البونيفي.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2023 م.

المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2023 م.

الشكل (36) مخطط مدينة صبراتة الأثرية



المصدر: ريتزو والترجمان، 2023م، ص 60

الصورة (111) تجمع المياه بالمعبد الأنطونيني بصبراتة من الناحية الغربية



المصدر: تصوير ماريا رينزو، شتاء 2013م، ص 67 .

ب-التعرية الصفائحية (الغطائية):

وهي التعرية الناتجة بفعل الأمطار التي تعمل على إزالة طبقة رقيقة من التربة دون تكون جداول أو أخاديد، ويكون الجريان بشكل انتشاري وتحدث في المناطق القليلة الانحدار، إذ يكون إنجراف التربة بشكل موحد وخاصة عندما تفقد التربة الغطاء النباتي، وهذا ما تمّ ملاحظته مع موسم سقوط الأمطار في نهاية الخريف، أي قبل نمو الغطاء النباتي الموسمي لمنطقة الدراسة، ممّا زاد من حدة التعرية الغطائية على تربة المعالم الأثرية، وعرض المعالم بالمدينتين لخطر انجراف أو انهيار الجدران أو المعلم بكامله، كما أنّها تتجمع مياه الأمطار داخل أفنية المعالم وفي أحواضها، ممّا يوجب أخذ الحيطة من فرق الصيانة لتفادي هذا الخطر، وذلك بوضع كميات كبيرة من التربة بالقرب من المعالم على سبيل المثال حتّى تقلل من حدة التعرية، ويوجد هذا النوع من التعرية في كلتا المدينتين ففي مدينة صبراتة يشتد فعل التعرية الغطائية في الأجزاء الجنوبية الشرقية والغربية الصورة (112)

الصورة (113) تعرية غطائية أمام قوس سبتيموس سيفيروس ببلدة



المصدر: تصوير الباحثة -يناير 2023 م.

الصورة (112) التعرية الغطائية بالمدخل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية



المصدر: تصوير الباحثة -نوفمبر 2023

الشكل (38) مخطط مدينة لبدة الأثرية



الشكل (37) مخطط مدينة صبراتة



المصدر: رينزو والترجمان، 2023م، ص60

والشكل (37) التعرية الغطائية بالمدخل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية، أما مدينة لبدة نجد أن تأثير التعرية الغطائية يشهد في الجزء الأوسط بالنسبة وذلك لقلة انحدار هذا الجزء بالمدينة حيث المعابد والأقواس، الصورة (113) والشكل (38) تعرية غطائية أمام قوس سبتموس سيفيروس بلبدة.

ج- تعرية المسيلات المائية:

هي إزاحة للتربة من خلال تركيز الجريان المائي في قنوات صغيرة لا يتجاوز عمقها سنتيمترات قليلة، فالوسيلة الوحيدة لنقل الرواسب التي ترسبها التعرية الصفائحية هي من خلال المسيلات المائية، وتكون أثارها في النحت والترسيب باقية فتعمل المسيلات الصغيرة على تحريك حطام الفخار الصغيرة ومفتتات التربة ومن ثم نقلها وترسيبها إلى أن تصل لأخاديد أكثر عمقاً وعرضاً من المسيلات المجتمعة، إذ يتوقف حجم المسيل المائي على قوة ارتطام قطرات المطر ونوع التربة، وكمية الحطام الصخري ومدى تواجد النبات الطبيعي (عبد الكريم كهار، 2019م، ص155). ومن خلال الزيارات الميدانية تم أخذ القياسات لمسيلات تكونت عقب سقوط الأمطار بالمدينتين، حيث فاق أقصى طول للمسيلات في مدينة لبدة الأثرية (30) متراً وبعمق (0.6 متر)، كما هو الحال بالجزء الشرقي الصورة (114) والشكل (39) حيث مجرى وادي لبدة المار بالجزء الشرقي للمدينة.

أما عن أقصى طول للمسيلات المائية في مدينة صبراتة فقد كان أقل مقارنة بمدينة لبدة حيث لم يتجاوز (5 أمتار) وبعمق (0.5 متر). وذلك بسبب عدم وجود انحدارات كبيرة ومسيلات لأي وادي، وقد تمّ مشاهدة هذه الظاهرة في الجزء الشمالي الشرقي للمدينة تحديداً خلف المسرح الدائري وغرب معبد ايزيس، وذلك لوجود انحدار بسيط كان السبب في تكون مسيلات وشكّلت خطراً على أساسات تلك المعالم الصورة (115) والسبب في تعمق المسيلات المائية طبيعة التربة الغير متماسكة، بسبب طول فصل الجفاف مما سهل عملية الحت في أساسات وجدران المعالم الأثرية بواسطة قطرات المطر.

د- التعرية الإخدودية:

هي عملية تحول المسيلات المطرية إلى أخاديد، عندما تبدأ بتعميق وتوسيع مجاريها أثناء النحت الرأسي والجانبى، تنتج من اتحاد المسيلات المطرية مع بعضها لتكون مجارٍ أوسع يطلق عليها (الأخاديد) وقد تتكون الأخاديد بعملية أخرى عندما تقوم بعض المسيلات المطرية النشطة

الصورة (114) تعرية المسيلات المائية بالجزء الشرقي لبلدة. || الصورة (115) تعرية المسيلات المائية خلف المسرح لمدينة صبراتة الأثرية.




المصدر: تصوير الباحثة -نوفمبر 2023

الشكل (40) مخطط مدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة -نوفمبر 2023

الشكل (39) مخطط مدينة لبدّة الأثرية.



المصدر: ريتزو والترجمان، 2023م، ص 60

بتعميق وديانها أكثر من غيرها بحيث تغطي في اتساعها على جهات التصريف المجاورة. (الدليمي، 2003م، ص 20). وقد تبين من خلال الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة أنّ هذا النوع من التعرية لا يوجد بمدينة صبراتة، لأنّها لم تُبنَ بجانب مجرى وادي أو على مصبه، كما هو الحال في مدينة لبدّة الواقعة على مصب وادي لبدّة وبالتالي تتعرض مدينة لبدّة الأثرية لخطر للتعرية الإخودية، خاصة من الجهة الشرقية حيث مجرى الوادي والتي تؤثر على المعالم الواقعة عند نهاية مجراه كحمامات هادريان وشارع الأعمدة ومصبه حيث الميناء، لذلك سيتم الحديث عن وادي لبدّة والسيول التي أثرت على معالم المدينة الأثرية.

2- أثر موقع وادي لبدة على مدينة لبدة الأثرية:

يحدّ وادي لبدة من ناحية الشمال مدينة لبدة ويصب في البحر المتوسط، ومن ناحية الجنوب وادي كعام ومن الشرق وادي القبو. الشكل (41)، حيث تقع الأجزاء الشرقية والوسطى للمدينة الأثرية على مجرى وادي لبدة (شارع الأعمدة، حمامات هادريان، قوس سبتموس سيفيروس، الميدان القديم، وبعض المعابد كالمعبد الدوري)، أما الميناء فيقع على مصبه، كما شكل وادي لبدة قديماً شريان الحياة بالنسبة لمدينة لبدة الكبرى، فقد وفّر المياه اللازمة للشرب والزراعة ولري الحيوانات، وذلك بعد أن ابتكر الرومان نظاماً هيدروليكيّاً (سد وقناة تحويل الوادي) شكل (42) لحماية المدينة من خطر الفيضانات الموسمية المدمرة، والاستفادة من المياه في مناحي الحياة من عبر قنوات تحت الأرض.

3- أثر فيضانات الوادي عامي (1987-1988 م) على معالم مدينة لبدة الأثرية:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الخمس في الخامس والسادس من شهر أكتوبر 1987م، والتي تسببت في سيول عارمة وشديدة، داهمت مدينة لبدة الكبرى من الناحية الشرقية عند بداية مصب وادي لبدة، وهي منطقة منخفضة المناسيب ممّا أدّى إلى اندفاع السيول ناحية المدينة، حيث وصل منسوب المياه في بعض المواقع أكثر من المترين كما أدّت إلى ترسب كميات هائلة من الطين والطيني، بلغت مناسيبها في بعض المواقع قرابة المتر ونصف خاصة حمامات الإمبراطور هادريان. أما المواقع التي داهمها الفيضان ودمّر أجزاء أخرى منها كالجدران والأساسات فهي:

أ-مدخل الحفائر الأثرية من الجانبين الشرقي والغربي.

ب-قوس الإمبراطور سبتموس سيفيروس والشوارع الطولية والعرضية المتصلة به. الصورة(116).


ج-حمامات الإمبراطور هادريان وساحة الألعاب الرياضية بحيث تعرض هذين الموقعين أكثر من غيرهما لاندفاع مياه الفيضانات. الصورة(117).

د-معبد ربات المنايع (النمفيوم) والساحة التي أمامها.

هـ-شارع الأعمدة حيث غطت المياه جزء كبير منه وجرفت وأطاحت ببقية عناصره المعمارية.


و-الكنيسة البيزنطية والمقبرة المحيطة بها، الصورة(118).

شكل (41) مخطط موقع مدينة لبدة الأثرية على مصب وادي لبدة



المصدر: عمل الباحثة استناداً إلى رشيد سالم الناظوري. لبدة الكبرى ص8، باستخدام برنامج Arc Map 10.5.

شكل (42) موقع سد، وقناة تحويل مجرى وادي لبدة.




المصدر: فيليب كنريك، إقليم المدن الثلاث، 2015، ص86.

الصورة (116) مياه الفيضان بقوس سبتموس والشارع الطولي. || الصورة (117) امتلاء حمامات هادريان بمياه الفيضان
1987.



المصدر: تقرير عمر صالح المحجوب، ليد. 1991. ص 1.2، أرشيف السرايا الحمراء.
شكل (43) مخطط موقع مدينة لبدية الأثرية على مصب وادي لبدية



المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى الناصوري. ص 8، باستخدام برنامج Arc Map 10.5.
الصورة (118) وصول مياه الفيضان للكنيسة البيزنطية والمقبرة المحيطة بها. || الصورة (119) تدفق مياه الفيضان داخل
الميدان السيفيري.



المصدر: تقرير الأثري عمر صالح المحجوب، ليد. 1991. ص 1.2، أرشيف السرايا الحمراء.

ز- ميدان الإمبراطور سبتموس سيفيروس. الصورة (119).

ح- بازيليك الإمبراطور سبتموس سيفيروس.

ت- الميدان القديم والمعابد المحيطة به.

ق- معبد أسرة فلافيو.

ل- إنجراف أجزاء كبيرة من حوض ميناء المدينة.


م- إنجراف نهاية الشارع الطولي والمتصل بالمسرح وغمر أجزاء منه أمام معبد الإله سيرابيس.

وفي العام التالي تحديداً يوم السادس عشر من شهر أكتوبر سنة **1988م**. تسببت الأمطار الغزيرة في اندفاع سيول وادي لبدة ووادي الملاقي تجاه المدينة، فجرفت المدخل الشرقي لحفائر المدينة وداهمت نفس المواقع التي غمرها الفيضان السابق ممّا زاد في ترسب الطين والطيني بهما، أما عن أكثر المواقع تضرراً بفعل هذه السيول فكان شارع الأعمدة، حيث انهارت أجزاء كثيرة منه، إلى جانب إنجراف أكثر من نصفه باتجاه الشمال الشرقي بسبب انجراف وتآكل منحني وادي لبدة المقابل لبداية الشارع المعمد، كذلك الميدان السيفيري والميدان القديم الصورة (119)، وقد تمّ إرسال تقرير عمّا خلفه الفيضان لمنظمة اليونسكو من قبل مراقبة آثار المدينة للمساعدة في إزالة الرواسب وإعادة أجزاء المعالم التي جرفتها السيول. (عمر صالح المحجوب، لبدة، 1991 ص 2.1)

4- الخصائص المورفومترية لحوض تصريف وادي لبدة وأثرها على الجريان السيلي للوادي:

تمّ دراسة الخصائص المورفومترية لحوض تصريف وادي لبدة؛ بهدف تقييم درجة خطورة كل خاصية على المعالم الأثرية، حيث تم الاعتماد على استخدام برنامج Arc GIS 10.5 لتحليل ومعالجة الخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمرئيات الفضائية لحوض الوادي، واستخراج نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM) الشكل (44) من خلال المرئية الفضائية للقمر الصناعي Land sat (8)، والملتقطة 2020-10-13م بدقة تمييزية 30x30 متراً تغطي منطقة الحوض، وهذه القياسات دعمت الوصف اللفظي للخصائص المورفومترية بحقائق رقمية وتنقسم هذه الخصائص إلى:

الشكل (44) نموذج الارتفاع الرقمي DEM



المصدر: عمل الباحثة باستخدام برنامج Arc Map 10.5.

أ- الخصائص المساحية والشكلية لحوض تصريف وادي لبدة:

❖ - الخصائص المساحية:

● - مساحة الحوض:

تُعد مساحة الحوض من الخصائص المورفومترية الهامة والمؤثرة على حجم التصريف بالحوض، فكلما زادت مساحة الحوض تقل كمية الرواسب التي يحملها الجريان إلى نقطة المصب والعكس صحيح، (أبو راضي 2004 ف، ص 125). وقد تمّ قياس مساحة حوض وادي لبدة ووجد أنّها تصل إلى (94.29 كم²). وهي مساحة صغيرة نسبياً تجعل الحوض يمتلئ في وقت قصير، ممّا يزيد من

سرعة جريان الوادي ومقدرته على حمل الرواسب، مما يشكل خطورة على معالم مدينة لبدة الأثرية الواقعة عند مصبه، وخير مثال ما حدث في فيضان عامي 1987-1988م.

• - عرض الحوض:

بلغ عرض حوض وادي لبده 16 كم، ويرجع صغره إلى شدة انحدار جوانبه وتقارب المسافة بين مجاريه مما يزيد من خطورة الجريان السيلبي في حالة وجود العواصف المطيرة على منطقة الوادي، تكتسح المدينة وتدمر معالمها.

• - طول الحوض:

يعد طول الحوض من العوامل التي تساعد في حدوث الجريان ووصوله إلى مخارج الوادي خلال فترة زمنية معينة تختلف حسب طوله (النقاش والصحاف، 1989، ص 290) فالمجرى القصير كما هو بوادي لبدة 11.89 كم تكمن خطورته في قلة الفترة الزمنية اللازمة لوصول الجريان إلى مخرجه، هذا إلى جانب قلة الفاقد بالتبخر والتسرب، ما يعنى احتمالية تعرض معالم المدينة إلى خطر الجريان بصورة كبيرة، بسبب شدة الإنحدار وقصر المسافة حال الدورات المطرية الغزيرة، التي تكتسح حوض الوادي الملى بالصخور والتربة المفككة القابلة للجرف التي هيأتها عوامل التجوية خلال الفصول الجافة.

• - محيط الحوض:

ويُعد قياس هذا المتغير في الواقع مهماً؛ لأنَّ صغر محيط الحيز الذي يشغله الحوض يجعله عرضة لشدة خطر السيل (أحمد مصطفى، 2003، ص 260)، كما هو الحال بحوض هذا الوادي البالغ 74،65 كم، ويوضح الجدول (10) قيم المتغيرات المورفومترية المساحية لحوض وادي لبدة.

جدول (10) قيم المتغيرات المورفومترية المساحية لحوض وادي لبدة كم.

المتغير المورفومتري	مساحة الحوض	عرض الحوض	طول الحوض	محيط الحوض
القيمة /كم	94.29 كم ²	16	11.89 كم.	74،65 كم

الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج البيانات السابقة.

❖ - الخصائص الشكلية للحوض:

تفيد دراسته في فهم تطوره الجيومورفولوجي، والعمليات التي قامت بتشكيله إلى جانب تفهم تأثير

الشكل على حجم التصريف المائي بالوادي وبالتالي تحديد درجات أخطار الفيضانات التي تعرضت لها المدينة الأثرية، ويتم قياس شكل الحوض من خلال دراسة شكله العام، وفيما يلي بعض المعاملات المورفومترية:

● -معامل الشكل

يمكن أن يعطي بعض الظواهر أو المؤشرات لقابلية واستعداد الحوض لإنتاج السيول، حيث وجد أن الأحواض ذات معامل شكل منخفض تكون فيضاناتها أقل من تلك التي تكون معاملات شكلها كبيرة، ويُعبر معامل الشكل عن العلاقة بين مساحة الحوض وطوله وذلك من خلال المعادلة التالية.

معامل الشكل = مساحة الحوض كم مربع / طول الحوض كم (أبو بكر، 2008م، ص53)

حيث لم يتجاوز معامل شكل حوض وادي لبده 0.30 علماً بأن القيم تكون ما بين 0-1 وهي قيم صغيرة تدل على إبتعاد الحوض عن الشكل الدائري.

● -معامل الاستطالة: يمكن الحصول على معامل استطالة الحوض من خلال المعادلة التالية

معامل استطالة الحوض = $\sqrt{2 \text{ مساحة الحوض}} \div \text{ط} / \text{طول الحوض}$ (أبو بكر، 2024م، ص77)

حيث بلغ معامل الاستطالة بحوض وادي لبده ب 0.44 علماً بأن القيم تكون ما بين 0-1 وهذا يعني أن شكل الحوض قريب من المتوسط، وذلك للاختلافات الكبيرة في صلابة تكويناته الجيولوجية أو إلى تفاوت الظروف المناخية، ويؤثر الشكل المستطيل على طول المجاري المائية وعددها خاصة التي تنتمي إلى المراتب الدنيا.

● -معامل الشكل الكمثري:

للتكوين الجيولوجي الأثر الكبير في اتخاذ أحواض الأودية الشكل الكمثري، ويُعبر عنه من خلال المعادلة التالية:

معامل الشكل الكمثري = (طول الحوض كم) ² / مساحة الحوض كم² (أبو بكر، 2024م، ص77)

وبتطبيق المعادلة بلغ معامل الشكل الكمثري 3.28 علماً بأن قيم هذا المعامل ما بين 1-5، ونتائج المعادلة مرتفع يدل على أن الحوض يأخذ الشكل الكمثري، كما يبدو تأثير هذا الشكل في وضع الوادي الهيدرولوجي بشكل واضح من خلال سرعة وصول الموجات التصريفية العالية من منطقة المنبع إلى المصب، بحيث لا تزيد في المتوسط عن ست ساعات حاملة الآف الأطنان من الرواسب

والطمي من مجراه إلى مصبه. ويوضح الجدول (11) قيم المعاملات المورفومترية لخصائص الحوض الشكلية.

جدول(11) قيم المعاملات المورفومترية لخصائص الحوض الشكلية

المعامل المورفومتري	معامل الشكل	معامل الاستطالة	معامل الشكل الكمثري
قيمة المعامل	0.30	0.44	3.28

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج معادلات الخصائص الشكلية للحوض.

ب- خصائص التضرس والانحدار لسطح حوض الوادي:

وهي تدل على نشاط عامل التعرية وقوته، كذلك تحدد المرحلة العمرية بالنسبة لدورة التعرية، ويتم ذلك باستخدام المعاملات المورفومترية التالية:

• -معدل التضرس:

يشير بصورة مباشرة إلى درجة الانحدار الحوضي، كما يعد مؤشر جيد في عملية تقدير الرواسب المنقولة، فنسبتها تزداد مع زيادة التضرس، وباستخدام المعادلة التالية يمكننا معرفة معدل تضرس حوض وادي لبدّة:

$$\text{معدل التضرس} = \frac{\text{الفرق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة بالحوض (م)}}{\text{طول الحوض (كم)}}$$

بتطبيق المعادلة بلغ 20.32 وهو معدل مرتفع إذ أنّ قيم معدل التضرس من 1 إلى 20. وارتفاع قيم هذا المعدل يدل على زيادة خطر الجريان السيلبي على مدينة لبدّة الأثرية، في حالة سقوط الأمطار الفجائية حيث تزيد سرعة الجريان وتقل نسبة الفواقد والعكس صحيح (أمينة، 2024، ص 78-79).

• -التضاريس النسبية للحوض: يمكن معرفتها من خلال المعادلة التالية:

التضاريس النسبية للحوض = تضاريس الحوض (م) / محيط الحوض (كم) × 10 (النقاش والصحاف، 1989م، ص 328).

حيث بلغت 68 % وهي قيمة مرتفعة، وذلك لارتفاع الفارق الرأسي مع صغر المساحة وصغر المحيط، ما أدى إلى شدة تضرسها، وبالتالي سرعة الجريان السيلبي وقلّة الفاقد مما يشكل خطراً على معالم المدينة الأثرية.

- **قيمة الوعورة:** وهي معامل مورفومتري يقيس العلاقة بين تضرس سطح أرض الحوض وأطوال شبكته التصريفية ويمكن معرفته بالمعادلة التالية:

قيمة الوعورة = التضاريس الحوضية بالمتراً × الكثافة التصريفية بالكم/1000 (النقش والصحاف، مرجع 1989، ص328).

بتطبيق المعادلة وصلت قيمة الوعورة إلى 0.37 وبما أن السطح يعتبر وعراً إذا كانت القيمة بين 0.1-1، فإن القيمة الناتجة مرتفعة وذلك لارتفاع قيمة التضرس الحوضي والذي أدى لاحتفاظ الحوض بوعورة سطحه، مما يشكل خطراً على المدينة الأثرية.

● -التكامل الهيسومتري:

يعد من أدق المعاملات المورفومترية تمثيلاً للفترة الزمنية المقطوعة من الدورة التحاتية لأحواض، ويمكن معرفته بالمعادلة التالية:

التكامل الهيسومتري = مساحة الحوض كم² / تضاريس الحوض م.

وبما أن قيمة التكامل الهيسومتري تكون من 0 إلى 100 (النقش والصحاف، ص327)، إذاً فقيمة تكامل حوض وادي لبدته تعتبر صغيرة 0.37 كم²/م، حيث تتناسب قيم التكامل الهيسومتري طردياً مع الفترة التي قطعها الحوض في دورته التحاتية والعكس صحيح، أي أن انخفاض قيم هذا المعامل تشير إلى حداثة عمر الحوض من جهة وإلى صغر مساحته الحوضية من جهة أخرى وأنه لازال في بداية دورته التحاتية، ما يزيد في قوة تدفق مياه الأمطار المتجمعة في الحوض وتضاعف مخاطر الانجراف التي تُسهم في زيادة حمولة الوادي من الرواسب التي تشكل خطراً على معالم المدينة الواقعة عند مصبه، ويعرض الجدول (12) قيم المعاملات المورفومترية للخصائص التضاريسية لسطح حوض الوادي:

جدول (12) قيم المعاملات المورفومترية للخصائص التضاريسية لسطح حوض الوادي

المعامل	معدل التضرس	التضاريس النسبية	قيمة الوعورة	التكامل الهيسومتري
القيمة	20.32	% 68	0.37	0.37 كم ² /م

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج معادلات خصائص التضرس.

ج-خصائص شبكة تصريف حوض الوادي:

يُطلق مصطلح شبكة التصريف على الشكل العام الذي تظهر به مجموعة المجاري المائية المختلفة بأحواض التصريف، وسوف نتناول دراسة شبكة التصريف لحوض الوادي من ثلاث زوايا هي

نظام الصرف وشكل الشبكة وكثافتها التصريفية:

• -نظام الصرف:

وتتكون نظم الصرف من شبكة متصلة من المجاري المائية التي تشكل في مجموعها نظاماً معيناً للصرف، (تاريوك، لوتجينز، 1989م، ص 251) حيث اتضح أنّ حوض وادي لبدة يتبع النمط التصريفي الشجري، وذلك بسبب تجانس صخوره وعامل الانحدار العام لسطح أرضه، فانحدار الوادي يأخذ اتجاهاً من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، وتتكون المجاري المائية التي تنتمي إلى هذا النوع من التصريف من روافد تلتقي مع بعضها في شكل زوايا حادة وعندما يزداد تكوين الروافد الثانوية للمجرى بمرور الزمن يتكون في النهاية نظام أشبه بشجرة متعددة الأفرع.

• -شكل شبكة تصريف حوض الوادي:

هي مجموعة خصائص متداخلة ومندمجة ضمن النظام الحوضي الواحد وتتخلص باستخدام المعاملات المبينة في الجدول (13) الموضح على النحو التالي:

• -مراتب المجاري المائية:


يُعتبر روبرت هورتون أول من اقترح مراتب المجاري المائية عام 1945 م، وحواره أو عدله (ستريلر) عام 1964م، (روبرت هورتون: هو أحد مؤسسي المدرسة الجيومورفولوجية المورفومترية (الرياضية). ستريلر: هو أيضاً أحد مؤسسي المدرسة الجيومورفولوجية المورفو و مترية (الرياضية). وعند تطبيق طريقة (ستريلر) باستخدام النتائج المتحصل عليها من الرقمنة بواسطة برامج نظم المعلومات على الخرائط الطبوغرافية لحوض وادي لبده وبالنظر إلى الشكل(46) والجدول (13) اتضح الآتي:

جدول(13) يوضح أعداد ونسب المجاري المائية لكل مرتبة

المرتبة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	المجموع
العدد	71	39	16	1	127
النسبة %	55.90	30.70	12.60	0.80	% 100

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على طريقة ستريلر وقياسات الخرائط الطبوغرافية الرقمية لحوض الوادي.


الشكل البياني (46) أعداد ونسب المجاري المائية في كل مرتبة بحوض وادي لبده



المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على جدول (13)

إنّ مراتب المجاري المائية بشبكة تصريف الوادي هي أربع مراتب؛ وذلك راجع لطبيعته الصخرية، فالأحواض ذات الصخور الجيرية والرملية تنتمي إلى المرتبة الرابعة، في الغالب كذلك تعيش مرحلة الشباب التي بقي فيها الحوض والتي كان لها الدور في عدم تطور مراتبه، وعلى ضوء الجدول (13) تمّ رسم الشكل (47) ليوضح أعداد المجاري المائية في كل مرتبه بالحوض.

الشكل (47) مراتب المجاري المائية بحوض وادي لبده



المصدر: إعداد الباحثة استناداً إلى نموذج الارتفاع الرقمي DEM باستخدام برنامج Arc Gis- Map 10.5

حيث يتضح أنّ رتب مجاري حوض التصريف بوادي لبدّة لم يتجاوز الرتبة الرابعة وذلك لصغر مساحته، ممّا يؤدّي إلى زيادة فرص الجريان السيلي، كما نقل معها كمية الفواقد بالتبخّر والتسرّب، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع درجة خطورة الجريان السيلي على مدينة لبدّة الأثرية، وهذا يوجب بناء السدود والخزانات على الأودية وصيانة ما هو موجود لدرء خطر سيولها وللإستفادة من مياهها.

• -أطوال المجاري المائية:


تلعب أطوال المجاري دوراً مهماً في نقل الجريان السيلي إلى المجرى الرئيسي للوادي حتّى خروجه من المصب، وتتمثل أهميته في المسافة التي يقطعها الجريان خلال الروافد حتّى نقطة المصب وبقياس أطوال المجاري المائية لمختلف المراتب كما هو موضح بالجدول (14) والشكل البياني (48).

جدول (14) أطوال ونسب المجاري المائية لكل مرتبة بحوض وادي لبدّة.

المرتبة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	المجموع
الطول كم	73.196	74.413	20.687	16.405	184.701 كم
نسبة الطول	39.62	40.28	11.20	8.88	% 100
معدل أطوال المجاري المائية	1	4.65	1.37	16	23

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على طريقة ستريلر وقياسات الخرائط الطبوغرافية الرقمية لحوض الوادي.

الشكل البياني (48) أطوال ونسب المجاري المائية لكل مرتبة بحوض وادي لبدّة.



المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على جدول (14).

ومن خلال أطوال المجاري والمراتب المائية نلاحظ أن:

- -التتابع لأطوال المجاري المائية بين المراتب هو تتابع سريع، يبدأ بالمرتبة الأولى وينتهي بالمرتبة الرابعة.
- -المرتبة الرابعة هي الأكثر من حيث معدل طول مجراها لأنها تمثل مجرى الوادي الرئيسي بالحوض، والذي تتجمع فيه كل المراتب لتكون شبكة التصريف المائي للحوض.

ج-كثافة التصريف:

تُعد كثافة التصريف مؤشراً لمدى تعرض سطح الحوض لعمليات التقطع والتعرية المائية، وتتوقف قيمة الكثافة التصريفية على كمية الأمطار الساقطة على الحوض ومعدلات التبخر والتسرب والنفاذية، ويرى هورتون أن كثافة التصريف تكون ما بين 0.93 كم²/كم² في المتوسط إلى أكثر من 1.24 كم²/كم² في المناطق المتضرسة شديدة الانحدار، بينما تنخفض إلى حد كبير في الأحواض ذات الانحدارات الخفيفة، ويمكن معرفتها بالمعادلة الآتية:

$$ك = \text{مج ط تب} / \text{ح كم}^2 \text{ (أحمد، 2003م، ص253).}$$

ك = كثافة التصريف.

مج ط تب: مجموع أطوال المجاري لكل المراتب.

ح: مساحة الحوض.

وبتطبيق المعادلة بلغت الكثافة التصريفية لحوض وادي لبدة 0.97 كم²/كم²، وهي نسبة مرتفعة وذلك يرجع إلى طبيعة الأمطار الإعصارية، القوية والتي تصل معدلاتها السنوية إلى أكثر من 250 ملم/سنويا، وبالرغم من أن صخور الحوض جيرية وذات نفاذية عالية إلا أن شدة الانحدار وقوة الأمطار وفجائيتها لا تعطي الفرصة لتسرب المياه إلا بكميات قليلة خاصة مع بداية تكون السيول بالحوض.

د-الخصائص الهيدرولوجية:

تُعد من المؤثرات الرئيسية في تحديد الميزانية الهيدرولوجية لحجم الجريان السيلي داخل الأحواض، ومن ثم معرفة درجة خطورتها على معالم المدينة الأثرية:

- -زمن التركيز/ساعة:

يُقصد بها الفترة الزمنية اللازمة لتجمع كمية الأمطار من مصدرها حتى وصولها إلى المجرى الرئيسي للوادي، كما يتم حسابه من خلال المعادلة التالية:

$$T_c = L^{1.15} / 7700H^{0.38} \quad (\text{عبد اللاه، 2011م، ص298}).$$

$T_c =$ زمن التركيز

L هو طول المجرى الرئيسي

H الفارق الرأسي

حيث أن: (0.38، 1.15، 7700) أسس ثابتة تعبر عن خصائص الحوض

$$L = 16.405 \quad H = 508$$

$$T_c = 0.303 \text{ ساعة}$$

ويُعد زمن قصير، وهذا يشكل خطراً على معالم المدينة الأثرية الواقعة عند نهاية المجرى ومصب الوادي، ويرجع ذلك إلى قلة الزمن الذي يستغرقه السيل للوصول إلى المصب.

• - سرعة المياه كم/ساعة:

تفيد معرفة سرعة المياه في تحديد درجة خطورة الوادي، وذلك لصعوبة قياس سرعة المياه وقت حدوث السيل ميدانياً، لذلك تم حسابها بالمعادلة التالية:

$$S = \text{ط} / \text{ز} \quad (\text{عبد اللاه، 2011م، ص298})$$

$$S = \text{سرعة المياه.} \quad \text{ط} = \text{طول الحوض.} \quad \text{ز} = \text{زمن التركيز كم / ساعة.}$$

$$\text{ط} = 25 \quad \text{ز} = 0.303 \quad S = 82.50 \text{ كم / ساعة}$$

وبما أن ناتج المعادلة 82.50 كم / ساعة وهي سرعة مرتفعة، وشديدة الخطورة على معالم المدينة الأثرية وذلك لزيادة سرعة الجريان السيلي بالوادي لذا يصبح أكثر قدرة على الإطاحة بالمباني الأثرية (كما حدث بفيضان عامي 1987-1988م). ويرجع ذلك إلى وجود علاقة طردية بين سرعة تدفق مياه السيل والرواسب، فكلما زادت سرعة التدفق زادت القدرة على حمل الرواسب، ومن ثم زادة القدرة على النحت والنقل وبذلك تزداد القدرة التدميرية للسيل.

• - زمن تصريف الحوض:

ويقصد به الفترة الزمنية التي يستغرقها الحوض لصرف كمية مياه الأمطار من المنبع إلى المصب، ومع صعوبة قياس زمن تصريف الحوض إلا أنه من الممكن قياسه من خلال تطبيق المعادلة التالية:

$$T_d = (0.305L)^{1.15} \sqrt[3]{7700(0.305H)^{0.38}}$$

حيث أن: $Td =$ زمن تصريف الحوض

$H =$ الفارق الرأسي

$L =$ طول المجرى الرئيسي (0.305 ، 1.15، ثابت يعبر عن خصائص الحوض) (عبد اللاه، 2011م، ص302)

وبتطبيق المعادلة بلغ زمن التصري 15.832 ساعة، ولعل ذلك يكمن في كمية المياه الجارية التي تحددها مساحة الحوض وتضاريسه المتباينة من حيث شدة إنحدارها.

• - حجم السريان:

يُقصد به مقدار كمية المياه التي تمر بشبكة تصريف الحوض خلالا أوديته، ويحدث ذلك عندما تزيد كثافة الأمطار الساقطة عن عمليتي التسرب. (نجلاء، 2019 ص 188، 187).

ويتم حساب حجم السريان بتطبيق المعادلة التالية: $ح = 1.5(ل ت)^{0.85}$

حيث $ح =$ حجم السريان،

$ل ت =$ مجموع أطوال الروافد كم $= 0.85$ ثابت يعبر عن خصائص الحوض.

$$ل ت = 184.402 = 1.5(184.402)^{0.85} = 126.47$$

الجدول (15) الخصائص الهيدرولوجية لحوض وادي لبدة

المعامل المورفومتري	زمن التركيز	سرعة المياه	زمن تصريف الحوض	حجم السريان
القيمة	0.303/ساعة	82.50 كم /ساعة	15.832/ساعة	126.47م ³

المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على نتائج المعادلات السابقة

5- درجات الخطورة على معالم مدينة لبدة الأثرية:


هناك العديد من المعايير الخاصة بتحديد درجات خطورة السيول، وقد حدد المهتمون بالدراسات الجيومورفولوجية مجموعة من المعايير، لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد درجات خطورة أحواض أودية التصريف على المدن الأثرية ومن هذه المعايير:

أ: معيار كثافة التصريف ومعدل التفرع وتكرار المجاري، والذي تم استخدامها في الفقرات السابقة.

ب: استخدام الأرض (عبد اللاه، 2011م، ص312): والذي حدّد شدة الخطورة كالتالي:

- -**أماكن شديدة الخطورة:** وهي الأماكن التي تتعرض للتدمير شبه الكلي في حالة تعرض الوادي للسيل، وتتمثل في شرق وجنوب شرق مدينة لبد، حيث يهدد وادي لبد المعالم الأثرية التي تقع في مرمى الجريان السيلي، أهمها الحمامات الهادريانية والميدان السيفيري وشارع الأعمدة والميناء، ويمكن القول إنَّ معظم الجزء الجنوبي الشرقي للمدينة يقع ضمن المناطق شديدة الخطورة، وقد أثرت سيول عامي 1987-1988م بشكل واضح على حمامات هادريان والميدان السيفيري وشارع الأعمدة وتسببت في تدمير جزئي للحمامات والميدان السيفيري الشكل (49).
- -**أماكن متوسطة الخطورة:** وهي المناطق التي تتعرض للتدمير الجزئي في حالة حدوث سيول، كما في الجزء الجنوبي للمدينة، حيث قوس سبتموس سيفيروس، وقوس تريجان، وتيبروس والبوابة البيزنطية وتقاطع الشارعين الرئيسيين للمدينة الديكامنوس والكارديو.
- -**أماكن قليلة الخطورة:** وهي المناطق التي تبتعد نسبياً عن مصب الوادي، ويمثلها الجزء الغربي والشمال الغربي للمدينة حيث يوجد المسرح والسوق كذلك المعابد.

شكل (49) درجات الخطورة بالأماكن القريبة من الوادي



المصدر: إعداد الباحثة باستخدام برنامج Arc GIS- Map 10.5.

6- تحليل حجم مخاطر السيول على مدينة لبدة الأثرية باستخدام مقياس (ABC):

ويمكن معرفة حجم الخطر بالمعادلة التالية: $MR=A+ B+ C$ ، وهو يتراوح بين 5-15 وله مستويات أولية (كارثية، قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة) تبين فقدان الأثر أو التراث من سنة إلى أكثر من ألف سنة (خوسيه 2016م، ص53)، وعند معاينة المعالم المتضررة بفعل السيول، وتطبيق المعادلة التالية:

$$MR=3.5+4.5+4=12$$


بلغ حجم الخطر 12 من 15، وهو مستوى عالٍ، يحتم وضع الحلول العاجلة من صانعي القرار ومن المنظمات المعنية بصون التراث العالمي كاليونسكو.

7- الحلول القديمة والحديثة للحد من خطر سيول الوادي:

أ-الحلول القديمة:

- -السدود التعويقية: تمثلت في إنشاء الرومان قديماً 26سداً تعويقياً، لدرء خطر الفيضانات عن مدينة لبدة، وللاستفادة من المياه للري وهي موزعة من حوضه إلى كامل مجراه كما هو موضح بالشكل (50) والصورة (120)، وبقيت أطلال هذه السدود شاهداً على التخطيط السليم الذي حمى المدينة من السيول لقرون عدة. (الهيئة العامة للمياه ليبيا، ص6).

الشكل (50) السدود التعويقية المقامة على طول مجرى وادي لبدة قديماً.



المصدر: أبوبكر، أمينة، ص88.


الصورة (120) تبين بقايا أحد السدود التعويقية بوادي لبدة.



المصدر: التقرير الأولي عن السدود والصحاريج الرومانية إعداد قسم الدراسات المائية، ص15.

- -السدّ التحويلي والقنال: تمّ إنشاء السدّ التحويلي والقنال على الضفة الشرقية للوادي، وهناك مجرى يمتد شمالاً نحو حمامات هادريان كان متصلاً بخزانات الماء المحيطة بالحمامات، وعند أعلى مجرى الوادي على بعد 250 م، توجد آثار سدّ تحويلي كما هو مبين بالأسهم على الشكل (51) الذي كان سابقاً يحول اتجاه سيول الوادي عن اتجاهها الرئيسي، وهو الآن جدار هائل من ركام الخرسانة له أربع دعائم ضخمة، وكانت وظيفة السدّ هي تغيير اتجاه جميع أو معظم سيول الوادي عن مجراها

الشكل (51) موقع السد التحويلي القديم



المصدر: فيليب كنريك ص86

الطبيعي عبر المدينة ونحو الميناء، وتحويلها إلى قنال تحويلي يجري بها باتجاه الغرب ويصل إلى البحر عن طريق ما يعرف الآن باسم وادي الرصف الواقع على بعد 1.4 كم غرب المصب الأصلي للوادي الذي لازالت آثاره في شكل هبوط ضحل في الأرض، ونتيجة إهمال ترميمه إنهار السدّ التحويلي، ما عرض المدينة لخطر السيول مرة أخرى. حيث استدار الماء حول السدّ وواصل مجراه حسب طبيعة الأرض. (الهيئة العامة للمياه ليبيا، ص6).


ب-الحلول الحديثة للحدّ من خطر سيول الوادي:

يفيض وادي لبدّة في السنين المتوسطة الأمطار حوالي أربع وخمس مرات في العام وتذهب مياهه إلى البحر بدون الاستفادة منها على الإطلاق، كما تشكل فيضاناته خطراً على مدينة لبدّة الأثرية، لذلك تم إقامة سد على الوادي سنة 1979م الصورة (121)، والانتهاء منه في 1982م الشكل (52) ويبعد عن مدينة الخمس بحوالي 8 كم إلى الشرق، وعن مدينة طرابلس 125 كم شرقاً، تقرير المياه والتربة ص29، بدون سنة نشر).

الصورة (121) سد وادي لبدّة



شكل (52) موقع سد وادي لبدّة.



المصدر: التقرير الهيدرولوجي الخاص بوادي لبدّه ومنطقة سوق الخميس الهيئة العامة للمياه ليبيا، ص29.

8-المقارنة بين مدينتي لبدّة وصبراتة من حيث تأثير التعرية المطرية بأنواعها:

عند المقارنة بين مدينتي لبدّة وصبراتة من حيث تأثير التعرية المطرية بأنواعها، ومن خلال الدراسة الميدانية اتضح الآتي:

- وجود الأنواع الثلاثة للتعرية المطرية في مدينة لبدّة الغطائية، وتعرية المسيلات، والتعرية الإخودية، وتُعد الأخيرة من أخطر أنواع التعرية رغم أنّها لا تحدث سنوياً، لكنّها تحدث كل 5 أو 10 سنوات أو أكثر، ويكون أثرها مدمراً كما حدث في فيضانات وادي لبدّة عامي 1987-1988م، حيث دمر أجزاءً من المعالم الشرقية والمعالم الوسطى للمدينة.
- أمّا مدينة صبراتة، فهي تتعرض للتعرية الغطائية، وتعرية المسيلات، مع عدم وجد تعرية إخدودية تؤثر على المدينة، ولكن كان تأثير التعرية بالمسيلات خطير على المعالم لأنّ المدينة مقامة على ربوة تُشرف بإنحدارت كبيرة نحو البحر، كما هو الحال خلف المسرح وأمام معبد إيزيس. ولا يستهان بهاذين النوعين من أشكال التعرية، لأنّ المدينة مبنية من الحجر الرملي الجيري القابل للتفتت والذوبان بالمياه وبأي مصدر للرطوبة.

9-الحلول المقترحة لحماية المعالم الأثرية من أثر التعرية المطرية:

تبين من خلال الزيارات الميدانية أنّ المعالم الأثرية لم تشهد صيانة من مياه الأمطار حتّى ولو كانت بدائية، وهذا ينذر بهدم المعالم وتلفها وضياع الكثير من بقايا المدينتين الأثريتين، لذلك وجب الحفاظ عليها من خلال التدابير الآتية:

أ-إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار المتجمعة داخل المبنى الأثري ونقلها بعيداً عن أجزاء المبنى، والحيلولة دون بقائها، أو تنظيف شبكة التصريف القديمة بالمدينتين وصيانتها، وهذا يساعد على عدم بقاء المياه فوق تربة المبنى الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في تربة المعالم، وتسريع مخاطر عمليات التجوية والتعرية المائية.

ب-العمل على تقوية أساسات المبنى وإزالة الأجزاء التي تعاني من الضعف، وهذا يتم من خلال سد الفجوات والشقوق التي توجد في جدران المعلم، ويتم ذلك من خلال مونة قوية تتوافق مع مادة البناء الأصلية للمبنى الأثري.

ج-العزل المائي عن طريق تبطين أسقف المباني الأثرية، والأجزاء العليا من المبنى بطبقة قوية عازلة تحول دون تسرب المياه على الأجزاء العليا.

د- إجراء عمليات الترميم العاجلة للأجزاء المنهارة والمعالم المهتدة بالسقوط، والعمل على شفط مياه الأمطار المتجمعة في أفنية المعالم عقب سقوط الأمطار مباشرة، لتقليل من خطر التعرية المطرية بالمدينتين.

ثانياً-أثر التعرية الريحية على المعالم الأثرية في مدينتي لبدة وصبراتة:

للرياح أثر بالغ في تغيير مورفولوجية المعالم الأثرية من خلال التعرية الريحية أو الهوائية، فالرياح شديدة السرعة تؤثر سلباً على المباني الأثرية، حيث تنقل معها المفتتات الصخرية الناعمة والأترية، التي تعمل على بري جدران المباني الأثرية الواقعة في اتجاه الرياح، مما يعمل على سقوط طبقة الملاط الخارجي للمبنى الأثري، و توسيع الشقوق والفواصل، مما يؤدي إلى تآكل النقوش وقد يعمل على المدى البعيد إلى تهدم المباني الأثرية، كما تلعب الرياح دوراً في حركة الكثبان الرملية نحو هذه المباني، وتمارس التعرية الريحية تأثيرها من خلال العمليات الآتية:

1-أثر عملية التفريغ الهوائي أو الريحي على المعالم بالمدينتين:

وهي عملية ازالة مواد ورواسب المعالم المفككة الناتجة بفعل عمليات التجوية بأنواعها، وتكون هذه الإزالة من خلال دحرجتها أو رفعها، مخلفة ورائها المواد الخشنة التي لا تقدر الرياح على حملها، وتنتج عملية التفريغ الهوائي من جراء الضغط الهيدروليكي الذي تسلطه الرياح عليه، حيث تعتمد على مقدار السرعة والاتجاه، فهناك علاقة طردية بين مقدار حمولة الرياح وسرعتها، ويقدر مقدار ضغط الرياح على السطح 3.25 كغم، حينما تكون سرعتها 5.5م/ث، كما أن هناك صلة وثيقة بين سرعة الرياح وبداية انفصال الذرات من السطح حيث تستطيع الرياح تحريك الذرات التي يبلغ قطرها 0.1 ملم عندما تكون سرعتها 4.4م/ث أي 16كم/ساعة.(عبد الكريم،2019،ص19) وبالنظر للجدول (16) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح بمدينة الخمس للمدة 1981-2020 والجدول (17) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح بمدينة صبراتة للمدة 1981-2020، نجد حدوث هذه العملية بدرجة كبيرة في منطقتي الدراسة، حيث تصل أقصى سرعة للرياح في الخمس (حيث تقع

مدينة لبدية) إلى 5.11 كم/س في فصل الشتاء وهي رياح شماليه غربية، أما مدينة صبراتة فتصل سرعة الرياح إلى 5.93 كم/س في فصل الربيع وهي رياح جنوبية، بالإضافة لتكون تيارات الحمل النشطة في فصل الصيف بكلتا المدينتين، حيث يصبح الهواء الملامس لسطح الأرض ساخناً عن طريق التوصيل فتظهر الحركة الرأسية، وتندفع تيارات الحمل بسرعة نحو الأعلى فتعمل على تفريغ مواد المواقع الأثرية على شكل عاصفة غبارية محلية حيث تنقل هذه المواد إلى أمكنة أخرى.

جدول (16) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح كم/س بمدينة الخمس للمدة (1981-2020)

المعدل السنوي العام	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	الشهر
4.85	3.96	4	4.4	4.9	5.1	5.25	5.42	5.57	5.51	5.51	4.94	4.4	المتوسط الشهري للسرعة الرياح كم /س
4.93	الصيف 4.14			الربيع 5.11			الشتاء 5.5			الخريف 4.97			المتوسط الفصلي
	شمالية شرقيه			جنوبية			شمالية وشمالية غربية			جنوبية وجنوبية غربية			الاتجاه السائد

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على الجدول (2).


جدول (17) المعدلات الشهرية والفصلية والسنوية للرياح كم/س بمدينة صبراتة للمدة (1981-2020م)

المعدل السنوي العام	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	الشهر
4.85	4.6	4.6	4.98	5.16	5.24	5.40	5.86	6	6	5.4	4.8	4.9	المتوسط الشهري للسرعة الرياح كم /س
5.22	الصيف 4.72			الربيع 5.26			الشتاء 5.93			الخريف 5			المتوسط الفصلي
	جنوبية، وشمالية شرقيه			شمالية شرقيه، وجنوبية			شمالية وشمالية غربية			شرقية، وجنوبية غربية			الاتجاه السائد

المصدر: إعداد الباحثة اعتماداً على الجدول (3).

وقد تبين من خلال الدراسة الميدانية أنّ تأثير عامل التفريغ الذي تقوم به الرياح في مدينة صبراتة كان أكبر من مدينة لبدّة، وذلك بسبب طبيعة أحجارها المتكونة من الحجر الرملي الجيري ضعيف المقاومة لعملية التفريغ الريحي، وأصبحت أجزاء أغلب المعالم مكشوفة كما أنّ مادة بنائها مفتتة بفعل عوامل التعرية وبالتالي تأثرت أجزاء كبيرة منها، والصورة (122) التي تبين التفريغ الهوائي في الجزء الشرقي بمدينة صبراتة، أما مدينة لبدّة فتظهر عملية التفريغ الريحي بشكل أقل وذلك لمقاومة أحجار بناء معالمها المتكونة من الحجر الجيري الدولوميتي والرخام، وكمثال على عملية التفريغ الريحي حلبة سباق الخيول بالجزء الشرقي للمدينة الصورة (123).

الصورة (122) أثر التفريغ الهوائي في الأجزاء الشرقية بمدينة صبراتة الأثرية



المصدر: تصوير الباحثة -نوفمبر 2022 م.

الصورة (123) سقوط أحجار البناء بحلبة سباق الخيول في لبدّة بفعل التفريغ الهوائي



المصدر: تصوير الباحثة - أكتوبر 2022 م.

2- أثر عملية النحت (الصقل) على معالم المدينتين الأثريتين:

تحدث عملية النحت نتيجة للاصطدام المستمر بين الرياح المحملة بالحطام الصخري كذرات الرمال وبين السطح الذي تمرّ عليه، ونتيجة لوقوع المدينتين الأثريتين في منطقة ذات مناخ جاف وشبه جاف وقليل الغطاء النباتي، فضلاً عن تعرضهما المستمر لهبوب الرياح من عدة اتجاهات الجدول (16-17)، وكذلك العواصف الغبارية، كلها عوامل جعلت مواد المواقع الأثرية عرضة لفعل التعرية الريحية بشكل مستمر، بل إنّ تأثير هذه التعرية يُعد عاملاً مهماً في هذه المواقع منذ تشييدها قبل ألفي سنة وحتى الوقت الحاضر، وتعتمد درجة تأثير الرياح كعامل نحت في منطقة الدراسة على عاملين مهمين هما:

أ- مدى تجانس مواد بناء الموقع الأثري:

نظراً لتنوع مواد بناء مدينة لبة بين الحجر الجيري والحجر الرملي الجيري والرخام والجرانيت، نلاحظ أنّ عملية النحت شديدة في معالم الجهة الغربية للمدينة وذلك لبنائها بالحجر الجيري و الرملي الجيري غير المقاوم للنحت مقارنة بالأسطح والجران الرخامية والجرانيتية ومثال على ذلك السور البيزنطي، الصورة (124) وضعيفة في المعالم الوسطى للمدينة وذلك لأنه احجار البناء بها مكسوة بالرخام والجرانيت كما هو الحال في حمامات هادريان. على عكس معالم مدينة صبراتة المبنية من الحجر الرملي الجيري شديد التأثير بالنحت الريحي حيث يظهر ذلك في معظم معالمها وكمثال على ذلك الجدار الخارجي للمسرح من الجهة الجنوبية الصورة (125).

ب- مقدار ارتفاع الرياح عن سطح الأرض:


إنّ عملية النحت تكون أكثر شدة على ارتفاع متر واحد فأقل عن سطح الأرض تقريباً، لأنّ الرياح عند هذا الارتفاع تكون نشطة ومحتفظة بمعظم حمولتها من الرمال والتي تمثل أدوات لنحت وبالأخص الخشنة منها، وكلّما زاد الارتفاع تتناقص حمولتها و بالتالي تنخفض قدرتها للتعرية، وتمثل الرياح الجنوبية التي تهب في أواخر الربيع وبداية فصل الصيف أخطر أنواع الرياح التي تهب على منطقة الدراسة، بسبب إثارته للأتربة وهنا يكمن خطرهما رغم موسمية حدوثها؛ لأنّها تحمل أدوات النحت متمثلة في أحجام مختلفة من ذرات الغبار في شكل عواصف غبارية تعمل على صقل وبري المعالم الأثرية.

الصورة (124) النحت الريحي بالسور البيزنطي ببلدة.



المصدر: تصوير الباحثة -نوفمبر 2022 م.

الصورة (125) الجدار الخارجي للمسرح من الجهة الجنوبية بصبراتة



المصدر: تصوير الباحثة - أكتوبر 2022 م.

وقد تبين من خلال الدراسة الميدانية تأثير هذا العامل في الأجزاء السفلى من المعالم بدرجة أكبر من الأجزاء العليا، ففي مدينة لبدة نلاحظ ذلك في المعالم بالجانبين الشمالي والغربي للمدينة كما هو الحال بالجدران الخلفية للمعابد المحاذية لساحل البحر الصورة (126) والجهة الشمالية للمسرح الدائري ببلده الصورة (127)، وفي مدينة صبراتة نلاحظها في معظم المعالم ولكن نلاحظ وضوحها في الجزء الشرقي والشمالي بشكل أكبر، كما هو الحال بالجدار الشمالي لحمامات البحر بصبراتة الصورة (128)، والمسرح الدائري بصبراتة الصورة (129)، والذي تعرض لفعل النحت الشديد مما جعل أجزائه الشرقية مصقولة بشكل خطير جداً يهدد بانتهياره، إذا لم تتم عملية الصيانة على المعلم بشكل سريع.

الصورة (126) نحت ريحي بالجدران الخلفية للمعابد.
المحاذاة لساحل البحر



المصدر: تصوير الباحثة -مايو 2022م.

الصورة (127) تساقط أحجار البناء بفعل الرياح
بالجهة الشمالية للمسرح الدائري بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة -مايو 2022م.

الصورة (128) نحت ريحي على الجدار الشمالي
لحمامات البحر بصيراته.



المصدر: تصوير الباحثة - مارس 2022 م.

الصورة (129) أثر النحت الريحي بالمسرح
الدائري بصيراته.



المصدر: تصوير الباحثة - مارس 2022 م.

3- أثر الترسيب الريحي على معالم المدينتين الأثريتين:

تحدث هذه العملية عندما تقل سرعة الرياح ويضعف هبوبها وقدرتها على النقل، فيترسب ما تحمله من رواسب مختلفة عندما يواجهها عائق، وتختلف تلك الرواسب في أنواعها بين مواد طينية وغرينية ورملية، وتعتمد حركتها على حجم الرواسب المنقولة وسرعة الرياح، (الحسناوي، أمير 2020م-ص 102). وهذه العملية تؤدي إلى تكوين أشكال أرضية إرسابية في أماكن متفرقة بمنطقة الدراسة، منها أشكال التجمعات الرملية كالكتبان الرملية القبابية والنباك "النباك هي إحدى صور كتبان العقبات التي تتكون عندما تعترض العقبات النباتية من الحشائش والشجيرات طريق الرياح المحملة بالرمال فتتراكم حول تلك النباتات مشكلة ما يعرف بالنباك، (الحجاب، ص 77، ع 14، جامعة المنوفية) " والتموجات الرملية، وقد عانت المدينتان الأثريتان من خطر زحف الرمال


عليهما قديماً قبل التنقيب عنهما في عشرينيات القرن الماضي، حيث أشار الرحالة الألماني (رولفس) في رحلته (من طرابلس إلى الإسكندرية إلى لبة) ووصف طمرها تحت الرمال حيث قال "يبدوا أنه هبَّ إعصار غير عادي غمر المدينة ببحر من الرمل بعد تدميرها على يد الوندال 235م واستمرت كعواصف أقل شدة تحمل الرمل إليها وبذلك أتى الوقت حيث غابت عموم لبة".... (مجلة الأكاديمية يوليو 2014م. 135ص)

وفي عام 1927م تحدث (ريناتو بارتوتشيوني) عن الرمال المتراكمة في حفلة الافتتاح بعد إجراء الحفريات على مدينة لبة الأثرية بقوله "سأتذكر دوماً الانطباع الذي تكون لدي عندما بدأنا في استكشاف كميات كبيرة من الكتل الحجرية وغطت طبقة ثقيلة من الرمال المباني الكثيرة المنتشرة عديمة السقوف، وترى الرمل وهو متراكم بأكوام، إلى جانب العقبات التي تعترض انجرافه، ومن ثم يهبط في التجاويف العميقة التي هي بين الجدار والجدار الذي يليه، الصورة (130)، وفي الجهة الغربية تتبع هذه الرمال المزيد من الرمال ولكن على مستويات أكثر انخفاضاً وماتبت هذه الرمال في موقعها هو مناطق مبعثرة من الأعشاب الدائمة الخضرة، وعلى الجهة الشرقية شكّل الخندق العميق للوادي حاجزاً يستحيل على الكثبان الرملية المتحركة تجاوزه، وما ساعد الوادي في المحافظة على عمقه هو الرياح الشديدة التي تهب من جهة البحر وتسلك أخدوده" (كنريك، 2015، ص101)

أما مدينة صبراتة: فتأثير الرمال كان على مستويات أكثر انخفاضاً من مدينة لبة الكبرى، وذلك راجع لموقعها البعيد عن الرمال أو طمي الوديان، ولكن لطبيعة أحجار بنائها القليلة المقاومة انهيارت المدينة وطمرت تحت طبقة قليلة السمك من الرمال التي تجمعت على مدى عقوداً من الزمن، إلى أن تمَّ إزالتها عند التنقيب عليها في مطلع عشرينيات القرن الماضي الصورة (131) توضح طمر المدينة بالكامل تحت الرمال وعدم وجود أي معلم فوقها.

وعن أثر الرمال حديثاً على المدينتين: نجد تأثير الترسيب الريحي على مدينة لبة الأثرية أي بعد مرحلة بداية التنقيب في عشرينيات القرن الماضي، وإزالة طبقات الرمال المتراكمة وبداية أعمال ترميم المعالم الأثرية وإعادتها لما كانت عليه في سابق عهدها، ومن ثم أصبحت المدينة أفضل حالاً مما كانت عليه. ولكن في الوقت الحالي توجد بعض الجهات من المدينة تعرضت لخطر هجمات الرمال أو زحفها، كما هو الحال في أقصى الجهة الغربية وخير مثال زحف الرمال على حمامات الصيد وطمرها بشكل شبه كامل من الناحية الشمالية بواسطة الرمال البحرية الصورة (132)، ومن

الصورة (130) معالم مدينة لبدّة الأثرية تحت أكوام الرمل



المصدر: مجلة آثار العرب، العدد3، سبتمبر، مصلحة الآثار طرابلس، 1991 م، ص10.

الصورة (131) معالم مدينة صبراتة الأثرية تحت أكوام الرمل



المصدر: Libya-Italy نيكول باترون، الفلوس محمد. ليبيا إيطاليا-شراكة في علم الآثار، ص21، 2022 م.

الناحية الجنوبية الرمال المترسبة من وادي الرصف كذلك في الجهة الشرقية للمدينة تتعرض المعالم القريبة من مصب وادي لبدة لظمر الرمال المترسبة من مصبه، وخير مثال رصيف الميناء الصورة (133)، وجانبي شارع الأعمدة كما توضحه الصورة (134).

أما عن مدينة صبراتة: فالرمال تغطي أجزاء بعض المعالم خاصة الجهة الشرقية للمدينة، كحلبة المصارعة عند الطريق المؤدي إليها وفي الأطراف العليا لمرجها الصورة (135) ، وقد كان لوجود النباتات والرطوبة العالية دور مهم في ببطء حركة الرمال والتخفيف من خطرها على المعلم، أما من الجهة الغربية نجد طبقات رقيقة من الرمال تغطي ساحات وجدران المعالم، كما في الضريح البونيقي والصور البيزنطي الصورة (136)، حيث لا يتعدى سمك الرمال 25سم، هذا مع عدم إغفال باقي المعالم المطمورة والتي يستوجب على مراقبة آثار مدينة صبراتة إزالة طبقات التربة المدفونة تحتها وإنقاذها من خطر التلف، كما لا تُغفل حق الأجيال في التعرف على باقي معالم المدينتين من خلال التنقيب وإزالة الرمال لاستخراج المعالم المطمورة.

الصورة (132) زحف الرمال على حمامات الصيد من الجهة الشمالية والأطراف الغربية لمدينة لبدة



المصدر: تصوير الباحثة -مايو 2022 م.

الصورة (133) ترسب الرمال والطيني رصيف
الميناء ببلدة .



المصدر: تصوير الباحثة -مايو 2022 م.

الصورة (134) ترسب الرمال والطيني على جانبي
شارع الأعمدة ببلدة.



المصدر: تصوير الباحثة -مايو 2022 م.

الصورة (135) الرمال تغطي أجزاء من الطريق المؤدي
لحلبة المصارعة بصيرتة.



المصدر: تصوير الباحثة - مارس 2022 م.

الصورة (136) طبقات رقيقة من الرمال تغطي جزء من السور
البيزنطي بصيرتة.



المصدر: تصوير الباحثة - مارس 2022 م.

4 - الحلول المقترحة للحد من أثر التعرية الريحية على المعالم الأثرية:

بينت الدراسة الميدانية وجود تأثير للتعرية الريحية، من خلال الصقل أو النحت الذي ظهر بوضوح في معظم المعالم، وهذا شكل خطراً على مورفولوجية المدينتين الأثريتين، لذلك يجب على الجهات المختصة بصون المدن الأثرية ومراقبة الآثار اتخاذ مجموعة من التدابير والسبل لصيانة المواقع الأثرية، والعمل بالوسائل التي تساعد على إضعاف قوة ضغط الرياح وما تتركه على صخور المباني الأثرية، ومن أهم هذه الوسائل الآتي:

أ- إقامة مصدات للرياح حول المواقع الأثرية على مسافات مناسبة، والغرض منها التقليل من سرعة الرياح وإضعاف عمليات التفريغ، والنحت والصقل الريحي، وبالتالي تحافظ على سلامة أحجار البناء في المباني الأثرية.

ب-استعمال بعض المثبتات الكيميائية لمكونات التربة، من أجل إيقاف زحفها من المناطق المجاورة باتجاه المواقع الأثرية؛ إذ أن بقاء الرمال بجوار المعالم الأثرية يعرضها للطمس.

ج-إخراج المواد التي تقوم الرياح بترسيبها دورياً داخل المدينتين الأثريتين، وذلك لكونه يحجب رؤية المعالم بصورتها الكاملة مما يشوه جماليتها.

د-يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار اتجاه الرياح للمبنى الأثري والجهة الأكثر تعرضاً لفعالها النحتي، وبهذا تتم إجراء الصيانة المستمرة لهذه الجهة وبمواد تتناسب مع موادها الأصلية، وبشكل لا يضر أو يشوه القيمة الحضارية أو الأثرية.

ثالثاً-قياس حجم خطر التعرية المطرية بالمدينتين الأثريتين باستخدام ABC:

يمكن معرفة حجم الخطر بالمعادلة الآتية: $MR=A+ B+ C$

حيث أن **A**: لقياس تواتر وتكرار الخطر، أما **B&C** فتستخدم للتعبير عن القيمة في الأصل التراشي إذ تتراوح ما بين 5-15 وله مستويات أولية (كارثية، قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة) تبين فقدان الأثر أو التراث من سنة إلى أكثر من ألف سنة (خوسيه 2016م، ص53)، وعند معاينة المعالم المتضررة بفعل التعرية، وبتطبيق المعادلة على حجم الخطر بالمدينتين اتضح الآتي:

1-قياس حجم خطر التعرية المطرية على مدينة لبدة الأثرية:

أ-التعرية الغطائية: $MR= 5 +1+2.5=8.5$

ب-تعرية المسيلات: $MR= 4 +3+3 =10$

ج-التعرية الإخدودية $MR= 3.5+4.5+4=12$

تبين باستخدام مقياس ABC أن أخطر أنواع التعرية هي التعرية الإخدودية، إذ بلغ حجم الخطر 12 من 15، وهو مستوى كارثي، رغم أنها لاتحدث بصفة دائمة كل 5 أو 10 سنوات أو يزيد، ولكنها فجائية ما يجعل أثرها مدمراً كما حدث في فيضانات وادي لبدة عامي 1987-1988م، حيث دمر أجزاء من المعالم الشرقية، والوسطى للمدينة الأثرية، كما بلغت تعرية المسيلات 10 درجات وهي مرافقة للتعرية الإخدودية لوادي لبدة، أما التعرية الغطائية فقد بلغت 8.5 درجة، وخطر هذا النوع من التعرية يكمن في الجرف الغطائي لتربة المعالم ، كذلك تجمعها في الأفنية والأحواض يعمل على زيادة

الرطوبة ويسهل تفتت وذوبان أحجار بناء المدينة، ما يحتم وضع الحلول العاجلة من صانعي القرار المحليين كمصلحة الآثار، ومن المنظمات المعنية بصون التراث العالمي كاليونسكو.

2- قياس حجم خطر التعرية المطرية على مدينة صبراتة الأثرية:

$$\text{MR} = 4 + 3 + 3 = 10 \text{ أ- التعرية الغطائية:}$$

$$\text{MR} = 2 + 3 + 2 = 7 \text{ ب- تعرية المسيلات:}$$

تُعد التعرية الغطائية هي الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، ثم تليها تعرية المسيلات 7 درجات، ولا توجد تعرية إحدوية تؤثر على المدينة ولكن كان تأثير المطر بالمسيلات خطير على المعالم التي تشرف على انحدار خطير يتجه ناحية البحر كما هو الحال خلف المسرح وأمام معبد إيزيس، كما لا يُستهان بهذين النوعين من أشكال التعرية لأنه المدينة مبنية من الحجر الرملي الجيري القابل للتفتت والذوبان بالمياه وبأي مصدر للرطوبة، ما يحتم وضع الحلول العاجلة من صانعي القرار المحليين كمصلحة الآثار، ومن المنظمات المعنية بصون التراث العالمي كاليونسكو.

رابعاً- قياس حجم التعرية الريحية بالمدينتين الأثريتين باستخدام مقياس ABC:

1- قياس خطر التعرية الريحية على مدينة لبدة الأثرية:

$$\text{MR} = 3 + 2 + 2 = 7 \text{ أ- التفريغ الريحي:}$$

$$\text{MR} = 3 + 1 + 2 = 6 \text{ ب- النحت الريحي:}$$

$$\text{MR} = 5 + 2 + 3 = 10 \text{ ج- الترسيب الريحي:}$$

تُعد عملية الترسيب الريحي هي الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، وذلك لوجود الرمال البحرية من الناحية الشمالية، والرمال المترسبة من وادي الرصف من الناحية الجنوبية الغربية، كذلك في الجهة الشرقية للمدينة حيث تتعرض المعالم القريبة من مصب وادي لبدة لطمر الرمال المترسبة من مصبه أما عن التفريغ والنحت الريحي فقد سجلتا درجات أقل مقارنة بالترسيب وهي على التوالي 6، 7 درجات وذلك لمقاومة أحجار بناء معالم المدينة المتكونة معظمها من الحجر الجيري الدولوميتي والرخام.

2-قياس خطر التعرية على مدينة صبراتة الأثرية:

$$\text{MR} = 5 + 2 + 3 = 10 \text{ أ-التفريغ الريحي:}$$

$$\text{MR} = 3 + 3 + 2 = 8 \text{ ب-النحت الريحي:}$$

$$\text{MR} = 3 + 2 + 2 = 7 \text{ ج-الترسيب الريحي:}$$

شكّلت عملية التفريغ الريحي الدرجة الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، وذلك بسبب طبيعة أحجارها المتكونة من الحجر الرملي الجيري ضعيف المقاومة لعملية التفريغ الريحي ثمّ تليها النحت الريحي 8 درجات، والترسيب الريحي 7 درجات.

الفصل الرابع

خطر تآكل خط الساحل على مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين

أولاً-نبذة عن جيومورفولوجية الساحل المطلّة عليه المدينتين الأثريتين.

ثانياً-التعرية البحرية والمظاهر الجيومورفولوجية الناتجة عنها بساحل مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين.

ثالثاً-مخاطر تآكل ساحل مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين.

رابعاً-قياس حجم خطر تآكل خط الساحل على مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين باستخدام مقياس ABC.

تمهيد:

السواحل هي جهة الالتقاء بين الكتل المائية المحيطية والبحرية من جانب والكتل القارية من جانب آخر، ومن ثم فإنّ كلا من الجانبين يواجه الآخر بخصائصه على طول جانبي خط الشاطئ، وما يرتبط به من نطاق ساحلي يتأثر بطبيعة الحال بما ينتاب البحار من عمليات تتمثل أساساً في تلك المرتبطة بقوة الأمواج والتيارات المائية ويتأثر كذلك بما يحدث له من الجانب القاري من مؤثرات طبيعية وبشرية. (محسوب وآخرون، 1998، ص162)، ويترتب على التقاء الكتل المائية بالكتل القارية ظاهرة النحت أو التآكل الساحلي خاصة عندما تتصارع العمليات النحتية عند خط الشاطئ مع المنشآت البشرية.

وهذا ما تتعرض له المواقع الأثرية على طول الساحل الليبي ما جعلها عرضة لخطر التلف أو الضياع، بسبب زيادة تآكل السواحل. وقد أكدت دراسة للبنك الدولي الصادرة أواخر يناير 2021م مخاطر تآكل السواحل في ليبيا، والذي يؤدي إلى تكاليف مباشرة قدرت بحوالي 273 مليون دولار سنوياً، كما شهدت السواحل الليبية تآكلاً صافياً بتراجع نحو 27 سنتيمتراً سنوياً، ورجحت ازدياد الظاهرة في المستقبل (جريدة الوسط 15-ابريل.2023م)، وقد طال هذا الخطر مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين، حيث تعرضت معالمها الملامسة لخط الساحل لخطر الانجراف و الغرق في مياه البحر، وقد كان للبنية الجيولوجية وطبيعة التركيب الصخري الذي يعود إلى تكوين قرقارش لساحل المدينتين دور في تشكل مظاهر جيومورفولوجية نحتية كالجروف، كذلك زيادة مستوى سطح البحر الذي ترتب عنه زيادة حدّة التعرية البحرية، وللتوضيح أكثر تم تناول جيومورفولوجية الساحل المطلة عليه المدينتين الأثريتين والمظاهر الناتجة عنه وأثرها على معالم المدينتين لتسهيل توضيح كيفية تآكل ساحل المدينتين كمايلي:

أولاً: نبذة عن جيومورفولوجية الساحل المطلة عليه المدينتين الأثريتين:

شهد ساحل منطقتي الدراسة خلال عصر البلايستوسين تذبذباً مستمراً، نتيجة لتقدم البحر وتراجعه خلال الفترات الجليدية وفترات الدفء التي تخللتها بالزمن الرابع، وارتبط منسوب سطح البحر بالتغيرات المناخية، وهي مسؤولة إلى جانب التكوين الصخري على أشكال الساحل الحالية، وترجع أقدم التكوينات الجيولوجية بمنطقتي الدراسة إلى عصر الإوليغوسين العلوي والميوسين السفلي بالزمن الثالث، وأحدث التكوينات ترجع إلى البلايستوسين بالزمن الرابع (علاء، 2023م، مجلة ليبيا للدراسات

الجغرافية، العدد 4، ص35)، ويُصنف من سواحل الكثبان المتحجرة (الحفرية) وهي سمة جيولوجية وحيومورفولوجية مميزة للساحل الشمالي الغربي لليبييا، إذ يحتوي على تكوين قرقارش الرباعي (البلايستوسين)، والذي يتكون من الأحجار الرملية أو الجيرية في معظم الأحوال، وقد تشكلت هذه الكثبان خلال فترات زمنية قديمة من تجمع الرواسب الرملية والريحية أو الجيرية البحرية المصدر، وأسهمت الرياح في تراكمها ككثبان موازية لخط الساحل، وعملت مياه الأمطار خلال الفترات المطيرة على إذابة كربونات الكالسيوم الموجودة بحبيبات الرمل، واستخدامها كمادة لاحمة لتقليل الفراغات البينية بين حبيباتها، كما ساعد نمو الغطاءات النباتية الكثيفة فوق الكثبان الرملية على استقرارها، خاصة مع ظروف إنباتها خلال الفترات المطيرة. وتُعد الحفرية الأثرية (المستحاثات) التي تكونت من الحيوانات والنباتات بعد موتها منذ آلاف السنين مكونات شائعة للرواسب بهذا التكوين (SadEK, k homara, B 2018.30)

ويكاد يحتفظ ساحل المدينتين بنفس التخطيط العام للساحل الليبي، مع وجود بعض التعرجات الصغيرة، وقد تبين ذلك من خلال المشاهدات الميدانية فيما يخص مدينة لبدّة التي تطل على الساحل بطول يقارب 4،299 كم، نجد هناك بعض الرؤوس والبروزات الصخرية التي تتخلله، كراس لبدّة، والبروز المقام عليه المنارة والميناء في وسط ساحل المدينة الأثرية، ونجد الشاطئ الرملي أو الإرسابي بالجهة الغربية لساحل لبدّة حيث تصل إلى سمك 6 أمتار تقريبا، والتي تعرض حمامات الصيد الموجودة بها إلى خطر الطمر بشكل مستمر، كما توجد الرمال الشاطئية بالجهة الشرقية بسمك لا يتجاوز النصف متر تقريبا.

أما ساحل مدينة صبراتة الأثرية: فيمتد لحوالي ب1.774 كم، وهو عبارة عن بروزات صغيرة لا يتجاوز امتدادها المتر كمتوسط عام، مع ملاحظة وجود الجروف البحرية التي يتراوح ارتفاعها ما بين (1-5 متر)، ويكمن الخطر في أن معظم المعالم المطلّة على البحر تقع على هذه الجروف، كحمامات البحر وحمامات إقيانوس، والميدان القديم ومعبد إيزيس، وجميعها تعاني من خطر الإنجراف بفعل التعرية البحرية، وتراجع خط الساحل من خلال عملية التقويض السفلي لتلك الجروف، ولتوضيح أكثر وجب الحديث عن التعرية الساحلية لتوضيح أثرها ومانتج عنها من مظاهر جيومورفولوجية شكلت خطراً على المدينتين على النحو الآتي:

ثانياً-التعرية البحرية والمظاهر الجيومورفولوجية الناتجة عنها بساحل مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين:

"تُعرف التعرية البحرية بالتعرية الساحلية، وتنشأ بفعل الأمواج والمد والجزر والتيارات البحرية" (الدليمي، 2000، 141ص)، حيث يخضع ساحل منطقتي الدراسة للتيار السطحي للبحر المتوسط والذي يتجه من الغرب إلى الشرق، وشبه موازٍ لخط الساحل غالباً. (أطلس البحر المتوسط، 2005، ص78) ويعد دور التيارات ضعيفاً في العمليات الجيومورفولوجية بساحل المدينتين الأثريتين، لأن ساحل منطقتي الدراسة قليل التعاريج وسرعة التيارات البحرية لا تتجاوز 25-49%، وقد تبين أن للأمواج البحرية الدور الرئيسي في تشكيل خط الساحل حيث "تتراوح بين 2.5-3.5 متر". (أطلس البحر المتوسط، 2005، ص66) ، إلى جانب التأثير المحدود لعمليتي المد والجزر حيث يتأثر ساحل المدينتين الأثريتين بنظام المد والجزر النصف يومي ولا يتعدى 30سم، ويختلف تأثير عملية المد والجزر من موضع لآخر وفق طبيعة خط الساحل وتكويناته، فيكون تأثير المد والجزر على قواعد الجروف، ما يؤدي إلى التجوية الكيميائية للصخور وتقويضها من أسفل بسبب البلل والجفاف أثناء انخفاض طاقة الأمواج. (علاء، مجلة الدراسات، العدد 4، ص35)

وتتعرض مدينتي لبدّة وصبراتة لخطر التعرية البحرية بدرجات متفاوتة، حيث توجد أشكال ناتجة عن النحت بفعل العمليات البحرية بشكل واضح، وأشكال ناتجة عن الإرساب، وتتمثل في الآتي:


1-المظاهر الناتجة عن النحت بساحل مدينة لبدّة الأثرية وأثرها على معالمها.

أ-الجروف:

"يطلق مصطلح الجرف البحري على الحافة الصخرية التي تشرف على البحر مباشرة بانحدار يتراوح بين 45°، 90° درجة، وتلاطم الأمواج أسفل هذه الحافات وتسمى في هذه الحالة بالجرف الحي أو النشط" (التراب، 1997، ص65)، والذي ينتج عنه تراجع الساحل ناحية المدينة، وتمتد هذه الأشكال موازية لخط ساحل مدينة لبدّة وهي في أغلب الحالات جروف منخفضة قلماً يزيد ارتفاعها عن 2.5 متراً، تتركز الجروف في وسط ساحل المدينة، وشرق وغرب مصب وادي لبدّة، وتختفي عند الأطراف الشكل (53) وهي من الجروف المنحوتة في الكثبان المتحجرة البلايستوسينية (تكوين قرقارش)، وتبرز هذه الجروف أشكالاً جزئية أكثر تنوعاً، وقد ساعد على ذلك طبيعة الصخور التي

يتسم نظام بنائها بتعدد مواطن الضعف في تركيبها الصخري من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة الشقوق والفواصل التي أسهمت بشكل كبير في زيادة قدرة الأمواج على عمليات التقويض السفلي

الشكل (53) الجروف البحرية بساحل مدينة لبداء الأثرية.



المصدر: إعداد د. الوحيشي-خالد، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023

وقد أدى ذلك لظهور فجوات متعددة الأشكال والأحجام لتترك الأجزاء العليا معلقة دون وجود ما يسندها، فيعرضها للانهييار والسقوط بكتل وجماميد تكسو حضيضها بأحجام مختلفة، حيث تتعرض لفعال الأمواج والتيارات الساحلية، لتتفتت وتتحوّل إلى قطع تستعمل كأداة للنحت ومع مرور الزمن تتحوّل إلى أحجار مصقولة وبأحجام متفاوتة، عند أغلب الجروف المتكونة في الكثبان المتحجرة، دالة بذلك على قوة فعال الأمواج النحتي كعامل من عوامل التعرية الساحلية الصورة (137). ومكونة بذلك "للأرصفة البحرية التحتائية، حيث تتحدر بصفة عامة نحو البحر انحدارا هيناً، وتنتشر على أسطح الأرصفة البحرية المواد الصخرية الناتجة عن تآكل الجروف وتتحرك هذه المواد مع إندفاع الأمواج نحو الجروف، ثم تتراجع مرة أخرى مع إنحسار المياه فتسهم بالتالي في زيادة صقل الرصيف وتسويته" (SadEK, k homara. B 2018. B35)

الصورة (137) فجوات متعددة الأحجام بالجروف البحرية لمدينة لبدة.



تصوير الباحثة: أكتوبر 2022م.

كما تتميز مقدمة هذه الجروف خاصة الواقعة في الطرف الشرقي و الغربي لساحل لبدة برصيف بحري يتراوح عرضه بين 4-12متراً، يزداد وضوحاً عندما يكون البحر هادئاً في حالة الجزر ليبرز حفراً بأشكال مختلفة يتراوح طولها بين 4-16سنتمتراً وعمقها يتراوح بين 3-18 سنتمتراً، كما تنتشر على هذا الرصيف كتل وفتوات صخرية منعزلة متفاوتة الأحجام الصورة (138)، يتراوح عرض البعض منها ما بين 0.5-1متراً، وارتفاع ما بين 0.3-0.5 متراً، اتخذ بعض منها اللون الأسود بسبب تفاعل مكوناتها الصخرية مع مياه البحر الملوثة (بالمخلفات النفطية للمحطة البخارية شرق المدينة الأثرية)، ويدل الرصيف وكثرة الحفر على فعل التجوية الكيميائية، فهذه الجروف منحوتة في تكوينات غنية بالمواد الجيرية، كما تظهر الجروف بالساحل الغربي للمدينة أقل انحداراً فهي لا تتجاوز 30 درجة، ويتسع رصيف نحت الأمواج لذلك تتكسر بعيداً عن أقدام السفح الجرفي(139)، وخاصة مع امتصاص جزء كبير من طاقتها في منطقة تراكم الرواسب الناتجة عن نحت الجروف (رصيف الإساب).

الصورة (138) كتل وبتوءات صخرية منعزلة بالجروف الواقعة في الساحل الغربي لمدينة لبدة الأثرية



تصوير الباحثة: أكتوبر 2022م.

الصورة (139) الرصيف البحري أمام الجروف الواقعة بالساحل الشرقي لمدينة لبدة الأثرية



تصوير الباحثة: أكتوبر 2022 م.

أما عن أثر نشاط الجروف على المعالم الأثرية بالمدينة:

تتأثر الجروف البحرية النشطة بفعل النحت بالأمواج عند حضيضها، ولذا تتراجع خلفها فتتأثر أجزاء من المعالم الأثرية بالمدينة، وقد ينهار المعلم بالكامل، ويمكن توضيح ذلك من خلال تتبعنا للخطر الذي لحقها، كالآتي:


• -أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الشرقي للمدينة:

تقع تحديداً شرق مصب وادي لبدة كما هو موضح بالشكل (54) ويضم المسرح الدائري الصورة (140) والذي يبعد عن البحر بمسافة 10 أمتار، وميدان السباق والذي يبعد عن خط الساحل بحوالي 5 أمتار الصورة (141)، على الرغم من أن الجروف هنا لا تتجاوز في ارتفاعها 0.5 متر الصورة (140) حلبة المصارعة. الصورة (141) انهيار المدرج الشمالي من ميدان السباق. الصورة (142) الجزء المتبقي من السور المقام أمام ميدان السباق



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م. المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م. المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م.

الشكل (54) جروف الجزء الشرقي لساحل مدينة لبدة الأثرية



إلا أن عامل الزمن وهشاشة تكوينها لم ينجيها من خطر النحت بفعل الأمواج ما عرّض المعالم الواقعة خلفها لخطر التعرية البحرية، وقد أقيم جدار أو سور للحد من فعل نحت الأمواج أمام تلك المعالم في العهد الروماني الصورة (142) حيث ساهم بدرجة كبيرة في التقليل من أثر التعرية البحرية لسنوات سابقة.

وقد تعرضت أجزاء كبيرة منه للانهدام في الوقت الحالي، ولم يبقَ إلا جدار لا يتعدى ارتفاعه 6 أمتار وعرض 4 أمتار والذي لا يحمي المعلمين من خطر التعرية البحرية، خاصة أوقات المد في فصل الشتاء تتقدم مياه البحر بمسافة لا تقل عن 10 أمتار، وهذا ما لاحظته الباحثة حيث جرف البحر المدرج الشمالي لميدان السباق، ولم يبقَ سوى أحجار البناء المفككة بالقرب من الشاطئ.

• _ أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الأوسط لمدينة لبدّة الأثرية:

يوجد بهذا الجزء من ساحل لبدّة المنارة الشرقية والغربية، حيث عملت التعرية البحرية على نحت جرفين بلغ انحدارهما ما بين 60-70°، وبارتفاع تراوح بين 2-2.5 متراً الصورة (143)، وقد ساعد عمق مياه البحر التي وصلت إلى 15 متراً على حدة فعل الأمواج، ممّا أدّى إلى انهيار أجزاء كبيرة من الجدران المواجهة للبحر بالمنارتين الصورة (144-145)

الصورة (143) الجرفان المقام عليهما المنارتين الشرقية والغربية بلبدّة



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة (145) تقويض قاعدة المنارة الغربية مع انهيار الجدار الأمامي ببلدة.




تصوير الباحثة: مايو 2022م.

الصورة (144) انهيار وتقويض الجزء الأمامي للمنارة الشرقية ببلدة.



تصوير الباحثة: مايو 2022م.

الشكل (55) جروف الجزء الأوسط لساحل مدينة لبدّة الأثرية



المصدر: إعداد د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صيرتة. أغسطس 2023م.

• -أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الغربي لمدينة لبدّة الأثرية:

أقيم بهذا الجزء الميدان القديم والبازيليك (دار العدالة)، وقد تعرض الساحل للنحت والدليل على ذلك تكون الجروف الموجودة تحت هذه المعالم، ونتيجة النحت الشديد بفعل الأمواج انهارت أجزائها الأمامية، ساعدها في ذلك قلة صلابة الصخور وقلة ارتفاعها، فهي لا تتجاوز المتر وعمق المياه


يصل إلى 15 متر، مما ترتب عنه انهيار الجدران الشمالية المقابلة للبحر، والمتمثلة في البزيليكيا ومعبد سيرابيس الصورة (146) والميدان القديم الصورة (147)، ولم يبقَ منها إلا أثار أحجار البناء تصقلها الأمواج وتستخدمها كمعاول هدم.

الصورة (146) 1-انهيار الجدار الشمالي لمعبد سيرابيس. 2-انهيار جدار البزيليكيا بسبب شدة تآكل الجرف الصورة (147) انهيار الجدار المقابل للبحر بالميدان القديم بسبب تآكل الجرف بفعل الأمواج



المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022 م.

الشكل (56) موقع الجروف بالجزء الغربي للبدية.



المصدر: إعداد د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صيراطة. أغسطس 2023 م.

ب- أثر الرؤوس البحرية على معالم مدينة لبدّة الأثرية:

تظهر الأجزاء من التكوينات الساحلية الأكثر مقاومة لعمليات التعرية في شكل نتوءات أو رؤوس ممتدة في مياه البحر، ولكن لا نرى بساحل المدينة سوى بروزات لا تتعدى النصف متر، فيما عدى رأس بحري بارز وهو رأس لبدّة الذي يمتد لمسافة 12متراً محمي بسلسلة من الجزر قريبة من الساحل، وقد تم توصيل الجزر سألفة الذكر ببعضها في عهد سبتموس سيفيروس فيما عُرف بالمشروع السيفيري لتصبح حاجزين كبيرين للأمواج يحيطان بالمرفاً، وبمرور الزمن الذي تعدى 2000سنة، ومع فعل النحت بواسطة الأمواج والمد والجزر والتيارات البحرية، وقلة صلابة تكوينات صخور البلايستوسيني، كلها عوامل أدت لتآكل الحاجزين مما يعرض المنارتين لخطر الانهيار الكامل إن لم يتم وضع الحلول العاجلة كوضع كاسرات الأمواج للحد من فعل النحت الذي قد يفقد المدينة أهم معالمها الشمالية.

ج- أثر فعل النحت في تكور أحجار المعالم القريبة من شاطئ البحر:

تتعرض أجزاء المعالم الأثرية للتفتت والتقسيم بواسطة الشقوق الكثيفة المتشابكة، فتصبح سهلة التشكل بفعل "التجوية التي يمكن لها التوغل لمسافات بعيدة داخل الصخر نفسه، فينقسم الصخر إلى كتل مكعبة الحجم بواسطة الفوالق الرأسية والعرضية المتشابكة، وكل جوانب هذه الكتل تتعرض بدورها لفعل عوامل التجوية المختلفة، ولكن يختلف مدى فعل هذه العوامل في تآكل الكتلة الصخرية من جزء إلى آخر، حيث تتآكل حواف الكتلة وأجزاءها البارزة وجوانبها بسرعة عَمَّا يحدث بالنسبة لجوفها الذي يظهر في النهاية على شكل كروي أو بيضاوي وذلك بعد شطف جوانب الكتلة الصخرية. ويطلق على عملية التجوية التي تتحت جوانب الكتل الصخرية المكعبة وتغيرها إلى شكل شبه كروي أو بيضاوي التجوية الكروية Spheroidal Weathering " (أبو العينين، 1995م، ص307). ومن خلال الزيارات الميدانية تمّ مشاهدة تكور أحجار بناء المعالم القريبة أو الملامسة لشاطئ البحر والصور (148) و(149) و(150) تبين مراحل تكوين الصخور البيضاوية أو الكروية الشكل بالسور الخلفي لمعابد لبدّة، حيث اتضح أثر النحت بفعل الأمواج والمد والجزر، من خلال تغير الأحجار من الشكل المستطيل المتعارف عليه في أحجار البناء إلى الشكل البيضاوي، ممّا يجعل المعالم في ذروة الخطر، وذلك لصعوبة ترميم المعالم المتضررة في حال تقرر صيانتها.

الصورة (149) ب-أحجار بناء مفككة



المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022 م.

الصورة (148) أ-بداية تفكك أحجار البناء بالمعالم الشمالية للبددة.



المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022 م.

الصورة (150) ج-تكور أحجار البناء بفعل النحت المتواصل للأمواج والتيارات البحرية بالمعالم الشمالية للبددة




المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022 م.

2- أثر مظاهر الإرساب البحري على معالم المدينة الأثرية:

تتباين الكثبان الرملية الساحلية في أشكالها وأحجامها كذلك في كثافتها ومواضع ترسيبها (محسوب، 1998م، ص282) حيث تمثل الشواطئ الرملية نحو كيلومتر تقريباً من إجمالي طول ساحل مدينة لبددة الأثرية، وتختلف في طبيعتها من جهة إلى أخرى، ففي الجهة الشرقية والتي تبدأ من أقصى الساحل الشرقي للمدينة إلى مصب وادي لبددة، تحديداً أمام حلبة المصارعة وميدان السباق

الصورة (151)، نلاحظ أن طولها في حدود 90 متراً، وعرضها 14 متراً يمثلها (1) على الشكل (57) تعلوا فوق مستوى سطح البحر بحوالي 15 سم، وتظهر عند مقدمة الشاطئ بحافات رملية تمتد بموازاة خط الساحل ذات حبيبات بيضاء اللون تختلط بها بقايا فتات القواقع قذفتها الأمواج، وقد أسهمت عدة عوامل في تكوين الرواسب متمثلة في نحت الأمواج للجروف المجاورة لها، بالإضافة إلى الرواسب

الشكل (57) مظاهر الإرساب البحري بساحل مدينة لبدّة الأثرية.



الصورة (152) تغطيت الرمال لحمامات الصيد.



المصدر: تصوير الباحثة، أكتوبر 2022 م.

الصورة (151) رمال الشاطئ أمام ميدان السباق.



المصدر: تصوير الباحثة، أكتوبر 2022 م.

الفيضية التي جلبها وادي لبدة، كذلك الرواسب الريحية بالقرب من خط الساحل، لكن الرمال هنا ضحلة لذلك لم تحم المعلمين من خطر التعرية البحرية، أما الشاطئ الرملي الثاني والذي يمثله الرقم (2) تكون عند مصب وادي لبدة الذي زود الشاطئ بالرواسب الرملية، ولكن بعد إقامة السدود التعويقية التي حدة من فيضانات الوادي في العهد الروماني قلة الرواسب مما جعل فعل النحت أسرع، أما الرمال الشاطئية الواقعة في الجهة الغربية أو في الساحل الغربي للمدينة (3) فهي رمال تتميز بارتفاعاتها المختلفة والتي تتراوح بين (0.5-2متراً) وطول الشاطئ فيها قرابة 500متر، وعرضها بين (4-18متر) يقع خلفها مباشرة معلم حمامات الصيد الصورة (152). كذلك تظهر بعض النباك في شاطئها الخلفي متمثلاً في كثبان اعترضتها بعض الشجيرات كالسدر وبعض النباتات الأخرى.

3- الأشكال الجيومرفولوجية الناتجة عن التعرية الريحية البحرية لبدة الأثرية..:

تنتشر بساحل مدينة لبدة مظاهر ناتجة عن التعرية الريحية كالفجوات والحزوز، وأخرى ناتجة عن الإرساب متمثلة في النباك والكثبان الرملية.

أ- الأشكال الناتجة عن النحت الريحي:

● - الفجوات والثقوب الريحية: تظهر هذه الأشكال بوضوح في الجروف الواقعة خلف أو شمال الميدان القديم، حيث عملت الرياح على تكوين ثقب وحفر في الأجزاء العلوية اللينة للجروف الصورة (153) من خلال عملية التذرية التي تعمل على نقل نواتج عمليات التجوية أو الحبات الصلبة من مواد الشواطئ الرملية، واستخدامها في عملية النحت لتترك وراءها فجوات وثقوب تتسع ويتصل بعضها ببعض فتكون كهوف، تضعف من قدرة الجروف على تحمل عوامل النحت الأخرى فتتهار وتؤثر على المعالم القائمة عليها أو القريبة منها، كما هو الحال بالجدار الخلفي للميدان القديم الذي إنهار ولم يتبق إلا أجزاء قليلة من الجدار، دالة على قوة عوامل التعرية في إزالة المعالم الأثرية القريبة من البحر، وقد وصل مستوى الخطر هنا إلى أعلى مستوياته مما يتطلب من القائمين على صيانة معالم المدينة إيجاد الحلول السريعة لحفظ ما تبقى من المعلم.

● - الحزوز الريحية بلبدة:

ترتبط هذه الظاهرة بعملية التذرية والكشط الريحي، حيث تستخدم الرياح حملتها من الرمال

والمفتتات كأداة لنحت وتآكل الجوانب الصخرية، بحفر خطوط غائرة على هيئة مسارات على أسطح الصخور تمتد من نفس اتجاه هبوب الرياح، التي عملت على تآكل الأجزاء اللينة من واجهات تلك الجروف، وانتشارها محدود في جروف ساحل لبدة تحديداً في الجروف الواقعة أمام الميدان القديم وأمام المعابد(153).

الصورة (153) الفجوات والثقوب الريحية في جرف يقع نهاية الجزء الأوسط من ساحل لبدة.



المصدر: تصوير الباحثة يونيو 2022م.

4-المظاهر الناتجة عن النحت والتعرية بساحل مدينة صبراتة الأثرية وأثرها على معالمها:

أ-الجروف:


تُعد الجروف من أهم مكونات المشهد الطبيعي لخط ساحل مدينة صبراتة الأثرية وبالنظر للشكل (58) نلاحظ أن الجروف تشكل نسبة 90% من المظاهر الجيومرفولوجية لساحل المدينة، وهي موازية لخط ساحل المدينة ومتفاوتة في ارتفاعها ما بين (1-4.5) متراً، وبانحدارات تراوحت ما بين 20° - 70° ، وتشبه في تكوينها الجروف الموجودة بساحل مدينة لبدة، باعتبارها من الجروف المنحوتة في الكثبان المتحجرة البلايستوسينية (تكوين قرقارش)، تشكلت من تراكم الرواسب الرملية بفعل الرياح ثم غمرها البحر خلال الفترات الدفيئة من عصر البلايستوسين" (التراب، 1997، ص 47)

وتُظهر هذه الجروف أشكالاً جزئية أكثر تنوعاً وقد ساعد على ذلك طبيعة الصخور التي يتسم نظام بنائها بهشاشة التكوين من ناحية، ومن ناحية أخرى كثرة الشقوق والفواصل التي أسهمت بقسط كبير على قدرة الأمواج في عمليات التقويض السفلي، وقد أدى ذلك لظهور فجوات متعددة الأشكال والأحجام لتترك الأجزاء العليا معلقة دون وجود ما يسندها فيعرضها لخطر الانهيار والسقوط في شكل كتل وجماميد تكسو حضيضها بأحجام مختلفة الصورة (154)، وقد زاد التوافق الطبقي (طبقات من نفس التكوين) أو التطبق الكاذب من فاعلية التعرية البحرية بواسطة زيادة ديناميكية النحت في تلك الطبقات الضعيفة التكوين أو قليلة الصلابة، الصورة (155).

حيث تتعرض الكتل الصخرية عقب سقوطها إلى فعل الأمواج، والتيارات الساحلية لتتفتت وتتحوّل إلى قطع تستعمل كأداة للنحت، ومع مرور الزمن تتحوّل إلى أحجار مصقولة وبأحجام متفاوتة، بسبب ديناميكية مياه البحر والارتطام المستمر الذي يؤدي إلى حث زواياها الحادة عند أغلب الجروف المتكونة في الكثبان المتحجرة، دالة بذلك على قوة فعل الأمواج كعامل من عوامل التعرية الصورة (155)، ومن خلال المعاينة الميدانية تبين اختلاف مقدمة الجروف بساحل مدينة صبراتة الأثرية عن ساحل لبدة الكبرى، حيث نجد أن الرصيف البحري بصبراتة يتراوح عرضه بين 2-10 متراً، يزداد وضوحاً عندما يكون البحر هادئاً في حالة الجزر، ليظهر حفراً بأشكال مختلفة يتراوح طولها بين 6-30 سنتمترًا وعمقها يتراوح بين 8-20 سنتمترًا، كما تنتشر على هذا الرصيف كتل وفتوات صخرية منعزلة متفاوتة الأحجام الصورة (155)، يتراوح عرض البعض منها ما بين 0.5-2 متراً وارتفاع ما بين 0.5-3.5 متراً، وتدل قلة عرض الرصيف وكثرة الحفر وعمقها في ساحل صبراتة مقارنة بساحل لبدة، على قوة فعل التجوية الميكانيكية والكيميائية والتعرية البحرية، وسرعة استجابة الصخور بسبب تكويناتها الغنية بالمواد الجيرية.

أما عن أثر الجروف على المعالم الأثرية بالمدينة: فقد تعرضت المعالم المقامة بالقرب من خط الساحل لفعل التعرية البحرية وتعد الجروف أحد أهم أشكالها الجيومورفولوجية البارزة والتي تنتشر بالجزء الشمالي لمدينة صبراتة الأثرية، الشكل (59)، ولايكاد يخلو خط ساحل المدينة من بقايا صخور البناء التي جرفها البحر بسبب الفعل النحتي للأمواج، وقد تم تقسيم خط ساحل المدينة إلى ثلاثة أجزاء كالآتي:

الشكل (58) الجروف البحرية بساحل مدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: إعداد. أ.د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023م.

الصورة (154) انهيار الجلاميد الصخرية بقدم جروف الكتبان المتحجرة أمام الساحل الأوسط لمدينة صبراتة الأثرية.



تصوير الباحثة: نوفمبر 2022 (15° 29' 12 شرقاً - 30° 48' 32 شمالاً)

الصورة (155) ظاهرة التوافق الطبقي أو التطبق الكاذب بجرف بالجزء الشرقي لساحل مدينة صبراتة الأثرية.



تصوير الباحثة: نوفمبر 2022 (15° 29' 12 شرقاً - 30° 48' 32 شمالاً)

• -أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية:

تقع تحديداً شرق الشاطئ الرملي الموضح بالشكل (59)، وطبيعة الجروف بالجزء الشرقي من متوسطة إلى شديدة الانحدار ما بين 25-60 درجة وبارتفاعات تراوحت ما بين 0.5-3 أمتار، وتعد

الصورة(157) انهيار الجدار الخلفي لكنيسة المسرح بمدينة صبراتة الأثرية.




تصوير الباحثة: نوفمبر 2022

الصورة(156) انهيار الأجزاء الأمامية لمعبد إيزيس بمدينة صبراتة الأثرية.



تصوير الباحثة: نوفمبر 2022

الشكل (59) الجروف بالساحل الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: إعداد. أ.د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023م.

من الجروف النشطة من ناحية فعل النحت، أما المعالم الموجودة بهذا الجزء من المدينة فهي معبد إيزيس الواقع مباشرة على خط الساحل، يصل ارتفاع الجرف المقام عليه معبد إيزيس إلى 3 أمتار، ونتيجة لنحت الأمواج لقاعدة الجرف انهارت الأجزاء الأمامية للمعبد الصورة (156)، وكنيسة المسرح

والتي تبعد عن البحر بمسافة 6 أمتار، حيث تأثرت الأجزاء المحاذية لخط الساحل والمتمثلة في السور، أو الجدار الذي انهار نتيجة التعرية البحرية بفعل الأمواج الصورة (157).

• _ أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الأوسط لمدينة صبراتة الأثرية:

يتضح من الشكل (60) أن الجروف بالجزء الأوسط أشد الجروف انحداراً، حيث بلغ انحدارها 80 درجة مقارنة بباقي الجروف بساحل المدينة، وتراوح ارتفاعها ما بين 1.5-3.5 متراً، وهي في مراحل


الصورة (158) انهيار الجدار الشمالي لحمامات البحر. الصورة (159) تأكل الفسيفساء بأرضية حمامات البحر



المصدر: تصوير الباحثة، نوفمبر 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة، نوفمبر 2022 م.

الشكل (60) الجروف الواقعة بالساحل الأوسط لمدينة صبراتة الأثرية



المصدر: إعداد. أ-د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023 م.

الصورة (160) سقوط جدران معاصر الزيت وغرق قاعدته



المصدر: تصوير الباحثة، نوفمبر 2022 م.

الصورة (161) غرق أجزاء من الميناء وتآكل الساحل بسبب تقدم البحر نحو الساحل.



المصدر: تصوير الباحثة، نوفمبر 2022

متقدمة حيث انهارت أجزاءها الأمامية، مما أدى إلى جرف أجزاء كبيرة من المعالم المقامة عليها كحمامات البحر، تحديداً الجدار الشمالي للحمامات الصورة (158)، وتآكل الفسيفساء بأرضيتها، الصورة (159)، كما توجد بالساحل الأوسط للمدينة معاصر الزيت، والتي تعرضت أجزاءها السفلية للغرق وانهارت جدرانها بسبب فعل الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، وبقيت في مستوى القاعدة بالرصيف البحري المتكون في إحدى الجروف الصورة (160) وتعرض ميناء المدينة الموجود بهذا الجزء للغرق بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، الصورة (161).

• - أثر نشاط الجروف على المعالم المقامة على الساحل الغربي لمدينة صبراتة الأثرية:

يتضح من الشكل (61) أنّ الجروف الواقعة بالجزء الغربي متفاوتة في ارتفاعها ما بين 0.5-2 متر، وانحدارها ما بين 10-45 درجة الصورة (162)، وهي أقل انحداراً مقارنة بالجزء الشرقي والأوسط، نتيجة للفعل النحتي للأمواج الذي يظهر المراحل المتقدمة للجروف، والتي كان لعامل الزمن ونوع الصخر دور كبير في وصولها لهذه المرحلة، والدليل على ذلك جرف الأجزاء الشمالية


الصورة (162) جروف الجزء الغربي لساحل المدينة الأثرية. الصورة (163) جرف الأجزاء الشمالية للميدان القديم والمعابد ونهاية شارع معاصر الزيت.



المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022

المصدر: تصوير الباحثة، مايو 2022

الشكل (61) الجروف الواقعة بالجزء الغربي لساحل مدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: إعداد. أ.د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023م.

للميدان القديم والمعابد، كمعبد سيرابيس ونهاية شارع معاصر الزيت الصور (163)، كما عملت الأمواج على حفر التجاويف في الأجزاء السفلية بعمق تراوح بين 10 و30 سنتماً، وبطول يصل إلى 12 متراً متسببة في أهم عمليات التقويض السفلي، والانهيارات للطبقات العليا بكتل وجماميد تغطي قدمها، وقد زاد من تطور ديناميكيته احتواء التكوينات المتحجرة على ظاهرة "التطبق الكاذب" تبدو الطبقات على شكل رقائق مائلة بالنسبة لمستويات التطبق الرئيسية وتتشأ بفعل التيارات المائية أو الهوائية" (الدليمي، 2000م، ص68).

ب- أثر فعل النحت(الصقل) في تكور أحجار المعالم الملامسة لشاطئ البحر:

يُطلق على عملية التجوية التي تنحت جوانب الكتل الصخرية المكعبة وتغيرها إلى شكل شبه كروي أو بيضاوي التجوية الكروية Spheroidal Weathering " (أبو العينين، 1995م، ص307). وقد تبين من خلال الزيارات الميدانية لمدينة صبراتة الأثرية، وجود هذه الشكل من التجوية إذ تكورت أحجار بناء المعالم القريبة أو الملامسة لشاطئ البحر، حيث نحتت الأمواج الأحجار فتغير شكلها من المستطيل المتعارف عليه في أحجار البناء إلى الشكل شبه الكروي، كما زاد الانحدار الشديد للجروف من حدة النحت، مما أدى لسقوط أحجار البناء في البحر وبعضها بقي في حضيض أو أقدام الجروف، وهذا ما توضحه الصور (164-165).

الصورة (164) تكور أحجار البناء بقاعدة معبد إيزيس. الصورة (165) تكور أحجار البناء بركام جدار معصرة الزيت



المصدر: تصوير الباحثة، مارس 2022 م. المصدر: تصوير الباحثة، مارس 2022 م.

5- أثر مظاهر الإرساب البحري على معالم مدينة صبراتة الأثرية:

اقتصرت ظهور الشواطئ الرملية في ساحل المدينة الأثرية على هيئة جيوب محدودة الامتداد الشكل (62) يتراوح طولها بين 50-180 متراً، واتساعها قليل حيث لا تتجاوز 20 متراً تقريباً، وبانحدار يصل إلى 3 درجات، وتوجد عند نهاية الجزء الشرقي وبداية الجزء الأوسط لساحل المدينة، وتظهر عند مقدمة الشاطئ بحافات رملية تمتد بموازاة خط الساحل وتعلوا فوق مستوى سطح البحر حوالي 12 سم الصورة (166)، كما تظهر بعض الشواطئ الضيقة عند أقدم الجروف لا يزيد اتساعها عن 4 أمتار، ينتشر عليها أحياناً الحصى وقطع الصخور المصقولة الناتجة من تآكل تلك الجروف الصورة (167). وتتألف رواسب الشواطئ من رمال حبيباتها بيضاء اللون تختلط بها بقايا فتات القواقع قذفتها الأمواج، كما ساعدت كثرة الجروف وطبيعة صخورها الجيرية على تزويد الشاطئ بالرمال، ومعروف أن الفتات الصخري الذي يُنحت من الجروف بفعل الأمواج يُنقل على طول الساحل تحت تأثير التيارات البحرية القريبة منه ليستقر على الشاطئ، وتعمل الرواسب الشاطئية على التخفيف من الفعل النحتي للأمواج والتيارات البحرية على المعالم الأثرية.

الصورة (166) الشواطئ الرملية تمتد بموازاة نهاية الجزء الشرقي وبداية الجزء الأوسط لخط ساحل مدينة صبراتة



المصدر: تصوير الباحثة، مارس 2022 م.

مقطع عرضي مبسط للرمال الشاطئية بالجزء الأوسط (12°3029 - 32°3048) 1- الشاطئ المتقدم 2 - أسفل الشاطئ 3- الجزء الداخلي من الشاطئ جروف رملية متحجرة محدودة الارتفاع.

الصورة (167) الشواطئ الضيقة عند أقدام الجروف نهاية الجزء الشرقي لساحل صبراتة الأثرية



المصدر: تصوير الباحثة، مارس 2022 م.

6- الأشكال الجيومورفولوجية الناتجة عن التعرية الريحية البحرية بساحل مدينة صبراتة الأثرية:

يقل انتشار مظاهر التعرية الريحية البحرية بساحل مدينة صبراتة الأثرية ويقتصر على الجروف بالجزء الشرقي للمدينة وأهم الأشكال الناتجة عن النحت:

أ- الكهوف والفجوات والثقوب الريحية:

تظهر الكهوف والفجوات والثقوب بشكل واضح الصورة (168) بالجروف الموجودة تحديداً شرق

الصورة (168) الفجوات والثقوب بالجروف شرق معبد إيزيس بمدينة صبراتة الأثرية



تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

معبد إيزيس، ومن الملاحظ أنَّها كبيرة الحجم يصل قطر الفجوات ما بين 0.3-0.5 متر، كما نلاحظ وجود بعض الكهوف الصغيرة والتي تكونت من اتساع الفجوات واتصالها ببعضها البعض، وهذه الأشكال تكونت في كامل الجرف وذلك لطبيعة الصخور الرملية الجيرية الهشة، والذي ساعد على نشاط عملية التذرية الريحية بها، والتي وصلت لمرحلة خطيرة أدت لسقوط الأجزاء الشمالية لمعبد إيزيس.

ب- الحزوز الريحية البحرية:

يُمكن رؤية هذه الظاهرة في الجروف الواقعة بالجزء الشرقي لساحل المدينة شرق الميناء، وترتبط هذه الظاهرة بعملية التذرية والكشط الريحي، حيث تستخدم الرياح حمولتها من الرمال وذرات الملح والمفتتات كأداة لنحت وتآكل الجوانب الصخرية بخُفر وخطوط غائرة على هيئة مسارات على أسطح الصخور تمتد من نفس اتجاه هبوب الرياح الصورة (169)، التي عملت على تآكل الأجزاء اللينة من واجهات تلك الجروف ممَّا يضعف من مقاومتها فتنهار، وبالتالي تنهار المعالم الواقعة خلفها، وهذا ما حدث للحواف الشمالية لمعالم المدينة.

الصورة (169) تحزرات وكهوف ريحية بالجروف الواقعة شرق الميناء بمدينة صبراتة الأثرية



تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

ثالثاً-مخاطر تآكل خط الساحل بمدينة لبة وصبراتة الأثريتين:

كما أسلفنا القول في مقدمة هذا الفصل عن "تأكيد دراسة للبنك الدولي صادرة أواخر يناير 2021م على مخاطر تآكل السواحل في ليبيا، والذي يؤدي إلى تكاليف مباشرة قُدرت بحوالي 273 مليون دولار سنوياً، كما شهدت السواحل الليبية تآكلاً صافياً بتراجع نحو 27 سنتيمتراً سنوياً، ورجحت ازدياد الظاهرة في المستقبل (جريدة الوسط 15-ابريل.2023م)", وقد طال هذا الخطر مدينتي لبة وصبراتة الأثريتين، حيث تعرضت معالمها الملامسة لخط الساحل لخطر الانجراف و الغرق في مياه البحر، ولمعرفة معدل تآكل خط الساحل بمدينة لبة وصبراتة الأثريتين تم الاستعانة بما توفر من صور جوية صادرة عن مصلحة المساحة الليبية لسنة 1966م، وصور (Google Earth) حديثة لسنة 2022 م، أي أنّ المدة الزمنية 56 سنة، وهي مدة كافية لتبين معدل الديناميكية الساحلية من تقدم أو تراجع أو استقرار بساحل المدينتين الأثريتين، وذلك على النحو الآتي:

1-تآكل موضع خط الساحل وأثره على معالم مدينة لبة الكبرى:

إتضح من خلال الشكل (62) أن خط الساحل لمدينة لبة الكبرى شهد تغيراً ملحوظاً حيث بلغ

الشكل(62) تغير موضع خط الساحل لمدينة لبة الكبرى من سنة 1966-2022م.




المصدر: إعداد د. الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023 م.

معدله العام 0.36 متراً سنوياً، بعد مرور مدة لا تقل عن 56 عاماً، وللتوضيح بشكل مفصل تم تقسيم خط ساحل المدينة كالآتي:

أ- خطر تآكل الجزء الشرقي لموضع خط الساحل لمدينة لبدة الأثرية شرق مصب وادي لبدة:

تأثر هذا الجزء بالتعرية البحرية فمن خلال الشكل (63) نلاحظ تراجع لخط الساحل بمقدار 10 أمتاراً للمدة ما بين 1966-2022م، أي بمعدل سنوي وصل إلى 0.17 متراً، ومما يدل على ذلك التراجع انهيار الجزء الشمالي لميدان السباق المقام في العهد الروماني في القرن السابع ق.م نتيجة فعل الأمواج

الشكل(63) تغير موضع الجزء الشرقي لخط الساحل بمدينة لبدة (شرق مصب وادي لبدة)



المصدر: الشكل(62).

الصورة(170) انهيار الجزء الشمالي لميدان السباق بالجزء الشرقي لساحل مدينة لبدة الأثرية




تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

والتيارات البحرية صورة(170)، ويُعد هذا التراجع بسيط إذا ما قورن بباقي أجزاء ساحل المدينة التي وصلت في جزئها الأوسط الى 26متراً، والسبب هو أنّ الساحل هنا هين الانحدار من ناحية وضحولة البحر قللت من فعل الأمواج في نحتها، كما يحتوي هذا الجزء على ارسابات شاطئية وإنّ كانت قليلة السمك إلا أنّها ابطأت من قوة التعرية، كما أُقيم جدار لحماية المسرح الدائري (حلبة المصارعة) من فعل التعرية البحرية ولم يتبقّ منه سوى جزء صغير لا يتعدى 4 أمتار، وذلك بسبب تأكله بفعل نحت الأمواج.

ب-خطر تآكل الجزء الأوسط لموضع خط ساحل مدينة لبدّة على معالمها:

يتضح من خلال الشكل (64) الذي يعود لسنة 1966م، وضعية الجزء الأوسط حيث الرأس البحري وامتداده داخل البحر بصورة طبيعية، ولكن عند مقارنتها بالصورة Google Earth لسنة 2022م،

الشكل (64) تغيير موضع خط ساحل الجزء الأوسط لساحل مدينة لبدّة الأثرية



الصورة(172) انجراف أجزاء كبيرة من الميدان القديم بسبب تآكل موضع خط الساحل بلبدة.



تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة(171) تراجع موضع خط الساحل غرب الميناء بلبدة.



تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م


وبعد مرور مدة لا تقل عن ستة وخمسين عاماً، تبين أنّ خط الساحل الأوسط للبدّة يشهد تغييراً ملحوظاً في موضعه، حيث تراجع بمقدار 26 متراً، أي بمعدل سنوي وصل إلى 0.46 متراً تقريباً، وذلك بسبب تآكل الجروف مما شكل خطراً على المعالم المقامة بهذا الجزء والمتمثلة في الميناء حيث تآكل الحاجزين الشرقي والغربي، والذي يزداد بمرور الزمن، مما ينذر بزوال هذا المعلم الذي كان السبب في نشأة المدينة عندما كان أول محطة تجارية للفنيين، قبل الرومان كما تراجع موضع خط الساحل غرب الميناء بمسافة 16 متراً أي بمعدل سنوي بلغ 0.28 متراً تقريباً، ويتضح ذلك جلياً من خلال المعاينة الميدانية الصورة (171)، والدليل على ذلك انجراف أجزاء كبيرة من الميدان القديم بسبب تآكل موضع خط الساحل الصورة (172)، وهنا تكمن خطورة تآكل الساحل بهذا الجزء باعتباره من أكثر الأجزاء ارتفاعاً في معدل التعرية والانجراف، التي يتضح فيها نحت الأمواج للجروف ساعدها على ذلك طبيعة الصخور قليلة المقاومة (صخور الحجر الجيري الكالكريت والكلس والرمل) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتسم نظام بناء الصخور بتعدد مواطن الضعف في تركيبها وكثرة الشقوق والفواصل، ما جعل تلك العوامل تسهم بشكل كبير على فاعلية الأمواج في عمليات التقويض السفلي للجروف، وهذا جعل المعالم مهددة بخطر الانجراف والتآكل.

ج- خطر تآكل الجزء الغربي لموضع خط ساحل مدينة لبدّة على معالمها:

يلاحظ من الشكل (65) أنّ خط الساحل بهذا الجزء من ساحل لبدّة يبدأ من 0-25 متراً، بالنسبة ل25م فهي تظهر في الجانب الشرقي لهذا الجزء، أي نهاية الجزء الأوسط وبداية الجزء الغربي لساحل المدينة، فعند مقارنة الصورتين الجويتين 1966-2022م نجد الجهة الشرقية بهذا الجزء قد تآكلت أجزاء كبيرة من خط الساحل بها، وذلك لطبيعتها المتمثلة في الجروف وقوة النحت بواسطة الأمواج بسبب عمق المياه والمقدر بـ10 أمتار، كلها عوامل أسهمت في فقدان 0.44 متراً سنوياً، وهو مؤشر خطير خاصة وأنّ المعابد الموجودة بهذا الموضع قد جُرفت جدرانها المقابلة للبحر الصورة (173)، أما الجهة الغربية لهذا الجزء يتبين من خلال الشكل (65) استقرار خط الساحل بهذا الجزء من ساحل لبدّة خاصة بالاتجاه غرباً فعند مقارنة الصورتين الجويتين 1966-2022م، نجد وضعية قليلة الاختلاف أي أن التآكل بسيط جداً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الوضعية السابقة، ويرجع ذلك إلى مساعدة انتشار الكثبان الرملية ذات المنشأ البحري في الحد من النحت بفعل الأمواج والتيارات البحرية، حيث توجد الرواسب وفي شكل كثبان تمتد بشكل طولي موازٍ لخط الساحل وبارتفاع يزيد

عن المتزين، وهو ما جنب حمامات الصيد خطر التآكل، ولكنها في المقابل تعاني من خطر الطمر بفعل الرواسب الشاطئية الصورة (174).

الشكل (65) تغير موضع خط الساحل الجزء الغربي لمدينة لبدة الأثرية



الصورة (173) جرف وتآكل جدران المعابد. الصورة (174) طمر حمامات الصيد بالرمال الشاطئية.



تصوير الباحثة مايو 2022م.


تصوير الباحثة مايو 2022م.

2-تآكل خط الساحل وأثره على معالم مدينة صبراتة الأثرية:

تجدر الإشارة لتغير كبير بموضع خط الساحل لمدينة صبراتة الأثرية، من خلال النظر للشكل (66) والذي تمت فيه المقارنة بين خط الساحل لصور جوية لسنة 1966 ، صادرة عن مصلحة المساحة الليبية مع صور (Google Earth) حديثة لسنة 2022، حيث اتضح أنّ المتوسط العام لتآكل الساحل وصل إلى 0.41 متر سنوياً، وهو ما يشكل خطراً يهدد بزوال المعالم الأثرية المقامة

شمال المدينة بالقرب من البحر، الذي أكل ثلثي تلك المعالم، نتيجة لعدة أسباب لعل أهمها نشاط عملية النحت والتي ساعدها في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر وضعف التكوين الصخري (تكوين قرقارش، صخور الكالكارنيت)، بالإضافة إلى قدم عمر المدينة الذي وصل إلى حوالي 2000 سنة، ولتسهيل تتبع مواضع التآكل بخط ساحل المدينة تمّ تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء كالتالي:

الشكل (66) تغير موضع خط الساحل لمدينة صبراتة الأثرية من سنة 1966-2022م.



المصدر: إعداد د. خالد الوحيشي، قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة صبراتة. أغسطس 2023

أ-خطر تآكل الجزء الشرقي لموضع خط الساحل بمدينة صبراتة على معالمها:

تأثر هذا الجزء بالتعرية البحرية فمن خلال الشكل (67) نلاحظ تراجع لخط الساحل بمقدار 30 متراً للمدة ما بين 1966-2022م، أي بمعدل سنوي وصل إلى 0.53 متراً، وأدى هذا التراجع إلى انهيار الجزء الشمالي لمعبد إيزيس، نتيجة فعل الأمواج والتيارات البحرية الصورة (175) وبالاتجاه غرباً لهذا الجزء نلاحظ تراجع موضع خط الساحل 8 أمتار لنفس المدة، بمعدل سنوي وصل إلى 0.14 متراً، ويعتبر أقل مقداراً لتراجع موضع خط الساحل على طول ساحل المدينة وذلك لوجود الرمال الشاطئية ذات المنشأ البحري التي وفرت حمولة للأمواج والتيارات البحرية، إلا أنّ قرب المعالم

من خط الساحل أدنى لانهدار الجدار الشمالي لكنيسة المسرح (176) ولم يتبق منه سوى أساسات مفككة.

الشكل (67) تغير موضع خط الساحل بالجزء الشرقي لمدينة صبراتة الأثرية



المصدر: الشكل(66).

الصورة(175) انهيار الجزء الشمالي لمعبد إيزيس . الصورة(176) انهيار الجدار الشمالي لكنيسة المسرح



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.




المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.

ب-خطر تآكل الجزء الأوسط لموضع خط الساحل بمدينة صبراتة على معالمها:


يتضح أن موضع خط الساحل الأوسط للمدينة الأثرية يشهد تغيراً ملحوظاً في موضعه، حيث تراجع 37 متراً الشكل (68) أي بمعدل سنوي وصل إلى 0.66 متراً، والذي يعد المعدل الأعلى في كل

أجزاء ساحل المدينة، وذلك بسبب تآكل الجروف مما شكل خطراً على المعالم المقامة بهذا الجزء، والمتمثلة في الميناء وخزانات الزيت، وسبب تعرض الميناء للغرق كان نتيجة لتقدم البحر مسافة 37 متراً، طيلة 56 عاماً أي من عام 1966م إلى عام 2022م، والدليل على ذلك وجود أجزاء الميناء تحت البحر بعمق 7 أمتار مع بقاء الأجزاء العليا من الحاجز الشمالي للميناء الصورة (177)، كما تعرضت خزانات عصر الزيت للانهايار بفعل الأمواج الصورة (178)، وجرفت الأمواج أجزاء كبيرة من حمامات البحر والفسيفساء المقامة بأرضيتها الصورة (179).

الشكل (68) تغير موضع خط الساحل بالجزء الأوسط لمدينة صبراتة الأثرية



الصورة (178) تآكل وانهايار خزانات الزيت



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

الصورة (177) بقايا حاجز الميناء الغارق.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

الصورة (179) انهيار الجدار الشمالي لحمامات البحر وتآكل الفسيفساء الموجودة بأرضيتها.




المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022م.

ج- خطر تآكل الجزء الغربي لموضع خط الساحل بمدينة صبراتة الأثرية على معالمها:

يتباين تغير موضع خط الساحل بهذا الجزء من ساحل المدينة، بين 16- 26 متراً، يتضح ذلك بالنظر إلى الشكل (69)، حيث نجد الجهة الشرقية بهذا الجزء قد تآكل أجزاء كبيرة من خط الساحل بها، بسبب التعرية البحرية التي نتج عنها جروفاً نشطة استجابة لفعل النحت بواسطة الأمواج الذي زاد من فاعليتها عمق المياه والمقدّر ب 4 أمتار بهذا الجزء من ساحل المدينة الأثرية، كلها عوامل أسهمت في فقدان 0.46 متراً سنوياً، وهذا شكّل خطراً على المعالم التي انهارت أسوارها وجدرانها الشمالية والمتمثلة في الميدان القديم وكنيسة جوستينيان الصورة (180)، ولم يتبق منها سوى أساسات بنائها والتي لم تكن كافية لحمايتها من نحت الأمواج وصد هجماتها حتى مع إقامة حاجز خرساني منذ سبعينيات القرن الماضي للحد من فعلها النحتي الصورة (181)، وذلك بسبب قلّة ارتفاعه الذي لم يتجاوز النصف متراً تقريباً، فقد أثرت قوة ضرباتها في أحجار بناء الجدران فانهارت، لذلك وجب على فرق الصيانة اخذ هذه الأسباب لوضع الحلول العاجلة والمناسبة لمثل هذا النوع من الخطر.

أما الجانب الأيسر من هذا الجزء فنلاحظ أنّ التآكل أقل مقارنة بالجانب الأيمن، حيث لم يتعدّ 16 متراً أي بمعدل سنوي 0.28 متراً، وذلك لضحولة مياه البحر والتي تقلل من قوة الأمواج وبالتالي يضعف قدرتها على النحت، كما أنّ الجروف بهذا الجانب قليلة الارتفاع حيث لا تتعدى 0.3 متر،

أما عن تأثيرها في المعالم، فقد أثر تغير موضع خط الساحل في تآكل جدران المعابد الشمالية وانهارها خاصة معبد سيرابيس، وذلك لقربة من خط الساحل مقارنة بباقي المعابد. الشكل (69) تغير موضع خط الساحل بالجزء الغربي لمدينة صبراتة الأثرية.



الصورة (181) تآكل وانهار أجزاء كبيرة من جدران المعابد والميدان القديم بفعل التعرية البحرية.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

الصورة (180) الحاجز الخرساني للحد من فعل التعرية البحرية.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022 م.

3-مقارنة جيومورفولوجية الساحل وأثر تغير موضعه على مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين:

أ-الشكل العام لمورفولوجية ساحل المدينتين قليل التعرج، مع وجود أشكال للتعرية البحرية يغلب عليها تكون الجروف، وذلك لضعف مقاومة الصخور لفعل النحت بساحل المدينتين، والتي ترجع لتكوين قرقارش صخور جيرية (الكالكارنيت)، مع ملاحظة أنّ الجروف بساحل مدينة صبراتة شديدة الانحدارات مقارنة بجروف مدينة لبدّة الأثرية، وذلك لوقوع مدينة صبراتة على ربوة تنحدر من الجنوب إلى الشمال حيث البحر، كما تعد الجروف الواقعة بالجزء الأوسط لساحل المدينتين الأثريتين الأخطر على معالمهما.

ب-يغلب على ساحل مدينة لبدّة الكبرى الرواسب الشاطئية وبسّمك يتراوح بين أقل من 0.5 متر بالجزء الشرقي إلى أكثر من 2.5 متراً بالجزء الغربي للمدينة، أما ساحل مدينة صبراتة فتقل الرواسب الشاطئية المقابلة للمعالم، في كلاً من جزئها الشرقي والغربي حيث لا يتعدى سمكها 0.5م متر.

ج- بلغ أقصى تراجع لموضع الساحل لمدينة صبراتة 37 متراً خلال الفترة من 1966-2022م، حيث وصل المعدل السنوي للتآكل 0.5 متر تقريباً، والذي كانت عواقبه وخيمة بالنسبة للمعالم الملاصقة للبحر كمعبد إيزيس الذي أكل البحر نصفه، كما انهارت الأجزاء الشمالية للمعالم المطلة على البحر مباشرة وهو ما ينذر بزوالها، أما عن تراجع موضع الساحل بمدينة لبدّة فقد وصل إلى 26 متراً، أي بمعدل سنوي بلغ 0.46 متراً تقريباً، ويُعد مقدار التآكل أقلّ من تآكل ساحل مدينة صبراتة، ولكن أثره لا يختلف كثيراً حيث شكّل خطراً على المعالم المحاذية لخط ساحلها كالميناء والمعابد.

رابعاً-تحليل خطر تآكل خط الساحل بمدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين باستخدام مقياس(ABC):

ويمكن معرفة حجم الخطر MR : بالمعادلة التالية: $MR=A+ B+ C$ ، حيث أن A: لقياس تواتر وتكرار الخطر، أما B&C فتستخدم للتعبير عن القيمة في الأصل التراشي وقيمة الخسائر الناجمة عن الخطر .

وهو يتراوح بين (5-15) وله مستويات أولوية (كارثية، قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة) تبين فقدان الأثر أو التراث من سنة إلى أكثر من ألف سنة (خوسيه لويبيدروأخرون، 2016 م، ص53)،

ولمعرفة حجم الضرر أو الخطر على المعالم التي تعرضت للتآكل بساحل مدينة لبدّة تم تطبيق المعادلة وتبين أن القيمة كانت كالتالي:

$$MR=4+4+3.5=11.5$$

إذ بلغ حجم الضرر 11.5 من 15 وهي درجة قصوى وهذا يشير إلى أن المعالم التي ستفقدتها المدينة تتمثل في (ميدان السباق، الميناء، الميدان القديم، البازيليكا، المعابد) (أمينه أبوبكر، مؤتمر التراث، طرابلس ليبيا 5-6مايو/2024م) ما يحتم وضع الحلول العاجلة من صانعي القرار ومن المنظمات المعنية بصون التراث العالمي كاليونسكو.

أما بمدينة صبراتة فقد تبين أن حجم الضرر أو خطر التآكل من خلال تطبيق المعادلة كان كالتالي:

$$MR=5+4.5+3.5=13$$

حيث بلغ حجم الضرر 13 من 15 وهي درجة كارثية، تهدد بزوال المعالم المتأكلة والمتمثلة في (معبد إيزيس، والميناء، وكنيسة المسرح وحمامات البحر وحمامات ايقيانوس، والميدان القديم ومعبد سيرابيس ومعاصر الزيت). وهذا يحتم على صانعي القرار، والمنظمات المعنية بصون التراث العالمي كاليونسكو، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المعالم المتضررة من التآكل والانجراف.

الفصل الخامس

خطر التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينتي لبة وصبراتة

أولاً: أنواع التلوث البيئي بمنطقة الدراسة:

ثانياً-- التلوث البحري وأثره على منطقة الدراسة.

ثالثاً - التلوث البصري وأثره على جمالية المدينتين الأثريتين:

رابعاً - التلوث بالنفايات بالمدينتين.

خامساً - مظاهر التلوث الموجودة بكل معلم من معالم المدينتين

الأثريتين.

سادساً - تحليل حجم التلوث على مدينتي لبة وصبراتة

الأثريتين باستخدام مقياس ABC.

تمهيد:


يُعد التلوث البيئي باختلاف وتنوع مصادره الطبيعية والبشرية، المصاحب للحضارة في عالمنا المعاصر أحد الأخطار المحدقة بالتراث المعماري خاصة في العقود الأخيرة، بسبب التلف السريع الذي يحدثه التلوث على المعالم الأثرية، والذي يؤدي إلى تشويه وطمس مورفولوجيتها مما يفقدها قيمتها التراثية والجمالية، وقد طال هذا الخطر مدينتي لبدّة و صبراتة، حيث أثبتت المعاينة الميدانية لمعالم المدينتين وجود مظاهر متنوعة للتلوث البيئي، لذلك تم إفراد هذا الفصل عن التلوث وأنواعه ومظاهره، وتحليل حجمه باستخدام مقياس ABC لتوضيح خطورته على المدينتين الأثريتين.

أولاً: أنواع التلوث بمنطقة الدراسة:

1- التلوث الهوائي بمدينة لبدّة الأثرية:

يُعد التلوث الهوائي خاصة بالغازات ظاهرة حديثة تتسبب في إحداث أضرار بالغة على المعالم الأثرية، وقد ظهرت ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأت المصانع تعمل وتنتج غازات سامة أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، ويكثر انتشار التلوث في المناطق الحضرية دون الريفية، ولا يقتصر التلوث على الغازات الجوية بل يتعداه إلى ذرات الغبار والجزيئات الصلبة الأخرى العالقة في الجو. وتعاني مدينة لبدّة الأثرية من التلوث الناتج من المصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي تكرير النفط وإنتاج الغاز في محيطها الشكل (70)، كذلك الحركة الكثيفة للسيارات، ما تسبب في ظهور البقع السوداء والترسبات الداكنة (المرض الأسود) على سطح المعالم، نتيجة لوجود الغبار العالق بالجو والأدخنة والزيوت المختلفة التي تشكل طبقات على البناء يصعب إزالتها، وتزداد خطورتها عند سقوط الأمطار الحمضية التي تعمل على تآكل مواد بناء المعالم الأثرية، خاصة الأحجار الكربوناتيّة بسبب ما تحويه من أحماض ناتجة عن تفاعل الغازات، كحمض الكبريتيك وحمض النيتريك والهيدروكلوريك، كذلك حمض الكربونيك الذي يؤثر على مواد البناء التي تحتوي على كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم مثل ميلاط الجير والحجر الجيري، والرّخام التي تتفاعل معه وتتحوّل إلى بيكربونات، كل ذلك يساعد على نشاط التجوية الكيميائية محدثة بذلك أشكال تؤثر على جمالية المعالم بالمدينة الأثرية .

الشكل (70) مصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي تكرير النفط وإنتاج الغاز في محيط منطقة الدراسة



المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد على الخريطة الطبوغرافية لليبيا، ومدينة الخمس ومدينة صبراتة.

"كما تزيد خطورة الأمطار الحمضية على المعالم في المناطق الصناعية والساحلية بسبب اختلاطها بنواتج التلوث الصناعي (الغازية، الصلبة، السائلة) ورذاذ البحر الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح الذائبة" (بوجلابة، 2015، ص 78)، كما هو الحال بمدينة لبددة، وقد لوحظت هذه الأخطار على جدران المعالم إذ تكسبها طبقات مختلفة السمك واللون لاحتوائها على مخلفات التلوث الجوي، مثل الغازات والغبار والأملاح المتبلورة ولاسيما أملاح الكربونات والكلوريدات بنسب متفاوتة، وفيما يلي أهم مصادر التلوث الهوائي بالمدينة:

أ- مصادر التلوث الهوائي بمدينة لبددة:

❖ -ملوثات مصانع الإسمنت:

جاءت ملوثات صناعة الإسمنت الشكل (71)، كظاهرة بيئية لا تخطئها العين المجردة، فالمار

بالمنطقة (بلدية المرقب) يشاهد طغيان سُحب تلك الغازات والغبار إلى الجو المحيط، والذي نتج عنه "حدوث ما يسمى بالترسب الحمضي الجاف والمرض الأسود الذي يعمل على التآكل المستمر للشواهد الأثرية، كذلك تغيير وطمس وتشويه بعض معالمها وتقليص العمر الزمني لها وتسريع الشكل (71) موقع مصانع الإسمنت القريبة من مدينة لبدة الأثرية



المصدر: عمر المنشار-فرج الهدار، 2021م. ص 241.


تآكلها، كما يعمل الغبار المترسب على إفساد هيئتها مع احتياجها للتنظيف المستمر." (المنشار، 2000م، ص125)، ومن أهم المصانع القريبة للمدينة الأثرية نذكر الآتي:

• -مصنع إسمنت لبدة:

يقع هذا المصنع في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس وتحديداً جنوب شرق مدينة لبدة الأثرية، يبعد حوالي 500 متر عن المدينة الأثرية، الشكل (72). وموقعه الجغرافي ضمن الحدود الإدارية لبلدية الخمس، ويمثل موقعة الفلكي نقطة تقاطع خط طول 61°32'14" ودائرة عرض 12°52'32"، وقد وافتتح المصنع عام 1988م،(المنشار والهدار، 2021م، ص231) وينبعث من مدخنة المصنع البالغ ارتفاعها حوالي 70متراً غازات، متمثلة في أكاسيد النيتروجين 2.9 كجم، ثاني أكسيد

الكبريت 0.96 كجم، ثاني أكسيد الكربون لكل طن منتج من الاسمنت، كما ينتشر الغبار وبأحجام مختلفة كالغبار الخشن 5-10 ميكرون، والغبار الدقيق 1-5 ميكرون، الدخان 0.5-1 ميكرون، الغبار المعدني 0.03-0.5 ميكرون (المنشأر 2000، ص 93)، والذي يزيد الأمر سوءاً أنّ الملوثات تنقل إلى الشمال وقد أشارت دراسة (المنشأر) إلى أنّ الاتجاه الشمالي هو الأكثر تركيزاً في الغبار مقارنة بالاتجاهات الأخرى، وذلك لوجود عوامل قوية والمتمثلة في إحاطة المرتفعات بهذا المصنع من كل الاتجاهات عدا الاتجاه الشمالي، ووجود "وادي بندار" مع هذه المرتفعات الموازية له حتمت اتجاه الرياح في هذا الوادي وعملت على انحراف وتغيير اتجاهها نحو الشمال حيث معالم مدينة لبدة الأثرية (المنشأر، عمر إبراهيم، 2021، ص 266). ممّا سبب تراكم تلك الملوثات على أسطح وواجهات تلك المعالم الأثرية بالمدينة وأكسبها اللون الأسود، كذلك تفاعلها لعقود من الزمن خاصة بتوفر الرطوبة البحرية شبه الدائمة التي تزيد من فعل التجوية الكيميائية بواسطة عملية الكربنة والتي تضعف أحجار بناء المعالم.

الشكل (72) موقع مصنع إسمنت لبدة




تت

المصدر: عمرالمنشأر-وفرّج الهدار، 2021م. ص 232.

• -مصنع اسمنت زليتن:

يقع هذا المصنع جنوب شرق مدينة لبة الأثرية، تحديداً ضمن الحدود الإدارية لبلدية زليتن، ويمثل موقعه نقطة تقاطع خط طول 53° 48' 14° ودائرة عرض 12° 42' 32°، الشكل (73)، تأسس عام 1980م (المنشأ والهدار، 2021م ص232)، ينفث من خلال مدخنة المصنع التي ترتفع حوالي 20 متراً عن سطح الأرض، العديد من الملوثات الغازية، وهو في الحقيقة ارتفاع قليل نسبياً ولايسمح بتخفيف شدة الملوثات التي تنبعث منه، وعلى الرغم من استعمال بعض وسائل الحماية من التلوث بالغبار في المصنع مثل " مرشحات"حقائب اصطياد الغازات فإنها فعلياً لاتعمل بكفاءة تامة، وهذا يمكن مشاهدته من خلال الملوثات الصلبة المتراكمة في المصنع والمناطق المجاورة له وأحياناً من خلال مدخنة المصنع نفسه، كما أن هذه الحقائب مخصصة لاصطياد الغبار فقط، أي أنها لاتؤثر في تركيز الملوثات الغازية المنبعثة من المصنع و التي تم حساب كمياتها نظرياً، إذ يظهر أن ثاني أكسيد الكبريت 330836.3 كجم/ساعة وأكاسيد النيتروجين 32.192 كجم/ساعة، وثاني أكسيد الكربون 93414.288 كجم/ساعة من أكبر الملوثات الغازية التي

الشكل (73) موقع مصنع إسمنت زليتن



المصدر: عمرالمنشأ-وفرج الهدار، 2021م. ص 249،

يبثها المصنع، والتي تصل في الاتجاه الشمالي إلى مسافة 10500م، وفي الاتجاه الشرقي 9450م (عكاشة، 2012، ص90) والذي يصل للمدينة الأثرية ويترسب على معالمها على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه.

ب-ملوثات محطة توليد كهرباء الخمس (البخارية والغازية):

هناك محطتان لتوليد الكهرباء في مدينة الخمس، تقعان شرق مدينة لبداء الأثرية لمسافة 300 متر تقريباً بجانب حلبة المصارعة، الصورة(182) وتشتغل المحطة البخارية بالوقود الثقيل والغازية تشتغل بالغاز، وهما ملاصقتان لبعضهما، بدأ تشغيلهما منذ عام 1982 (الخازمي وعباد، 2014م، ص476)، أما عن الضرر الناتج عن المحطة فيتمثل في انبعاث الغازات بشكل كثيف وضار بالبيئة المحيطة الصورة (183)، خاصة مع اتحادها بغازات الهواء الجوي، والتي تعمل على تآكل

الصورة (182) محطة توليد الكهرباء بالجزء الشرقي لمدينة لبداء الأثرية.
الصورة (183) انبعاث الغازات والأدخنة من المحطة باتجاه مدينة لبداء الأثرية.



المصدر: تصوير الدالي، أغسطس 2024 م.

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المعالم الأثرية للمدينة نتيجة لقربها منها، ويزداد تأثيرها كلما ارتفعت درجات الحرارة وزادت الرطوبة، إذ تعمل على زيادة حدة التآكل، نتيجة لنشاط فعل التجوية الكيميائية من خلال عملية الكربنة، إضافة إلى التلوث الناتج عن تزويد هذه المحطات بالوقود عبر ناقلات النفط.

ج- نماذج لمظاهر التلوث الهوائي المؤثر على معالم مدينة لبة:

نتج عن التلوث بالغازات والدخان والغبار اسوداد المعالم، أو "ما يسمى بالمرض الأسود وهو عبارة عن طبقة داكنة اللون تغطي الواجهات الداخلية والخارجية للمعلم بدرجات متفاوتة، تبعاً لمواد بناء المعلم مسامية أو غير مسامية، ومدى قربه من مصادر التلوث البيئي". (بوجلابة، 2014م، ص 279) ومن خلال تحليل الظاهرة تبين أنها تتسبب في انهيار البنية الإنشائية للمعلم، من خلال الفعل التدميري للعناصر المناخية كالأمطار والرطوبة والرياح، إذ تعمل على تآكل وحت وتعرية الأسطح ونقل الغازات الملوثة وزيادة تركيزها في أجزاء المعالم الأثرية.

ومن خلال الزيارات المتتالية ومشاهدة الأثر تم اختيار أربعة معالم كنماذج يظهر فيها هذا النوع من التلوث وبشكل واضح جداً، وهي


- - حمامات هادريان الصورة (184)، إذ تعاني الحمامات الهادريانية من ترسب الغبار واسوداد جدرانها بالكامل، مع نشاط واضح لعملية الكربنة الناتجة عن وجود أحماض الكربونيك في الترسبات الغازية على المعلم، يليها
- - المسرح الدائري الصورة (185)، حيث يرى المشاهد للمسرح أن المدرجات عليها ترسبات بدرجات مختلفة بين الرمادي والأسود، وهي من أقرب المعالم لمحطة الكهرباء التي لا تزيد المسافة بينها عن حوالي 300 متراً،
- - كما نشاهد الرواسب الرمادية واسوداد الأجزاء العليا لجانبي شارع الأعمدة (186) والسور البيزنطي الصور (187)،

وتزداد خطورة الرواسب على المعالم من الغازات والغبار عند سقوط الأمطار، حيث تعمل على إذابة الرواسب فتنتج أحامضاً تعمل على تآكل مواد بناء المعالم الأثرية، وتجعلها هشّة وسريعة الاستجابة لعمليات التجوية والتعرية، محدثة أشكالاً أثرت على جمالية معالم المدينة، ما يستوجب العمل المستمر على تنظيف المعالم من الترسبات خاصة قبل موسم سقوط الأمطار، والتقليل من انبعاث الغازات والغبار من خلال تطبيق قوانين حماية البيئة والمحيط على تلك المصانع.

الصورة (184) اسوداد جدران وقاعدة حمامات هادريان. الصورة (185) ترسب الغبار واسوداد مدرج المسرح الدائري



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

الصورة (186) اسوداد جدران شارع الأعمدة بليدة. الصورة (187) اسوداد جانبي السور البيزنطي بليدة.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

2-مصادر التلوث الهوائي في مدينة صبراتة الأثرية:

يلاحظ انتشار الملوثات الغازية في الهواء وذلك لوجود العديد من مصادر التلوث بالقرب من

المدينة الأثرية والمتمثلة في الآتي:

أ- مجمع مليته للنفط والغاز:

يقع هذا المجمع غرب مدينة صبراتة ويضم مرافق معالجة النفط والغاز، الصورة (188) وكذلك خزانات لتخزين النفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى فضلا عن مرافق التصدير وجميع المرافق اللازمة بما في ذلك التوربينات البخارية والغازية لتوليد الطاقة، ويتكون مجمع مليته أساساً من معملين الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل الوفاء أمّا الثاني فالمعالجة الغاز.

حيث تؤدي الغازات المنبعثة من المجمع لتلوث الهواء الجوي بأول أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ومركبات عضوية طيارة (أبو صبيح، 2018، ص 37) إذ يشكل خطراً على معالم المدينة الأثرية والمتمثلة في ترسبها على أحجار البناء، والتي تلقى استجابة؛ لأنها صخور (رملية جيرية وكلسية) مسامية ما يسهل عملية الترسب في مسامها، خاصة في فصل الشتاء وذلك لهبوب الرياح الغربية العكسية متجهة ناحية الشرق حيث تمرّ على المدينة الأثرية حاملةً تلك الملوثات، التي يترسب جزء كبير منها على معالم المدينة، ويزداد الأمر سوءاً عند سقوط الأمطار، التي تعمل على إذابة تلك الملوثات ما يزيد من حدة نخرها أو نحتها لأحجار المعالم ويضعف بنيتها ويشوه صورتها، لذلك يجب على الجهات المختصة بحماية المدينة الأثرية وضع حلول لحماية البيئة المحيطة بالمدينة، وذلك بتبنيه القائمين على المصنع بضرورة التقليل من انبعاث الملوثات وتطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة.

الصورة (188) مجمع مليته للنفط والغاز.



المصدر: أبو صبيح، 2018م، ص 37.

ج- محطة كهرباء الزاوية المزدوجة:

تقع بالقرب من شاطئ البحر، بمنطقة الحرشة تبعد مسافة 18 كم شرق مدينة صبراتة، الصورة (189) وهي من أكبر المحطات العاملة بالشبكة العامة للكهرباء، تم إنشاء المحطة من ثلاث مراحل وكانت البداية الفعلية سنة 2000 (ابوصبيح، 2018م، ص37) واستمرت باقي المراحل من (2007-2013) ويستخدم لتشغيل المحطة الغاز الطبيعي كوقود رئيسي والوقود السائل كوقود احتياطي للتشغيل، مما ينتج عنه غازات ضارة بالبيئة المحيطة تتجه إليها بفعل الرياح الشرقية والجنوبية، وبتحاديها مع غازات الهواء الجوي تعمل على تآكل المباني الأثرية واسوداد جدرانها ما يؤثر على جمالية المعالم، ويزداد تأثيرها كلما ارتفعت درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

الصورة (189) محطة كهرباء الزاوية المزدوجة



المصدر: أبو صبيح، ص 37.

ج-مصفاة الزاوية لتكرير النفط والغاز:

تأسست سنة 1975 ، وتبلغ الطاقة التكريرية لها 120.000 برميل في اليوم، وأثبتت التقارير الصادرة عن مكتب حماية البيئة بالمنطقة أن نسبة تلوث الهواء الجوي قد بلغت 30% بداية من الألفية الثالثة، الأمر الذي تم ملاحظته واقعياً على الأشجار من حيث نقص إنتاجها وعلى تلوث

المياه الجوفية، كذلك على المباني من خلال اسوداد جدرانها بسبب الترسبات الغازية الناتجة عن احتراق الوقود لتشغيل المصفاة، (الأمجد، 2010، ص70)، وبالرغم من أن المصفاة تبعد مسافة 28 كم تقريباً عن مدينة صبراتة الأثرية، إلا أن الرياح الشرقية تحمل جزءاً كبيراً من ملوثاتها إلى المدينة حيث ترسب حمولتها على معالمها.

د- نماذج لمظاهر التلوث الهوائي بمعالم مدينة صبراتة:

تبين من المعاينة الميدانية لمعالم المدينة وجود مظاهر للتلوث الهوائي بالغازات والغبار، مترسبة على أحجار البناء بها، والتي تظهر استجابة لأنَّ صخورها مسامية جيرية، ما يسهل عملية الترسيب وامتصاص الملوثات وتغلغلها داخل تلك الصخور، وهذا ما تمَّ مشاهدته على المسرح الدائري (حلبة المصارعة) الصورة (190) حيث يظهر المرض الأسود وترسبات الغبار الداكنة بوضوح على جدران الصورة (190) ظهور المرض الأسود وترسبات الغبار على بوابة حلبة المصارعة.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.




المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022 م.

البوابة الشرقية والمدرجات، الصورة (191)، كذلك الحال بالنسبة للصور البيزنطي خاصة على أجزائه العليا والفناء المحيط بالضريح البونيفي الصورة (192)، وأيضاً نلاحظ هذه الظاهرة على حمامات المكتب الصورة (193).

الصورة (192) اسوداد الفناء المحيط

بالضريح البونيقي



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2023 م.

الصورة (193) ظهور المرض الأسود على الأجزاء العليا

لحمامات المكتب.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2023 م.

ثانياً- التلوث البحري وأثره على منطقتي الدراسة:

يعتبر التلوث البحري أحد أهم الأخطار التي تهدد المعالم الأثرية بمدينة لبدّة وصبراتة، وذلك لوقوعهما على ساحل البحر المتوسط والذي يعاني من التلوث بكافة أشكاله، نتيجة للأنشطة البشرية على طول ساحله والتي تُلقى بمخلفاتها في البحر، وقد عرفت الأمم المتحدة التلوث البحري (بأنّه إدخال الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لموارد الطاقة في البيئة البحرية، تؤدي إلى آثار ضارة مثل إيذاء البيئة البحرية، أو تشكل خطراً على صحة الإنسان، أو تعوق النشاط البحري، أو إفساد ماء البحر، أو التقليل من طاقة البيئة البحرية)⁽⁶⁾ (الأسود، 2022، ص6)


ومن الملاحظ بالنسبة للمعالم الشمالية لمدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين وجود ترسبات رمادية قائمة على شواطئها نتيجة لتلوث البحري، ويمكن معرفة أسباب ذلك التلوث ومصادره لكل مدينة كالتالي:

أ-مصادر التلوث البحري بمدينة لبدّة:

تُعد مدينة لبدّة الأثرية من المدن التي لم تسلم من التلوث البحري، وذلك لوقوع المنشآت والمصانع بالقرب من الجهتين الشرقية والغربية لساحل المدينة، حيث نلاحظ تعدد مصادر هذا النوع من التلوث الحاصل بفعل السفن الوافدة والمغادرة لميناء الخمس البحري الواقع غربها، والمخلفات الصناعية والتجارية التي يتم طرحها في البحر مثل مصنع الزيوت النباتية ومرافق الصيد البحري،

ناهيك عن التلوث بمياه الصرف الصحي الغير معالجة، بالإضافة إلى استعمال الشاطئ كمكب للقمامة ومخلفات البناء والمخلفات الناتجة عن عملية الاصطيف في فصل الصيف، و التلوث بغبار مصانع الإسمنت، والتي تحملها الرياح ممّا يسبب ضرراً في زيادة حموضة مياه البحر التي تزيد من حدة فعل التآكل على المعالم الأثرية الواقعة بالقرب من الشاطئ، إضافة إلى مخلفات المحطة البخارية والغازية الواقعة شرق المدينة الأثرية الناتجة عن تفريغ ناقلات النفط التي تزود المحطة بالوقود، أو أثناء تعبئة مياه الموازنة فتتسرب كميات من النفط إلى البحر إذ تعمل حركة التيارات البحرية والأمواج على نقله أمام ساحل المدينة الصورة(194)، حيث أنعكس هذا التلوث على المعالم الشمالية للمدينة من خلال تشرب أحجار المعالم للمخلفات النفطية وذلك لمسامية الصخور (جيرية ترجع لتكوين قرقارش)، ما نتج عنه اسوداد الأجزاء الشمالية من معالم المدينة

الصورة (194) تلوث شاطي مدينة لبدة بوقود ناقلات النفط. الصورة (195) اسوداد قاعدة المنارة الغربية للميناء.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المطلّة على الشاطئ كما هو الحال في صخور قاعدة الميناء خاصة عند المنارة الغربية للميناء حيث الصورة(195) والجزء الشمالي للميدان القديم الصورة(196). نتيجة مخلفات الوقود النفطية للسفن التي تزود المحطة البخارية وميناء الخمس البحري بالوقود الأحفوري، كما تُصرف مياه الأمطار عبر الشبكة العامة والجريان السطحي لبعض الأودية كوادي عمارة والفاني ووادي الزناد ووادي لبدة) إلى البحر والتي تنقل كميات كبيرة من المخلفات والفضلات الحيوانية والقمامة. والتي تشكل أضراراً وروائح كريهة، لها تأثير على حركة السياحة خاصة لمعالم المدينة الأثرية المطلّة على البحر، ممّا يستوجب على جهاز حماية المدن الأثرية أن تفعل القوانين الخاصة بحماية المدينة الأثرية من

التلوث، حتى لا تكون عواقبه وخيمة في المستقبل لأنها ستكلف الدولة مجهودات وأموال أكثر في حال تم إهمالها، لذا وجب معالجة التلوث قبل تفاقمه.

الصورة (196) اسوداد الجزء الشمالي للميدان القديم بلبدة، بسبب المخلفات النفطية.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

ب-مصادر التلوث البحري بمدينة صبراتة الأثرية:

تختلف مصادر التلوث وفق الأنشطة القائمة في ظهير ساحل المدينة الأثرية وعلى جانبيها كما تتباين كمية التلوث حسب القرب والبعد من مصدره، وتتعدد مصادر التلوث فهناك تلوث بالمواد النفطية مصدره مصفاة الزاوية ومحطة كهرباء غرب الزاوية والتي تقع شرق المدينة الأثرية ، كذلك المخلفات النفطية من مجمع مليته للنفط والغاز غرب المدينة ، حيث تنقل التيارات البحرية المخلفات النفطية من الزيوت والوقود ومادة (القطران) السوداء اللون إلى ساحل المدينة الأثرية، وقد تبين ذلك من خلال المعاينة الميدانية للمعالم المتضررة من التلوث والواقعة قبالة شاطئ المدينة حيث المعالم الشمالية التي يوازي البعض منها خط الساحل والبعض الآخر ملامس للبحر، الذي أدى تلوث مياهه بتلك المخلفات إلى اسوداد الحواف الملاصقة له، والذي زاد من حدة أثر التلوث هو قابلية الصخور لامتصاص المخلفات النفطية، لأنها صخور جيرية مسامية (تكوين قرقارش) والتي غيرت من لون الحواف الشمالية للمعالم فأثر بشكل واضح على جمالياتها وجمالية المدينة بشكل عام.

ومن ناحية أخرى تعمل هذه المخلفات على تآكل مواد البناء والصخور الشاطئية الملاصقة لحواف المدينة، لاحتوائها على مركبات كيميائية تُذيب الصخور وخاصة الصخور الجيرية، إذ تضررت كل المعالم الواقعة بالقرب من البحر والتمثلة في معبد إيزيس ومعبد سيرابيس، والميناء الصورة(197) والميدان القديم وكنيسة جوستينيان الصورة(198) وحمامات البحر، وهنا يجب على المسؤولين عن حماية المدينة الأثرية الإسراع في تنظيف شاطئ المدينة من تلك المخلفات، كذلك إجراء دراسات وأبحاث تبين فيها حجم الضرر الذي لحق بساحلها وتقديمها لجهاز حماية البيئة لإيجاد حلول جذرية للحفاظ على البيئة البحرية ومعالم المدينة الأثرية من خطر التلوث المتفاقم.

الصورة (197) تآكل وتهالك واسوداد حواف الميناء والجزء الشمالي لمعبد سيرابيس بمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

الصورة (198) تآكل واسوداد الحواف الشمالية للميدان القديم وكنيسة جوستينيان بمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

ثالثاً: التلوث البصري وأثره على جمالية المدينتين الأثريتين:

هو "كل ما يؤدي ويشوش البصر، وينفره من مناظر غير متجانسة وغير متناسقة، وعناصر مشوهة للشكل الجمالي للبيئة العمرانية بجميع مستوياتها، ويؤدي إلى فقدان الروحي بالقيم الجمالية والفنية وعناصر الأصالة للتراث المعماري". (بوجلابة، 2014، ص36)،

وتعاني مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتان من التلوث البصري، وذلك لوجود مصادر طبيعية وبشرية متمثلة في ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية، بسبب نمو الأشجار داخلها وطمس المظهر العام لشواهد الأصلية. وكذلك استخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية في أعمال الترميم مما تسبب في تشوه منظر المعلم، أيضاً ترك الأجزاء المنهارة في بعض المعالم دون ترميم، فتنعكس هذه المظاهر سلباً على جمالية المشهد الحضري للمدينتين وعدم إبراز معالمها خاصة لدى السواح، الذين يفضلون رؤية مدن أثرية متكاملة تعكس اهتمام وعناية الدولة بتراثها الحضاري، ويتخذ التلوث البصري عدة أشكال ومظاهر بالمدينتين الأثريتين حسب المسببات، ومن واقع الزيارات الميدانية لمدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين تم ملاحظة مظاهر للتلوث البصري متمثلة في الآتي: -

1- ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات:

تُخفي النباتات متمثلة في الأعشاب والأشجار أجزاء من المعالم، مما يتسبب في ضيق دائرة رؤيتها، والذي يؤثر بدوره على مورفولوجية المدينتين، والناظر لتلك المعالم لن يتمكن من رؤية المعلم بصورة كاملة وذلك لنمو النباتات الطبيعية وبشكل عشوائي فوق وعلى جوانب الجدران وبين طوب البناء وفي أفنية المعالم، فضلاً عن زيادة حدة التجوية الميكانيكية والكيميائية على أحجار البناء، والأمثلة على ذلك كثيرة بالمدينتين:

أ- ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات بمدينة لبدة:

توجد الأشجار الكبيرة كالسرو وكذلك الشجيرات كالسدر، فضلاً عن بعض الأعشاب الموسمية أمام معالم المدينة وفي أفنياتها، ما أدى لضيق دائرة رؤية المعالم، كما هو الحال عند النظر إلى قوس سبتموس سيفيروس، الصورة (199) كذلك الحال بالنسبة للمعابد (200) والحمامات خاصة حمامات الصيد الصورة (201) والسوق البونيقي الصورة (202) والبوابة الغربية (بوابة أويا) الصور (203)، وبنظرة شمولية نجد أن المعالم الموجودة بالجهة الشرقية والوسطى للمدينة ذات غطاء نباتي كثيف

الصورة (200) نمو الأشجار ضيق من دائرة رؤية
المعابد جنوب الميناء.




الصورة (199) ضيق دائرة رؤية قوس سبتموس
بسبب الأشجار.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م. المصدر: تصوير أسامة أبو جناح فبراير 2022 م.

الصورة (201) نمو الشجيرات والأعشاب بجانب.
حمامات الصيد. نتيجة نمو الأعشاب.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م. المصدر: تصوير الباحثة فبراير 2022م

الصورة (203) نمو الأشجار على جانبي البوابة الغربية (بوابة أويا).



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م

مقارنة بالجهة الشمالية والغربية، وذلك لوقوعها بالقرب من مصب وادي لبدة الذي ساعدت خصوبة تربته على كثافة الغطاء النباتي، ما يستوجب اقتلاعها دورياً حتى لا تشوه المنظر العام للمعالم.

ب- ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات بمدينة صبراتة الأثرية:

تعاني المدينة الأثرية من النمو الكثيف لشجيرات السويداء، رغم محاولات إزالتها دورياً من قبل مراقبة الآثار ولكنها سريعة النمو؛ نتيجة تأقلمها مع الظروف الطبيعية بالمدينة، حيث نلاحظ وجودها بكثافة عالية أمام المسرح الصورة (204) وفي حلبة المصارعة (205)، وأرضية الضريح البونيقي (206) وعلى جانبي الطرق الطولية والعرضية للمدينة الصورة (207)، ما أدى لضيق دائرة رؤية المعالم، مما أثر على رؤية المعالم بشكل واضح أمام السياح خاصة عند التقاط الصور، كما لا نغفل عن خطر جذور الأشجار والشجيرات على المدينتين وقد سبق الحديث عنها في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

الصورة (204) ضيق دائرة رؤية المسرح بسبب شجيرات السويدا. الصورة (205) نمو الأشجار بحلقة المصارعة



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022م.




المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022م.

الصورة (207) نمو شجيرات السويدا على جانبي الطريق الطولي.



المصدر: تصوير الباحثة نوفمبر 2022م.

الصورة (206) نمو نبات السويدا بالضريح البونيقي.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022

2- استخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية في أعمال الترميم:

تسبب استخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية للمعالم في السنوات الأولى من أعمال الترميم 1924-1999م، في تشوه منظرها وتآكلها بسبب عدم الدراية بأضرارها، وكان أخطرها استخداماً الحديد الذي تسبب في انتفاخ وتآكل مواد الترميم بسبب الرطوبة، كما أدى إستعمال الإسمنت البورتلاندي للربط بين احجار البناء وملء الفجوات إلى تآكل أحجار المعالم مع مرور الزمن، لاحتوائه على الكبريت والذي غير من مورفولوجيتها، من خلال زيادة حفر التجوية كماً وحجماً، كذلك

أثر لونه الرمادي على جمالية المعالم ذات اللون البني الفاتح، فبالنظر إلى عينات من معالم المدينين نلاحظ الآتي:

أ-معالم مدينة لبدة: بينت المعاينة الميدانية تأثير الإسمنت والحديد بشكل واضح في بعض المعالم كما هو الحال في المسرح الدائري أو (حلبة المصارعة)، خاصة عند بوابات المسرح الصورة (208) الصورة (208) تآكل أحجار البناء نتيجة استخدام الإسمنت والحديد في ترميم البوابة الشمالية للمسرح بلبدة.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022م

الصورة (209) استخدام الإسمنت في ترميم قوس تيراجان. الصورة (210) استخدام الإسمنت في ترميم حمامات الصيد.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

حيث نلاحظ تسلخ لسقف البوابة، وبروز الحديد وسقوط طبقة الإسمنت، وفي قوس تيراجان الصورة (209). وحمامات الصيد الصورة (210) حيث أثر في جمالية المعالم وزاد من حدة تآكلها وانهايار بعض أجزائها، ما تسبب في تلوثها بصرياً.

ب - معالم مدينة صبراتة: نلاحظ وجود الترميمات بالإسمنت البورتلاندي بشكل واضح في معظم المعالم كما هو الحال في قواعد معبد إيزيس الصورة (211)، وكنيسة المسرح وحمامات إيقيانوس الصورة (212) والمجلس البلدي الكوريا الصورة (113)، ومنزل ليدو الصورة (214) والجدار الأيمن لشارع معاصر الزيت (215)، فمن خلال الزيارات الميدانية اتضح أثر الإسمنت على معالم مدينة صبراتة أكثر من معالم مدينة لبدو؛ وذلك راجع لسرعة تآكل أحجار بناء مدينة صبراتة، المتكونة من الحجر الرملي الجيري سريع التأثير بهذا النوع من الإسمنت لإحتوائه على الكبريت الذي خلف فجوات في المعالم المرممة، إذ شوه منظرها العام وغير من مورفولوجيتها، لذلك يجب استبداله بمادة ترميم تتماشى مع خصائص أحجار بناء المدينة للتقليل من خطر تآكلها الذي أثر في جمالية المعالم.

الصورة (211) تآكل قواعد معبد إيزيس بسبب الترميم بالإسمنت البورتلاندي. نتيجة الترميم بالإسمنت.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022م

الصورة (213) يظهر استخدام الإسمنت في ترميم الكوربا. الصورة (214) يظهر ترميم منزل ليدو باستخدام الإسمنت



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022

المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022

الصورة (215) تآكل الجدار الأيمن لشارع معاصر الزيت بسبب الترميم بالإسمنت البورتلاندي



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022م.

3- ترك الأجزاء المنهارة في بعض المعالم دون ترميمها بالمدينتين الأثريتين:

أدى ترك أجزاء من المعالم منهارة دون ترميمها إلى تشويه مظهر المدينتين في بعض أركانها، كما نجد عدم استواء أرضية المدينتين وذلك لوجود باقي المعالم مدفونة أو مطمورة، لعدم إكمال أعمال الحفريات والتنقيب ما أثر على جمالية المعالم، وقد تبين ذلك من خلال الزيارات الميدانية للمدينتين على النحو الآتي:

أ- ترك الأجزاء المنهارة لبعض المعالم دون ترميمها بمدينة ليدو:

بشكل عام تعتبر مدينة ليدو من المدن المحظوظة، وذلك لاهتمام المنقبين والمرممين بإظهار معظم المعالم التي استطاعوا إستخراجها من تحت أكوام الرمال، وترميمها من قبل البعثات الأوربية خاصة الإيطالية بالتعاون مع الدولة الليبية والمرممين الليبيين في تلك الفترة 1924-2004، ولازالت


أعمال الترميم والتتقيب مستمرة ولكن بشكل بطيء، وقد استخرجت معظم معالم المدينة، مع وجود أجزاء من باقي المعالم لاتزال منهاره وتحتاج للترميم، أهمها وجود أحجار البناء وأعمدة تملأ ساحة والبازيليكاً صورة (216)، والميدان السيفيري الصورة(217) كذلك الحال في معبد روما وأغسطس الصورة(218)، والمسرح الدائري (حلبة المصارعة)، إذ نلاحظ انهيار الجزء الأعلى للمدرجات بالجانب الشمالي الشرقي للمسرح، ووجود أحجار مكومة بحلبة المسرح الصورة(219)، وانهيار مدرجات ميدان السباق الصورة(220)، أيضاً الميدان القديم والمعابد الواقعة على ساحل المدينة، والتي عمل البحر على تآكل وجرف احجارها الصورة(221)، كل ذلك أثر في جمالية المعالم الصورة (216) بقايا أحجار البناء بساحة البازيليكاً. الصورة (217) تراكم أعمدة وأحجار البناء بساحة الميدان السيفيري.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022 م.

الصورة (218) انهيار الأعمدة بمعبد روما وأغسطس. الصورة (219) وجود أحجار مكومة بالمسرح الدائري.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة (220) انهيار الأجزاء الشمالية للمعابد والميدان القديم. الصورة (221) انهيار مدرجات ميدان السباق.



المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022م. المصدر: تصوير الباحثة مايو 2022م.

لعدم اكتمال هيئتها التي كانت عليها قبل 2000 عام. وهذا يتطلب من مصلحة الآثار العمل على ترميم المعالم، لاستعادة شكلها الكامل الذي يعكس اهتمام الدولة بتراثها، ويعطى انطباعاً جيداً لدى السواح من مختلف دول العالم، فالسياحة أضحت صناعة لها مقوماتها وهو ما يسمى بصناعة السياحة.

ب-ترك الأجزاء المنهارة في بعض المعالم دون ترميمها بمدينة صبراتة الأثرية:

بالنظر إلى معالم المدينة نجد أنّ معظم معالمها بها أجزاء غير مكتملة الترميم أو منهارة باستثناء المسرح والضريح البونيقي، ومن أكثر المعالم تمثيلاً لذلك المسرح الدائري بسبب الانهيار الكبير لمدرجاته الصورة (222)، كذلك معبد ايزيس وسيرابيس الصورة (223). وكنيسة المسرح الصورة (224) أيضاً الميدان القديم والمعابد الواقعة على ساحل المدينة والتي عمل البحر على تآكل وجرف احجارها الصورة (225)، ما أضر في مورفولوجية وجمالية المعالم، والتي تحتاج من المرممين إلى جهود مضاعفة وذلك لتعرض معظم أحجار بناء المعالم للتشقق والكسر، بسبب هشاشة تكوينها فهي صخور رملية جيرية، كما لا ننسى عامل الزمن حيث تجاوز عمرها 2000 سنة، ما يستوجب الدقة والحذر أثناء إعادة تركيب الصخور المنهارة.

الصورة (222) انهيار مدرجات المسرح الدائري. الصورة (223) انهيار أحجار البناء بمعبد ايزيس



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022م.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022م.

الصورة (224) انهيار الأجزاء الشمالية لمعالم المدينة. الصورة (225) انهيار جدران كنيسة المسرح بصبراتة.



المصدر: تصوير الباحثة يونيو 2023 م.



المصدر: تصوير الباحثة يونيو 2023 م.

رابعاً-التلوث بالنفايات وأثره على معالم المدينتين الأثريتين:

تبين من خلال الزيارات الميدانية ولقترات متتالية للمدينتين الأثريتين، وجود مظاهر للتلوث بالنفايات في أشكال مختلفة ناتجة عن الأنشطة البشرية كالأخشاب المحطمة لقوارب الصيد على شاطئ المدينتين، كما توجد بعض النفايات والمخلفات كالعلب المعدنية والبلاستيكية الناتجة عن التنزه والرحلات المدرسية، على الرغم من وجود أماكن مخصصة لوضع القمامة، وهذا راجع لعدم وعي بعض الزوار بأهمية نظافة المدينتين، أو لعدم الالتزام بقواعد حماية موروثنا الحضاري من التلوث، وهذا من شأنه أن يعمل على نقل صورة سيئة لدى السواح خاصة أنهم يلتقطون الصور بجانب تلك المعالم، وهنا نوضح بعض الأمثلة عن مظاهر التلوث بالنفايات في المدينتين:

1- التلوث بالنفايات في مدينة لبدّة الأثرية:

بالرغم من قلة وجود القمامة بوجه عام في مدينة لبدّة، لكن الأمر لا يخلو من ذلك حيث بينت المعاينة الميدانية وجود بعض القمامة في الجهة الشمالية للمدينة، أما من الجهة الشمالية الشرقية تحديداً أمام ميدان السباق تظهر نفايات متمثلة في غلب المياه والمواد الغذائية الصورة (226)، كما تظهر أخشاب محطمة تبدو لقوارب بحرية قذفتها الأمواج بالجهة الشمالية الغربية للمدينة الصورة (227)، كذلك توجد بعض القمامة بالجهة الجنوبية الشرقية للمدينة الصورة (228).

الصورة (226) لقاء القمامة أمام ميدان السباق. الصورة (227) انتشار أخشاب القوارب المحطمة بجانب المعالم الشمالية للمدينة.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

الصورة (228) غلب بلاستيكية ملقاة بالجزء الجنوبي الشرقي لمدينة لبدّة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة أكتوبر 2022 م.

2- التلوث بالنفايات في مدينة صبراتة:

لا تختلف الصورة كثيرا بالنسبة للتلوث بالقمامة من حيث النوع وأماكن تواجدها في مدينة صبراتة، حيث توجد القمامة في الجهة الشمالية للمدينة، متمثلة في أخشاب لقوارب محطمة قذفتها الأمواج الصورة (229)، مع وجود قمامة الزوار من عُلب المياه خاصة البلاستيكية ومخلفات المواد الغذائية الصورة (229) أخشاب القوارب المحطمة بجانب المعالم الشمالية للمدينة.



المصدر: تصوير الباحثة يونيو 2023 م.

الصورة (230) القمامة من قبل الزوار بجانب المعالم المحاذية لشاطئ البحر.



المصدر: تصوير الباحثة يونيو 2023 م.

الصورة (230)، كما توجد بالحديقة المقابلة للمسرح عند مدخل المدينة نفايات ملقاة بالحديقة نتيجة قلة وعي الزوار خاصة أثناء الرحلات المدرسية الصورة (231). لذلك يجب على مراقبة أثار المدينتين وضع لافتات تنبه الزوار بعدم إلقاء القمامة داخل المدينتين الأثريتين، وتخصيص صناديق

للقمامة، كذلك العمل دورياً على تنظيف شاطئ المدينتين من بقايا القوارب المحطمة والقمامة الملقاة بجانب المعالم المحاذية للشاطئ.

الصورة (231) نفايات ملقاة بالساحة القريبة من المسرح بمدينة صبراتة الأثرية.



المصدر: تصوير الباحثة مارس 2022

خامساً-مظاهر التلوث الموجودة بكل معلم من معالم المدينتين الأثريتين:

اتضح من خلال المعاينة الميدانية وجود مظاهر للتلوث لكل معلم بمنطقة الدراسة، ويمثل كل من الجدول (18-19) خلاصة لأهم النتائج المتحصل عليها من تلك المعاينة والتي تمثل قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند القيام بأعمال الترميم وصيانة التراث المادي.

جدول (18) مظاهر التلوث بمعالم مدينة لبدة الأثرية

اسم المعلم	الموقع الجغرافي	تلوث هوائي (بالغازات والغبار)	تلوث بصري ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات	تلوث بصري ب-استخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية في أعمال الترميم	تلوث بصري ج-ترك الأجزاء المنهارة في بعض المعالم دون ترميم.	تلوث بالنفايات	تلوث بحري
المسرح	بالجزء الغربي للمدينة	X	X	X		X	
السوق اليوناني	بالجزء الغربي للمدينة	X	X	X	X		
قوس سبتموس سيفيروس	في مقدمة الجزء الأوسط للمدينة	X	X				
قوس تيراجان	خلف قوس سبتموس	X				X	
قوس تيبيروس	خلف قوس سبتموس	X	X		X		
حمامات الصيد	بالجزء الشمالي الغربي للمدينة	X	X	X	X	X	
حمامات هادريان	بالجزء الشرقي للمدينة	X		X		X	
السور البيزنطي	بالجزء الغربي للمدينة	X	X		X	X	
شارع الأعمدة	بالجزء الشرقي للمدينة	X	X		X	X	
الميدان السيفيري	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	
الميدان القديم	بالجزء الشمالي الأوسط للمدينة	X		X	X	X	X
حلبة المصارعة	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	
المعابد (ليبرباتر، سيرابيس)	بالجزء الشمالي للمدينة	X	X	X	X	X	
الميناء	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X		X	X	X

المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى المعاينة الميدانية.

(X) يعبر عن وجود التلوث.

جدول (19) مظاهر التلوث بمعالم مدينة صبراتة الأثرية

اسم المعلم	الموقع الجغرافي	تلوث هوائي (بالغازات والغبار)	تلوث بصري ضيق دائرة رؤية المعالم الأثرية بسبب نمو النباتات	تلوث بصري بـاستخدام خامات مختلفة عن الخامات الأصلية في أعمال الترميم.	تلوث بصري جـ-ترك الأجزاء المنهارة في بعض المعالم دون ترميم.	تلوث بالنفايات	تلوث بحري
المسرح	بالجزء الشرقي للمدينة	X	X	X		X	
حلبة المصارعة	بالجزء الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	
الضريح البونيقي	بالجزء الغربي للمدينة	X	X	X	X		
السور البيزنطي	بالجزء الغربي للمدينة	X	X	X	X		
معبد ليبر باتر	بالجزء الأوسط للمدينة	X	X	X	X		
معبد سيرابيس	بالجزء الشمالي الغربي للمدينة	X	X	X	X		X
معبد ايزيس	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	X
حمامات البحر	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	X
كنيسة المسرح	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	X
الميناء	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة	X	X	X	X	X	X
الكوريا	بالجزء الشمالي الشرقي للمدينة		X	X	X		
الميدان القديم	بالجزء الشمالي الغربي للمدينة	X	X	X	X	X	X

المصدر: عمل الباحثة استنادا إلى المعاينة الميدانية

(X) يعبر عن وجود التلوث.

سادساً-قياس حجم التلوث بالمدينتين الأثريتين باستخدام مقياس ABC:

يستخدم للتعبير بشكل رقمي عن تواتر الحدوث، أو معدله، أو القيمة المفقودة المتوقعة، التي تتسبب بها الأخطار المختلفة ويمكن معرفة حجم الخطر بالمعادلة التالية:

$$MR=A+ B+ C$$

حيث أن **A**: لقياس تواتر وتكرار الخطر، أما **B&C** فتستخدم للتعبير عن القيمة في الأصل التراشي وقيمة الخسائر الناجمة عن الخطر، ويتراوح حجم الخطر ما بين (5-15) وله مستويات أولوية (كارثية، قصوى، عالية، متوسطة، منخفضة) تُبين فقدان الأثر أو التراث من سنة إلى أكثر من ألف سنة (خوسيه 2016م، ص53).

وتطبيق المعادلة لقياس خطر التلوث على المدينتين اتضح الآتي

1- قياس حجم خطر التلوث على مدينة لبدّة:

$$MR=A+ B+ C \quad 4+3+3.5=10.5 \text{ -التلوث الهوائي:}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 3+2+3=8 \text{ ب- التلوث البصري}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 2+1+1=4 \text{ ج- التلوث بالنفايات}$$

$$MR=A+ B+ C \quad 2+4+3=9 \text{ د- التلوث البحري}$$

من خلال نتائج المعادلات لأنواع التلوث التي شكلت خطراً على معالم مدينة لبدّة الأثرية، تبين أن التلوث الجوي قد وصل إلى 10.5 من 15 وهذا يجعله الأكثر خطراً على معالم المدينة، ما يستوجب وضع الحلول المناسبة من الجهات المختصة بصيانة المعالم الأثرية للحد من أثر التلوث الجوي على المدينة، يليه التلوث البحري ثم البصري الذي وصل إلى 9- 8 درجات من 15 على التوالي، وهي درجة تعد عالية ويمكن النظر في الأسباب التي أدت لذلك والتي تم شرحها مسبقاً للحد من هذا النوع من التلوث الذي يفقد المعلم قيمته الجمالية، أما عن التلوث بالنفايات فلم يتجاوز 4 من 15 وتعد درجة منخفضة ولكن يستوجب أخذ الحيطة حتى لا تتفاقم وتصبح بمستويات عالية.

2- قياس خطر التلوث على مدينة صبراتة:

$$\text{أ- التلوث الهوائي: } MR=A+ B+ C3+3.5+2=8.5$$

$$\text{ب- التلوث البصري} MR=A+ B+ C 4+4.5+4=12.5$$

$$\text{ج- التلوث بالنفايات } MR=A+ B+ C 2+2+1=5$$

$$\text{د- التلوث البحري } MR=A+ B+ C2 +2+3=7$$

بالنظر إلى نتائج المعادلات لأنواع التلوث التي شكلت خطراً على معالم مدينة صبراتة اتضح أنّ التلوث البصري قد وصل إلى درجة قصوى وهي 12.5 من 15 إذ يجعله الأكثر خطراً على معالم المدينة، والسبب هو ضيق مجال الرؤية لأجزاء كبيرة من المعالم بسبب النمو الكثيف لشجيرات السويداء، ما يستوجب اقتلاعها دورياً، يليه التلوث الجوي الذي وصل إلى 5.8 درجات من 15، ثمّ التلوث البحري بمعدل 7 من 15 درجة وهما درجتان عاليتان يجب التخفيف من مصادرها، أما أقل أنواع التلوث درجة فهي التلوث بالنفايات فلم تتجاوز 5 من 15 وتعد درجة منخفضة في كلتا المدينتين، ويمكن التغلب عليها بتوعية الزائرين بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها حتى لا تتراكم وتلوث المعالم الأثرية بالمدينتين.

الخاتمة

تمت دراسة المخاطر الطبيعية على مورفولوجية الموقعين الأثريتين لبدة وصبراتة، حيث حاولت هذه الدراسة التعريف بالمخاطر الطبيعية على مدينتي لبدة وصبراتة منذ مطلع الثمانيات من القرن الماضي أي بعد إدراجها ضمن قائمة مدن التراث العالمي، وحتى مطلع القرن الحالي، وتمثلت المخاطر في التجوية الكيميائية والميكانيكية والحيوية، والتعرية الريحية والمطرية، كذلك خطر تآكل خط الساحل على المعالم الشمالية بالمدينتين الأثريتين، وأخيراً الخطر الذي داهم المدينتين في العشرين سنة الأخيرة وهو التلوث، وعُززت الدراسة بالعمل الحقلّي أو الدراسة الميدانية باعتبارها أساس الدراسات الجغرافية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج و توصيات تمثلت في الآتي:

أولاً-النتائج

بناءً على فرضيات الدراسة تمّ التوصل إلى مجموعة من النتائج:

1-تشغل مدينتنا لبدة وصبراتة مركزاً مرموقاً في تاريخ الحضارة الإنسانية، وقد كان للخصائص الطبيعية للموقع الجغرافي للمدينتين الأثريتين دوراً إيجابياً في بداية نشأتها وتنوع الحضارات بهما، أما بعد تركهما وهجر سكانهما لهما جعلهما عرضة للمخاطر الطبيعية، إذ أثرت عناصر المناخ من حرارة، ورياح، وأمطار، كذلك الغطاء النباتي على مورفولوجيتهما. وهذا يؤكد صحة الفرضية الأولى التي بينت ذلك في الفصل الأول من الدراسة.

2-أدت التجوية بجميع أنواعها (الكيميائية والميكانيكية والحيوية) إلى إضعاف أحجار بناء المدينتين الأثريتين، والتي نتج عنها الشقوق والفوالق، وحسب مقياس ABC لقياس حجم الخطر كانت أعلاها بالنسبة لمدينة لبدة هي التجوية الميكانيكية 10 من 15 درجة، أما مدينة صبراتة فقد كانت التجوية الحيوية الأعلى حيث بلغت 13 درجة من 15 وهي درجة كارثية بسبب النمو الكثيف لشجيرة السويداء، وبذلك تم إثبات صحة الفرضية الثانية للدراسة خلال الفصل الثاني.

3-أثرت التعرية المطرية بشكل سلبي على مورفولوجية مدينتي لبدة وصبراتة الأثريتين، إذ تبين عند المقارنة بين المدينتين من حيث تأثير التعرية المطرية بأنواعها، وجود الأنواع الثلاثة للتعرية المطرية في مدينة لبدة (الغطائية، وتعرية المسيلات، والتعرية الأخودية) وتُعد الأخيرة أخطرهما على المدينة، حسب مقياس ABC إذ بلغ حجم الخطر 12 من 15، وهو مستوى كارثي أما عن أثر التعرية المطرية

بمدينة صبراتة فتعد التعرية الغطائية هي الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات. وبذلك تم إثبات صحة الفرضية الثالثة للدراسة خلال الفصل الثالث.

4- أثرت التعرية الريحية بشكل سلبي على مورفولوجية مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين، إذ تمثلت فيها كل عمليات التعرية الريحية من (التفريغ، والنحت، والترسيب) وقد تبين أن عملية الترسيب الريحي هي الأكثر خطراً على معالم مدينة لبدّة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات، أما عن مدينة صبراتة فقد شكلت عملية التفريغ الريحي الدرجة الأكثر خطراً على معالم المدينة حيث وصل حجم الخطر إلى 10 درجات. وبذلك تم إثبات صحة الفرضية الثالثة للدراسة خلال الفصل الثالث.

5- أدى تآكل ساحل المدينتين الأثريتين إلى تراجع موضعه، حيث بلغ معدله العام 0.36 متراً سنوياً، في ساحل مدينة لبدّة الأثرية بعد مرور مدة لا تقل عن 56 عاماً، أما عن مدينة صبراتة فقد وصل إلى 0.41 متراً سنوياً، وباستخدام مقياس ABC فقد تبين أن حجم الضرر بفعل التآكل بساحل مدينة لبدّة 11.5 من 15 وهي درجة قصوى، والمعالم التي ستفقدتها المدينة تتمثل في (ميدان السباق، الميناء، الميدان القديم، البازيليكا، المعابد). أما حجم الضرر أو الخطر بساحل مدينة صبراتة فقد بلغ 13 من 15 وهي درجة كارثية، تهدد بزوال المعالم المتآكلة والمتمثلة في (معبد إيزيس، والميناء، وكنيسة المسرح وحمامات البحر وحمامات ايقيانوس، والميدان القديم ومعبد سيرابيس ومعاصر الزيت)، وهذا يؤكد صحة الفرضية الرابعة القائلة إنّ تآكل خط الساحل يشكل خطراً على المعالم الأثرية بالموقعين الأثريين.

6- أثبتت المعاينة الميدانية لمعالم المدينتين وجود مظاهر متنوعة للتلوث البيئي، إذ أثر التلوث الهوائي على لون المعالم؛ وذلك لوجود مصادره المتمثلة في مصانع تكرير النفط والغاز، ومحطات الكهرباء، كذلك مصانع الإسمنت، حيث كان الأخطر على معالم مدينة لبدّة بمعدل 10.5 من 15 حسب مقياس ABC، كما أثر التلوث البحري في المعالم الواقعة بالقرب من البحر بالمدينتين، إضافة إلى تأثير التلوث البصري على جمالية معالم المدينتين، إذ كان الأكثر خطراً على معالم مدينة صبراتة حسب مقياس ABC فقد وصل إلى 12.5 من 15. وأثبتت هذه النتيجة صحة الفرضية الخامسة للدراسة القائلة بأثر التلوث على معالم مدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين.

7- ساعد استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS في إنتاج خرائط رقمية دقيقة احتاجتها الدراسة، متمثلة في خرائط للموقع والطبوغرافية وخرائط لحوض وادي لبدّة، كذلك خرائط توضح مقدار

تآكل خط ساحل لمدينتي لبدّة وصبراتة الأثريتين من خلال تتبع التغير الحاصل للمدة (1966)،
(2022)، كذلك خريطة توضح توزيع مصادر التلوث المحيطة بالمدينتين، وهو ما أبرز دور الدراسات
الجغرافية في حماية الموروث المادي والحضاري.

8- تبين من خلال الزيارات الميدانية للمدينتين الأثريتين غياب وسائل الحماية للمعالم من الأخطار
الطبيعية، مما ترك أثراً واضحاً غيرت من مورفولوجيتها.

ثانياً: التوصيات

يُعد هذا العمل لبنة لدراسات علمية معمقة في مجال المخاطر الطبيعية على التراث المادي والتي
تهدد استدامتها لذلك نوصي بالآتي:

1- وضع مشكلة المخاطر الطبيعية على الموقعين الأثريين لبدّة وصبراتة؛ موضع الاهتمام في
أولويات السياسة الوطنية باعتبارهما ضمن المدن الأثرية الثلاث (لبدّة، أويّا، صبراتة)، ذات الإرث
الحضاري ومن أهم الواجهات السياحية المحلية والعالمية، ومورد يدعم اقتصاد الدولة.

2- تفعيل التعاون البحثي المؤسسي من خلال تأسيس فرق عمل متعددة التخصصات من جغرافيين
وجيولوجيين وعلماء الآثار، لمعرفة أسباب المخاطر الطبيعية التي تتعرض لها المواقع الأثرية، حتى
يسهل إيجاد الحلول التي تطيل عمر المعالم الأثرية ببلادنا، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا المورد من
جهة، وبقاء الشواهد الأثرية للأجيال القادمة دالة على عظمة تاريخ بلادهم من جهة أخرى.

3- معالجة مظاهر التجوية في مراحلها الأولى حتى لا يتعرض المبنى الأثري للتآكل والانهار.

4- ضرورة التعجيل بتشكيل فرق الصيانة والترميم المختصة في مجال صيانة الآثار المتضررة من
خطر التعرية الريحية والمطرية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في أعمال الترميم
كإيطاليا على سبيل المثال.

5- إقامة مصدات للرياح حول المواقع الأثرية على مسافات مناسبة، والغرض منها التقليل من سرعة
الرياح وذلك من شأنه أن يضعف من عمليات التفريغ، والنحت والصلقل الريحي، وبالتالي نحافظ على
سلامة أحجار البناء في المباني الأثرية.

- 6- إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار المتجمعة داخل المعلم الأثري ونقلها بعيداً عن أجزاء المعلم، والحيلولة دون تجمعها، أو تنظيف شبكة التصريف القديمة بالمدينتين وصيانتها.
- 7- العمل على التقليل من فعل النحت والتآكل على المعالم، وذلك بإقامة حواجز صخرية متعددة تمتد بشكل قائم مع البحر عند ساحل المدينتين الأثريتين حيث المعالم الشمالية.
- 8- سن القوانين لحماية المدن الأثرية من خطر التلوث البيئي، وفرض عقوبات على المخالفين.
- 9- تشديد الرقابة على المصانع المحيطة بالموقعين الأثريين لبدة وصبراته، لمنع انبعاث الملوثات المختلفة والالتزام بالمعايير البيئية.
- 10- توعية السكان والسياح بأهمية المحافظة على نظافة المدن الأثرية، من خلال مبادرات وبرامج توعوية تؤكد أهمية المحافظة على نظافة هذه المدن.
- 11- وضع دليل للمخاطر التي تتعرض لها منطقة الدراسة، بواسطة خبراء لبناء برامج معلوماتي حديث ومتطور، للتنبؤ بالأزمات المتوقعة والطوارئ تدعم مراكز اتخاذ القرار بالمعلومات الدقيقة والمناسبة لإدارتها.

المصادر والمراجع

أولاً-الكتب:

- 1-أبولقمة، الهادي مصطفى، والقزيري، سعد، 1997م، الساحل الليبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي.
- 2-أبو العينين، حسن سيد أحمد - 1995 م، أصول الجيومورفولوجيا - مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية، ط11.
- 3-التراب، محمد مجدي -1997 م، أشكال السواحل المصورة-دراسة لأهم الظواهر الجيومورفولوجية للسواحل البحرية، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف.
- 4-الجبوري، صباح توما، 1988م، علم المياه وإدارة أحواض الأنهر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل العراق.
- 5-الدليمي، خلف حسين، 2001م، الجيومورفولوجيا التطبيقية، علم شكل الأرض التطبيقي الأهلية للنشر والتوزيع عمان، ط1.
- 6-الناضوري رشيد سالم، 1967م، المرشد إلى آثار لبدة الكبرى، مطابع وزارة الإعلام والثقافة، طرابلس ليبيا. ط1.
- 7-خوسيه لوبيزبيروسولي جونيور انتومارشي، كاترين-ميكا ليكسي، ستيفان، 2016، ترجمة ماري عوض دليل إدارة المخاطر للتراث الثقافي المعهد الكندي لحفظ التراث ICCROM كندا.
- 8-ستوفل هيرب، 2007م، دليل إدارة التراث الثقافي العالمي حول الاستعداد للمخاطر المهددة للتراث الثقافي، إيكروم يونسكو، روما.
- 9-سلمان أحمد المحاري حفظ المباني التاريخية، 2017 م، مبان من مدينة المحرق، المركزالإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم-الشارقة)، قراءات مختارة من إيكروم الشارقة
- 10-شرف، عبد العزيز طريح شرف، 1993م، الجغرافية الطبيعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية بدون ط.
- 11-صفوح خير، 1990، البحث الجغرافي مناهجة وأساليب، دار المريخ الرياض.
- 12-عيسى محمد على، مدينة صبراتة، الإدارة العامة للبحوث الأثرية والمحفوفات التاريخية، ط1، 1978م.

- 13- عيسى، محمد على، 2024 م، مدينة صبراتة، منذ الاستيطان الفنيقي حتى الوقت الحاضر. دار الرواد طرابلس ليبيا ط2.
- 14- عيسى، محمد على، 2010م، أقواس النصر الرومانية - لبدّة، أويّا، صبراتة، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط1.
- 15- فتحي عبد العزيز أبو راضي، 2004م، الأصول العامة في الجيومورفولوجيا، دار النهضة العربية بيروت.
- 16- فيليب كنريك، 2015م، دليل المواقع الأثرية في إقليم المدن الثلاث، جمعية الدراسات الليبية، ط1.
- 17- لويزا، 1995م، جامعة روما.
18. ليبيا إيطاليا، 2022 م نيكول باترون، الفلوس محمد-شركة إمكان للطباعة والنشر طرابلس ليبيا بتحويل من دار الطباعة (لايرما) ط1،
- 19- ليفيا ألبيرتي، 2013م، صيانة الفسيفساء المعهد الوطني للتراث تونس.
- 20- ماريا أنطوانيتا ريتزو، 2022م، مصطفى الترجمان جامعة ماتشيراتا ومصلحة الآثار، ليبيا تعاون متواصل على مدى نصف قرن، unIMc. ط1.
- 21- محسوب، محمد صبري، 1998 م، جيومورفولوجية الأشكال الأرضية، دار الفكر العربي.
- 22- نيكول باترون، 2002 م، الفلوس محمد. ليبيا إيطاليا-Libya-Italy شراكة في علم الآثار، دار الطباعة والنشر (لا ريمّا) طرابلس ليبيا.

ثانياً- الرسائل:

- 1- أبو صبيح يحيى أبو القاسم، 2018م، دراسة تآكل الخرسانة وفولاذ التسليح الناتج من أملاح الكبريتات والكلوريدات وأثره على مقاومة ضغط الخرسانة في منطقة صبراتة، أطروحة دكتوراه في الهندسة المدنية، كلية العلوم جامعة أم درمان الإسلامية، السودان.
- 2- المنشار عمر إبراهيم، 2000م، مصنع لبدّة وأثره على تلوث البيئة المحيطة، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية الآداب جامعة الزاوية.

3-الأمجد رابعة محمد، 2010م، التحليل المكاني للموانئ النفطية في الجماهيرية مواني (الزويتينة والزاوية والبريقة) الوضع الحالي والآفاق المستقبلية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافية، جامعة الزاوية.

4-بوجلابة فوزية سعاد، 2015م، أخطار التلوث البيئي على المعالم الأثرية بمدينة وهران وتلمسان، أطروحة دكتوراه في علم الآثار والمحيط، كلية الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الآثار جامعة أبي بكر بالقائد تلمسان، الجزائر.

5-عبد الحليم، نجلاء سيد محمد، 2019م، الأخطار الجيومورفولوجية على المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، دراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، أطروحة دكتوراه، (غير منشوره)، قسم الجغرافية، كلية الآداب، جامعة سوهاج.

6-عبد اللاه، محمد عبد المعتمد عبد الرسول، 2011م، الأخطار الجيومورفولوجية على المناطق الأثرية بمحافظة سوهاج-دراسة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، أطروحة دكتوراه، غير منشوره، قسم الجغرافية، كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ، مصر.

ثالثاً-البحوث:

1-أبوبكر، أمينة صالح عبد الله، 5-6مايو2024م، "خطر تآكل خط الساحل على مدينة لبد الكبرى باستخدام تقنيات GIS"المؤتمر الدولي الأول حول التراث المادي وغير المادي، المشروع الوطني للتراث المادي وغير المادي الهيئة الليبية للبحث العلمي،

2-أبوبكر، أمينة صالح عبد الله، يوليو 2024م، مخاطر سيول وادي لبد على مدينة لبد الأثرية سيول (1987-1988م) نموذجاً، مجلة الدراسات الجغرافية4843-2789 ISSN ، الجمعية الجغرافية الليبية فرع المنطقة الوسطى المجلد 4، العدد 2.

3-التراب، محمد مجدي -1997 م، التطور الجيومورفولوجي لحوض وادي قصب بالنطاق الشرقي من جنوب شبه جزيرة سيناء، جامعة الإسكندرية.

4-الشوشان، إسماعيل-أخميرة، الصادق بشير-ميناس، هيثم عبد الأمير، يناير 2019م، تقييم أضرار التجوية الفيزيائية على صخور مواد بناء مدينة صبراتة الأثرية، شمال غرب ليبيا - جامعة المرقب كلية العلوم الخمس، قسم علوم الأرض والبيئة(سابقاً)-مجلة البحوث الأكاديمية، العدد 13.

5-الخازمي محمد مصطفى محمد ومعمر محمد عبد الرحيم عباد، مجلة الجامعة الأسمرية، العدد 28، 2014.

6-الخالصي - هيثم عبد الأمير، آب 2012م، علاقة صخور مكاشف تكاوين فترة السنوماتيان - البلايستوسين المحيطة بمدينة لبدة الأثرية مع الكتل الصخرية المستخدمة في بناءها والواقعة شمال غرب ليبيا، مجلة علوم ذي فقار، المجلد 3(3).

7- الركابي ناصر والي فريح ، عبد الكريم عباس كريم كهار، 2019م، أثر عمليات التعرية على المواقع الأثرية في محافظة واسط، مجلة جامعة واسط للعلوم الإنسانية، جمهورية العراق، العدد 148.

8-الضراط، علاء جابر فتح الله، يناير 2023م، تأثير حركة المياه البحرية على ساحل منطقة طبرق شمال شرق ليبيا، دراسة في الجيومورفولوجيا مجلة الدراسات الجغرافية، الجمعية الجغرافية الليبية فرع المنطقة الوسطى، العدد 4، ISSN2789-4843

9-المنشار عمر إبراهيم، فرج مصطفى الهدار، 2021م، مساحة انتشار غبار مصانع الإسمنت بشمال غرب ليبيا (مصنعي لبدة وزليتين نموذجاً) باستخدام برنامج SPSS الإحصائي ونظم المعلومات الجغرافية GIS، مجلة البحوث والدراسات الأفريقية ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية العدد 12.

10-بوجلابة فوزية سعاد، 2014م.أخطار التلوث البصري على المباني التاريخية (مدينة تلمسان بالجزائر نموذجاً)، جامعة أبي بكر بالقائد تلمسان، الجزائر، العدد 1.

11-بومندل عباس، المخاطر البيئية على المعالم الأثرية، العراق، بدون سنة.

12-عبد الرسول محمد عبد المعتمد، 2013م، التجوية وأثرها على المناطق الأثرية بمنطقة سرت، الملتقى الجغرافي الرابع عشر كلية الآداب، جامعة سرت.

13-على عكاشة، 2012 م، تأثير مصنع اسمنت المرقب على الغطاء النباتي بالمنطقة المجاورة له، قسم علوم الأرض والبيئة، كلية الآداب والعلوم جامعة المرقب ليبيا، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الطبيعية) مجلد 26.

14-عاشور، محمد، 1986م، طرق التحليل المورفومترية لشبكات التصريف المائي، حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية قطر، العدد 9.

رابعاً-الخرائط:

- 1-الأطلس الوطني للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،1978م، أمانة التخطيط - مصلحة المساحة، ط 1، سنة.
- 2-الخريطة الطبوغرافية للخمس اللوحة 2 رقم 119 ا، مقياس 1:50000 أحدثت سنة 1979 بواسطة شركة بوليسرفس، مصلحة الخرائط سنة 1962،
- 3-خريطة ليبيا الجيولوجية لوحة الخمس مقياس 1:25000 1975مركز البحوث الصناعية (1975)
- 4-المرئية الفضائية للقمر الصناعي (8) Land sat، والملتقطه 13-10-2020م بدقة تمييزية 30x30متراً تغطي منطقة حوض وادي لبدة.
- 5-صور جوية لبعض أجزاء الساحل لمدينة لبدة تحديداً ساحل مدينة لبدة الأثرية، مقياس رسم 1:15000. مصلحة المساحة(1966)،
- 6-صور جوية لبعض أجزاء الساحل مدينة صبراتة تحديداً ساحل مدينة صبراتة الأثرية، مقياس رسم 1:15000. مصلحة المساحة(1966)،
- 7-صور قوغل إرث (Google Earth)، لسنة 2022م.

خامساً-التقارير:

- 1-التقرير الهيدرولوجي الخاص بوادي لبده ومنطقة سوق الخميس الهيئة العامة للمياه ليبيا، غير مؤرخ.
- 2-التقرير الأولي عن السدود والصحاريج الرومانية شمال غرب ليبيا، (غير مؤرخ) إعداد قسم الدراسات المائية.
- 3-تقرير المياه والتربة بدون، (غير مؤرخ)
- 4-مراقبة آثار لبدة، 27. -1-1991 تقرير عن فيضانات وادي لبدة عامي(1987-1988)، عمر صالح المحجوب رئيس مراقبة آثار لبدة.

سادساً-المجلات:

- 1-أثار العرب،1991م، العدد3، سبتمبر، مصلحة الآثار طرابلس.

2-الحسناوي، أمير يوليو 2014 م، مجلة الأكاديمية.

3-المجلة الليبية للدراسات – العدد الخامس، دار الزاوية للكتاب ، بدون سنة

4 - Libya-Italy نيكول باترون، 2002 م، الفلوس محمد. ليبيا إيطاليا-شراكة في علم الآثار، دار
الطباعة والنشر (لا ريما) طرابلس ليبيا.

5 - (PLOS ONE) وجريدة الوسط (صوت ليبيا الدولي)، 15-ابريل.2023م.

المراجع الأجنبية:

1-EXCAVATIONS AT SABRATHA1948-1951, Philip M. Kenrick, A
Report on The EXCAVATIONS Conducted by Dame Kathleen Kenyon and
John Ward-perkins. Society for The promotion of Roman studies, Journal of
Roman studies Monograph no.2.1986

2-Weathering of Clacarenite Monuments at Roman and Byzantine
2Archaeoloicalt es

At Sabratha,Northwestern Libya;A pilotStudy, Adam El-Shahat. Haithem
Minas.sadek Khomiara.22 March 2014. Spring Scicnc +Business Media
New York2014 DoI 10.1007/ s 10437-014-9153-8

3-Sadek Basher khomiarak,-Ichnology of the carbonate aeolianites of the
Quaternary Gargaresh Formation, Western Libyan coast. N11.2018

مجلة البحوث الأكاديمية، العدد 11، يناير 2018

-البيانات المناخية

1-<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR3HpOFp7AwmhPYoz5vXoUdFpvYFUCD4Ij43XLOyrdz8H-V54a-8bWCpNVK>. NASA POWER |Data Access Viewer(2020 م1981)